

1. DATOS DEL CLIENTE Y UBICACIÓN

Cliente	Angel Rivarola	Teléfono	3704066260
Dirección	Sargento Guemes	Ubicación Eq.	Cocina
Presupuesto (\$)	100000	Categoría	Reparación

2. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO (SPLIT)

Marca	BAMBI	Tecnología	☒ On-Off ☐ NoFrost
Modelo	2F 1800SD	Refrigerante	☐ R404a ☐ R600a ☒ R134a
Capacidad	364 Litros	N° Serie	03174393

3. PROTOCOLO DE MEDICIONES TÉCNICAS

Parámetro Operativo	Valor de Placa / Nominal	Lectura Inicial (Antes)	Lectura Final (Entrega)
Tensión de Línea (V)	220V		
Consumo de Corriente (A)	1.0A		
Presión de Baja (Psi)	3PSI		
Temp. Entrada Capilar (°C)	24°C		
Temp. Retorno Evaporador (°C)	12°C		
Salto Térmico ΔT °C	10°C		
Suciedad del Condensador	Visual	☒ Regular ☐ Mala	☒ Corregido ☐ OK

4. TAREAS DE MANTENIMIENTO EJECUTADAS

Unidad Interior (Evaporador)	Unidad Exterior (Condensador)
☐ Control de burletes ☒ Desinfección de serpentina ☐ Limpieza e inspección de turbina ☐ Limpieza y prueba libre de drenaje ☐ Control de sensores de temperatura	☒ Limpieza de serpentina condensadora ☒ Inspección visual/física de conexiones ☒ Verificación y ajuste de bornes eléctricos ☒ Control de vibraciones ☒ Detección visual de fugas (rastros aceite)

5. DIAGNÓSTICO Y PRÓXIMO MANTENIMIENTO

- No enfriaba la heladera, luego dejó de enfriar el frizzer.
- Pérdida parcial y luego total de refrigerante.
- Se anuló el marco de puerta, se reemplazó el filtro deshidratador y se recargó nuevamente con refrigerante R134a.

Próxima Visita Sugerida: ☐ 6 Meses ☒ 12 Meses (Mantenimiento Programado)

Firma Técnico Responsable

Firma Cliente de Conformidad

Ver Historial