

■ elec-agent — Rapport d'analyse NF C 15-100

Généré le 21/06/2026 à 19:09

Composants détectés	Erreurs (non-conformités)	Avertissements
	2	1

Non-conformités détectées

Sévérité	Composant	Règle	Message	Correction
ERROR	CB1	NF C 15-100 §523	[CB1] Disjoncteur 32A : section câble 2.5mm² insuffisante (min 4.0mm² requis)	Remplacer le câble par une section 4mm² minimum, ou réduire le calibre du disjoncteur.
ERROR	S3	NF C 15-100 §531	[S3] socket sans protection différentielle détectée (position: bureau)	Ajouter un interrupteur différentiel 30mA (type AC) en amont de ce circuit.
WARNING	L1	NF C 15-100 §525	[L1] Chute de tension 8.54% dépasse le seuil de 3% (câble 1.5mm², 60m, 1500W)	Augmenter la section du câble ou réduire la longueur. Chute de tension actuelle : 19.65V.

Liste de matériel (BOM)

ID	Type	Calibre (A)	Section (mm²)	Longueur (m)	Puissance (W)
CB1	circuit_breaker	32	2.5	20	5000
CB2	circuit_breaker	16	2.5	15	2000
CB3	circuit_breaker	20	4.0	10	3000
RCD1	rcd	40	None	None	None
S1	socket				
S2	socket				
S3	socket				
L1	lighting		1.5	60	1500

Généré par elec-agent — open source — MIT License — github.com/yourname/elec-agent

■ Ce rapport est un outil d'aide à la vérification. Seul un électricien qualifié peut certifier la conformité d'une installation.