

RAPPORT DE DIAGNOSTIC OBD2

BMW Inconnu 2015
— 26/04/2026

INFORMATIONS VÉHICULE

VIN	WBA3A5G59FNS00003
Marque	BMW
Modèle	Inconnu
Année	2015
Kilométrage	0 km
Date	19/03/2026 à 07:44

DONNÉES TEMPS RÉEL

Vitesse	5 km/h
Régime moteur	1368 tr/min
Temp. refroid.	81 °C
Tension batterie	12.1 V
Pression admis.	44 kPa

CODES DE DÉFAUT

P0171	P0174				
-------	-------	--	--	--	--

ANALYSE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

À SURVEILLER

Les codes P0171 et P0174 simultanés sur cette BMW 2015 avec batterie faible (12.1V) suggèrent un faux positif électrique plutôt qu'une vraie panne mécanique. Ces codes sont néanmoins récurrents sur ce modèle BMW, nécessitant surveillance après recharge batterie.

Détail par code :

■ Code P0171

SURVEILLER

Description : Mélange trop pauvre banque 1 - Le système de gestion moteur détecte un mélange air/carburant trop pauvre

Système : Système d'injection et gestion moteur

Action recommandée : Charger la batterie, effacer les codes et surveiller leur réapparition

Test : Charger batterie à 12.6V minimum, effacer codes, rouler 30 min en cycles variés, relancer diagnostic

Estimation : 120€ - 450€ (capteur MAF 150-250€ ou joints admission 80-150€ + 1-2h main d'œuvre)

■ **Défaut constructeur :** Défaut récurrent sur BMW F30/F31 2012-2019 lié aux capteurs de débit d'air massique (MAF) défectueux et aux fuites d'air sur les durites d'admission. Les joints de collecteur d'admission se dégradent fréquemment après 80 000 km sur ces modèles.

■ ■ **Faux positif possible :** Tension batterie faible à 12.1V peut perturber les mesures des capteurs et générer de faux codes de mélange pauvre

■ Code P0174

SURVEILLER

Description : Mélange trop pauvre banque 2 - Le système de gestion moteur détecte un mélange air/carburant trop pauvre sur la seconde banque de cylindres

Système : Système d'injection et gestion moteur

Action recommandée : Charger la batterie, effacer les codes et surveiller leur réapparition

Test : Charger batterie à 12.6V minimum, effacer codes, rouler 30 min en cycles variés, relancer diagnostic

Estimation : 120€ - 450€ (capteur MAF 150-250€ ou joints admission 80-150€ + 1-2h main d'œuvre)

■ **Défaut constructeur :** Défaut récurrent sur moteurs BMW 6 cylindres F30 lié aux mêmes causes que P0171 - capteurs MAF défectueux et fuites d'air admission. L'apparition simultanée des codes P0171/P0174 indique souvent un problème commun aux deux banques.

■ ■ **Faux positif possible :** Tension batterie faible à 12.1V combinée aux deux codes de mélange pauvre simultanés suggère fortement un problème électrique plutôt qu'une double panne mécanique