


جامعة حلب كلية الهندسة الكهربائية والالكترونية قسم هندسة الميكاترونيكس

# دلیة بعث بعنوان: أنظمة قیادة محرکات DC



بإشراف الدكتور المهندس: جمال جعفر إعداد الطالب: محمد باهر كرزة

العام الدراسي: 2021-2022

#### مقدمة


تتميز محركات التيار المستمر بخصائص عديدة وتستخدم على نطاق كبير وواسع كمحركات متغيرة السرعة وهذه الأنواع من المحركات تلعب دور مهم في المحركات الصناعية الحديثة, فمن مميزات محركات التيار المستمر أنها تعطي عزم دوران عالي كما أنه التحكم في سرعة محركات التيار المستمر أبسط وأسهل وأفل تكلفة من التحكم في سرعة محركات التيار المتناوب ولكن بسبب المجمّع (المحول) الموجود في محركات التيار المستمر غير مناسبة للتطبيقات عالية السرعة وتطلب صيانة أكثر من محركات التيار المتناوب.

عادة ما يتم استخدام كل من وصلة محرك التيار المستمر ذو التهييج المستقل ووصلة محرك التيار المستمر التسلسلي.

المحرك الكهربائي: هو آلة تقوم بتحويل الطاقة الكهربائية الى طاقة ميكانيكية.

مكونات محرك التيار المستمر: يتألف بشكل رئيسي من أربع أجزاء

1- الجزء الثابت Stator: عبارة عن مغانط دائمة وظيفته إنتاج الحقل المغناطيسي, ويكون إما مغانط طبيعية أو ملف يتم إمرار تيار فيه مما يؤدي الى انتاج حقل مغناطيسي.




2- الجرزء الحوار Armature: يتألف من مجموعة من النواقل (الوشائع) تكون ملفوفة على محور المحرك, وظيفة هذه النواقل إنتاج عزم كهرومغناطيسي اللازم لتدوير الدوار.

# 3- المجمع Commutator (المحسول):

وهو مجموعة من الصفائح النحاسية، مركب على محور المحرك، وهذه الصفائح معزولة عن بعضها البعض وعن المحور، تتصل هذه الصفائح مع بدايات ونهايات وشائع الدوار, وظيفة المجمّع هي

- تجميع بدايات ونهايات نواقل الدوار
  - توحيد التيار (تجميعه).
- 4- المسفرات Brush: مصنوعة من المعدن وتكون على تماس مع المجمّع, وظيفتها نقل التيار الى داخل الآلة.

مبدأ عمل المحرك: يعتمد على نظرية فرداي التي تنص على عند مرور تيار في ناقل يخضع لحقل مغناطيسي سوف تؤثر على هذا الناقل، فإن قوة وتحركه بجهة ما وتحدد جهة حركة هذا الناقل بحسب قاعدة اليد اليسرى في التحريك الموضحة



شكل يوضح أجزاء المحرك الكهربائي مع مبدأ عمله.




الشكل (2): قاعدة اليد اليسرى في التحريك

# الخصائص الأساسية لمحركات التيار المستمر

- عند تطبيق جهد Vf فإنه يمر تيار If في الجزء الثابت وينشأ تيار Ia في الجزء الدوار نتيجة جهد Va تودي لنشوء قوة محركة كهربائية عكسية وعزم دوران.
- عدسيه وعرم دور ..

  عدسيه وعرم دور ..

  تيار الجزء الثابت مستقل عن تيار الجزء الدوار وأي تغيير في احادهما لا يؤثر على الآخر.
  - عادة ما يكون تيار الثابت أقل بكثير من تيار الدوار.
- ◄ يمكن توصيف محرك التيار المستمر من خلال المعادلات التالية:



الدارة المكافئة لمحرك تيار مستمر ذو التهييج المستقل

$$V_f = R_f I_f + L_f \frac{d_{i_f}}{d_t}$$

في الجزء الثابت

$$V_a = R_a I_a + L_a \frac{d_{i_a}}{d_t} + e_g$$

في الجزء الدوار

$$e_g = I_f \omega K_v$$

حيث eg هى القوة المحركة الكهربائية العكسية

$$T_d = I_f I_a K_t$$

 $T_d$ ,  $P_d$ 

عزم الدوران الناتج عن المحرك هو

$$T_d = J\frac{d_\omega}{d_t} + B\omega + T_L$$

ويجب أن يكون عزم الدوران الناتج عن المحرك مساوي لعزم دوران الحمولة

 $N.m.s/_{rad}$  ثابت الاحتكاك B

ثابت عزم الحمولة  $T_L$ 


ثابت عزم الدوران  $K_t$ 

 $v_{/_A}$  الجهد  $\kappa_v$  الجهد  $\kappa_v$  البت عزم العطالة

العزم الكهرومغناطيسي المتشكل في ملفات الدوار  $T_d$ 

طرق التحكم بالسرعة

نلاحظ من قانون سرعة دوران المحرك  $\omega = \frac{V_a - R_a I_a}{I_f K_v}$  أنه يمكننا التحكم في السرعة من خلال:



- $I_f$  التحكم بالسرعة من خلال التحكم بتيار الملف الثابت  $oldsymbol{\mathbb{Z}}$ 
  - $I_a$  و  $I_f$  و يتوافق مع تيار الدوران الذي يتوافق مع تيار  $oldsymbol{\mathbb{Z}}$
  - في الحياة العملية لتخفيض السرعة يتم الحفاظ على التيار  $I_f$  ويتم تغير الجهد  $V_a$
  - في الحياة العملية لزيادة السرعة يتم الحفاظ على الجهد ويتم تغير التيار  $I_f$
- Torque, T<sub>d</sub>
  Speed, ω
  Speed, ω
  Armature
  current, i<sub>a</sub>

  It


  Constant
  torque
  power

 $P_d = P_d$ و تكون قدرة المحرك هي السرعة بعزم الدوران  $oldsymbol{\mathbb{Z}}$   $T_d \omega$ 

- خصائص محركات التيار المستمر ذو التهبيج المستقل
- ◄ عند التحميل الخفيف جدًا، يمكن أن تكون السرعة عالية جدًا ولا ينصح بتشغيل محرك التيار المستمر بدون تحميل.

#### أنظمة القيادة وحيدة الطور SINGLE-PHASE DRIVES

إذا كانت دارة المحرك متصلة بدارة تقويم أحادية الطور متحكم بها فيمكن التحكم بالجهد عن طريق تغير زاوية القدح α, يمكن أيضًا استخدام محولات التيار المتناوب ذات التبديل القسري لتحسين معامل القدرة وتقليل التوافقيات.



الدارة الأساسية لأنظمة القيادة أحادية الطور

- ☑ عند زاوية قدح منخفضة قد يكون تيار المحرك متقطعاً وهذا يزيد من ضياعات المحرك
- ◄ عادة ما يتم إضافة محارضة ١ في دارة الجزء الدوار لتقليل تيار التموج الى حد مقبول

#### اعتماداً على المبدلات أحادية الطور يمكن تقسيم أنظمة القيادة أحادية الطور الى:

- 1. أنظمة قيادة المبدلات أحادية الطور نصف الموجة.
- 2. أنظمة قيادة المبدلات أحادية الطور النصف متحكم بها.
- 3. أنظمة قيادة المبدلات أحادية الطور ذات الموجة الكاملة.
  - 4. أنظمة قيادة المبدلات أحادية الطور المزدوجة.

## أنظمة قيادة المبدلات أحادية الطور نصف الموجة





Figure 10-7 Single-phase half-wave converter drive.



تغذي هذه الدارة الجزء الدوار من دارة المحرك ودائما يكون تيار المحرك متقطعا ما لم يتم إضافة محارضة كبيرة في دارة المحرك ويجب إضافة الديود الحر دائما مع محرك التيار المستمر وتعمل الدارة في ربع واحد وتطبيقات هذه الدارة محدودة على استطاعة 1/2KW, ويجب أن تكون دارة التقويم في الجزء الثابت دارة موجة كاملة لأنه في دارة نصف الموجة سوف تودي الى زيادة الضياعات المغناطيسية أي أن دارة الجزء الثابت لن تعمل كمغانط دائمة

$$V_d = \frac{V_m}{2\pi} (1 + \cos \alpha_a)$$


for 
$$0 \le \alpha_a \le \pi$$


$$V_d = \frac{V_m}{\pi} (1 + \cos \alpha_f)$$


for 
$$0 \le \alpha_f \le \pi$$

 $for~0 \leq lpha_f \leq \pi$  يعطى الجهد المتوسط للجزء الثابت

أنظمة قيادة المبدلات أحادية الطور النصف متحكم بها







يتم تغذية هذه الدارة عن طريق مبدلة نصف متحكم بها والتي تحوي عنصرين ديودات وعنصرين ثايروستورات موصولين بطريقة جسرية كما في الدارة وتعمل الدارة في ربع واحد وتطبيقات هذه الدارة محدودة على استطاعة XX ويمكن أن تكون دارة الثابت دارة مبدلة نصف متحكم بها


$$V_d = \frac{V_m}{\pi} (1 + \cos \alpha_a)$$
 for  $0 \le \alpha_a \le \pi$ 


يعطى الجهد المتوسط للجزء الدوار

$$V_d = \frac{V_m}{\pi} (1 + \cos \alpha_f)$$
 for  $0 \le \alpha_f \le \pi$ 

يعطى الجهد المتوسط للجزء الثابت

أنظمة قيادة المبدلات أحادية الطور ذات الموجة الكاملة





يتم تغذية دارة المحرك عن طريق مبدلة متحكم بها بشكل كامل وهي عبارة عن أربع ثايرستورات موصولة بطريقة جسرية كما في الدارة وتعمل هذه الدارة في ربعين وتقتصر تطبيقات هذه الدارة على الستطاعة KW 15, ويمكن عكس اتجاه دوران المحرك عن طريق عكس القوة المحركة الكهربائية العكسية من خلال عكس قطبية تيار الجزء الثابت  $I_f$  ولعكس قطبيته يجب أن تكون دارة الجزء الثابت دارة مبدلة مودة كاملة ومتحكم بها بشكل كامل

$$V_d = \frac{2v_m}{\pi} \cos \alpha_a$$
 for  $0 \le \alpha_a \le \pi$ 

يعطى الجهد المتوسط للجزء الدوار

$$V_d = \frac{2V_m}{\pi} \cos \alpha_f$$

for 
$$0 \le \alpha_f \le \pi$$

يعطى الجهد المتوسط للجزء الثابت

# أنظمة قيادة المبدلات أحادية الطور المزدوجة.





Figure 10-11 Single-phase dual-converter drive.



هي عبارة عن مبدلتين من مبدلات الأحادية الطور ذات الموجة الكاملة موصولتين على التفرع وبشكل مقلوب إما عمل المبدلة 1 لتغذية المحرك بالجهد الموجب أو المبدلة 2 لتغذية المحرك بالجهد السالب تعمل هذه الدارة في الارباع الأربعة, يقتصر عمل هذه الدارة على تطبيقات حتى 15KW

$$V_d=rac{2V_m}{\pi}cos\,lpha_{a1}$$
  $for~0\leqlpha_{a1}\leq\pi$  1 يعظى الجهد المتوسط للجزء الدوار للمبدلة 2 حيث  $V_d=rac{2V_m}{\pi}cos\,lpha_{a2}$   $for~0\leqlpha_{a2}\leq\pi$   $lpha_{a2}=\pi-lpha_{a1}$   $V_d=rac{2V_m}{\pi}cos\,lpha_{af}$   $for~0\leqlpha_{af}\leq\pi$ 

🗷 نلاحظ أن أفضل دارة هي دارة المبدلة المزدوجة لأنها تسمح للمحرك بالعمل في أربعة أرباع


#### أنظمة القيادة ثلاثية الطور THREE-PHASE DRIVES

تكون دارة الجزء الدوارة موصولة مع مبدلة متحكم بها ثلاثية الطور, تستخدم المحركات ثلاثية الطور للتطبيقات ذات الاستطاعة العالية حتى 15MW, إن تردد التموج لجهد المحرك أعلى من محركات أحادية الطور ويتطلب محاثة أقل في دائرة المحرك لتقليل تيار تموج المحرك لذلك تيار المحرك مستمر في الغالب، وبالتالي فإن أداء المحرك أفضل مقارنة بأداء المحركات أحادية الطور.

### اعتماداً على المبدلات ثلاثية الطور يمكن تقسيم أنظمة القيادة ثلاثية الطور الى:

- 1. أنظمة قيادة المبدلات ثلاثية الطور نصف الموجة.
- 2. أنظمة قيادة المبدلات ثلاثية الطور النصف متحكم بها.
- 3. أنظمة قيادة المبدلات ثلاثية الطور ذات الموجة الكاملة.
  - 4. أنظمة قيادة المبدلات ثلاثية الطور المزدوجة.


#### أنظمة قيادة المبدلات ثلاثية الطور نصف الموجة:



يوصل المحرك ثلاثي الطور مع دارة مبدلة ثلاثية اطور نصف موجة, ويمكن استخدام في هذه الدارة في التطبيقات التي تصل الى 40KW, وتعمل هذه الدارة في ربعين, ويمكن أن تكون دارة مبدلة الجزء الثابت أحادية الطور أو ثلاثية الطور نصف متحكم بها, لا تستخدم هذه الدارة عادة في التطبيقات الصناعية لان التيار المتؤدد يحتوي على مركبات تيار مستمر.

$$V_a=rac{3\sqrt{3}V_m}{2\pi}cos\,lpha_a \qquad for \ 0\leqlpha_a\leq\pi$$
يعظى الجهد المحرك للجزء الدوار $V_f=rac{3\sqrt{3}V_m}{2\pi}(1+cos\,lpha_f) \qquad for \ 0\leqlpha_f\leq\pi$ يعظى الجهد المحرك للجزء الثابت للمبدلة


#### أنظمة قيادة المبدلات ثلاثية الطور النصف متحكم بها:



يوصل المحرك ثلاثي الطور مع دارة مبدلة ثلاثية الطور موجة كاملة نصف متحكم بها تتكون من ديودات وثاير ستورات ودارة الثابت مع دارة مماثلة لدارة المحرك, وتستخدم هذه الدارة في التطبيقات التي تصل الي 115KW وتعمل هذه الدارة في ربع واحد.

$$V_a=rac{3\sqrt{3}V_m}{2\pi}(1+\coslpha_a) \qquad for \ 0\leqlpha_a\leq\pi$$
 يعظى الجهد المحرك للجزء الدوار $V_f=rac{3\sqrt{3}V_m}{2\pi}(1+\coslpha_f) \qquad for \ 0\leqlpha_f\leq\pi$  يعظى الجهد المحرك للجزء الثابت للمبدلة


#### أنظمة قيادة المبدلات ثلاثية الطور ذات الموجة الكاملة:



يوصل المحرك مع دارة مبدلة ثلاثية الطور موجة كاملة متحكم بها بشكل كامل, وتقتصر تطبيقاتها على استطاعة 1500kw وتعمل هذه المبدلة في ربعين ولعكس اتجاه تدفق الطاقة يتم عكس القوة المحركة الكهربائية emf وذلك عن طريق عكس تهييج الثابت, يجب أن يكون المبدلة في الجزء الثابتة مبدلة ذات موجة كاملة أحادية الطور أو ثلاثية الطور لعكس قطبية تيار الثابت.


$$V_a=rac{3\sqrt{3}V_m}{\pi}cos\,lpha_a \qquad for \ 0\leqlpha_a\leq\pi$$
يعطى الجهد المحرك للجزء الدوار $V_f=rac{3\sqrt{3}V_m}{\pi}cos\,lpha_f \qquad for \ 0\leqlpha_f\leq\pi$ يعطى الجهد المحرك للجزء الثابت


ωt	Inco ming SCR	Conduc ting pair	Outg oing SCR	Line voltage across load
30° + α	Tı	(T6,T1)	T5	$E_{AB}$
90° + α	T2	(T1,T2)	Т6	$E_{AC}$
150° + α	Т3	(T2,T3)	Tı	$E_{BC}$
210° + α	T4	(T <sub>3</sub> ,T <sub>4</sub> )	T2	$E_{BA}$
270° + α	T <sub>5</sub>	(T4,T5)	Т3	$E_{CA}$
330° + α	Т6	(T5,T6)	T4	$E_{CB}$




#### أنظمة قيادة المبدلات ثلاثية الطور المزدوجة:

يتم توصيل مبدلتين من نوع مبدلة ثلاثية الطور ذات الموجة الكاملة متحكم بها بشكل كامل, وإما تعمل المبدلة 1 لتزويد المحرك بجهد سالب, ويستخدم هذه المبدلة في التطبيقات التي تصل الى 1500KW وتعمل هذه المبدلة في أربعة أرباع ويتم عكس قطبية تيار الثابت أثناء تبديل عمل المبدلات







$$V_d = \frac{3\sqrt{3}V_m}{\pi}\cos\alpha_{a1} \quad for \ 0 \le \alpha_{a1} \le \pi$$

$$V_d = \frac{3\sqrt{3}V_m}{\pi}\cos\alpha_{a2} \quad for \ 0 \le \alpha_{a2} \le \pi$$

$$V_d = \frac{3\sqrt{3}V_m}{\pi}\cos\alpha_{af}$$
 for  $0 \le \alpha_{af} \le \pi$ 

يعطى الجهد المتوسط للجزء الدوار للمبدلة 1

يعطى الجهد المتوسط للجزء الدوار للمبدلة 2 حيث  $lpha_{a2}=\pi-\,lpha_{a1}$ 

يعطى الجهد المتوسط للجزء الثابت

# المراجع

- Power Electronics Circuits Devices and Applications by Muhammad
   Harunur Rashid
- Power Electronics HANDBOOK BY Muhammad Harunur Rashid
- Youtube for matlab Simulink
- Google for images