

KONSOLIDERT SERVICERAPPORT

Kunde: OFA
SO: SO004911
Epost: claus@ofa.no

Dato: 14.01.2026
Kontaktperson: Claus Hede
Tekniker: FHRE



Nr	Servicepunkt	OK	Avvik	N/A	Verdi	Kommentar
UV - ENHET: UV1						
Modell/Type: Wedeco BX100e, Serienummer: MVA14709.2						
Før Service						
	Kartlegg kundens ønske					
1	Fullstendig service	X				
2	Lampebytte?	X				
3	Vask av quartzglass?		x			Bytte glass 2
Visuell Kontroll						
1	Visuell sjekk (Rust?, Lekkasje?, Skader? Etc)	X				
2	Effekt W/m2 i drift			X		
3	Lampetimer	X			0t	Nye Lamper
4	Total driftstid		X			skjerm defekt
5	Antall viske intervaller			x		
Lampebytte						
1	Sjekk lampekabel og plugg (Skader?, Skitt\fukt?)	X				
2	Sjekk pakning i lampetilkobling (Uttørket?, Skadet?, Skitten? Etc)	X				
3	Sjekk tilkoblingspinner i lampeplugg (Sitter de fast?, Irr\Skitt? Etc)	X				
4	Sjekk jording fra lampekabel til reaktor (Sitter de fast?, Irr\Skitt? Etc)	X				
5	Sjekk sensor (Skader?, skitt\fukt?, Rust?)	X				
6	Bytt lamper (Om man ikke bytter alle lamper sørg for at den med mest timer blir montert nærmest sensor(er))	X				
7	Start opp UV og kontroller effekt. (Sørg for at notert effekt er med normal vannflow gjennom reaktor)	X				
8	Reset lampetimer.	X				ny skjerm
Vask av\Bytte av Quartzglass						
1	Sørg for at UV reaktor er tømt for vann og at lufterventiler er åpne	X				
2	Ta ut Quartzglass og vask eller erstatt dem. (Ta bilde av riper og slitasje som ikke kan vaskes bort. Om det må brukes glass med riper bør de settes nærmest sensor)	X				
3	Sett inn Quartzglass igjen (forsiktig bruk håndkraft når man setter inn bolter for å holde glass på plass)	X				
Sjekk av intensitet sensor						
1	Verdi på eksisterende sensor	X			103	w/m3
2	Verdi på referanse sensor	X			98	w/m3
Sluttsamtale med kunde						
1	Sett anlegg tilbake til tilstand som når du kom	X				
2	Gjennomgang av service	X				
3	Signer oblat			X		

Konklusjon/Notater (Felles for alle enheter):

Byta defekt skjerm med ny , lagt inn verdier og referansar på ny skjerm. Byta begge lampar.

Lampa var knust i kvartsglas 2. Kvartsglass ble da byttet siden det da er risiko på å skade ny lampe, eller videre på gammelt kvartsglass.

Utført full service på UV og utført sensortest. Ok

Byttet 2g modul til 3g modul.

Byttet filterplater på trommelfilter og testet.

Lampetimer skal stemme med det som står på skjermen, dvs 14000 timer.