

ここでは、多くの工程で共通する基礎的で重要な作業ポイントについて説明する。

過去の不良の多くが下記の基礎的な作業ポイントを守っていなかったため発生している。

1. 製品・工具をチョイ置きしないこと

調整中の製品や工具を機械内部にチョイ置き(仮置き)しないこと。特にパーツフィーダの台はよく見られるので注意すること。

チョイ置き品が、ワーク受け箱に落下・流入する不具合が過去に発生している。

2. 加工不良品・落下品は『赤箱』に入れる

加工不良品および落下品(落下数10個以内)(設備内だけではなく、フロアへの落下品も含む)は赤箱に入れる。なお、赤箱内の製品は切粉清掃時に廃棄すること。

- * 自分の担当機械の周りに落下品がないか、確認すること。
- * 製品を落下し、落下品を発見時、すぐに赤箱に入れること。
- * 赤箱は各機械に1つずつ設置されている(無い場合は工場長に連絡すること)。
- * 機械不具合や作業ミスなどで製品が大量(10個以上)に落下している場合は工場長へ連絡し、異常品としてロットアウトさせる(M08-001_異常時選別作業ルールに従う)。

3. 調整品は『黄箱』に入れる

調整中の製品(調整品)は黄箱の中に入れて保管する(寸法測定前後も黄箱から出し入れする)。

調整終了後、調整品は全て赤箱に入れる(廃棄する)。

- * 例外的に工具台車の上も調整品を置いても良い。

4. 調整中／段替中／異常処置中は受箱を外す

調整中など不良品が発生する可能性がある作業中は、受箱を排出シュートから外す。

不良品が受箱(良品箱)に流入する恐れがあるため。

- * 受箱を外しにくい設備は、排出シュートにシャッタを挿し込み、受箱に流入しないようにする。

5. ロット加工終了時／段替え終了時は残品確認を実施する

ロット加工終了時／段替え終了時は、製品の流れる経路に沿って残品確認を行う。

検査機排出シュートの残品は、社外不良に直結するので特に注意する。

- * トレーサビリティ確保のため、基本的には同一品であってもロットを混ぜないこと。

6. 抜き取り検査時は外観チェックも実施すること

抜き取り検査時は、寸法の確認だけでなく、製品全体の外観チェック(目視によるキズ・打コン確認)を実施すること。製品にキズ・打コンが発見された場合は、加工済み製品をロットアウトさせ、異常品処置ルールに従う。

7. 画像検査機の『要再検査』の異常発生時は、必ず再検査すること

「要再検査」が表示されているときは、受箱中に「検査 NG 品」が入っている可能性が高い。

必ず再検査する(頻繁に発生する場合は、機械を止めて工場長に報告する)。

《メモ》

- ・異常処置後のテーブル上全てのワークの確認は含めなかった。
→全ての異常に対して常にテーブル1周分の確認は不要だと思われるため。
- ・検査工程で不良を発見した場合は、速やかに前工程(加工工程)に連絡すること。→含めない
→ルールがあいまいになりそうなため。別途検査工程からのフィードバックについて検討する必要がある。

《改訂履歴》

2023.08.21	落下品の落下数によって10個以内場合・10個以上の場合の詳しいルールを追加した。(ルオン)