

ここでは、横穴加工機(KDP 等)で発生した異常品を全数検査する場合の手順について説明する。

全数検査対象…リングゲージ NG 品 (面取部バリなど)・面取なし異常品 (面取ドリル破損時など)

* その他の異常品について判断できない場合は、工場長に連絡すること。

1. インデックステーブル上の製品 (異常品) を全て廃棄する

インデックス上全ての製品 (図 1) を破棄する (赤箱へ投入する)

(インデックス上の製品は全て NG 品の可能性があるため)

《注意》 機械は全てのツールが後退している状態で停止させること



図 1

3. ワーク受箱にある製品を全て専用の黄箱に移し、「選別必要品」の明示がある専用のフタ (図 2) を使用する。

➡ 専用黄箱とフタは異常品置き場 (第 4 工場 2 階) に設置してある。



図 2

4. 異常品シートの必要項目に記入し、フタに挟む

➡ 異常品シートは第 4 工場入口の棚に保管してある

5. 異常品発生時までに加工完了した全ての製品と上記 3 の異常品を異常品置き場へ移動させる

➡ 異常品置き場は第 4 工場 2 階のシャッター付近置く。



図 3

6. 「選別前異常品」を全数検査する

➡ 検査は第 4 工場 2 階の決められた場所 (異常処置エリア) で実施すること

➡ 検査内容、検査担当者は工場長の指示に従うこと

検査内容 : **リングゲージ NG 品 ➡ リングゲージ検査 + 目視検査**

面取なし異常品 ➡ 目視検査

7. 加工完了品は以下の「サカノボリルール」に従い全数検査をする。

《サカノボリルール》

加工したタイミングが最も新しい C 箱から全数検査を行う。

検査した C 箱から 1 つでも NG 品が発見された場合、1 つ前に加工された C 箱中の製品も検査する。

C 箱中全て良品であった場合、それ以前に加工した製品は良品として検査しない (サカノボリ終了)。

8. 全数検査後の良品を通常の工程の製品に戻す

製品が加工途中の場合は、加工機の加工済み置き場へ戻す。

加工完了した場合は、加工済み製品を加工機周辺に仮置きして検査を待つ (「異常品検査待ち」カードをつける)

※ 上記の選別品だけで次工程 (ガラ掛け工程など) に進めないこと。

《メモ》

- ・今後のテーマ:異常品シートの簡素化(現状のものは記入しにくい)
- ・冒頭に「意味」を明記すること。(または画像検査でリングゲージ NG は検出できない)

《改訂履歴》

2021.8.27	異常品置き場を第 4 工場通路付近に設定した
2021.11.4	専用黄箱と専用フタ使用に変更。サカノポリルールの明確化
2023.3.10	バリ NG だけでなく、面取なし異常品も含めた