

貫通検査用ピンの出量が不足した状態でセットすることによって、横穴が貫通していない製品を検出できないトラブルが発生している。ここでは、貫通検査のピンの出量を正しくセットする手順を説明する。

1. 貫通検査用ピンの選定

表 1 の内容に従い、横穴ドリル径に応じた検査用ピンを選ぶ。

(表 1 に含まれない場合は、工場長に相談し決定すること)

横穴ドリル	貫通検査ピン
φ 2.0	φ 1.5
φ 2.1	
φ 2.4	
φ 2.6	
φ 3.4	φ 2.5
φ 4.0	φ 3.0

表 1

2. 貫通検査ユニットの後退(上昇)

カム軸手回しハンドルを回し、貫通検査ユニットを最後端位置(最上昇位置)に移動させる。

※貫通検査ユニット上下用のカムフォロアがカムの凹んだ部分(図 2 の赤丸)になればユニットは最上昇位置にある。



図 1



図 2

3. ワークセットおよびピンの挿入

貫通検査ステーションのカセット(図 3 の赤丸)に製品(未加工品)をセットし、その後貫通検査用のピンを挿入する。

この段階では、チャックはしっかりと締めず、ピンが落ちない程度に軽く締めておく。



図 3

4. ピン出量の調整と正式チャック

ワークの上にピン出量調整用の 2.3mm プレート(図 4)を載せ、検査用ピンをプレートに押し付けながらチャックをしっかりと締める。

チャックを締めた後、調整用プレートと製品を取り外し、片付ける。



図 4

《メモ》 _____

.

《改訂履歴》

2021.11.22	カムフォロアの位置を示す画像を追加