



ここでは先付け加工機(RD)のクランプを調整する手順について説明する。

この手順を実行する前にインデックスとクランプの間に製品を入れる必要がある。

1. 製品クランプ

製品をインデックスと押し棒の間に入れる。

「手回しハンドル」を正転方向(時計方向)に回転させ、製品をクランプさせる。

《ポイント》

製品クランプ開始点=切削送り開始点



切削カム
カムフォロア

2. クランプ用ボルトを締付け、トルクを調整する

トルクレンチでクランプボルトをトルクまで締付ける。

製品直径に応じた締付けトルクを使用する(下表参照)。

《クランプボルト締付けトルク表》

製品直径 (mm)	締付けトルク (N.m)
φ8～φ9	10
φ10～φ12	12



3. インデックス位置決め用ノッチのリミットスイッチ(LS)の調整

LS のランプが点灯するまで、調整ボルトを回す。

LS のランプが点灯したら、ボルトをセンサーに向けて最低 10 度回転させ、ナットをロックする。

センサーランプ

調整ボルト

