



ここでは検査機(25・37号機)における品番段替え後のマスタ確認手順について説明する。

1. 作業する品番のNG マスタを準備する

2. NG マスタを投入する

NG マスタをパーツフィーダの出口(レールシュート側)に製品と混ぜて入れる。

[NG マスタ投入例]の写真を参照する。

《注意》マスタをパーツフィーダ内に入れないこと。

(マスタが製品に混入し、紛失しないようにするため)



NG マスタ投入例

3. NG マスタを流す

自動モードにする。

NG マスタは NG と判定され、NG 箱まで正常に排出されるかを確認する。

《注意》確実に NG マスタが NG 排出されるまで監視すること。

NG マスタの検査結果が OK と判定された場合は工場長に連絡し、「異常停止中」を明示する。

(他の人が再稼働させないため)

4. NG マスタを保管棚へ戻す

NG 排出まで確認できたら、必ず NG マスタを全ての検査機から取出し、保管棚に戻す。

5. 品質管理表に記入・サイン

記入前に、すべての NG マスタが保管棚に揃っていることを確認する。

品質管理表の[作業開始前 NG チェック]欄に

NG マスタの数を記入してサインする。

改定日 2015/4/30 版数(冊)										長谷川製作所				
不良品内容 NG Contents										異常品不通過チェック				
ライン	通数	箱数	種数	不良品	不良品	不良品	不良品	不良品	不良品	作業開始前	作業開始時	作業終了時	作業終了時	作業終了時
箱数	種数	不良品	不良品	不良品	不良品	不良品	不良品	不良品	不良品	NGチェック	異常品	異常品	異常品	異常品
R.G.C	N.B	Fraction	Line	D.G	H.Pa	H.Ba	Chaf	Others	Worker	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1
20	8	2.0							9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1
40	8	4.0							9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1
60	8	4.0							9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1
80	8	4.0							9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1
100	8	4.0							9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1
120	8	4.0							9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1
140	8	4.0							9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1
160	8	4.0							9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1
180	8	4.0							9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1
200	8	4.0							9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1
220	8	4.0							9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1
240	8	4.0							9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1
260	8	4.0							9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1
280	8	4.0							9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1
300	8	4.0							9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1
320	8	4.0							9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1
340	8	4.0							9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1
360	8	4.0							9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1
380	8	4.0							9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1
400	8	4.0							9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1
420	8	4.0							9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1
440	8	4.0							9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1
460	8	4.0							9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1
480	8	4.0							9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1
500	8	4.0							9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1
520	8	4.0							9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1
540	8	4.0							9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1
560	8	4.0							9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1
580	8	4.0							9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1
600	8	4.0							9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1
620	8	4.0							9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1
640	8	4.0							9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1
660	8	4.0							9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1
680	8	4.0							9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1
700	8	4.0							9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1
720	8	4.0							9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1
740	8	4.0							9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1
760	8	4.0							9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1
780	8	4.0							9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1
800	8	4.0							9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1
820	8	4.0							9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1
840	8	4.0							9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1
860	8	4.0							9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1
880	8	4.0							9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1
900	8	4.0							9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1
920	8	4.0							9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1
940	8	4.0							9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1
960	8	4.0							9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1
980	8	4.0							9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1
1000	8	4.0							9/1	9/1	9/1	9/1	9/1	9/1

NG マスタの個数を記入・サイン例

6. 自動運転開始前の準備

道具を片付ける(道具を製品受箱のカバーの上にチョイ置きしない)。

NG 箱・OK 製品箱の残品確認し、中身を空にする。

※流れ確認の製品は全て供給側(パーツフィーダ・補助ホツパ)に戻す。

箱入れ数のカウンタを“ゼロ”リセットする。



《メモ》 _____

・XXXXXXXXXX

《改訂履歴》
