

ここでは画像検査装置のNG品への重大不良確認手順について説明する。

(「NG品」とは、画像検査装置で3回NG判定された製品のことを指す)

1. 対象製品の準備

NG品は図1に示す「NG品入れ」の「確認前」に入っている。

検査機内部に良品用のC箱が残っていないことを確認すること。

確認前



確認後

《注意》重大不良の確認作業中にチョイ置きしないこと！！

(確認後の製品は、「確認後」の箱へ入れる)

図1 NG品入れ

2. NG原因の調査

NG品の数に応じて以下の手順に従う

①NG品が20個以下の場合

NG品を1個ずつ検査装置に投入し検査(原因調査)を行うこと。

☞ピックアップ検査装置の場合:

各個操作の「1サイクル」モードで検査する。

《注意1》排出シュート動作を無効にすること。(NG品を自動排出させないため)

☞横穴検査装置(25・37号機)の場合:

「自動運転」モードで1個ずつ再検査する(各個操作の1サイクルモードがないため)

※注意: 1個ずつ検査した後のNG品はNG品入れ(確認後)に入れること。

②NG品が21～100個の場合

目視で不良を確認する。

③NG品が101個以上の場合

「NG多発異常」として工場長(または上長)に連絡して指示を待つ(機械を稼働させないこと)

《注意》上記①②③の手順で、NG原因調査のためにマスタを使用する場合は、
必ずマスタを「マスタ保管棚」に戻すこと。(マスタの紛失や社外流出を防ぐため)

3. 重大不良の取り扱い

上記手順の中で重大不良が発生した場合は、専用のエフを取り付け、そのエフに下記の項目を記入する。

エフの記入内容…発生日・品番・ロットNo.・加工機No.・発見者

【POINT: 重大不良とは?】

重大不良→未加工、異品混入、外観キズ、面取りズレ、0.3mm以上の寸法不良(①の手順の時のみ)

4. 重大不良確認後のNG品の処理

重大不良品:

「重大異常品BOX」に入れる。

品質管理シートにNG内容・個数を記入する。

工場長(または上長)に連絡すること。(上長は発生対策等の指示をする)

重大不良以外:

「NG品保管BOX」に入れる。

《注意》火曜日品質ミーティング終了後、NG品保管BOXを空にすること。

NG品保管BOX

重大異常品BOX



図2 NG品保管BOXなど



M08-006_画像検査装置_NG判定品の不良内容確認手順.docx

作成 : 2022.10.07 ルオン

最終更新 : 2023.03.23 ルオン

承認:間瀬文博

《メモ》 _____

《改訂履歴》

2023.03.23	09249-08256OKマスタがNG箱にチョイ置きしてマスタがなくなった為、手順2に注意項目追記した。