

ここでは 2D ピックアップ検査機で「要再検査」異常が発生したときの処置手順について説明する。

「要再検査」異常とは

「要再検査」異常(右図)とは機内のOK品受箱内すべての製品を再検査しなければならない異常である。

異常表示画面に表示される内容: **ワーク誤落下異常(要再検査)**

異常の原因: 自動検査中に異品・未検査・NG判定品がOK品受箱に混入したため。

「要再検査」異常が発生した時は下記の手順で処置する



1.OK品受箱を取出し、「選別必要品」用のフタをする

- ・検査機内のOK品受箱を外に引き出す。
- ・OK品受箱に「選別必要品」用のフタをする(右図)。

OK 品受箱

「選別必要品」用フタ



2.異常のリセット、機械停止の明示

- ・「運転選択」ボタンを「各個」モードに合わせる。
- ・「リセット」ボタンを押して異常解除する。
- ・「機械停止中」カードを操作盤に掛ける。

《注意》異常選別中は機械を稼働させないこと。



3.再検査判定された製品の調査

- ・手順1で「選別必要品」用のフタをしたOK品受箱(中の製品含む)を「異常選別作業場所」に移動させる。

《注意》供給ホッパーにリターンしないこと。

- ・異常選別作業を行う。異常選別作業は「M08-001 異常時選別作業ルール」手順書を参照すること。
- ・選別時に発見された異品は**重大不良**として取り扱うこと。
重大不良の取り扱い手順は「M08-006 画像検査装置NG判定品への重大不良確認手順」を参照すること。
- ・品質管理シートに不良内容を記録する。
- ・工場長(または上長)に連絡する。

4.異常選別済正常品を供給ホッパーへリターン

- ・異常選別で正常品と判断された製品を供給ホッパーへリターンする。
- ・機械停止の明示を外す。



5.検査ローラー部周囲の点検

- ・検査ローラーの上部と検査部周囲に製品が残っていないことを確認する。



6.OK品受箱を戻し、自動検査を再開

- ・「OK品受箱」の**中や裏**に製品が残っていないことを確認する。
- ・「OK品受箱」を検査位置に押し込む。
- ・箱入数をリセットする。
- ・「自動選択」ボタンを「自動」モードに合わせ、「自動起動」ボタンを押す。





M08-008 2D ピックアップ検査機「要再検査」異常処置手順書

作成：2023.01.25 ルオン

最終更新：2023.01.28 ルオン

承認：間瀬文博

《メモ》 _____

.

《改訂履歴》
