



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

Instruksi Kerja

No.Dok : IK-OPS-02-45

Rev. : 03

Tanggal : 1 Juni 2018

Hal. : 1 dari 3

INSTRUKSI KERJA
TERMINASI / SPLICING KABEL FIBRE OPTIC (FO)
Referensi : PK-OPS-02 (PROSEDUR KERJA PEMBENTUKAN LOKASI BARU)

Revisi	Date	Alasan perubahan
01	01 Mar 2017	Menyesuaikan dengan SMKP Minerba Permen No 38 tahun 2014
02	01 Jun 2018	Menambahkan sub heading "persyaratan"
03	17 Sept 2021	Menambahkan item : kewajiban melapor ke penagnggung jawab area,mengisi form observasi,melakukan eskalasi kepada pengawas


Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Crew Telco	MKN Telco	Instruksi Kerja

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan


Tanggal, 2 Juni 2023

Tanggal, 5 Juni 2023


(**Jufri Rante**)
Act Supv Telco


(**Joko Triono**)
PJO

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja : Terminasi / splicing kabel fibre optic (FO)	6 Juni 2023	7 Juni 2026
		Page No
		1

 Multi Kontrol Nusantara A Bakti Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-02-45	Rev. : 03
		Tanggal : 1 Juni 2018	Hal. : 2 dari 3
Terminasi / Splicing kabel Fibre Optic (FO)			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan Terminasi atau Splicing kabel fibre Optic
- Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan.

2. Ruang lingkup

- Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan/aktivitas personil yang melakukan pekerjaan Terminasi atau Splicing kabel fibre Optic

3. Persyaratan

- Gunakan Seragam kerja, Sarung Tangan

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

Setelah mendapatkan jobsheet dari supervisor / helpdesk, lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk memastikan kesiapan tahapan proses sebagai berikut :

Teknisi

1. Persiapkan tools yang sesuai dengan pekerjaan
2. Wajib melapor kepada penanggung jawab area atau yang ditunjuk saat tiba dilokasi dan sebelum memulai pekerjaan
3. Lakukan observasi dan Identifikasi bahaya area kerja untuk memastikan pekerjaan aman dilakukan dengan cara mengisi **Form Analisa Bahaya Sebelum Memulai Pekerjaan.**
4. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan maka pekerja wajib menghentikan pekerjaan dan melaporkan ke pengawas.
5. Gunakan Helm jika diluar ruangan
6. Gunakan masker dan kaca mata jika lokasi kerja berdebu
7. Kupas kulit luar kabel FO menggunakan cutter sepanjang 30 – 50 cm.
8. Bersihkan core kabel FO menggunakan lap kain
9. Kupas core kabel FO menggunakan tools khusus pengupas kabel core fibre optic / stripper core
10. Bersihkan core yang telah dikupas menggunakan tisu dan

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	18 September 2021	17 September 2024
Terminasi /Splicing kabel Fibre Optic (FO)		Page No
		2

 Multi Kontrol Nusantara A Savina Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-02-45	Rev. : 03
		Tanggal : 1 Juni 2018	Hal. : 3 dari 3
Terminasi / Splicing kabel Fibre Optic (FO)			

alcohol $\geq 70\%$ - Potong core FO menggunakan cleaver yang terlebih dulu disesuaikan panjangnya dengan posisi cassette pada Optik Termination Box (OTB) atau Closure - Pasang splice slave (pelindung sambungan) disalah satu core yang akan disambung - Masukkan core FO kedalam Fusion / alat penyambung 1 core dikiri dan 1 core di kanan - Hidupkan dan Setting Fusion sesuai type kabel fibre optic single mode atau multi mode (SM atau MM) - Tekan tombol splicing atau tombol hijau pada fusion, setelah terlihat di monitor bahwa potongan core FO telah rata dan bersih (jika belum ulangi dari langkah 5 diatas) - Pastikan nilai loss sambungan lebih kecil dari 0.1 db (jika nilai masih lebih besar ulangi dari langkah 5 diatas) - Posisikan splice sleeve yang telah dimasukkan pada core sebelumnya tepat pada tengah sambungan - Masukkan splice sleeve pada heating fusion - Tunggu sampai proses pemanasan selesai dan kipas pendinginan selesai - Angkat core FO yang telah terpasang Splice sleeve dan masukkan serta susun core FO pada cassette - Lakukan langkah diatas untuk semua core (sesuai permintaan jumlah core yang diinginkan user) - Lakukan test setiap core dari ujung kabel atau OTB menggunakan OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) di dua sisi - Simpan data pengukuran di OTDR untuk bahan pelaporan ke customer. - Bersihkan area kerja - Informasikan ke Helpdesk / supervisor anda bahwa pekerjaan telah selesai. - Lengkapi worksheet termasuk menuliskan material / stock code yang telah digunakan pada saat splicing di worksheet. Dan serahkan ke supervisor anda setelah tiba dikantor.	Teknisi
--	---------

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	18 September 2021	17 September 2024
Terminasi /Splicing kabel Fibre Optic (FO)		Page No
		3