
第6章习题解答

6-1 一台三相笼型异步电动机铭牌数据为:额定电压 $U_N=380V$,额定转速 $n_N=960r/\min$,额定频率 $f_N=50Hz$,定子绕组 Y 联接。由实验测得定子电阻 $R_s=0.35\Omega$,定子漏感 $L_{1s}=0.006H$,定子绕组产生气隙主磁通的等效电感 $L_m=0.26H$,转子电阻 $R_r'=0.5\Omega$,转子漏感 $L_{1r}'=0.007H$,转子参数已折合到定子侧,忽略铁心损耗。 (1). 画出异步电动机 T 型等效电路和简化等效电路;(2). 额定运行时的转差率 s_N ,定子额定电流 I_{1N} 和额定电磁转矩;(3). 定子电压和频率均为额定值时,理想空载时的励磁电流 I_0 ;(4). 定子电压和频率均为额定值时,临界转差率 s_m 和临界转矩 T_m ,画出异步电动机机的机械特性。

解: (1). 异步电动机 T型等效电路和简化等效电路




根据简化等效电路,定子额定电流
$$I_{1N} = \frac{U_N/\sqrt{3}}{\sqrt{(R_s + R_r^{'}/s_N)^2 + [\omega_l(L_{ls} + L_{lr}^{'})]^2}}$$
 额定电磁转矩 $T_e = \frac{3n_p}{\omega_l} I_{1N}^2 \frac{R_r^{'}}{s_N}$,其中, $n_p = \frac{60f_N}{n_l} = \frac{60 \times 50}{1000} = 3$, $\omega_l = 2\pi f_N$

(3). 定子电压和频率均为额定值时,理想空载时的励磁电流
$$I_0 = \frac{U_{_N}/\sqrt{3}}{\sqrt{R_{_s}{^2} + [\omega_{\!_1}(L_{\!_{\! l,s}} + L_{\!_m})]^2}}$$

(4). 定子电压和频率均为额定值时,临界转差率
$$s_m = \frac{R_r^{'}}{\sqrt{R_s^2 + \omega_1^2 (L_{ls} + L_{lr}^{'})^2}}$$


和临界转矩
$$T_{em} = \frac{3n_p(\frac{U_N}{\sqrt{3}})^2}{2\omega_l\left[R_s + \sqrt{R_s^2 + \omega_l^2(L_{ls} + L_{lr})^2}\right]}$$

异步电动机的机械特性



6-2 异步电动机参数如 6-1 题所示,画出调压调速在 $\frac{1}{2}U_N$ 和 $\frac{2}{3}U_N$ 时的机械特性,计算临界转差率 s_m 和临界转矩 T_m ,分析气隙磁通的变化,在额定电流下的电磁转矩,分析在恒转矩负载和风机类负载两种情况下,调压调速的稳定运行范围。

解:调压调速在 $\frac{1}{2}U_N$ 和 $\frac{2}{3}U_N$ 时的机械特性



临界转差率
$$s_m = \frac{R_r^{'}}{\sqrt{R_s^2 + \omega_1^2 (L_{ls} + L_{lr}^{'})^2}}$$

$$\frac{1}{2}U_{\scriptscriptstyle N}$$
时,临界转矩 $T_{\scriptscriptstyle em}=\frac{3n_{\scriptscriptstyle p}(\frac{U_{\scriptscriptstyle N}}{2\sqrt{3}})^2}{2\omega_{\scriptscriptstyle l}\Big[R_{\scriptscriptstyle s}+\sqrt{R_{\scriptscriptstyle s}^2+\omega_{\scriptscriptstyle l}^2(L_{\scriptscriptstyle ls}+L_{\scriptscriptstyle lr}^\prime)^2}\,\Big]}$

气隙磁通
$$\Phi_m \approx \frac{\frac{U_N}{2\sqrt{3}}}{4.44f_1N_sk_{N_s}}$$

$$\frac{2}{3}U_{N}$$
 时,临界转矩 $T_{em} = \frac{3n_{p}(\frac{2}{3\sqrt{3}}U_{N})^{2}}{2\omega_{l}\left[R_{s} + \sqrt{R_{s}^{2} + \omega_{l}^{2}(L_{ls} + L_{lr}^{\prime})^{2}}\right]}$

气隙磁通
$$\Phi_m \approx \frac{\frac{2}{3\sqrt{3}}U_N}{4.44f_1N_sk_N}$$

带恒转矩负载 T_L 工作时,稳定工作范围为 $0 < s < s_m$,带风机类负载运行,调速范围 0 < s < 1。

6-3 异步电动机参数如 6-1 题所示,若定子每相绕组匝数 $N_s=125$,定子基波绕组系数 $k_{N_s}=0.92$,定子电压和频率均为额定值。求:(1). 忽略定子漏阻抗,每极气隙磁通量 \varPhi_m 和气隙磁通在定子每相中异步电动势的有效值 E_g ;(2). 考虑定子漏阻抗,在理想空载和额定负载时的 \varPhi_m 和 E_g ;(3). 比较上述三种情况下, \varPhi_m 和 E_g 的差异,并说明原因。

解: (1). 忽略定子漏阻抗,
$$\frac{U_N}{\sqrt{3}} \approx E_g = 4.44 f_{1N} N_s k_{N_S} \Phi_m$$

(2). 考虑定子漏阻抗,在理想空载时同(1)

额定负载时,根据简化等效电路,定子额定电流 $\frac{\dot{l}}{\kappa_s + R_r^{'}/s_N + j\omega_l(L_{ls} + L_{lr}^{'})}$

$$\vec{I}$$
 $(R_s + j\omega_1 L_{1s})\vec{L}$; $\Phi_m = \frac{E_g}{4.44 f_{1N} N_s k_{Ns}}$

- (3). 忽略定子漏阻抗时,不考虑定子漏阻抗压降,理想空载时,定子漏阻抗压降等于零, 两者相同。考虑定子漏阻抗时,定子漏阻抗压降使得 Φ_m 和 E_g 减小。
- 6-4 接上题,(1). 计算在理想空载和额定负载时的定子磁通 Φ_{ms} 和定子每相绕组感应电动势 E_s ; (2). 转子磁通 Φ_{mr} 和转子绕组中的感应电动势(折合到定子边) E_r ; (3). 分析与比较在额定负载时, Φ_{ms} 和 Φ_{mr} 的差异, E_g 、 E_s 和 E_r 的差异,并说明原因。

解: (1). 定子磁通 Φ_{ms} 和定子每相绕组感应电动势 E_s

理想空载时,
$$I_{\rm l}=0$$
 , 忽略励磁电流(下同), $E_{s}=\frac{U_{N}}{\sqrt{3}}$, $\Phi_{ms}=\frac{E_{s}}{4.44f_{\rm lN}N_{s}k_{N_{s}}}$

额定负载时,根据简化等效电路,定子额定电流 . $\frac{\dot{L}}{\kappa_s + R_r^{'}/s_N + j\omega_l(L_{ls} + \dot{L}_{lr})}$

$$\dot{I}$$
 R_{s} ; $\Phi_{m} = \frac{E_{s}}{4.44 f_{1N} N_{s} k_{N_{s}}}$

理想空载和额定负载时的


(2). 转子磁通 Φ_{mr} 和转子绕组中的感应电动势(折合到定子边) E_r ;

理想空载时,
$$I_{\scriptscriptstyle 1}=0$$
 , $E_{\scriptscriptstyle r}=\frac{U_{\scriptscriptstyle N}}{\sqrt{3}}$, $\Phi_{\scriptscriptstyle mr}=\frac{E_{\scriptscriptstyle r}}{4.44f_{\scriptscriptstyle 1N}N_{\scriptscriptstyle s}k_{\scriptscriptstyle N_{\scriptscriptstyle s}}}$


额定负载时,根据简化等效电路,定子额定电流 $\frac{\mathcal{L}}{\kappa_{s} + R_{s}/s_{N} + j\omega_{1}(L_{ls} + L_{ls})}$

$$I \qquad R_s + R_r'/s_N + j\omega_1(L_{1s} + L_{1r}')] \qquad ; \quad \Phi_{mr} = \frac{E_r}{4.44 f_{1N} N_s k_{N_S}}$$


(3). 额定负载时, $\Phi_{ms} > \Phi_{mr} > \Phi_{mr}$, $E_{s} > E_{g} > E_{r}$,离电机输入端远的反电势小。



- 6-5 按基频以下和基频以上,分析电压频率协调的控制方式,画出(1)恒压恒频正弦波供电时异步电动机的机械特性;(2)基频以下电压—频率协调控制时异步电动机的机械特性;(3)基频以上恒压变频控制时异步电动机的机械特性;(4)画出电压频率特性曲线 U=f(f)。
- 解: (1) 恒压恒频正弦波供电时异步电动机的机械特性; (2) 基频以下电压-频率协调控制时异步电动机的机械特性; (3) 基频以上恒压变频控制时异步电动机的机械特性;




(4) 电压频率特性曲线




6-6 异步电动机参数同 6-1 题,逆变器输出频率 f 等于额定频率 f_N 时,输出电压U 等于额定电压 U_N 。 考虑低频补偿,当频率 f=0 ,输出电压 $U=10\%U_N$ 。 (1) 求出基频以下,电压频率特性曲线 U=f(f) 的表达式,并画出特性曲线;(2)当 f=5Hz 时,比较补偿与不补偿的机械特性曲线,两种情况下的临界转矩 T_{emax} 。

解: (1) 基频以下, 电压频率特性曲线

$$U = f(f) = (\frac{0.9}{f_N}f + 0.1)U_N$$



(2) 补偿与不补偿的机械特性曲线,两种情况下的临界转矩 T_{em}



当 f = 5Hz 时,补偿后电压 $U = f(5) = (\frac{0.9}{50}5 + 0.1)U_N = 0.19U_N$

临界转矩
$$T_{em} = \frac{3n_p(0.19\frac{U_N}{\sqrt{3}})^2}{2 \times 2\pi \times 5 \left[R_s + \sqrt{R_s^2 + \omega_l^2(L_{ls} + L_{lr})^2}\right]}$$

不补偿
$$U = f(5) = \frac{5}{50}U_N = 0.1U_N$$
 临界转矩 $T_{em} = \frac{3n_p(0.1\frac{U_N}{\sqrt{3}})^2}{2\times 2\pi\times 5\left[R_s + \sqrt{R_s^2 + \omega_l^2(L_{ls} + L_{lr}^\prime)^2}\right]}$

6-7 异步电动机基频下调速时,气隙磁通 Φ_m 、定子磁通 Φ_m 、定子磁通 Φ_m 和转子磁通 Φ_m 受负载的变换而变化,要保持恒定需采用电流补偿控制。写出保持三种磁通恒定的电流补偿控制的相量表达式,若仅采用幅值补偿是否可行,比较两者的差异。

解: (1). 定子磁通 Φ_{ms} 恒定的电流补偿控制的相量表达式

$$\dot{U}_{s} = R_{s}\dot{I}_{1} + \dot{E}_{s}$$


(2). 气隙磁通 Φ_m 恒定的电流补偿控制的相量表达式

$$\dot{U}_s = (R_s + j\omega_1 L_{ls})\dot{I}_1 + \dot{E}_{\sigma}$$

(3). 转子磁通 Φ_{mr} 恒定的电流补偿控制的相量表达式

精确的补偿应该是幅值补偿和相位补偿,考虑实现方便的原因,也可仅采用幅值补偿。 6-8 两电平 PWM 逆变器主回路,采用双极性调制时,用"1"表示上桥臂开通,"0"表示上桥臂关断,共有几种开关状态,写出其开关函数。根据开关状态写出其电压空间矢量表达式,画出空间电压矢量图。

解:两电平PWM 逆变器主回路:



采用双极性调制时,忽略死区时间影响,用"1"表示上桥臂开通,"0"表示下桥臂开通,逆变器输出端电压:

$$u_x = \begin{cases} \frac{U_d}{2} & S_x = 1\\ -\frac{U_d}{2} & S_x = 0 \end{cases}$$


$$u_x = \frac{U_d}{2} (2S_x - 1)$$

以直流电源中点它为参考点

$$\boldsymbol{u}_{s} = (u_{A} + u_{B}e^{j\gamma} + u_{C}e^{j2\gamma})$$

	$S_{\scriptscriptstyle A}$	$S_{\scriptscriptstyle B}$	S_C	$u_{\scriptscriptstyle A}$	$u_{\scriptscriptstyle B}$	$u_{\scriptscriptstyle C}$	\boldsymbol{u}_s
\boldsymbol{u}_0	0	0	0	$-\frac{U_d}{2}$	$-\frac{U_d}{2}$	$-\frac{U_d}{2}$	0
u_1	1	0	0	$\frac{U_d}{2}$	$-\frac{U_d}{2}$	$-\frac{U_d}{2}$	$\sqrt{\frac{2}{3}}U_d$
u_2	1	1	0	$\frac{U_d}{2}$	$\frac{U_d}{2}$	$-\frac{U_d}{2}$	$\sqrt{\frac{2}{3}}U_d e^{j\frac{\pi}{3}}$
u_3	0	1	0	$-\frac{U_d}{2}$	$\frac{U_d}{2}$	$-\frac{U_d}{2}$	$\sqrt{\frac{2}{3}}U_d e^{j\frac{2\pi}{3}}$
u_4	0	1	1	$-\frac{U_d}{2}$	$\frac{U_d}{2}$	$\frac{U_d}{2}$	$\sqrt{\frac{2}{3}}U_d e^{j\pi}$
u_5	0	0	1	$-\frac{U_d}{2}$	$-\frac{U_d}{2}$	$\frac{U_d}{2}$	$\sqrt{\frac{2}{3}}U_d e^{j\frac{4\pi}{3}}$
u_6	1	0	1	$\frac{U_d}{2}$	$-\frac{U_d}{2}$	$\frac{U_d}{2}$	$\sqrt{\frac{2}{3}}U_d e^{j\frac{5\pi}{3}}$
u_7	1	1	1	$\frac{U_d}{2}$	$\frac{U_d}{2}$	$\frac{U_d}{2}$	0

空间电压矢量图:



6-9 当三相电压分别为 u_{AO} 、 u_{BO} 、 u_{CO} ,如何定义三相定子电压空间矢量 \mathbf{u}_{AO} 、 \mathbf{u}_{BO} 、 \mathbf{u}_{CO} 和合成矢量 \mathbf{u}_s ,写出他们的表达式。

解: A, B, C 为定子三相绕组的轴线, 定义三相电压空间矢量:


$$u_{AO} = u_{AO}$$

$$u_{BO} = u_{BO}e^{j\gamma}$$

$$u_{CO} = u_{CO}e^{j2\gamma}$$

合成矢量:

$$u_s = u_{AO} + u_{BO} + u_{CO} = u_{AO} + u_{BO}e^{j\gamma} + u_{CO}e^{j2\gamma}$$



6-10 忽略定子电阻的影响,讨论定子电压空间矢量 \mathbf{u}_s 与定子磁链 $\mathbf{\psi}_s$ 的关系,当三相电压 u_{AO} 、 u_{BO} 、 u_{CO} 为正弦对称时,写出电压空间矢量 \mathbf{u}_s 与定子磁链 $\mathbf{\psi}_s$ 的表达式,画出各自 的运动轨迹。

解:用合成空间矢量表示的定子电压方程式:

$$\boldsymbol{u}_s = R_s \boldsymbol{i}_s + \frac{d\boldsymbol{\psi}_s}{dt}$$

忽略定子电阻的影响,

$$\boldsymbol{u}_s \approx \frac{d\boldsymbol{\psi}_s}{dt}$$


$$\Delta \psi_s \approx \int u_s dt$$

即电压空间矢量的积分为定子磁链的增量。 当三相电压为正弦对称时,定子磁链旋转矢量

$$\psi_s = \psi_s e^{j(\omega_l t + \varphi)}$$

电压空间矢量:

$$\boldsymbol{u}_s \approx \boldsymbol{\omega}_1 \boldsymbol{\psi}_s e^{j(\boldsymbol{\omega}_1 t + \frac{\pi}{2} + \boldsymbol{\varphi})}$$




6-11 采用电压空间矢量 PWM 调制方法,若直流电压 $u_{\rm d}$ 恒定,如何协调输出电压与输出频率的关系。

解: 直流电压恒定则六个基本电压空间矢量的幅值一定,

输出频率
$$w_1 \downarrow$$
,
$$\begin{cases} \mathcal{H} \neq \mathbb{B} \quad \exists T_0 = \frac{\pi}{3Nw_1} \uparrow, \\ u_s \downarrow, \because \mathbf{u} \quad u_1 + \frac{t_2}{T_0} \mathbf{u}_2 = \frac{t_1}{T_0} U_d + \frac{t_2}{T_0} U_d e^{i\frac{\pi}{3}}, \frac{t_1}{T_0} \downarrow, \frac{t_2}{T_0} \downarrow \end{cases}$$

 $\therefore t_1 \downarrow, t_2 \downarrow, T - t_1 - t_2 \uparrow$,零矢量作用时间增加,所以插入零矢量可以协调输出电压与输出 频率的关系。



6-12 两电平 PWM 逆变器主回路的输出电压矢量是有限的,若期望输出电压矢量 u_s 的幅值 小于直流电压 u_d ,空间角度 θ 任意,如何用有限的 PWM 逆变器输出电压矢量来逼近期望的输出电压矢量。

解:两电平 PWM 逆变器有六个基本空间电压矢量,这六个基本空间电压矢量将电压空间矢量 分成六个扇区,根据空间角度 θ 确定所在的扇区,然后用扇区所在的两个基本空间电压矢量

分别作用一段时间等效合成期望的输出电压矢量。

6-13 在转速开环变压变频调速系统中需要给定积分环节,论述给定积分环节的原理与作用。

解:由于系统本身没有自动限制起制动电流的作用,因此,频率设定必须通过给定积分算法产生平缓的升速或降速信号,

- 6-14 论述转速闭环转差频率控制系统的控制规律,实现方法以及系统的优缺点。
 - 解:转差频率控制的规律为:
 - (1) 在 $\omega_s \leq \omega_{sm}$ 的范围内,转矩 T_e 基本上与 ω_s 成正比,条件是气隙磁通不变。
- (2)在不同的定子电流值时,接图 5-43 的 $U_s=f(\omega_1,I_s)$ 函数关系控制定子电压和频率,就能保持气隙磁通 σ_m 恒定。

转差频率控制系统的优点是: 转差角频率 ω_s^* 与实测转速 ω 相加后得到定子频率 ω_1^* ,在调速过程中,实际频率 ω_1 随着实际转速 ω 同步地上升或下降,加、减速平滑而且稳定。同时,由于在动态过程中转速调节器 ASR 饱和,系统以对应于 $\omega_{s\max}$ 的最大转矩 $T_{e\max}$ 起、制动,并限制了最大电流 $I_{s\max}$,保证了在允许条件下的快速性。

转差频率控制系统的缺点是:转差频率控制系统是基于异步电动机稳态模型的, $U_s = f(\omega_l, I_s)$ 函数关系中只抓住了定子电流的幅值,转速检测信号不准确或存在干扰都以 正反馈的形式传递到频率控制信号上来。

6-15 用题 6.1 参数计算,转差频率控制系统的临界转差频率 ω_{sm} ,假定系统最大的允许转差频率 $\omega_{smax}=0.9\omega_{sm}$,试计算起动时定子电流。

解:转差频率控制系统的临界转差频率 $\omega_{smax} < \omega_{sm} = \frac{R_r}{L_{lr}}$

起动时定子电流
$$I_{s\max} = \frac{E_g/\omega_l}{\sqrt{\left(\frac{R_r^{'}}{\omega_{s\max}}\right)^2 + L_{lr}^{'2}}}$$
 , 其中 i ($R_s + j\omega_l L_{ls}$).