## 思考题

- 6-1 对于恒转矩负载,为什么调压调速的调速范围不大?电动机机械特性越软,调速范围越大吗?
- 6-2 异步电动机变频调速时,为何要电压协调控制?在整个调速范围内,保持电压恒定是否可行?为何在基频以下时,采用恒压频比控制,而在基频以上保持电压恒定?
- 6-3 异步电动机变频调速时,基频以下和基频以上分别属于恒功率还是恒转矩调速方式?为什么?
- 6-4 基频以下调速可以是恒压频比控制、恒定子磁通、恒气隙磁通和恒转子磁通的控制方式,从机械特性方面分析和比较四种控制方法的优缺点。
- 6-5 常用的交流 PWM 由三种控制方式,分别是 SPWM、CFPWM 和 SVPWM,论述他们的基本特征、各自的优缺点。
- 6-6 分析电流滞环跟踪 PWM 控制中,环宽 h 对电流波动与开关频率的影响

## 河 颞

- 6-5 按基频以下和基频以上,分析电压频率协调的控制方式,画出(1)恒压恒频正弦波供电时异步电动机的机械特性;(2)基频以下电压-频率协调控制时异步电动机的机械特性;(3)基频以上恒压变频控制时异步电动机的机械特性;(4)画出电压频率特性曲线U = f(f)。
- 6-7 异步电动机基频下调速时,气隙磁通 $\Phi_m$ 、定子磁通 $\Phi_m$ 。和转子磁通 $\Phi_m$ 受负载的变换而变化,要保持恒定需采用电流补偿控制。写出保持三种磁通恒定的电流补偿控制的相量表达式,若仅采用幅值补偿是否可行,比较两者的差异。(选做)
- 6-8 两电平 PWM 逆变器主回路,采用双极性调制时,用"1"表示上桥臂开通, "0"表示上桥臂关断,共有几种开关状态,写出其开关函数。根据开关状态写 出其电压空间矢量表达式,画出空间电压矢量图。
- 6-9 当三相电压分别为 $u_{AO}$ 、 $u_{BO}$ 、 $u_{CO}$ ,如何定义三相定子电压空间矢量 $\mathbf{u}_{AO}$ 、 $\mathbf{u}_{BO}$ 、 $\mathbf{u}_{CO}$ 和合成矢量 $\mathbf{u}_{s}$ ,写出他们的表达式。(选做)

- 6-10 忽略定子电阻的影响,讨论定子电压空间矢量 $\mathbf{u}_s$ 与定子磁链 $\mathbf{\psi}_s$ 的关系,
- 当三相电压 $u_{AO}$ 、 $u_{BO}$ 、 $u_{CO}$ 为正弦对称时,写出电压空间矢量 $\mathbf{u}_s$ 与定子磁链 $\mathbf{\psi}_s$ 的表达式,画出各自的运动轨迹。(选做)
- 6-13 在转速开环变压变频调速系统中需要给定积分环节,论述给定积分环节的原理与作用。
- 6-14 论述转速闭环转差频率控制系统的控制规律,实现方法以及系统的优缺点。