Rapport d'inspection thermographie infrarouge



DIRECTION DE LA DISTRIBUTION
DEPARTEMENT MAINTENANCE DISTRIBUTION
SD THIES



Effectués par : Elhadji Malick Fall **Chargé des inspections Thermo/Ultrason**

Mamadou Abdallah CISSE **Chargé des inspections Thermo/Ultrason**

Instrument de mesure : caméra thermographie infrarouge

N° Série : CA-CA. 1950

Date de fin de validité de l'étalonnage : 19/04/2025

Feeders : THIES AVIATION (GROUPEMENT POSTE ACAPES ET ZAC 8).

Nombre de postes :

Feeder : THIES AVIATION

Rédigé par : Elhadji Malick Fall

Vérifié par : Elhadji Malick Fall

Date de Visite : 07/05/2025

Objet : Dans le but d'assurer une meilleure qualité de service, une inspection par thermographie a été effectuée sur le feeder **: THIES AVIATION (GROUPEMENT POSTE ACAPES ET ZAC 8).** Il est à rappeler que la thermographie infrarouge a pour objectif de détecter les anomalies invisibles à l'œil nu tels que les mauvais serrages, les échauffements excessifs. Ainsi, elle permet de prévenir les sinistres en menant une réparation juste à temps. Cela permettra ainsi d'éviter des dommages coûteux et des situations dangereuses. Hormis les échauffements, toutes les anomalies liées au poste (génie civil, accès) seront relevées. Le

présent rapport décrit la méthodologie, synthétise les différents problèmes recensés dans les postes, avant de proposer des recommandations.

Matériel utilisé :

Caméra Thermographie infrarouge : FLUKE Ti S45

Méthodologie d'inspection :

Les équipements faisant l'objet de contrôle dans les postes :

- Le Transformateur
- Les interrupteur-sectionneurs
- Les câbles
- Les isolateurs

Les opérations suivantes ont été faites :

- Calibrage de la caméra par rapport à la température ambiante
- Prise de vues sur tous les équipements à travers la caméra.

L'interprétation des résultats se fera selon les recommandations de la norme IEEE STD C57.152-2013 qui utilise comme critère, l'écart entre la température ambiante et celle mesurée. Les recommandations de cette norme en fonction du degré de criticité sont classées dans le tableau ci-après :

DEGRE DE CRITICITE

Ecart au-dessus T° ambiante	Recommandations	Degré de criticité
0-10	Problèmes possibles ; demande une investigation	1
11-20	Indique un problème probable ; réparer comme le permet le temps	2
21-40	Surveiller jusqu'à ce que des mesures correctives puissent être prises	3
>40	Grand écart, à réparer immédiatement	4

Constats et Analyses :

Postes	Ouvrage	T° Point chaud	T° Ambiante	Constats	Action Préconisées	Degré criticité	T. MASSE	T. NEUTRE
POSTE ACAPES	**POSTE**		34°	Poussiéreux, non alimenté en éclairage	Assurer l'entretien régulier du poste, garantir un éclairage fonctionnel	**1**	**20**	**17**
	T8/1200 A			Echauffement sur tous les phases de la départ 3.	Vérifier les connexions de la phase 1 pour détecter d'éventuels desserrages ou mauvaise contact. Vérifier la charger aussi du Neutre pour s'assurer qu'elle ne dépasse pas les limites spécifiées.	**4**		
POSTE THIONAAX THIAPONG	**POSTE**		28°	Poussiéreux, non alimenté en éclairage.	Assurer l'entretien régulier du poste, garantir un éclairage fonctionnel.	**1**	**Terre non conforme. Merci de raccorder à nouveau les terres.**	
POSTE F10	**POSTE**		30°	Poussiéreux, non alimenté en éclairage.	Assurer l'entretien régulier du poste, garantir un éclairage fonctionnel.	**4**	**Terre vandalisée.**	
POSTE THIONAAX	**POSTE**			Poussiéreux, non alimenté en éclairage.	Assurer l'entretien régulier du poste, garantir un éclairage fonctionnel.	**1**		
POSTE CABINE THIONAAX PEULH	**POSTE**		30°	Poussiéreux, non alimenté en éclairage.	Assurer l'entretien régulier du poste, garantir un éclairage.	**1**	**17**	**19**
POSTE LYCEE TECHNIQUE	**POSTE**		27°	Poussiéreux, non alimenté en éclairage.	Assurer l'entretien régulier du poste, garantir un éclairage.	**1**	**Zone dallée**	
POSTE CABINE GRAND THIALLY	**POSTE**		30°	Poussiéreux, non alimenté en éclairage.	Assurer l'entretien régulier du poste, garantir un éclairage.	**1**	**34**	**37**

POSTE ZAC 9	**POSTE**		23°	Poussiéreux, non alimenté en éclairage.	Assurer l'entretien régulier du poste, garantir un éclairage	**1**	**6,74**	**6,82**
POSTE ZAC 8	**POSTE**		24°	Poussiéreux, non alimenté en éclairage.	Assurer l'entretien régulier du poste, garantir un éclairage	**4**	**68**	**64**

Conclusion

Après inspection, Il faudra résoudre les problèmes signalés pour assurer un service de distribution sans éventuel interruption. Des anomalies ont été détectées au niveau des terres avec un Degré de criticité 4.

ANNEXES

Postes	Images thermographiques
POSTE CFP Echauffement sur tous les phases de la départ 3.	