نوع الماكنه	نوع العطل المبلغ به	تقرير المهندس قبل	تقرير المهندس بعد
لحام فايبر ليزر 1.5KW	شعاع الليزر خارج عن حدود التشغيل.	وجود نقطتين للشعاع في Red Point يتسبب إلى تشتت الشعاع وبالتالى ضعف قوة الشعاع	تم ضبط شعاع الليزر من طريق بط ماتور galvo وعمل ريجلاش للشعاع وتم التشغيل والتأكد من وجود الشعاع فى السنتر و جودة الشعاع في اللحام.
لحام فايبر ليزر 1.5KW	اللحام الذاتى فى الألمنيوم	وجود نقط بعدسة الفوكس والحماية.	تم عمل اجراءات الصيانه للعدسات و حدث خلل فى نقطه الفوكس بالهيد و تم ظبطه من خلال ماتور galvo.
لحام فايبر ليزر 1.5KW	سنتر الشعاع	بعد المراجعة على الماكينة والعدسات وجد تحرك المراية من مكانها.	تم ضبط الشعاع عن طريق ضبط المرأة وعد سات protection وعمل عينات.
لحام فايبر ليزر \ تقطيع فايبر ليزر	توقف ماكينه اللحام عن العمل \ وجود رايش فى قطعية الألمونيوم 3mm	عند فتح الهيد في ماكنة اللحام لا يوجد عدسه فوكس وحماية بسبب تعرضهم للتلف بسرعه. مع وموجود رايش فى قطعية 3mm ألمونيوم.	تم ضبط قطعيه ماكينة الفايبر ليزر في الألمنيوم.\ تم تغيير عدسة الحماية والفوكس لماكنه اللحام \ تم التجربه على لحام الالمونيوم الذاتى \ تم التجربه على لحام الاستانلس \
لحام فايبر ليزر 2KW	وجود لدعه بعدسه الفوكس	وجود تراب على عدسة للفوكس وبعض الطرابيش \ وجود ترحيل من شعاع الليزر \ تشويش في شعاع الليزر بسبب عدسة QBH \ وجود تنفيس من الهيد (غار)	تم تنظيف عدسة الفوكس وعدسة الحماية. تم ضبط شعاع الليزر في المنتصف الماكينة تعمل بشكل جيد لا يوجد تاثير سلبى ناتج عن عدسة QBH
لحام فايبر ليزر 1.5KW	اهتزاز الشعاع عند تحريك الهيد باستمرار	وجود انحناء بكابل الفايبر \ وجود ترحيل بنقطه السنتر \ وجود لدعه بعدسه QBH بعيده عن السنتر \ اهتزاز رأس الشعاع	تم التأكد من ثبات كابل الفايبر فى الهيد \ تم عمل فحص لماتور الgalvo و ضبط سنتر الشعاع \ تم فك كابلات الماتور و تركيبها مره اخرى بعد التنظيف
لحام فايبر ليزر 1.5KW	وجود لدعه فى الred point	تم فحص الredpoint و تأكيد وجود لدعه \ ملاحظه ان عدسات الحمايه الخارجيه و الفوكس سليمه \ وجود لدعه فى عدسه الcollimating	تم تغير العدسة الـ Collinating داخل مقر الشركة وتركب ال Head عند العميل الماكينة تعمل بكفائة.
لحام فايبر ليزر 3KW	لا يوجد شعاع خارج من الهيد	تم الكشف علي الهيد ووجد لدعات موجود بعدسة QBH وعدسات protection	تم تغير العدسات ووضع شريط لاصق علي منطقة QBH وتم تشغيل الماكينة ولا يوجد اي مشاكل
لحام فايبر ليزر 3KW	مشكله فى ابعاد التقطيع	يوجد ترحيل فى محور ال x و يحتاج الى ظبط x and y axis و parameter x	تم معايره و قياس مقدار الترحيل و معايره الأبعادعلى السوفت
لحام فايبر ليزر 3KW	وجود Alarm عند التشغيل	وجود لدعه كبيره فى عدسه الحمايه \ وجود لدعه فى عدسه QBH \ ترحيل فى نقطه تأثير الليزر	تم تغيير عدسه الحمايه و تعمل بشكل جيد فى الحديد اما بالنسبه للألمونيوم يتشتت الشعاعا مما يتسبب فى ضعف اللحام \ تم ضبط سنتر الشعاع
لحام فايبر ليزر	لا يوجد شعاع ليزر خارج	لا يوجد شعاع ليزر خارج	كان يوجد مشكله فى سلك داخل الكارته و تم الحل بشكل نهائى
فايبر ليزر 3KW	مشكله فى التقطيع	مشكله فى عدسات الهيد الداخليه protection + focus + collimation	تم فك الهيد و نقله الى الشركه لتركيب العدسات و العوده به الى العميل
فايبر ليزر 3KW	مشكله في خط الاكسجين ومنظم الغاز		تم تغيير خرطوم الاكسجين الي خرطوم يتحمل الي 15 بار وتغيير المنظم بمنظم ايطالي

فايبر ليزر 3KW	مشكلة الهيد بيخبط فى الخامة	تم فك cover محور z والكشف عن اسلاك الموتور والحساسات وتنضيفها ولم نلاحظ اي تلف او اي قطع او فصل من فيشة الموتور او الانكودر تم فك السيراميكا وتنظيفها وتركيبها مره اخرى و الماكينه تعمل بحاله جيده ف التقطيع ملاحظه : العميل يستخدم nozzel 3 singl اثناء القطع على خامه سُمكها 2.5 mm ونوع الخامه Galvanized steel نصيحتي للعميل بتغير ال nozzel الى 1.5 single وبفك الدكتات وجد ان كمية الزيت الخارج من المزيته اكبر من المعتاد وتم ضبط اعدادات المزيته وتقليل مدة التزيت و ابلاغ العميل بتنضيف الماكينه وبفحص العدسات باستخدام ورقه بيضاء لوحظ وجود نقط سوداء في دائرة اللون الاحمر وذلك اثناء ازالة عدسة الحمايه السفليه والعليا وبالتالي أُرجح ان الماكينه تحتاج لتغير عدسات ال focus وال colimated في اقرب مُده حتى لا تحتاج لتغير عدسات الحمايه ولكن قبل التغير ننتظر مده اسبوعين اثناء عمل الماكينه ب nozzel 1.5 singl ونأخذ feedback من العميل في حالة ان عدد عدسات الحمايه التالفه بيقل نفك الهيد ونغير عدسات الحمايه الداخليه لو النتيجه افضل يستمر العميل في العمل في حالة استمرار تلف عدسات الحمايه بكثره نقوم بتغير العدسات الداخليه	
فايبر ليزر 12KW	تسريب فى الزيت فى محور z\x و ارتفاع حراره عدسه الحمايه	تسريب فى وصلات labricate system و ارتفاع حراره العدسه نتيجه نقطه فى عدسه الcollimating	تم تغيير الوصلات و حل مشكله التسريب و المزيته تعمل جيدا \ تم تغيير طقم عدسات الحمايه للهيد و ما زالت مشكله الحرارهقائمه بسبب وجود لدعه فى عدسه الfocus لحين تغييرها
فايبر ليزر 3KW	صيانه دوريه + ضبط 16mm Layer	مشكلة في القطعيه فى العموم - ارتفاع حرام الشيلر - في السورس alarm.	مراجعة اعدادت الكومبرسور وفحصه وجد ان عدد ساعات العمل ٢٣٤ ساعه مع التوصيه بتغير الزيت كل ٥٠٠ ساعه مراجعة المزيته والزيت الموجود على الجرايد والمزيته تعمل بشكل طبيعي . تنظيف الهيد مع توصية العميل بضرورة تنظيفها بشكل مستمر لصق الفواصل بالهيد بلصق دوكو عريض لمنع تسرب الغبار والاتربه والحفاظ على العدسات وزن الهيد والتأكيد على ربط المسامير ضبط قطعيه 2,2.5,3mm هواء كان بها رايش ضبط قطعية 16 mm مع ضبط اعدادات الثقب الخاص بالقطعيه "مُرفق صورة ال layer بإعدادات ال pierce " ارتفاع حرارة الشيلر ل 31.5 اثناء التقطيع على خامه 16 mm مع ظهور alarm في السورس تم حل المشكله بتنظيف الشيلر بالهواء وعمل reset للسورس وعودة العمل بشكل طبيعي.
فايبر ليزر 3KW	وجود تعريجه فى 16mm	وجود تعريجه فى ثخانه 16 mm و تم ظبط layers من قبل العميل و تعمل بشكل جيد	تم ضبط 4-8-10 mm layers و محاوله الحضول على افضل نتيجه لل16 و لكن ما زال يوجد تعريجه
فايبر ليزر 3KW	وجود نقطه سوداء فى الredpoint مع اختلال القطعيه	وجود نقطه سوداء فى الredpoint مع اختلال القطعيه	تم فك الهيد و تغير عدسه الحمايه الداخليه و ضبط مركز الشعاع و مراجعه الlayers
فايبر ليزر 3KW	ضبط layers	وجود لدعه فى عدسه الحمايه مقاس 24.9 \ وجود لدعه فى عدسه من العدسات الداخليه \ وجود كسر فى كرستاله كابل الفايبر	تم تغيير العدسه \ تم ضبط الlayer 3mm من حيث الرايش \ ضبط pierce 10mm

لحام فايبر ليزر 1.5KW	تسليم الماكنه	وجود لدعه فى عدسات الحمايه الخارجيه \ وجود تشتت فى شعاع الليزر	تم مراجعه عدسات الهيد و تأكيد ان عدسه الQBH غير نظيفه و تم التنظيف و التشغيل مع استمرار التشتت و لكن ليس بنفس النسبه و نتج عنها حرق عدسات الحمايه\ تم تغيير عدسه QBH
فايبر ليزر 3KW	صيانه دوريه و مراجعه على العدسات	وجود نقط فى العدسات الداخليه و الماكينه تعمل بشكل جيد	تحتاج تغيير عدسه الcollimation و مراجعه عدسات الهيد
فايبر ليزر 3KW	ارتفاع حرارة السيد الشيلر - وجود نقط في العدسات	وجود غبار علىالهيد والشيلر وجود نقط فى الredpoint	تم تنظيف الشيلر بالهواء. - بعد فك السيد لفحصه وجود تلف في المسايرالموجوده فى مقدمة الهيد \ تم فك المسمار فى مخرطه. و بفحص الهيد وجد نقطه فى عدسه ال collimation مع سقوط عدسه QBH داخل الهيد مع جزء من الholder تم تنظيف عدسه الQBH و اعاده تركيبها و الهيد لحين تغيير عدسه ال collimation
فايبر ليزر 3KW	وجود رايش وعدم انتظام القطعيه مع التخانات المختلفه وجود نقط سوداء في شعاع الليزر اثناء التجربه		تم فك الهيد من الماكينه وفحصه مبدئيا بالنظر بكشاف الموبايل ..لوحظ وجود نقرات في العدسات تم فك طقم العدسات وتبديله بالكامل بعيد عن الماكينه في غرفه مغلقه وتركيب الهيد في مكانه وتشغيل الماكينه والتجربه على لوح ٤ مم باستخدام الاكسجين وضبط قطعية ٢مم بدون رايش وضبط قطعية ٣ مم مع وجود نسبه بسيطه من الرايش ضبط وحل مشكلة الهواء في الماكينه وفصل خط الهواء عن خط الاكسجين الماكينه تعمل بحاله جيده
فايبر ليزر 3KW	سماع صوت خشن في محور Z ، يتبعه Alarm بعد استمرار التشغيل.	اثناء تواجدي عند العميل لاحظت توقف الماكينه عند عمل home وظهور alarm Z axis servo alarm	عند فحص كابلات موتور ال Z لوحظ وجود صوت عند لمس الاسلاك وبالمتابعه عند لمس كابلات الحساسات في محور z يظهر الصوت عند الحركه الاجراء: فك فيشة الحساسات وتنظيفها واعادة تركيبها لوحظ استمرار وجود الصوت مع عدم ظهور alarm على درايف محور ال z وبتتبع كابلات الانكودر وجد خروج كابل من مكانه في الفيشه المتصله بفيشة الانكودر وعند توصيله في مكانه يخرج مره اخرى الاجراء المتبع توصيل السلك المفصول في مكانه في فيشة الانكودر مع عدم قطع سلك فيشة الانكودر تم التركيب والتجربه بالقطع على الماكينه ولم يظهر العطل مره اخرى _شكوى العميل من الزيت تم تشغيل تزيت اتوماتك من الكمبيوتر مع كشف دكت محور x ولوحظ عدم خروج الزيت الاجراء المتبع تم تنظيف الجرايد في محور x والدخول على التزيت من شاشة الكمبيوتر وتقليل سرعة التزيت مع زيادة عدد مرات التزيت ويرجى التنبيه على مهندس التسليم بأن يقوم بتبليغ العميل بفك الدكت كل مده وتنظيفه وتزيته يدويا شكوى اخرى من العميل باستهلاك الكمبروسر للكهرباء تم تعديل وقت التشغيل والايقاف في الكومبرسور فيما يتناسب مع احتياجات القطع شكوى اخرى

فايبر ليزر 3KW	حساس الواي مكسورين نتيجه التصادم بتاع الماكينه مره في الصدادات الخلفيه ومره في الحائط \ تسريب من السيراميك		proximity من اتجاه اليسار وتركيب (Gantry) تم فك الجزئ الخاص بشاسيه -١ ولحام الاسلاك بالقاصدير وعمل تطويلة للسلك لقصر سلك الحساس الجديد sensor والتأكد من التوصيلات وعمل ريجلاش علي البالتة المعدن الموجودة بالماكينة-٢ لتوقف الماكينة في الوقت global parameters من soft limit تم تفعيل امر-٣ المناسب قبل الاستدام بالصدادة ودي كانت المشكلة الاساسية في كسر الحساس (Jog) والصدادات بالذات اثناء تحريك بسرعة A3 من 0 ل + limit وتغير configuration for cypcut وتفعيل الحساس من-٤ للتوافق مع الحساس القديم وتم التشغيل بدون اي مشاكل NO ل NC والتغير من وتم تركيب الصدادات المكسورة عن طريق فك الجانب الايسر من شاسية الماكينة وفك-٥ المسامير المكسورة عن طريق فني خراطة وتركيب الصدادات مرة اخري وتشغيل الجزئ الميكانيكي بالكامل للماكينة فاتم تغير السيراميكا بدون Nozzle Module وجود تسريب هواء بشكل واضح في-٧ جوان وملاحظة وجود تسريب بسيط لايذكر ولا يتسبب بأي مشاكل للعميل وتم التسليم بدون اي مشاكل ان شاء الله
فايبر ليزر 6KW	مشكله فى المقاسات \ Air alarm	يلزم ظبط الlead اشناء تشغيل خامه الاستانلس	تم حل مشكله المقاسات عن طريق ظبط الlead و تم حل مشكله الهواء
فايبر ليزر 6KW	سخونه الهيد عند القطع فى التخانات العاليه	تم غسيل عدسات الfocus و الcollimation بمحلول canon و هناك لدعه فى عدسه الQBH	تم تقطيع تخانات حتى 14 بجوده عاليه و لكن فى التخانات العاليه 20 و 25 توجد سخونه فى الهيد
فايبر ليزر 3KW	المكنه مبطقطعش نهائى	تلف عدسات الهيد protection , focus , collimation	تم تغيير العدسات و ظبط layers
فايبر ليزر 3KW	عدم وجود زيت بالمزيته \ وجود نقط سوداء بشعاع الليزر		تم تزويد زيت و ظبط الفوكس \ تم تغيير عدسه الprotection لوجود لدعه
فايبر ليزر	تنظيف عدسات	يوجد تراب على العدسات و درجه الحراره مرتفعه عن الطبيعى	تم فك عدسات الهيد بالكامل و تنظيفها
fiber laser welding 2kw \ fiber laser 1.5kw	صيانه دوريه	الكومبرسور 559 ساعات عمل \ ماكينه اللحام بدون منظم	تم فحص الكومبرسور و مراجعه ساعات العمل \ تم شرح كيفيه تصفير الكومبرسور بعد تغييرالزيت للعميل \ تم تنظيف فلاتر الهواء الخاجيه للشيلر \ تم مراجعه القطعيه المستخدمه \ مراجعه اعدادات ماكينه اللحام
fiber laser 1.5kw	ترس مفكوك \ compressor alarm	ترس مفكوك نتيجه تراكم الرايش \ وجود alarm فى الكومبرسور مع تغيير الزيت	تم تنظيف محور الy و اعاده تركيب الترس مكانه \ ضبط منسوب الزيت و ازاله الalarm \ تغيير مياه الشيلر
فايبر ليزر	خروج ماء من الهيد مع عدم انتظام شعاع الليزر وصعوبة ضبطه واحتمال تغيير عدسات	لدعه في الكريستاله الهيد كان راكب ب ٣ مسامير فقط وجود غبارفي العدسات الداخليه	فحص صمامات الكومبرسور Auto drain valve وكانت متوقفه تم ضبطها لتصريف الماء تم تنظيف عدسة ال Qbh إعادة تركيب السيراميكا في وضعها الطبيعي "كانت راكبه غلط" الكريستاله بها نقره وغير نظيفه وعليها بصمات تم تنظيفها بكحول ٩٩ تم فك الهيد وتنظيف العدسات الداخليه من الغبار تركيب الهيد ووزنه ضبط الشعاع تم فك الهيد مره اخرى وتغيير عدسة الفوكس ل ١٢٥ "العميل كان مركب عدسه ١٥٥ غير مطابقة مع مواصفات الهيد" تم ضبط الهيد وتركيبه وتقطيع لوح استانلس الهيد يعمل بحاله جيده بدون حراره
fiber laser welding 1.5kw \ fiber laser 1.5kw	صيانه دوريه	وجود رايش في تخانه (1.5-2) هواء \ وجود لدعات في عدسة حماية الماكينة تؤدى الى ضعف الشعاع \ ترحيل فى سنتر شعاع ليزر .	تم ضغط لير (1,5,2) حديد مع وجود رايش بسيط وتم ضبط نقطة ال Center تم ضغط لير (15,13,12 mm) حديد (صاج اسود) . تم تغير عدسة الحماية الخارجيه - وضبط الشعاع الليزر . الماكنة تعمل بشكل جيد

فايبر ليزر 3KW	تسليم وتركيب ماكينة فايبر ليزر		تثبيت جسم الماكينه بمكانه النهائي ووزنه باستخدام ميزان مياه. _تركيب و وزن رأس القطع بميزان مياه. _توصيل كابلات الباور والانكودر بالدريفرات واشارة الاتوفوكس. _توصيل الأرضي" protective earth " في جسم الماكينه و وحدة الكنترول و مثبت الجهد. _توصيل كابل الفايبر ليزر من مصدره إلى رأس القطع . _توصيل باور واشارات الباور سورس . _توصيل باور واشارات الشيلر. _توصيل خراطيم التبريد من الشيلر للباور سورس والهيد. _توصيل خراطيم الهواء في اماكنها في الماكينه والهيد _معايرة الProportional Valve . _شرح تزيت الماكينه من برنامج cypcut . _شرح استخدام الغاز (اكسجين،هواء،نيتروجين) _شرح واجهة البرنامج " layer,parameter,focus,follow، Movment, -التدريب على ضبط التصميم على ميول اللوح find edg. -شرح الادوات الاتيه sort,find edg,leadin,start point ,cooling point co edg،microjoint Duplicate,invisable line التعامل مع الاعطال البسيطه -ضبط تركيز الشعاع -ضبط ميزان الهيد في حالة الاصطدام بالخطأ في الخامات -عمل calibration للماكينه من BCS100 _شرح اماكن الحساسات وكيفية الحفاظ عليهم -تدريب العميل على تشغيل الماكينه وتغيير العدسات وضبط اعدادات قطع وثقب لكل خامه.
فايبر ليزر 3KW	العطل المبلغ به وجود alarm ف الشيلر E11	مركبين nozzel 3 singl bodor على الهيد لقطع 10mm دورة المياه في الهيد غير متصله دخل دورة تبريد الهيد مُقتصر على ال QBH	فك دورة المياه الداخله للهيد وضغطها بالكومبرسيور واخراج الرواسب فك دورة المياه الداخله للشيلر وضغطها وجود كتم في دورة تبريد الهيد وضغط الهواء غير قادر على اخراجها ال Alarm مازال موجود ولكن غير مؤثر على الماكينه
فايبر ليزر	بلى تالف فى محور ال y و ليميت محور الY	تم تغيير بلى تالف فى محور ال y و ليميت محور الY	
فايبر ليزر 3KW	صيانه دوريه		مراجعه الredpoint و فحص العدسات \ تدريب العميل على ضبط الشعاع \ تدريب العميل على عمل معايره BSC100
فايبر ليزر 3KW	مشكله فى حراره النوزل و تقطيع سيء		تم تغيير العدسات بالكامل

اسم العميل	التاريخ	Column1
م محمد جمال - الجماليه	15/7/2025	1
م محمد جمال - الجماليه	25/6/2025	2
م محمد جمال - الجماليه	19/7/2025	3
عبد الوهاب احمد - قويسنا	14/7/2025	4
ورشه 3 - العباسيه	12/8/2025	5
م يحي بدران - التجمع الثالث	1/9/2025	6
م محمد جمال - الجماليه	17/9/2025	7
matger - التجمع الثالث	16/6/2025	8
matger - التجمع الثالث	7/7/2025	9
matger - التجمع الثالث	17/9/2025	10
م جهاد - قليوب	26/5/2025	11
حسين-قليوب	24/6/2025	12
		13

14	31/5/2025	حسين-قليوب
15	3/7/2025	محمد ماهر - السنبلاوين
16	23/6/2025	عصام الدسوقى - كفر الزيات
17	14/8/2025	عصام الدسوقى - كفر الزيات
18	10/9/2025	عصام الدسوقى - كفر الزيات
19	21/9/2025	عصام الدسوقى - كفر الزيات

		20
محمد ابو فياض - اولاد صقر	2/9/2025	22
محمد ابو فياض - اولاد صقر	24/7/2025	23
محمد ابو فياض - اولاد صقر	3/6/2025	24
محمد ابو فياض - اولاد صقر	28/5/2025	25

26	27/5/2025	عبد الرحمن هيده - ميت غمر
27	22/9/2025	وليد صقر - قليوب
28	10/7/2025	وليد صقر - قليوب
29	23/6/2025	عصام - سوهاج
30	2/6/2025	احمد العربى - العاشر من رمضان
31	5/7/2025	محمد الدسوقى - قليوب
32	2/7/2025	الحاج احمد اسماعيل - طنطا
33	7/9/2025	الحاج احمد اسماعيل - طنطا
34	10/7/2025	م\ احمد الجوهرى - دمياط
35	13/9/2025	م عبد الوهاب - قويسنا

36	5/8/2025	عماد دويدار
37	6/8/2025	ارمورد جروب
38	6/8/2025	عبد الرحمن هيده - ميت غمر
39	24/9/2025	شركة عربو العاشر من رمضان فايب ليزر
40	23/7/2025	محمد شحته - قليوب