

11 CAUSAS Y SOLUCIONES DE ERRORES Y FALLOS

11.1 Resumen

En este capítulo se describen las causas posibles de anomalías y averías así como las acciones correctivas.

Si falla la máquina de pesaje y se muestra un mensaje de error en la unidad de control remoto, consulte "11.2 Display de error y acción". Si falla la máquina de pesaje pero no se muestra ningún error, consulte "11.3 Fallos y averías de la máquina de pesaje".

Para más medidas técnicas, consulte "11.4 Resolución de problemas".

Si no es posible determinar la causa o acción apropiada para resolver los fallos o averías, o cuando la máquina de pesaje no regresa a su condición normal, póngase en contacto con su distribuidor o el servicio de atención al cliente de Ishida.



PELIGRO

- **Toda revisión y mantenimiento del cuerpo principal, cuatro de mandos o cuatro operativo debe realizarse por electricistas de mantenimiento debidamente cualificados.**
- **Cuando se esté trabajando en la máquina de pesaje de peso con la cubierta principal abierta, no toque las piezas que tengan corriente.**



ATENCIÓN

- **Para inspección y reparación, el operario debe apagar y cerrar con llave el interruptor de alimentación principal, manteniendo la llave en su posesión durante los trabajos. (Consulte "1.6 Corte de alimentación eléctrica e indicación")**
- **A la hora de realizar tareas de revisión o reparación, debe indicarse claramente a los demás operadores que se están realizando tareas de revisión y reparación.**
- **A la hora de realizar tareas de mantenimiento o inspección para el cuerpo principal de la máquina de pesaje, deberá apagarse el interruptor de alimentación principal y dejar pasar 5 minutos como mínimo antes de iniciarse los trabajos.**
- **A la hora de realizar tareas de revisión y reparación en la parte superior de la máquina de pesaje, utilice un andamio o escalera apropiados para evitar caídas.**

<Índice>

- Display de error y acción
- Avería de la máquina de pesaje, causa y acción

<Propósito>

- Comprender y dominar el método de manejo y acción para resolver los problemas surgidos durante la operación, con el fin de mejorar la eficacia operativa de la máquina de pesaje.

<A quién va dirigido este manual>

- Administrador de sistema
- Ingenieros de mantenimiento

11.2 Display de error y acción

Si se produce un error durante la operación, drenaje o ajuste a cero, se muestra un mensaje de error en la pantalla la unidad de control remoto.

Existen siete patrones de pantalla de mensajes de error en función del método de display, sonido de alarma o estado de la máquina de pesaje. (Consulte "Tabla 11-1")

Las acciones correctivas que deben tomarse en caso de error varían en función del patrón de la pantalla error. Compruebe el patrón de pantalla del error, haciendo referencia a los detalles de cada patrón descritos en "11.2.1 Patrón 1" a "11.2.7 Patrón 7", para anular el display de error y tomar las acciones correctivas.

Tabla 11-1

Patrón de pantalla error	Nombre de error	Condición de la máquina de pesaje
Patrón 1	• [ERROR DE CERO] (Ajuste a cero automático) • [ERROR DE PESO EXCEDIDO] • [ERROR DE SOBREESCALA] ERROR DE WH, PH, RS, TH y DTH • [ERROR DEL PESO PIEZA] (Especificación de pesaje de configuración N)	• Suena la alarma de error • Se detiene la operación (Consulte "11.2.1 Patrón 1")
Patrón 2	• [ERROR DE CERO] (Ajuste a cero manual) • [ERROR DE AJUSTE] • [ERROR DE RED] • [CONTROLAR ERROR] (Especificación de pesaje de configuración N) • [ERROR DE FDRV]	• Suena la alarma de error • Se detiene la operación (Consulte "11.2.2 Patrón 2")
Patrón 3	• [ATENCIÓN: SIN TRANSMISIÓN] • [ATENCIÓN: SIN RESPUESTA] • [PRODUCTO BAJO] • [ATENCIÓN: SOBREESCALA] • [ATENCIÓN: CABEZAL DESCONECTADO] • [ATENCIÓN: ERROR DE PESO EXCEDIDO] • [RCU parada ventilador. Contactar con servicio de fábrica.] • [ATENCIÓN: ERROR DE AUTO CERO] • [ATENCIÓN: ERROR DE COMUNICACIÓN] • [ATENCIÓN: CONTROLAR ERROR] • ATENCIÓN: ERROR DE PH y WH	• Suena la alarma de error (Consulte "11.2.3 Patrón 3")
Patrón 4	• [Puede estar corrupta la memoria de <Establecer producto>.] • [puede estar alterada la memoria de < Ajus. espec. pesaje>.] • [Puede estar alterada la memoria <Ajus.Espec.Calc.Combi>] • [Puede estar alterada la memoria de <Ajuste de método de sección>] • [Puede estar alterada la memoria de <AJUSTE de control de alimentador>] • [Puede estar alterada la memoria de <Ajuste de enlace de envasadora>] • [Error de COPIADO / inicialización]	• Alarma de advertencia - Se detiene la operación (Consulte "11.2.4 Patrón 4") - Este error se muestra únicamente cuando se detiene la operación de la máquina de pesaje.
Patrón 5	• [Derrame de total!]	• Suena la alarma de error • Se detiene la operación (Consulte "11.2.5 Patrón 5")

Tabla 11-1

Patrón de pantalla error	Nombre de error	Condición de la máquina de pesaje
Patrón 6	• [Error de firmware de ADC]	• Se detiene la operación • Alimentación eléctrica apagada (Consulte "11.2.6 Patrón 6")
Patrón 7	• [ERROR DE TRANSFERENCIA DE FICHERO]	• Suena la alarma de error (Consulte "11.2.7 Patrón 7")

11.2.1 Patrón 1

Si se produce un error durante la operación, drenaje o ajuste a cero, suena una alarma de aviso y automáticamente se detiene la máquina de pesaje.

Además, se muestran en pantalla la unidad de control remoto: nombre de error, ubicación de error, descripción de error y resultado, causa error y su medida correctiva.

Cuando se produce un error de patrón 1, consulte "Tabla 11-2" para eliminar la causa del error y subsanarlo.

Tabla 11-2

Nombre de error/ Descripción de error	Causa	Acción
[ERROR CERO]	1.El producto pesado sigue en la tolva de pesaje. 2.Se está derramando producto pesado de la tolva de depósito. SUGERENCIA • Este error se produce cuando el ajuste a cero supera el límite permisible de ajuste a cero debido a la causa arriba indicada.	Tras comprobar lo siguiente, realice el ajuste a cero manual. 1.Retirar los productos que siguen en la tolva de pesaje. 2.Compruebe que no haya tornillos sueltos, rotos o faltantes en la tolva de pesaje. Si no es posible reparar, póngase en contacto con su distribuidor o el servicio de atención al cliente de Ishida para solicitar la reparación. 3.Si no es posible la reparación mediante las acciones correctivas 1 y 2 anteriores, existe la posibilidad de que haya avería en la placa ADC o fallo de alimentación eléctrica. Contacte con su distribuidor o servicio de atención al cliente Ishida. (Consulte "Tabla 11-10 ")

Tabla 11-2

Nombre de error/ Descripción de error	Causa	Acción
[ERROR DE PESO EXCEDIDO] / No se ha obtenido combinación correcta a partir del cálculo.	1. Alimentación excesiva de producto a la tolva de pesaje. 2. Alimentación excesiva de producto a la mesa de dispersión o al alimentador de dispersión. 3. El valor de ajuste del límite peso superior es pequeño. SUGERENCIA • Este error se produce cuando no puede obtenerse el resultado correcto de pesaje de combinación, y todos los pesos de combinación son faltantes o excedentes, o cuando se produce un exceso de peso repetidamente debido a vibraciones, etc. para el número de veces indicado durante la recomprobación. Si el peso excedente está ajustado para descarga automática, no se detendrá la producción debido a este error, y se mostrará un mensaje de aviso en la parte inferior de la pantalla la unidad de control remoto.	1. Si se seleccionan los cabezales 1-3 para combinación, la cantidad de producto entregado es excesiva. En este caso, debe reducirse la amplitud o el tiempo del alimentador. 2. Con el fin de impedir la entrega excesiva de productos, disminuya la cantidad de productos entregados desde la transportadora de alimentación, o baje la ubicación de la célula fotoeléctrica de control de alimentación, o disminuya el peso de dispersión. 3. Para productos de gran peso unitario, aumente el límite peso superior.

Tabla 11-2

Nombre de error/ Descripción de error	Causa	Acción
[ERROR DE SOBREENSCALA] / Se detecta peso que supera TW + UL.	1. Alimentación excesiva de producto a la tolva de pesaje. 2. La ubicación de alimentación desde el alimentador es de lado único. 3. La ubicación de la célula fotoeléctrica de control de alimentación es incorrecta. SUGERENCIA - Este error se produce cuando el producto pesado sobre "peso nominativo + límite de peso superior" o "número nominativo ajustado + límite del número superior" se suministra a un cabezal, y cuando el número de cabezales de sobreescala supera el valor ajustado. Si existe un cabezal de sobreescala durante la operación, se producirá un error de sobreescala cuando se detenga la operación, incluso si el número de cabezales de sobreescala es inferior al valor ajustado. Asimismo, para los cabezales de escala total (cuando el producto pesado que supera el límite de peso se suministra a un cabezal), se produce un error de su escala cuando se detiene la operación. - Si la sobreescala está ajustada para descarga automática, no se detendrá la producción debido a este error, y se mostrará un mensaje de aviso en la parte inferior de la pantalla la unidad de control remoto. Sin embargo, para los cabezales de escala total que no descarguen productos automáticamente durante la operación, se producirá un error de sobreescala cuando se detenga la operación.	1. Disminuya la amplitud o el tiempo del alimentador mediante ajuste de alimentador. 2. Ajuste la ubicación del alimentador (rampa de entrada) de forma que la ubicación de alimentación se centre en la mesa de dispersión. 3. Demasiados productos se depositan en la unidad de dispersión porque la ubicación de la célula fotoeléctrica de control de alimentación está demasiado alta. Baje la ubicación de la célula fotoeléctrica de control de alimentación. (Consulte "Tabla 11-10")

Tabla 11-2

Nombre de error/ Descripción de error	Causa	Acción
**ERROR / ERROR DE ACCIONAMIENTO DE MOTOR PASO A PASO No se abre/cierra correctamente la tolva. (PH, WH, RS, TH y DTH)	1.Producto atascado. SUGERENCIA Este error se produce en caso de avería de tolva en los casos en que se atasquen productos en la tolva o el motor no funcione correctamente debido a carga excesiva.	1.Retire los productos atascados de la tolva. 2. Compruebe que no haya tornillos sueltos, rotos o faltantes en la tolva. Si no es posible reparar, póngase en contacto con su distribuidor o el servicio de atención al cliente de Ishida para solicitar la reparación. 3. Si vuelve a producirse el error después de haberse subsanado, compruebe la temporización. Si sigue produciéndose este error, corte y luego reanude la alimentación eléctrica. (Consulte "Tabla 11-10")
**ERROR / ERROR DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA El motor no está recibiendo energía eléctrica. (PH, WH, RS, TH y DTH)	- Se ha fundido el fusible en el cuerpo principal. SUGERENCIA - Este error se produce cuando no se suministra energía eléctrica a la unidad motriz.	1.Cambiar el fusible.
**ERROR / ERROR DE CÁLCULO DE PATRÓN DE ACCIONAMIENTO (PH, WH, RS, TH y DTH)	1.El ajuste del parámetro de acción de tolva es incorrecto.	1. Inicialice el ajuste de la especificación de accionamiento.
**ERROR / ERROR DE NO RECEPCIÓN DE PARÁMETRO DE ACCIONAMIENTO (PH, WH, RS, TH y DTH)	1.Hay interferencia en la comunicación debido a pérdida momentánea de potencia en la alimentación eléctrica. (Un fallo en la línea de comunicación en el interior de la pesadora). 2.Se solicitó que arrancara la unidad motriz antes de haber recibido los parámetros de accionamiento de la unidad de control remoto.	1.Apague el interruptor de alimentación principal y vuelva a encenderlo.
**ERROR /ERROR DE SOLAPAMIENTO DE CICLO (PH, WH, RS, TH y DTH)	Se solapan la apertura y cierre de la tolva. SUGERENCIA Este error se produce al intentar operar la unidad motriz de TH, DTH o RS el siguiente ciclo.	1.La configuración la pesadora es demasiado alto. Reduzca la velocidad de la pesadora.

Tabla 11-2

Nombre de error/ Descripción de error	Causa	Acción
[ERROR DE PESO DE PIEZA] /Compruebe el peso de pieza actual.	La pieza actualizada supera el rango de revisión de peso de pieza. SUGERENCIA Este error se produce cuando se utiliza pesaje de configuración N (opcional).	1. La configuración la pesadora es demasiado alto. Reduzca la velocidad de la pesadora.

11.2.2 Patrón 2

Si se produce un error durante la operación, drenaje o ajuste a cero, suena una alarma de aviso y automáticamente se detiene la máquina de pesaje.

Además, se muestran en pantalla la unidad de control remoto: nombre de error, ubicación de error, descripción de error y resultado, causa error y su medida correctiva.

Cuando se produce un error de patrón 2, consulte "Tabla 11-3" para eliminar la causa del error y subsanarlo.

Tabla 11-3

Nombre de error/ Descripción de error	Causa	Acción
[ERROR CERO]	1. El producto pesado sigue en la tolva de pesaje. 2. Se está derramando producto pesado de la tolva de depósito. SUGERENCIA Este error se produce cuando la lectura se sale del rango permisible. Este error también se produce cuando se montan tolvas muy pesadas, o se aplica carga excesiva a la celda en sentido más o menos.	Tras comprobar lo siguiente, realice el ajuste a cero manual. - Retirar los productos que siguen en la tolva de pesaje. - Ajuste la temporización de apertura/cierre de la tolva. Compruebe que no haya tornillos sueltos, rotos o faltantes en la tolva de pesaje. Si no es posible reparar, póngase en contacto con su distribuidor o el servicio de atención al cliente de Ishida para solicitar la reparación. - Si no es posible la reparación mediante las acciones correctivas 1 y 2 anteriores, existe la posibilidad de que haya avería en la placa ADC o fallo de alimentación eléctrica. Contacte con su distribuidor o servicio de atención al cliente Ishida.
[ERROR DE AJUSTE]	El peso de ajuste de peso no es ***g. SUGERENCIA Este error se produce cuando la lectura se sale del rango permisible debido a un peso de ajuste de peso incorrecto.	Tras comprobar lo siguiente, realice el ajuste de peso. - Coloque un peso de ajuste de peso correcto. Especificación de capacidad típica: 200 g - Si no es posible la reparación mediante la medida correctiva 1 anterior, existe la posibilidad de que haya avería en la placa ADC o fallo de alimentación eléctrica. Contacte con su distribuidor o servicio de atención al cliente Ishida para solicitar la reparación. (Consulte "Tabla 11-10")

Tabla 11-3

Nombre de error/ Descripción de error	Causa	Acción
[ERROR DE RED] /ERROR DE DESCONEXIÓN DE CIRCUITO DUC	Se ha producido un error en la red de comunicaciones. SUGERENCIA Este error se produce cuando la pesadora se ve afectada por ruidos externos.	Existe la posibilidad de que la UCP o placa esté dañada. Contacte con su distribuidor o servicio de atención al cliente Ishida para solicitar la reparación.
[ERROR DE RED] /ERROR DE CONFIGURACIÓN DE NODO DUC	Se ha producido un error en la red de comunicaciones. SUGERENCIA Este error se produce cuando la UCP o placa está dañada.	Contacte con su distribuidor o servicio de atención al cliente Ishida para solicitar la reparación.
[CONTROLAR ERROR]	El resultado de la combinación por número no se encuentra en el rango de (peso nominativo - límite de peso inferior) y (peso nominativo + límite de peso superior). SUGERENCIA Este error se produce cuando se utiliza pesaje de configuración N (opcional).	Compruebe el valor de ajuste de los límites de peso superior e inferior.
[ERROR DE FDRV]	Se ha producido un error en la red de comunicaciones. SUGERENCIA Este error se produce cuando hay un fallo en la línea de comunicación.	Contacte con su distribuidor o servicio de atención al cliente Ishida.

11.2.3 Patrón 3

Si se produce un error durante la operación, drenaje o ajuste a cero, suena una alarma de aviso y se muestra el nombre de error.

Si se produce un error de patrón 3, consulte "Tabla 11-4 " para tomar medidas correctivas. Una vez subsanado, se borra el nombre de error.

Tabla 11-4

Nombre de error/ Descripción de error	Causa	Acción
[ATENCIÓN: SIN TRANSMISIÓN]	Conexión deficiente en la línea de comunicación entre la unidad de control remoto y la unidad principal. (No es posible transmitir datos desde la unidad de control remoto hasta la unidad principal).	1. Compruebe que la línea de comunicación entre la unidad de control remoto y la unidad principal esté conectada correctamente. 2. Existe la posibilidad de que la placa de ADC, FDC o WCU esté dañada. Contacte con su distribuidor o servicio de atención al cliente Ishida. (Consulte "Tabla 11-10")
[ATENCIÓN: SIN RESPUESTA]	1. Conexión deficiente en la línea de comunicación entre la unidad de control remoto y la unidad principal. (La unidad de control remoto no ha podido recibir los datos de comunicación transferidos desde la unidad principal cada segundo durante más de 5 segundos). 2. No se está suministrando energía eléctrica al WCU.	1. Compruebe que la línea de comunicación entre la unidad de control remoto y la unidad principal esté conectada correctamente. 2. Existe la posibilidad de que la placa de WCU esté dañada. Contacte con su distribuidor o servicio de atención al cliente Ishida.
[PRODUCTO BAJO]	Los números del producto en la mesa de dispersión son pequeños.	1. Suministrar productos a la mesa de dispersión. 2. Si se desea continuar operación con productos bajos, poner la tecla [Aliment. Control] en Apagado.
[ATENCIÓN: SOBRESICALA]	Este error se produce cuando el producto pesado sobre "peso nominativo + límite de peso superior" o "número nominativo ajustado + límite del número superior" se suministra a un cabezal. Se muestra un mensaje de error únicamente cuando el número de cabezas de sobreescala es inferior al número de cabezal ajustado o el número de cabezal está puesto a "0".	1. Disminuya la amplitud o el tiempo del alimentador mediante ajuste de alimentador. 2. Reduzca la cantidad de productos suministrados a la mesa de dispersión. (Reduzca el peso de dispersión).

Tabla 11-4

Nombre de error/ Descripción de error	Causa	Acción
[ATENCIÓN: CABEZAL DESCONECTADO]	1. La tolva de pesaje no está instalada. 2. Se ha realizado ajuste a cero con producto atascado en la tolva de pesaje, saliendo el producto de la tumba de pesaje.	1. Confirme que la tolva de pesaje esté instalada correctamente. 2. Compruebe que no haya producto atascado en la tolva de pesaje, y luego realice ajuste a cero.
[ATENCIÓN: ERROR DE PESO EXCEDIDO]	1. No puede obtenerse un resultado correcto de pesaje de combinación, y todos los pesaje es de combinación son excedentes o faltantes. 2. Durante el recontrol, se produce un exceso de peso debido a las vibraciones, etc. SUGERENCIA • Este error se muestra cuando el número de descarga por exceso de peso es inferior al número ajustado o cuando el número de descarga está puesto a "0".	1. Disminuya la amplitud o el tiempo del alimentador mediante ajuste de alimentador. 2. Reduzca la cantidad de productos suministrados a la mesa de dispersión. 3. Aumente el valor ajustado del límite peso superior.
[RCU parada ventilador. Contactar con servicio de fabrica.]	1. El conector del ventilador de la unidad de control remoto está desconectado. 2. El ventilador de la unidad de control remoto está averiado.	Apagar el interruptor principal de alimentación eléctrica para evitar dañar las placas. Contacte con su distribuidor o servicio de atención al cliente Ishida para solicitar la reparación.
[ATENCIÓN: ERROR DE AUTO CERO]	La tolva de pesaje se carga constantemente.	1. Compruebe la tolva de pesaje. 2. Existe la posibilidad de que el sensor de pesaje esté averiado. Contacte con su distribuidor o servicio de atención al cliente Ishida.
[ATENCIÓN: ERROR DE COMUNICACIÓN]	Se ha producido un error en la red de comunicaciones.	Contacte con su distribuidor o servicio de atención al cliente Ishida para solicitar la reparación.

Tabla 11-4

Nombre de error/ Descripción de error	Causa	Acción
[ATENCIÓN: CONTROLAR ERROR]	El resultado de la combinación por número no se encuentra en el rango de (peso nominativo - límite de peso inferior) y (peso nominativo + límite de peso superior). SUGERENCIA Este error se produce cuando se utiliza pesaje de configuración N (opcional).	Compruebe el valor de ajuste de los límites de peso superior e inferior.
**ERROR / ERROR DE ACCIONAMIENTO DE MOTOR PASO A PASO No se abre/cierra correctamente la tolva. (PH y WH)	Producto atascado. SUGERENCIA Este error se produce en caso de avería de tolva en los casos en que se atasquen productos en la tolva o el motor no funcione correctamente debido a carga excesiva.	1. Retire los productos atascados de la tolva. 2. Compruebe que no haya tornillos sueltos, rotos o faltantes en la tolva. Si no es posible reparar, póngase en contacto con su distribuidor o el servicio de atención al cliente de Ishida para solicitar la reparación. 3. Si vuelve a producirse el error después de haberse subsanado, compruebe la temporización. Si sigue produciéndose este error, corte y luego reanude la alimentación eléctrica. (Consulte "Tabla 11-10")
**ERROR / ERROR DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA El motor no está recibiendo energía eléctrica. (PH y WH)	Se ha fundido el fusible en el cuerpo principal. SUGERENCIA Este error se produce cuando no se suministra energía eléctrica a la unidad motriz.	Cambiar el fusible.
**ERROR / ERROR DE CÁLCULO DE PATRÓN DE ACCIONAMIENTO (PH y WH)	El ajuste del parámetro de acción de tolva es incorrecto.	Inicialice el ajuste de la especificación de accionamiento.

Tabla 11-4

Nombre de error/ Descripción de error	Causa	Acción
**ERROR / ERROR DE NO RECEPCIÓN DE PARÁMETRO DE ACCIONAMIENTO (PH y WH)	1. Hay interferencia en la comunicación debido a pérdida momentánea de potencia en la alimentación eléctrica. (Un fallo en la línea de comunicación en el interior de la pesadora). 2. Se solicitó que arrancara la unidad motriz antes de haber recibido los parámetros de accionamiento de la unidad de control remoto.	Apague el interruptor de alimentación principal y vuelva a encenderlo.
ERROR /ERROR DE SOLAPAMIENTO DE CICLO (.: TH, DTH y RS)	Se solapan la apertura y cierre de la tolva. SUGERENCIA Este error se produce al intentar operar la unidad motriz de TH, DTH o RS el siguiente ciclo.	La configuración la pesadora es demasiado alto. Reduzca la velocidad de la pesadora.

11.2.4 Patrón 4

Cuando se produce un error de datos al abrirlos desde la memoria o dispositivo USB, suena una alarma de aviso y se muestra el mensaje de error.

Además, se muestra una pantalla error en la pantalla la unidad de control remoto.

Cuando se produce un error de patrón 4, pulse la tecla [Salir] para salir de la pantalla error y consulte "Tabla 11-5" para subsanarlo.

Tabla 11-5

Nombre de error/ Descripción de error	Causa	Acción
[Puede estar corrupta la memoria de <Establecer producto>.]]	Los datos internos están dañados.	Inicialice la memoria.
[puede estar alterada la memoria de <Ajust. espec. pesaje>.]	Los datos internos están dañados.	Inicialice la memoria.
[Puede estar alterada la memoria <Ajust.Espec.Calc.Combi>]	Los datos internos están dañados.	Inicialice la memoria.
[Puede estar alterada la memoria de <Ajuste de método de sección>]	Los datos internos están dañados.	Inicialice la memoria.
[Puede estar alterada la memoria de <AJUSTE de control de alimentador>]	Los datos internos están dañados.	Inicialice la memoria.
[Puede estar alterada la memoria de <Ajuste de enlace de envasadora>]	Los datos internos están dañados.	Inicialice la memoria.
[Error de COPIADO / inicialización]	Los datos en el dispositivo USB están dañados.	Inicializar el dispositivo USB.

11.2.5 Patrón 5

Si se produce un error durante la operación, suena una alarma de aviso y automáticamente se detiene la máquina de pesaje.

Además, se muestra una pantalla error en la pantalla la unidad de control remoto.

Cuando se produce un error de patrón 5, pulse la tecla [Salir] para salir de la pantalla error y consulte "Tabla 11-6" para subsanarlo.

Tabla 11-6

Nombre de error/ Descripción de error	Causa	Acción
[Derrame de total!]	No hay suficiente memoria para hacer una copia de seguridad completa de los datos.	Despeje todos los totales o cambie "Subsanación para Mem. estadística llena" de "Parar" a "Continuar" para continuar con la operación.

11.2.6 Patrón 6

Si se produce un error durante la operación o el drenaje, se detiene la máquina de pesaje automáticamente y se corta la alimentación eléctrica automáticamente.

Además, se muestra una pantalla error en la pantalla la unidad de control remoto.

Si se produce un error de patrón 6, consulte "Tabla 11-7" para tomar medidas correctivas.

Si persiste el error, póngase en contacto con su distribuidor o el servicio de atención al cliente de Ishida para solicitar la reparación.

Tabla 11-7

Nombre de error/ Descripción de error	Causa	Acción
[ADC Error de firmware]	Error de sistema.	1. Apague el interruptor de alimentación principal y vuelva a encenderlo. 2. Si no es posible reparar con la acción 1 anterior, póngase en contacto con su distribuidor o el servicio de atención al cliente de Ishida para solicitar la reparación.

11.2.7 Patrón 7

Cuando fracasa la transferencia de fichero, suena la alarma de aviso.

Además, se muestra una pantalla error en la pantalla la unidad de control remoto.

Si se produce un error de patrón 7, consulte "Tabla 11-8" para tomar medidas correctivas.

Tabla 11-8

Nombre de error/ Descripción de error	Causa	Acción
ERROR DE TRANSFERENCIA DE FICHERO	1.El servidor de ftp está bloqueado. 2.La red está desconectada.	Contacte con el administrador de red.

11.2.8 Eliminación y solución de errores

Cuando se produzca un error, siga el procedimiento descrito a continuación para eliminar su causa y hacer que desaparezca la pantalla error.

Esta sección describe las teclas de [Alim. elec.], [Desp. Err y Parada] y [Desp. Err y Rearnq] mostradas en la pantalla error de los patrones 1 y 2.

Estas teclas se usan para eliminar los errores de los patrones 1 y 2 según se muestra a continuación.

Eliminación y solución de errores

Eliminación del error mediante la tecla [Desp. Err y Rearnq]:

Método para reiniciar la operación tras eliminar la causa de error.

Eliminación del error mediante la tecla [Desp. Err & Parada]:

Método para parar la operación tras eliminar la causa de error.

Eliminación del error mediante la tecla [Alim. elec.]:

Método para forzar la eliminación del error cuando la causa no pueda erradicarse o sea desconocida y el error persiste tras haberse realizado la operación de eliminación del error.

11.3 Fallos y averías de la máquina de pesaje

Si falla la máquina de pesaje pero no se muestra ningún error, tome las acciones correctivas consultando "Tabla 11-9".

Tabla 11-9

Estado	Causa	Acción
Salta el disyuntor principal.	Fuga eléctrica en la máquina de pesaje.	Contacte con su distribuidor o servicio de atención al cliente Ishida. (Consulte "Tabla 11-11")
	Cortocircuito en el circuito eléctrico de la máquina de pesaje.	
Los productos descargan cuando no hay temporización de descarga.	Objetos extraños o producto atascados en la tolva de depósito, tolva de pesaje o tolva de distribución.	Retire la obstrucción.
No se muestra nada en la pantalla la unidad de control remoto.	No está encendido el interruptor principal.	Encienda el interruptor principal de alimentación eléctrica. (Equipo del cliente)
	Interruptor de alimentación principal apagado.	• Encienda el disyuntor. (unidad PS-0) • Encienda el disyuntor de la unidad PS-0.
	Conexión intermitente o deficiente.	Contacte con su distribuidor o servicio de atención al cliente Ishida. (Consulte "Tabla 11-11")
	Vibración al encender la alimentación eléctrica.	Apague la alimentación eléctrica y vuelva a encenderla.
	Avería de display	Contacte con su distribuidor o servicio de atención al cliente Ishida. (Consulte "Tabla 11-11")
La pesadora no funciona cuando se enciende la alimentación eléctrica de la unidad de control remoto.	Avería en la placa de la unidad de control remoto.	Contacte con su distribuidor o servicio de atención al cliente Ishida. (Consulte "Tabla 11-11")
	No entra la señal de enlace. Enlace entre las unidades de relé. No parpadea el LED correspondiente al monitor de interruptor (anomalía).	• Encienda la envasadora. • Confirme que el cable de señal de enlace no esté cortado. (Se está alimentando la señal de enlace de 24VCC al terminal de conexión externo?) (Consulte "Tabla 11-11")
	No entra la señal de enlace. Enlace entre las unidades de relé. Parpadea el LED correspondiente al monitor de interruptor (normal).	Contacte con su distribuidor o servicio de atención al cliente Ishida. (Consulte "Tabla 11-11")
	Avería en la placa de FDC. Cuando en la pantalla aparece el reloj de arena, no puede encenderse la tecla de [Alim. elec.].	Contacte con su distribuidor o servicio de atención al cliente Ishida. (Consulte "Tabla 11-11")

Tabla 11-9

Estado	Causa	Acción
Se produce peso faltante con frecuencia.	La cantidad de producto entregado a una tolva es insuficiente.	• Si se seleccionan los cabezales 6-9 para combinación, la cantidad de producto entregado es insuficiente. En este caso, debe aumentarse la amplitud o el tiempo del alimentador. • Aumente el valor ajustado del peso de dispersión.
	La cantidad de producto entregado a la unidad de dispersión es insuficiente.	Aumente la cantidad de productos entregados desde la transportadora de alimentación, o suba la ubicación de la célula fotoeléctrica de control de alimentación para impedir la carencia de entrega de producto.
	Afectado por vibraciones.	• Refuerce el andamiaje. • Aumente el valor de compensación.
	La velocidad es demasiado alta.	El valor ajustado es demasiado alto para el tipo y volumen de producto. Reduzca la velocidad.
El peso del producto es muy distinto del peso indicado en pantalla.	Se están derramando productos de la tolva.	Limpie la tolva.
	Las tolvas de pesaje entran en contacto con un objeto.	Ajuste la temporización de apertura/cierre de la tolva (PH, WH).
	Hay producto atascado en la rampa o tolva.	• Elimine el objeto. • Limpie la rampa y tolva.
	Temporización de enlace con envasadora incorrecta.	Ajuste la temporización.
	Los productos pasan a través de la tolva.	• Compruebe el Ajuste temporización de tolva ajustado en la unidad de control remoto.
	El ajuste del switch de especificación de cabezal en la placa DUC es incorrecto.	Contacte con su distribuidor o servicio de atención al cliente Ishida. (Consulte "Tabla 11-11")
No funciona el alimentador.	Fusible fundido.	Contacte con su distribuidor o servicio de atención al cliente Ishida. (Consulte "Tabla 11-11")
	Avería de placa.	Contacte con su distribuidor o servicio de atención al cliente Ishida. (Consulte "Tabla 11-11")
	El KM01 (contacto electromagnético) no funciona.	Contacte con su distribuidor o servicio de atención al cliente Ishida. (Consulte "Tabla 11-11")
La línea o parte del display completo se ilumina o se apaga.	Avería de la unidad de LCD.	Contacte con su distribuidor o servicio de atención al cliente Ishida. (Consulte "Tabla 11-11")

Tabla 11-9

Estado	Causa	Acción
El display está en blanco.	Avería de la unidad de LCD.	Contacte con su distribuidor o servicio de atención al cliente Ishida. (Consulte "Tabla 11-11")
	Avería en la alimentación eléctrica al LCD.	Contacte con su distribuidor o servicio de atención al cliente Ishida. (Consulte "Tabla 11-11")
	Avería en la alimentación eléctrica a la RCU.	Contacte con su distribuidor o servicio de atención al cliente Ishida. (Consulte "Tabla 11-11")
Se borra o cambia el contenido de la memoria de datos.	Fallo en la carga de batería.	Cargue la batería.
	Avería en la placa de la unidad de control remoto.	Contacte con su distribuidor o servicio de atención al cliente Ishida. (Consulte "Tabla 11-11")
	Avería en la placa de DMU.	Contacte con su distribuidor o servicio de atención al cliente Ishida. (Consulte "Tabla 11-11")
Los datos de peso mostrados no son estables.	Afectado por el viento.	Impida que la pesadora reciba viento directo. (Compruebe esto dejando la pantalla después de realizar el ajuste a cero para todos los cabezales).
	Afectado por vibraciones.	Refuerce el andamiaje, etc.
	Avería en celda de carga.	Contacte con su distribuidor o servicio de atención al cliente Ishida. (Consulte "Tabla 11-11")
	Avería en la placa de preamplificador.	Contacte con su distribuidor o servicio de atención al cliente Ishida. (Consulte "Tabla 11-11")
	Avería en la placa de ADC.	Contacte con su distribuidor o servicio de atención al cliente Ishida. (Consulte "Tabla 11-11")
Los datos de peso mostrados son el valor máximo o mínimo del rango.	Avería en la placa de ADC.	Contacte con su distribuidor o servicio de atención al cliente Ishida. (Consulte "Tabla 11-11")

Tabla 11-9

Estado	Causa	Acción
Se imprimen letras ininteligibles en la ficha de datos, uno puede imprimirse la ficha de datos.	Avería en la placa de la unidad de control remoto.	Contacte con su distribuidor o servicio de atención al cliente Ishida. (Consulte "Tabla 11-11")
	Avería en la placa de DMU.	Contacte con su distribuidor o servicio de atención al cliente Ishida. (Consulte "Tabla 11-11")
	Avería en la placa de control de la impresora.	Contacte con su distribuidor o servicio de atención al cliente Ishida. (Consulte "Tabla 11-11")
	Avería de impresora.	Contacte con su distribuidor o servicio de atención al cliente Ishida. (Consulte "Tabla 11-11")
No puede leerse o escribirse en el dispositivo USB.	Avería en la placa de la unidad de control remoto.	Contacte con su distribuidor o servicio de atención al cliente Ishida. (Consulte "Tabla 11-11")
	Avería del dispositivo USB.	Cambie el dispositivo USB.
Se observa condensación en el interior del cuerpo principal. (especificación WP)	El suministro de aire seco está detenido.	Compruebe la corriente de suministro de aire. Suministre inmediatamente aire seco al interior del cuerpo principal. No encienda el aparato hasta que se seque el interior del cuerpo principal.

11.4 Resolución de problemas

Esta sección describe las acciones correctivas en caso de producirse errores, fallos o averías, y las medidas correctivas están dirigidas a los técnicos de mantenimiento o técnicos de reparación de Ishida responsables de la gestión de la máquina de pesaje.

<Problemas con la pantalla error>

Tabla 11-10

Estado	Causa	Acción
[ATENCIÓN: SIN TRANSMISIÓN] (display de error)	Conector cortado o conexión deficiente.	Compruebe la conductividad de los siguientes conectores: • J350 (placa ADC P-5576*) • XT601 (unidad PS-0) • XJ455 (placa de relé P-5506*) • XJ453 (placa de relé P-5506*) • XJ384 (placa DMU P-5562*)
[ATENCIÓN: SIN RESPUESTA] (pantalla error)	Conector cortado o conexión deficiente.	Compruebe la conductividad de los siguientes conectores: • XJ384 (placa DMU P-5562*)
[ERROR CERO] (display de error)	Avería de placa.	• Sustituya la placa ADC (P-5576*). (Cuando no sea posible obtener cero incluso cuando estén desconectados J320 a J322). • Sustituya la placa de preamplificador (P-5527*).
	Avería en el mecanismo de pesaje.	Sustituya la celda de carga.
	Avería en la alimentación eléctrica de $\pm 15V$.	• Compruebe el conector J324 de la placa ADC (P-5576*) • Sustituya la unidad PS-CAL.
[ERROR DE AJUSTE DE PESO] (pantalla error)	Avería de placa.	Sustituya la placa ADC (P-5576*).
Error de tolva (PH, WH) (display de error)	Hay un tornillo suelto en el sensor de leva en el interior de la unidad motriz de pesaje.	Repáre la unidad motriz de pesaje.
	Avería de placa.	• Sustituya la placa de sensor de leva (P-5207*). • Sustituya la tarjeta DUC (P-5428*).
	Conector cortado o conexión deficiente.	Compruebe la conductividad del conector de la tarjeta DUC (P-5428*).
	Se ha fundido el fusible en el cuerpo principal. (unidad PS-0)	Sustituya el fusible en el tablero de fusibles CC (P-5508*) (unidad PS-0). (125 V - 5 A)
	Avería en la unidad motriz de pesaje.	Repáre o sustituya la unidad motriz de pesaje.

Tabla 11-10

Estado	Causa	Acción
Errores de tolva (RS, TH, DTH) (display de error)	Hay un tornillo suelto en el sensor de leva en el interior de la unidad motriz.	Repáre la unidad motriz.
	Avería de placa.	- Sustituya la placa de sensor de leva (P-5207*). - Sustituya la tarjeta DUC (P-5428*).
	Conector cortado o conexión deficiente.	- Compruebe la conductividad del conector de la tarjeta DUC (P-5428*). - Compruebe el conector de la placa WCU (P-5561*)
	Se ha fundido el fusible en el cuerpo principal. (unidad PS-0)	Sustituya el fusible en el tablero de fusibles CC (P-5508*) (unidad PS-0). (125 V - 5 A)
	Avería en la unidad motriz.	Repáre o sustituya la unidad motriz.
[ERROR DE SOBREENSCALA]	Avería en la célula fotoeléctrica de control de alimentación.	Sustituya la célula fotoeléctrica para evitar depósitos de producto provocados por no ser capaz de controlar la cantidad de producto entregado al alimentador.

<Problemas sin display de error>

Tabla 11-11

Estado	Causa	Acción
Salta el disyuntor principal.	Fuga eléctrica en la máquina de pesaje.	Compruebe la existencia de fugas eléctricas y cortocircuitos.
	Cortocircuito en el circuito eléctrico de la máquina de pesaje.	
No se muestra nada en la pantalla la unidad de control remoto.	Conexión intermitente o deficiente.	Confirme que no haya interrupción o conexión deficiente en lo siguiente: - Conector XC21. (unidad PS-RCU) - Conector XJ1. (Unidad de CAJA de control remoto)
	Avería de display	- Sustituya la alimentación de conmutación. (unidad PS-RCU U01) - Sustituya la placa RCU (P-970*). - Cambiar el LCD.

Tabla 11-11

Estado	Causa	Acción
La pesadora no funciona cuando se enciende la alimentación eléctrica de la unidad de control remoto.	Avería en la placa de la unidad de control remoto.	Sustituya la placa RCU (P-970*).
	Avería de componentes.	Cambie el KM01 (contacto electromagnético). (unidad PS-0)
	Fusible fundido.	Sustituya los fusibles f601 a f604 en el tablero de fusibles de CA (P-5507*). Fusible miniatura estándar de máquina. (250 V - 3,15 A) (unidad PS-0)
	No entra la señal de enlace. No parpadea el LED correspondiente al monitor de interruptor (anomalía).	Sustituya la placa de relé (P-5506*).
	No entra la señal de enlace. Parpadea el LED correspondiente al monitor de interruptor (normal).	- Sustituya la placa de relé (P-5506*). - Compruebe la conexión entre la placa de relé (P-5506*) XJ454 y placa WCU (P-5561*) J305.
	Avería en la placa de FDC. No puede encenderse la tecla de [Alim. elec.].	Sustituya la placa FDC (P-5423*).
El peso del producto es muy distinto del peso indicado en pantalla.	El ajuste del switch de especificación de cabezal en la placa DUC es incorrecto.	Compruebe que esté ajustada correctamente la prueba de accionamiento por SW1 en la tarjeta DUC (P-5428*). (unidad DUC)
No funciona el alimentador.	Fusible fundido.	Sustituya los fusibles f601 a f604 en el tablero de fusibles de CA (P-5507*). Fusible miniatura estándar de máquina. (250 V - 3,15 A) (unidad PS-0)
	Avería de placa.	Sustituya la tarjeta FDRV (P-5424*) o tarjeta FDC (P-5423*). (Unidad eléctrica principal)
	El KM01 (contacto electromagnético) no funciona.	Compruebe la placa de relé (P-5506*), placa WCU (P-5561*) y mazo de cables.
La línea o parte del display completo se ilumina o se apaga.	Avería de la unidad de LCD.	Cambiar la unidad de LCD.
El display está en blanco.	Avería de la unidad de LCD.	Cambiar la unidad de LCD.
	Avería en la alimentación eléctrica al LCD.	Cambie la alimentación de LCD.
	Avería en la alimentación eléctrica a la RCU.	Sustituya la alimentación eléctrica de la unidad PS-RCU U01.

Tabla 11-11

Estado	Causa	Acción
Se borra o cambia el contenido de la memoria de datos.	Tensión de batería baja.	• Cambie la batería. Placa RCU (P-970*) (Unidad de CAJA de control remoto) • Cambie la batería. Placa DMU (P5562*) (Unidad CAL)
	Avería en la placa de la unidad de control remoto.	Sustituya la placa RCU (P-970*). (Unidad de CAJA de control remoto)
	Avería en la placa de DMU.	Sustituya la placa DMU (P-5562*). (Unidad CAL)
Los datos de peso mostrados no son estables.	Avería en celda de carga.	Sustituya la unidad motriz de pesaje.
	Avería en la placa de preamplificador.	Sustituya la placa de preamplificador (P-5527*). (Unidad motriz de pesaje)
	Avería en la placa de ADC.	Sustituya la placa ADC (P-5576*). (Unidad CAL)
Los datos de peso mostrados son el valor máximo o mínimo del rango.	Avería en la placa de ADC.	Sustituya la placa ADC (P-5576*). (Unidad CAL)
Se imprimen letras ininteligibles en la ficha de datos, uno puede imprimirse la ficha de datos.	Avería en la placa de la unidad de control remoto.	Sustituya la placa RCU (P-970*). (Unidad de CAJA de control remoto)
	Avería en la placa de DMU.	Sustituya la placa DMU (P-5562*). (Unidad CAL)
	Avería de impresora.	Cambie la impresora. (Unidad de CAJA de control remoto)
No puede leerse o escribirse en el dispositivo USB.	Avería en la placa de la unidad de control remoto.	Sustituya la placa RCU (P-970*). (Unidad de CAJA de control remoto)
	Avería del dispositivo USB.	Cambie el dispositivo USB.
Se observa condensación en el interior del cuerpo principal. (especificación WP)	El suministro de aire seco está detenido.	Compruebe la corriente de suministro de aire. Suministre inmediatamente aire seco al interior del cuerpo principal. No encienda el aparato hasta que se seque el interior del cuerpo principal.

Tabla 11-11

Estado	Causa	Acción
El color de los granos en el controlador del punto de condensación se está volviendo rosa, blanco o marrón. (especificación WP)	Está entrando agua o aceite en el secador de aire de membrana.	• Compruebe el estado operativo de los separadores y si la tubería de desagüe se levanta o se dobla. • Compruebe que el elemento se haya sustituido correctamente. • Si el color del controlador del punto de condensación es marrón, sustitúyalo y cambie también el juego de módulos.
Los granos del controlador del punto de condensación están aplastados. (especificación WP)		Sustituya el controlador del punto de condensación.
El color de los granos en el controlador del punto de condensación se está volviendo rosa o blanco. (especificación WP)	La temperatura del aire de entrada es elevada.	Reduzca la temperatura del aire de entrada. (condiciones de uso: -5 a 50°C; sin congelación)
	La temperatura ambiente es elevada.	Mejore la ventilación para reducir la temperatura ambiente. (condiciones de uso: -5 a 50°C; sin congelación)
	El índice de flujo de aire es elevado.	Reduzca el índice de flujo al nominal, indicada en la referencia: 375 l/min (ALR) o inferior.
	La presión del aire es baja.	Establezca la presión del aire entre 0,3 Mpa y 1,0 Mpa.
	El volumen de aire purgado es pequeño.	Compruebe si la salida para purgar aire está bloqueada.

