

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO

EQUIPO DJKL-18

Camión aljibe de combustible · Período: enero – julio 2026

PATENTE / ID EQUIPO	DJKL-18	TIPO DE EQUIPO	Camión aljibe de combustible
MARCA / MODELO	Mercedes-Benz Actros 3341	FAENA / PROYECTO	Romeral (CMP)
HORÓMETRO (ENE → JUN)	20.981 → 21.830 hrs	KILOMETRAJE (ENE → JUN)	212.699 → 217.384 km
FRECUENCIA DE MANTENCIÓN	300 horas	FECHA DE EMISIÓN	05-08-2026

1. RESUMEN EJECUTIVO

12 ÓRDENES DE SERVICIO	78 TRABAJOS EJECUTADOS	164,5 HH EJECUTADAS	3 MANT. PREVENTIVAS	+849 HORAS DE OPERACIÓN
----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

El presente informe consolida el historial de mantenimiento del equipo **DJKL-18** entre el **19 de enero** y el **17 de julio de 2026**, a partir de 12 órdenes de servicio (OS): 11 ejecutadas directamente sobre el equipo y 1 asociada (OS 3325, equipo DCHD-83) por intercambio de componentes del sistema de medición. En el período el equipo acumuló **849 horas** de operación y **4.685 km**.

Se ejecutaron **3 mantenimientos preventivos** (enero, abril y junio), complementadas con intervenciones correctivas, revisiones en terreno, prueba de caudal certificada con empresa externa y renovación de componentes del sistema de despacho de combustible (Liquid Control, Meter, telecomando y mangueras). Además, el equipo cuenta con su **revisión técnica al día** (obtenida en junio de 2026).

Los principales frentes de trabajo del período fueron: (1) la eliminación de fugas y sellado del circuito de combustible (bomba, niples, sistema Orpak y cajón surtidor); (2) la normalización del sistema de embrague / toma de fuerza (PTO), que culminó con la instalación de una bomba de embrague nueva; y (3) la calibración y certificación del sistema de medición y despacho. El equipo se mantiene **operativo y disponible en faena**.

2. CRONOLOGÍA DE INTERVENCIONES

OS	FECHA	TIPO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	HORÓM.	KM	RESPONSABLE
CQBO-3293	19-01-26	Preventiva	Mantenimiento preventivo + correctivos (16 trabajos)	Taller	20.981	212.699	J. Coó / Y. Sarduy
CQBO-3303	27-01-26	Revisión	Revisión por reporte de falla de aire acondicionado	Taller	21.016	212.970	J. Coó
CQBO-3304	28-01-26	Prueba	Prueba de caudal y recirculación con empresa externa	Taller	21.016	212.970	J. Coó
CQBO-3315	05-02-26	Terreno	Revisión en faena por alerta de humo cerca de la PTO	Romeral	21.035	213.081	J. Coó
CQBO-3319	16-02-26	Correctiva	Cambio de Liquid Control y Meter, eliminación de fugas	Taller	21.051	213.188	J. Coó
OS 3325*	18-02-26	Correctiva	DCHD-83: intercambio de Meter con DJKL-18 y calibración	Taller	—	—	Y. Sarduy
CQBO-3345	06/07-04-26	Preventiva	Bajada de Romeral: mantenimiento preventivo + correctivos	Taller	21.213	214.041	J. Coó
CQBO-3353	21-04-26	Correctiva	Reparaciones generales: fugas, soldaduras, sistema Orpak	Taller	—	—	—
CQBO-3369	27-05-26	Correctiva	Bajada de Romeral por detalles (19	Taller	21.686	216.613	F. López

OS	FECHA	TIPO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	HORÓM.	KM	RESPONSABLE
			trabajos)				
CQBO-3378	17-06-26	Preventiva	Mantenimiento preventivo y cierre de trabajos anteriores	Taller	21.830	217.384	Y. Sarduy / J. Coó y otros
CQBO-3386	30-06-26	Correctiva	Obtención de revisión técnica del equipo	Taller	—	—	J. Coó
CQBO-3397	17-07-26	Correctiva	Falla de embrague: cambio de bomba de embrague nueva	Romeral	—	—	J. Coó / F. López

* OS ejecutada sobre el equipo DCHD-83, incluida por intercambio de componentes con el DJKL-18. Los campos "—" no se encuentran registrados en la OS de origen.

Evolución del horómetro en el período

HITO	FECHA	HORÓMETRO	KILOMETRAJE
Mantenimiento preventivo N°1	19-01-2026	20.981 hrs	212.699 km
Mantenimiento preventivo N°2	06-04-2026	21.213 hrs	214.041 km
Mantenimiento preventivo N°3	17-06-2026	21.830 hrs	217.384 km

3. DETALLE DE ÓRDENES DE SERVICIO

OS CQBO-3293 — Mantenimiento preventivo

19-01-2026 · Taller · 20.981 hrs / 212.699 km · 100 %

- Mantenimiento preventivo (frecuencia 300 h; próxima a 21.281 hrs) y revisión/relleno de niveles.
- Cambio de: pértiga, empaquetaduras de válvulas de venteo, correa de accesorios (ejec. 27-01), retén de salida del eje de la PTO, cuñas dañadas y plásticos de moldura de retrovisor derecho.
- Cambio de 6 neumáticos pos. 1-2-7-8-9-10 (servicio externo) y verificación de torque de tuercas con check point.
- Ajuste de llave de emergencia; enderezado de parachoques trasero; limpieza de cajón surtidor, cabina, cajón de baterías y descontaminación del ducto de venteo.

Obs.: La bajada del equipo se produjo por un derrame por sobrellenado, quedando combustible en el tubo de venteo, el cual fue limpiado y descontaminado. El equipo se entregó a Romeral el 23-01-26.

OS CQBO-3303 — Revisión aire acondicionado

27-01-2026 · Taller · 21.016 hrs / 212.970 km · 100 %

- Prueba de funcionamiento del aire acondicionado (servicio externo) y prueba de surtidores.

Obs.: Segunda revisión por reporte de falla de A/C; no se encuentran anomalías. Se revisan presiones, varillaje de calefacción y temperatura: alcanza 6 °C incluso con puertas abiertas.

OS CQBO-3304 — Prueba de caudal (empresa externa)

28-01-2026 · Taller · 21.016 hrs / 212.970 km · 100 %

- Prueba de recirculación y caudal controlada por empresa externa (FESJET/JESTEC).
- Cambio de 6 neumáticos pos. 1-2-7-8-9-10 (externo) y traslado del equipo a Romeral.

OS CQBO-3315 — Revisión en terreno

05-02-2026 · Faena Romeral · 21.035 hrs / 213.081 km · 100 %

- Revisión del equipo por alerta de humo cerca de la PTO.

Obs.: Se evalúa el equipo en faena y no se detecta falla; pruebas de funcionamiento conformes. Equipo queda operativo.

OS CQBO-3319 — Cambio de Liquid Control y Meter

16 al 18-02-2026 · Taller · 21.051 hrs / 213.188 km · 100 %

- Cambio de Liquid Control y Meter; prueba de matraz y prueba de sensor de llenado óptico.
- Eliminación de fuga de combustible por base de entrada a la bomba; fabricación de hilo en hoyos de base.
- Revisión del acople de la PTO, engrase y limpieza de cajón surtidor.

Obs.: El Liquid Control y Meter instalados provienen del equipo DCHD-83; los retirados se instalarán en dicho equipo previa mantención.

OS 3325 — DCHD-83: intercambio de Meter (OS asociada)

18-02-2026 · Talleres Pillado · 100 %

- Retiro del Meter del DCHD-83 para instalación en el DJKL-18; instalación del componente proveniente del DJKL-18 y calibración.

OS CQBO-3345 — Bajada de Romeral / preventiva

06/07-04-2026 · Taller · 21.213 hrs / 214.041 km · 100 %

- Mantenimiento preventivo (próxima a 21.513 hrs) y limpieza de zona de bomba (queda en observación).
- Eliminación de fugas de combustible por sistema Orpak; normalización de fijación de baliza Orpak y tapa de sistema eléctrico.

- Cambio de manguera Wiggins; reparación de neumático pos. 4 (pinchado); reparación de soporte de abrazadera "U" entre estanque y chasis delantero derecho.

OS CQBO-3353 — Reparaciones generales

21-04-2026 · Taller · 100 %

- Eliminación de fugas de combustible por bomba y por niples del interior del cajón.
- Reparación con soldadura: parachoques trasero / pisadera de plataforma y abrazadera en "U" del estanque delantera derecha.
- Fabricación de gancho para pistola 7H; mejora del contador de pistola 7H del sistema Orpak; prueba de funcionamiento de recirculación.

OS CQBO-3369 — Bajada de Romeral por detalles

27-05 al 01-06-2026 · Taller · 21.686 hrs / 216.613 km · 100 %

- **Tren motriz:** corrección del funcionamiento de la toma de fuerza (PTO); revisión de embrague; normalización de la bomba de combustible; cambio de empaquetaduras del múltiple de escape.
- **Suspensión y frenos:** cambio de biela de barra estabilizadora posterior; cambio de buje de soporte posterior del paquete de resortes izquierdo; regulación de frenos; reposición de cuñas.
- **Sistema de despacho:** normalización de cadena del carrete de alto flujo; cambio de manguera de pistola 7H; reposición de carrete antiestático; cambio de telecomando; eliminación de filtraciones en cajón surtidor y limpieza.
- **Eléctrico:** normalización de todas las luces, focos faeneros y corta corriente; mantención de baterías y cubículos.
- Reapriete de pernos de anclaje del neumático de repuesto derecho.

Obs.: Se gestionó la adquisición de repuestos (bomba de embrague, empaquetaduras de escape, telecomando y buje de paquete de resortes), instalados en las OS siguientes.

OS CQBO-3378 — Mantención preventiva y cierre de trabajos anteriores

17 al 18-06-2026 · Taller · 21.830 hrs / 217.384 km · 100 %

- Mantención preventiva (frecuencia 300 h).
- Cierre de trabajos de la OS 3369 con repuestos recibidos: cambio de telecomando, empaquetaduras del múltiple de escape y buje del paquete de resortes.
- Revisión de embrague y de la PTO; eliminación de fugas de aire.
- Cambio de piola de válvula de fondo, ejecutado en terreno (05-06-26).

OS CQBO-3386 — Revisión técnica

30-06-2026 · Taller

- Obtención de revisión técnica del equipo — **Realizado**

OS CQBO-3397 — Falla de embrague

17-07-2026 · Faena Romeral · 100 %

- Cambio de bomba de embrague (componente nuevo), sangrado/cebado del sistema y prueba de funcionamiento.

Obs.: Previamente se había cambiado el servo embrague (componente retirado del equipo 31).

4. ANÁLISIS TÉCNICO

4.1 Mantenciones preventivas

Se ejecutaron las mantenciones preventivas del programa a las **20.981 hrs** (19-01), **21.213 hrs** (06-04) y **21.830 hrs** (17-06), incluyendo en cada una la revisión y relleno de niveles, engrase, regulación de frenos y verificación general del equipo. La próxima mantención preventiva se encuentra programada en función del horómetro y de la frecuencia establecida de 300 horas.

4.2 Estanqueidad del circuito de combustible

Durante el período se realizó un trabajo sistemático de sellado del circuito de despacho: descontaminación del ducto de venteo y cambio de empaquetaduras de válvulas de venteo (OS 3293), eliminación de fuga por base de entrada a la bomba con fabricación de hilos (OS 3319), eliminación de fugas por sistema Orpak (OS 3345), eliminación de fugas por bomba y niples del interior del cajón (OS 3353) y eliminación de filtraciones en el cajón surtidor (OS 3369), quedando el circuito con sus puntos de fuga intervenidos y en observación de rutina.

4.3 Embrague y toma de fuerza (PTO)

La línea embrague/PTO fue objeto de atención permanente: cambio de retén del eje de la PTO (OS 3293), revisión preventiva en terreno (OS 3315), revisión del acople (OS 3319), corrección de la toma de fuerza y revisión de embrague (OS 3369), nueva revisión en la preventiva de junio (OS 3378) y, finalmente, la **instalación de una bomba de embrague nueva** con cebado del sistema y pruebas de funcionamiento conformes (OS 3397), quedando el conjunto renovado y el equipo operativo en faena.

4.4 Sistema de medición y despacho

El sistema de medición fue normalizado mediante intercambio de Liquid Control y Meter con el equipo DCHD-83 (OS 3319/3325), con calibración y pruebas de matraz. La prueba de caudal y recirculación con empresa externa (OS 3304) respalda la conformidad operativa del sistema. Complementariamente se renovaron manguera Wiggins, manguera y gancho de pistola 7H, telecomando, carrete antiestático y piola de válvula de fondo.

4.5 Neumáticos

Cambio de 6 neumáticos (pos. 1-2-7-8-9-10, servicio externo, enero), reparación de neumático pos. 4 (abril) y reapriete de anclaje del repuesto (mayo), con control de torque y check point.

5. CONCLUSIONES

- **Cumplimiento del programa de mantención:** se ejecutaron 78 trabajos en 12 órdenes de servicio, incluyendo las 3 mantenciones preventivas del período, con un total de 164,5 HH de intervención.
- **Renovación de componentes críticos:** bomba de embrague nueva, Liquid Control y Meter calibrados, telecomando, mangueras de despacho (Wiggins y pistola 7H), carrete antiestático, buje de paquete de resortes, biela de barra estabilizadora y empaquetaduras del múltiple de escape.
- **Sistema de medición certificado:** prueba de caudal y recirculación realizada con empresa externa, más pruebas de matraz y calibración tras el recambio de componentes.
- **Revisión técnica al día:** obtenida en junio de 2026 (OS 3386), manteniendo al equipo habilitado para operar.
- **Seguimiento programado:** monitoreo del sistema de embrague tras el recambio de la bomba y continuidad del plan preventivo cada 300 horas de operación.
- El equipo DJKL-18 se encuentra **operativo y disponible en faena Romeral**.

Elaborado por: Área de Mantenimiento —
Pillado Empresas

OS generadas por: Ricardo Burgos A.

Fuente: 12 órdenes de servicio (OS 3293 – OS
3397)