

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO

EQUIPO FSLZ-67

Camión aljibe de combustible · Período: enero – agosto 2026

PATENTE / ID EQUIPO	FSLZ-67	TIPO DE EQUIPO	Camión aljibe de combustible 15.000 L (6x4)
MARCA / MODELO	Mercedes-Benz Actros 3341	FAENA / PROYECTO	Romeral (CMP)
HORÓMETRO (ENE → AGO)	15.131 → 15.897 hrs	KILOMETRAJE (ENE → AGO)	124.912 → 129.716 km
FRECUENCIA DE MANTENCIÓN	300 horas	FECHA DE EMISIÓN	12-08-2026
Nº DE CHASIS	WDB930163DL718103	CLIENTE	Pillado & Cía. Ltda.

1. RESUMEN EJECUTIVO

6 ÓRDENES DE SERVICIO	26 TRABAJOS EJECUTADOS	108 HH REGISTRADAS	1 MANT. PREVENTIVA	+766 HORAS DE OPERACIÓN
---------------------------------	----------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

El presente informe consolida el historial de mantenimiento del equipo **FSLZ-67** entre el **20 de enero** y el **7 de agosto de 2026**, a partir de 6 órdenes de servicio (OS): 5 ejecutadas directamente sobre el equipo y 1 asociada (OS 3330, equipo LCSX-78) por préstamo de componente del sistema de despacho, además del informe de recepción del 07-08-2026. En el período el equipo acumuló **766 horas** de operación y **4.804 km**.

Se ejecutó **1 mantención preventiva** (marzo, frecuencia 300 horas), complementada con la reparación de urgencia del paquete de resortes delantero mediante servicio externo especializado, atenciones en terreno en faena Romeral y la renovación de componentes del sistema de despacho de combustible (mangueras y pistolas de los surtidores 7H y Wiggins).

Los principales frentes de trabajo del período fueron: (1) la reparación de la suspensión delantera (hoja madre y bujes del paquete de resortes); (2) la renovación del sistema de frenos de los puentes traseros (tambores y balatas); y (3) la mantención del sistema de despacho de combustible. El equipo se mantiene **operativo y disponible en faena**.

2. CRONOLOGÍA DE INTERVENCIONES

OS	FECHA	TIPO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	HORÓM.	KM	RESPONSABLE
CQBO-3297	20-01-26	Correctiva	Cambio de hoja madre y bujes del paquete de resortes (externo)	R. Estadio	15.131	124.912	J. Coó / S. Cortés / Y. Sarduy
CQBO-3312	02/03-02-26	Terreno	Cambio de manguera de pistola 7H y correa de accesorios en faena	Romeral	15.180	125.234	J. Coó
CQBO-3314	06-02-26	Correctiva	Cambio de apoyabrazos de la palanca de cambios	Taller	—	125.423	J. Coó / Y. Sarduy
OS 3330*	26/27-02-26	Asociada	LCSX-78: préstamo de manguera del carrete Wiggins al FSLZ-67	Romeral	—	—	J. Coó
CQBO-3335	26-02-26	Terreno	Reemplazo de manguera y pistola Wiggins y pistola 7H	Romeral	15.398	126.482	J. Coó / Y. Sarduy
CQBO-3338	11-03-26	Preventiva	Mantención preventiva + correctivos (15 trabajos)	Taller	15.503	127.157	J. Coó / Y. Sarduy
Recepción**	07-08-26	Revisión	Inspección de recepción: cambio de mangueras surtidoras 7H y Wiggins	Taller	15.897	129.716	R. Burgos

* OS ejecutada sobre el equipo LCSX-78, incluida por préstamo de componente al FSLZ-67. ** Atención documentada mediante informe de recepción (sin OS en carpeta a la fecha de emisión). Los campos “—” no se encuentran registrados en el documento de origen.

Evolución del horómetro en el período

HITO	FECHA	HORÓMETRO	KILOMETRAJE
Bajada por paquete de resortes (inicio del período)	20-01-2026	15.131 hrs	124.912 km
Mantenión preventiva N°1	11-03-2026	15.503 hrs	127.157 km
Recepción de equipo (cierre del período)	07-08-2026	15.897 hrs	129.716 km

3. DETALLE DE ÓRDENES DE SERVICIO

OS CQBO-3297 — Reparación del paquete de resortes (bajada de urgencia) 20 al 26-01-2026 · Resortes Estadio · 15.131 hrs / 124.912 km · 100 %

- Cambio de hoja madre del paquete de resortes delantero, quebrada (servicio externo).
- Cambio de bujes del paquete de resortes delantero (servicio externo).
- Desmontaje y montaje del estanque de AdBlue para acceder a uno de los bujes a cambiar.
- Traslado del equipo Romeral → Resortes Estadio y viceversa.

Obs.: El equipo fue bajado de forma urgente por la quebradura de la hoja madre del paquete de resortes. Llegó a taller externo la tarde del 20-01-26, los trabajos se ejecutaron entre el 21 y el 26-01-26 y el equipo fue trasladado y entregado en faena Romeral.

OS CQBO-3312 — Atención en terreno 02 al 03-02-2026 · Faena Romeral · 15.180 hrs / 125.234 km · 100 %

- Cambio de manguera de pistola 7H (ejecutado el 02-02-26).
- Cambio de correa de accesorios (ejecutado el 03-02-26).

Obs.: Ambos trabajos fueron realizados en faena, sin bajada del equipo.

OS CQBO-3314 — Cambio de apoyabrazos 06-02-2026 · Taller · 125.423 km · 100 %

- Cambio de apoyabrazos de la palanca de cambios.

Obs.: Intervención ejecutada y entregada el mismo día (09:00 a 13:00 hrs).

OS 3330 — LCSX-78: préstamo de manguera Wiggins (OS asociada) 26/27-02-2026 · Romeral / Taller · 100 %

- En faena se retira la manguera del carrete Wiggins del equipo LCSX-78 para instalarla en el FSLZ-67; posteriormente el LCSX-78 baja a taller, se repone la manguera prestada y se prepara para su revisión técnica (aprobada el 27-02-26).

OS CQBO-3335 — Cambio de mangueras y pistolas en terreno 26-02-2026 · Faena Romeral · 15.398 hrs / 126.482 km · 100 %

- Reemplazo de manguera y pistola del surtidor Wiggins.
- Reemplazo de pistola del surtidor 7H.

Obs.: Componentes reemplazados en faena.

OS CQBO-3338 — Mantenión preventiva y correctivos 11-03-2026 · Taller · 15.503 hrs / 127.157 km · 100 %

- **Mantenión preventiva:** ejecución según pauta (frecuencia 300 h; próxima a 15.803 hrs), con revisión general del equipo.
- **Frenos y suspensión:** cambio de tambores de freno de los puentes traseros; embalatado de los patines; verificación del ajuste de frenos de servicio; eliminación de fuga de aire por servo de freno.
- **Tren motriz:** eliminación de fuga de aceite por tapón del cárter de la transmisión; cambio de tensor de la correa de accesorios.
- **Eléctrico:** normalización del cableado de la baliza delantera y del sistema del estanque de AdBlue; reposición de luz intermitente delantera izquierda.
- **Otros:** reposición de cuñas y conos reflectantes; cambio de banderín de pértiga; alineado del parachoques trasero; mantención de baterías y cajón; limpieza del cajón surtidor.

Obs.: El equipo se recibió el lunes 09-03 a las 17:45 hrs y se envió a lavado el 10-03; la mantención comenzó el 11-03-26. El informe de recepción registró 15 desviaciones detectadas, todas intervenidas en esta OS.

Recepción de equipo — Cambio de mangueras surtidoras 07-08-2026 · Taller Pillado, Coquimbo · 15.897 hrs / 129.716 km

- Inspección de recepción por personal mecánico: mangueras de los surtidores 7H y Wiggins con daños.
- Cambio de las mangueras surtidoras de la pistola Wiggins y de la pistola 7H, incluida la pistola.

Obs.: Atención documentada mediante informe de recepción firmado por el Jefe de Mantenimiento (sin OS en carpeta a la fecha de emisión de este informe).

4. ANÁLISIS TÉCNICO

4.1 Mantenciones preventivas

En el período se ejecutó la mantención preventiva del programa a las **15.503 hrs** (11-03-2026), con frecuencia establecida de 300 horas y próxima pauta a las **15.803 hrs**, incluyendo revisión y relleno de niveles, regulación de frenos y verificación general del equipo. La continuidad del plan preventivo se mantiene programada en función del horómetro.

4.2 Suspensión y frenos

La intervención más relevante del período fue la reparación de urgencia del paquete de resortes delantero (OS 3297), con cambio de hoja madre y bujes mediante servicio externo especializado (Resortes Estadio). Complementariamente, en la preventiva de marzo (OS 3338) se renovó el sistema de frenos de los puentes traseros con cambio de tambores y embalatado de patines, además de la regulación de los frenos de servicio y la eliminación de la fuga de aire por el servo de freno.

4.3 Sistema de despacho de combustible

Las mangueras y pistolas de los surtidores 7H y Wiggins fueron renovadas en dos oportunidades: en febrero (OS 3312 y 3335, con manguera facilitada desde el equipo LCSX-78 según OS 3330) y en agosto (recepción del 07-08-26), quedando el sistema de despacho con sus componentes de entrega renovados.

4.4 Eléctrico y equipamiento

Se normalizó el cableado de la baliza delantera y del sistema del estanque de AdBlue, se repuso la luz intermitente delantera izquierda y se renovaron elementos de seguridad y equipamiento (cuñas, conos reflectantes, banderín de pértiga y apoyabrazos), junto con la mantención de baterías y la limpieza del cajón surtidor.

5. CONCLUSIONES

- **Cumplimiento del programa de mantención:** se ejecutaron 26 trabajos sobre el equipo en 5 órdenes de servicio y una atención de recepción, incluyendo la mantención preventiva de marzo, con un total de 108 HH registradas.
- **Recuperación ante falla de suspensión:** la quebradura de la hoja madre del paquete de resortes (enero) se resolvió en 6 días con reparación externa especializada, devolviendo el equipo a faena Romeral.
- **Sistema de despacho renovado:** mangueras y pistolas de los surtidores 7H y Wiggins reemplazadas en febrero y nuevamente en agosto de 2026.
- **Frenos renovados:** cambio de tambores de freno y embalatado de patines en los puentes traseros (OS 3338).
- El equipo FSLZ-67 se encuentra **operativo y disponible en faena Romeral**.

Elaborado por: Área de Mantenimiento —
Pillado Empresas

OS generadas por: Ricardo Burgos A.

Fuente: 5 OS del equipo (CQBO-3297 – CQBO-3338), OS asociada 3330 e informes de recepción