

Relatório Técnico

Data: 22-05-2023

Nome do Técnico

Roberto Mendes Oliveira - Refrigeração e Climatização (Mat. 187432)

Identificação do Equipamento

Tipo: Chiller

Modelo: Carrier 30XA-0802

Patrimônio: CLI-2018-0089

Local: Casa de Máquinas - Subsolo

Diagnóstico

Vazamento de gás refrigerante R-410A no circuito primário e filtro secador obstruído

Ação Corretiva

Localizado vazamento na conexão da válvula de expansão através de teste com nitrogênio e detector eletrônico. Realizado reparo com solda prata e substituição do filtro secador. Efetuada carga completa de gás R-410A (8kg) e teste de estanqueidade por 24 horas.