

ORDEM DE SERVIÇO

OS N° 41832

| | | |
|-----|---------------------|-------------------------------|
| [x] | Realizado em | 15 de março de 2023 |
| [x] | Profissional | Carlos Eduardo Silva (234521) |
| [x] | Ativo | Torno CNC - Romi GL 240 |

Defeito Encontrado

Equipamento apresentando vibração excessiva durante operação em alta rotação. Operador relatou ruído anormal proveniente do cabeçote principal. Peças usinadas apresentando acabamento fora do padrão de qualidade.

Reparo Efetuado

Realizada substituição completa dos rolamentos do eixo principal (2 unidades SKF 6308). Efetuado realinhamento do cabeçote utilizando relógio comparador. Lubrificação geral do sistema e teste de funcionamento por 2 horas em diferentes rotações.

Situação: Concluído