

Sjónarhóll AtNorth

M12 Tafla BC2

Teikninganúmer ICE0212-TEN-ZZ-00-SC-E-61101 - útgáfa C8 (17.01.2025)

Athugasemdir:

1. Uppfæra töfluteikningu
2. Vantar merkingar á búnað (merkingar eru eingöngu á hlífum)
3. Strengmerki ekki á öllum strengjum
4. Óþéttir flangsar (kítta með strengjum)
5. Víring fyrir 63A er 10q (á að vera 16q)
6. Vantar enda á safnskinnur
7. Raðtengi F63 á 2 stöðum
8. Vantar (PE) samtengi á stoðir
9. Ótengdir strengir
10. Sjálfvör F-Fu framan við spennuvaka ekki á teikningu
11. Spennuvaki ekki víraður samkvæmt teikningu (teikning sýnir aftan við lekaliða en er víraður framan við lekaliða)
12. Vantar merkingar á hlíf og búnað fyrir FA60 og F81 til og með F86
13. Vantar heiti á spennuvaka á teikningu (KM10 -KM70)
14. Spennuvaki KM70 ekki á teikningu
15. Merkja hlíf yfir PE skinum
16. Skápur jarðtengdur frá 2 stöðum (skoða)
17. Jarðbinding á din skinum (vantar betri tengingu)
18. Notað/ónotað ósamræmi á teikningu gr.F44, 51, 53, 54, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 68
19. Festa betur stofnstreng yfir töflu
20. Skilrofi S1 er 200A en 160A á teikningu
21. Merkingar eru að hluta til á íslensku og hluta til á ensku
22. Bræðivör merkt 40A á teikningu eru 35A (ekki sannreynt á rofum, ekki hægt að slá út)
23. Spólurofar DH01 eru sýndir sem 2 rofar á teikningu en er einn rofi
24. Vantar herslumerki á boltahausa (strik)
25. Hersla ekki prófuð, tafla í rekstri
26. Vantar hlíf fyrir ofan skinnukerfi
27. Bæði greinaskrá og einlínumynd (ef bæði, þá þurfa bæði að vera uppfært miðað við nýjustu útgáfu)

1. Drawings probably updated. If so, we need to print out new one and put it in there.

2. If we need, we can fix it. Cabinet passed Mannverk and AtNorth inspection.

3. Most likely some of the old cables that were pulled after old drawings.

4.?

5. Our mistake.

6. Our mistake.


7. Drawing was updated, one is old and one is new.

8. Missing grounding somewhere?

9. Pulled after old drawings, it was updated later. Not practical to remove them at that stage of project.

10. and 11. we did not have drawings for it.

12. Marking strip probably fell off.



18. Drawings were changed and updated.

