

EMPREENDIMENTO

CT0205072

SECRETARIA DOS TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CÓDIGO		REV.
RT-CT0205072-000.000-000-C0	9/037	Α
EMISSÃO	FOLHA	-
NOVEMBRO / 2020	1 d	e 32

EMITENTE

000.000

DOCUMENTO TÉCNICO

mauber tec	
CONTRATO	
20.507-2	
TRECHO	

TÍTULO

Inspeção e Serviços de Conserva para OAE's dentro do SAC

Desenvolvimento e Implantação de Programa Informatizado

MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.

para Gestão Operacional do SIGOA

ELABORAÇÃO	RESP. TÉCNICO	VERIFICAÇÃO	LIBERAÇÃO DO DER	APROVAÇÃO DER
Eng ^a Valéria Sanches	Engº Luciano A. Borges	Engº Nelson Borelli		

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

DOCUMENTOS RESULTANTES

- Manual de Inspeção do SIGOA RT-CT0205072-000.000-000-C09/018
- Manual de Cadastro do SIGOA RT-CT02005072-000.000-000-C09/019
- DNIT Publicação IPR 710 Manual de Conservação Rodoviária / 2005
- ABNT/NBR 9452/19 Inspeção de Pontes, Viadutos e Passarelas de Concreto -Procedimento

OBSERVAÇÕES

DR34A-R0R-20-009-1

REVISÃO	DATA	RESP. TÉCNICO	VERIFICAÇÃO	LIBERAÇÃO	APROVAÇÃO



DOCUMENTO TÉCNICO

CÓDIGO RT-CT0205072-000.000-000-C09/037

EMISSÃO NOVEMBRO / 2020

DLHA 2 de 32

REV.

EMITENTE

maubertec

1.	OBJETIVO	3
2.	CONCEITUAÇÃO	4
2.1.	MONITORAMENTO DA CONSERVA DE OAE'S PELO SIGOA	. 4
2.2.	SUGESTÕES DE PROCEDIMENTOS, CONCEITOS, FREQUÊNCIA DE INSPEÇÕES E AÇÕES DE CONSERVA PARA AS OAE'S A SEREM REALIZADOS PELO SAC	5
2.3.	RESUMO DA INTEGRAÇÃO SUGERIDA PARA OS SISTEMAS SIGOA E SAC NO QUE DIZ RESPEI OAE'S	
3.	RELAÇÃO DE ITENS A SEREM INSPECIONADOS PARA AS OAE'S PELA EQUIPE CONSERVA (SAC)	DE 8
3.1.	DIVISÃO 1 – SUPERESTRUTURA DA OBRA DE ARTE	. 8
3.2.	DIVISÃO 2 – MESOESTRUTURA	14
3.3.	DIVISÃO 3 – INFRAESTRUTURA	14
3.4.	DIVISÃO 4 - ENCONTROS	15
4.	RELAÇÃO DE TPU'S CORRESPONDENTES A CADA ITEM ESPECIFICADO NA TABELA DE SERVIÇOS	27
5.	PRAZOS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVA	32

ÍNDICE



 CÓDIGO
 REV.

 RT-CT0205072-000.000-000-C09/037
 A

 EMISSÃO
 FOLHA

 NOVEMBRO / 2020
 3 de 32

EMITENTE

maubertec

DOCUMENTO TÉCNICO

1. OBJETIVO

Este documento visa apresentar, conceituar e caracterizar os principais itens a serem inspecionados para as Obras de Arte Especiais (OAE's), dentro dos Serviços de Conservação Rodoviária (Sistema SAC do DER), integrando-os aos conceitos estabelecidos no SIGOA - Sistema de Gerenciamento de Obras de Arte Especiais do DER/SP.

Serão estabelecidos conceitos de monitoramento da Conserva de OAE's através de Inspeções Rotineiras a partir do SIGOA e sua inter-relação com o SAC, frequência de Inspeção para Conserva, itens a serem inspecionados para as OAE's, conceituação do estado de conservação que possam demandar ações de conserva nas OAE's suas respectivas ações e TPU's correspondentes e prazos para a realização das mesmas.

Com relação à identificação e denominação dos elementos constituintes das Obras de Arte, sugere-se consultar os Manuais do SIGOA e o Manual de Conservação Rodoviária do DNIT-Item 3.5.2 - Principais Elementos Componentes de Pontes, ambos documentos de referência deste relatório.



CÓDIGO RT-CT0205072-000.000-000-C09/037 EMISSÃO FOLHA

RFV

4 de 32

EMITENTE

maubertec

NOVEMBRO / 2020

DOCUMENTO TÉCNICO

2. CONCEITUAÇÃO

2.1. MONITORAMENTO DA CONSERVA DE OAE'S PELO SIGOA

O SIGOA prevê a realização de inspeções rotineiras nas OAE's, conforme estabelecido em seu Manual de Inspeção - RT-CT0205072-000.000-000-C09/018.

Em conformidade ao que foi estabelecido pelo SIGOA, nestas Inspeções Rotineiras, que apresentam frequência <u>anual</u>, além de sua função principal de verificar os itens de manutenção estrutural e durabilidade, são elencados ainda itens de avaliação das condições funcionais das OAE's que deverão ser mantidos em níveis satisfatórios através das ações de conserva a serem demandadas ao SAC caso estas condições não se encontrarem satisfatórias por ocasião da Inspeção Rotineira. Dessa forma, se estabelece que o SIGOA exercerá um monitoramento anual e contínuo das condições de Conserva das OAE's, cuja manutenção é responsabilidade do SAC.

A título de informação, destaca-se que, dentro do SIGOA, os itens de monitoramento da Conserva das OAE's são avaliados e conceituados anualmente, a partir das Inspeções Rotineiras sob o critério de notas de funcionalidade de cada OAE estabelecido pela norma NBR 9452/19, a saber:

TABELA 1: Conceito de Funcionalidade estabelecido pela Norma NBR 9452/19

Nota	Condição	Caracterização Funcional avaliada pelo SIGOA na Inspeção Rotineira	
5	Excelente	A OAE apresenta segurança e conforto aos usuários	
4	Воа	A OAE apresenta pequenos danos que não chegam a causar desconforto ou insegurança ao usuário	
3	Regular	A OAE apresenta desconforto ao usuário, com defeitos que requerem ações de médio prazo	
2	Ruim	OAE com funcionalidade visivelmente comprometida, com riscos de segurança ao usuário, requerendo intervenções de curto prazo	
1	Crítica	A OAE não apresenta condições funcionais de utilização	

Dentro dos critérios desenvolvidos para o SIGOA que, estão diretamente relacionados às notas da **Tabela 1** (que serão atribuídas anualmente pelas suas equipes de Inspeções Rotineiras de OAE's), foram estabelecidos ações e prazos que deverão demandar serviços de Conserva por parte do SAC como pode ser verificado na **Tabela 2** sequencialmente apresentada:



CÓDIGO RT-CT0205072-000.000-000-C09/037

EMISSÃO NOVEMBRO / 2020 FOLHA 5 de 32

RFV

EMITENTE

documento técnico maubertec

TABELA 2: Ações de Conserva demandadas ao SAC pelo SIGOA

Nota	Características estabelecidadas pelo SIGOA	Ações demandadas ao SAC
1	OAE com FUNCIONALIDADE CRÍTICA Ação imediata de conserva	Ação imediata do SAC de forma a requalificar a funcionalidade da OAE para a nota 5 – Excelente
2	OAE com FUNCIONALIDADE RUIM Ação de conserva a curto prazo	Ação de conserva a ser realizada pelo SAC em até 6 meses, de forma a requalificar a funcionalidade da OAE para a nota 5 – Excelente
3 e 4	OAE com FUNCIONALIDADE REGULAR OU BOA Ação de conserva a médio prazo	Ação de conserva a ser realizada pelo SAC em até 1 ano, de forma a requalificar a funcionalidade da OAE para a nota 5 – Excelente
5	OAE com FUNCIONALIDADE EXCELENTE Acompanhamento até a próxima Inspeção Rotineira do SIGOA	Prosseguir com rotina de inspeções de conserva pelo SAC

2.2. SUGESTÕES DE PROCEDIMENTOS, CONCEITOS, FREQUÊNCIA DE INSPEÇÕES E AÇÕES DE CONSERVA PARA AS OAE'S A SEREM REALIZADOS PELO SAC

Conforme já explicitado, o sistema SIGOA realizará a gestão das atividades de manutenção estrutural das Obras de Arte através das Inspeções Rotineiras anuais e desenvolverá uma sistemática de monitoramento das ações de Conserva realizadas e gerenciadas pelo SAC.

Este monitoramento do SIGOA terá frequência de 1 ano, de acordo com o descrito no Item 2.1. Caso detectada alguma pendência de ação de conserva que não tenha sido realizada pelas equipes do SAC dentro de suas rotinas e frequências próprias, o SIGOA conceituará uma Nota de Funcionalidade inferior a 5 e demandará ao SAC as ações de conserva necessárias e respectivos prazos, conforme **Tabela 2**.

Assim, sugere-se que toda a sistemática de Conserva a ser realizada pelo SAC para as OAE's tenha como diretriz a manutenção da **Nota 5** do **SIGOA** que, em termos de Conserva devem representar **Condição Normal** para o **SAC** para os vários itens a serem mantidos (conforme detalhado no **Item 3**). Em termos genéricos, são desejáveis os seguintes padrões a serem mantidos em conserva contínua:

 Drenagem: drenagem eficiente sem causar empoçamento, aquaplanagem, sem elementos rompidos;



 CÓDIGO RT-CT0205072-000.000-000-C09/037
 REV. A

 EMISSÃO NOVEMBRO / 2020
 FOLHA 6 de 32

EMITENTE

documento técnico maubertec

- Pista: pista de rolamento (pavimento) sem ondulações, irregularidades, deterioração, degraus ou com pequenas irregularidades, sem causar desconforto ao usuário;
- Passeios: passeios limpos e sem irregularidades, trincas, elementos rompidos; placas soltas:
- Juntas: juntas limpas, desobstruídas de sujeira, sem danificação, sem causar desconforto ao usuário;
- Dispositivos de Segurança (guarda-corpo, guarda-rodas, barreira de segurança): dispositivos sem pontos danificados ou com pontos localizados, sem causar prejuízo à sua função de segurança;
- Sinalização Vertical e Horizontal: adequada, clara e visível;
- Iluminação: caso existente, em condições satisfatórias de funcionamento;
- Utilidades Públicas: caso existente, em condições de fixação e funcionamento satisfatórios;
- Aparelhos de Apoio: limpos e não obstruídos;
- Terrenos junto à Fundação e Encontros: limpos, com vegetação rasteira, sem detritos, estáveis e sem sinais de erosão;
- Taludes: protegidos, sem sinais de falhas e/ou deterioração.

Sugere-se que haja uma frequência própria de inspeção para as equipes de conserva do SAC, com periodicidade adequada dos itens de conserva das OAE's a ser realizado pelo SAC, que proporcione um nível de excelência constante através das ações a serem a seguir estabelecidas, de tal forma que as inspeções anuais do SIGOA tendam a conceituar as notas de conserva preferencial e constantemente com nota 5 – Excelente.

Esta frequência sugerida ao SAC para acompanhamento dos itens de conserva para as OAE's é de 1 mês, isto é, os itens de conserva deverão ser inspecionados em frequência mensal.

Esta periodicidade sugerida foi baseada no item 4.3.2.2.2 - Instruções para a realização de Inspeções Periódicas do Manual de Conservação Rodoviária do DNIT, documento aqui utilizado como referência e a seguir reproduzido parcialmente:

"4.3.2.2.2. INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES PERIÓDICAS" "

Tal sistemática se consubstancia através da elaboração de planilhas específicas, contemplando cada um dos sistemas componentes da infra-estrutura da Rodovia – planilhas estas, cujas respectivos preenchimentos, atendidas as correspondentes instruções estabelecidas, <u>devem ser efetivados a cada mês</u>, com base em inspeções realizadas com idêntica periodicidade."

Fonte: Publicação IPR - 710 Manual de Conservação Rodoviária - DNIT - 2005



 CÓDIGO
 REV.

 RT-CT0205072-000.000-000-C09/037
 A

 EMISSÃO
 FOLHA

 NOVEMBRO / 2020
 7 de 32

EMITENTE

documento técnico maubertec

2.3. RESUMO DA INTEGRAÇÃO SUGERIDA PARA OS SISTEMAS SIGOA E SAC NO QUE DIZ RESPEITO A OAE'S

Conforme já explicitado, o SIGOA realizará Inspeções Rotineiras <u>ANUAIS</u> visando basicamente a análise da conservação estrutural e de durabilidade das obras e, em paralelo, realizará avaliação/monitoramento do estado de conserva das OAE's através do critério de funcionalidade estabelecido pela Norma NBR 9452/19, de acordo com o que fora mencionado no Item 2.1.

Paralelamente, as equipes de inspeção do sistema SAC realizarão para as OAE's Inspeções de Conserva <u>MENSAIS</u>, com o objetivo de manter a conserva da OAE em níveis de excelência ("Nota 5" da referida Norma, conforme Item 2.2, isto é, preservando os itens de Conserva explicitados no Item 3 a seguir dentro da conceituação "Normal"), executando todas as demandas de conserva ao longo do ano.

As notas do Parâmetro Funcionalidade (Conserva) poderão ser atualizadas no Sistema SIGOA em função das intervenções de conserva realizadas nas OAE's. Dessa forma, o SAC informará à equipe responsável pelo SIGOA que as intervenções de conserva foram realizadas, mantendo-se assim o histórico das notas de funcionalidade (conserva), bem como o histórico de intervenções.



CÓDIGO RT-CT0205072-000.000-000-C09/037 A

EMISSÃO FOLHA
NOVEMBRO / 2020 8 de 32

DOCUMENTO TÉCNICO

maubertec

EMITENTE

3. RELAÇÃO DE ITENS A SEREM INSPECIONADOS PARA AS OAE'S PELA EQUIPE DE CONSERVA (SAC)

Os locais/elementos e itens a serem inspecionados em periodicidade mensal visando serviços de conserva são relacionados neste item.

São estabelecidos nas tabelas a seguir, para todas as divisões estruturais das OAE's (Superestrutura, Mesoestrutura, Infraestrutura, Encontros, etc) e respectivas subdivisões, os locais e/ou elementos a serem inspecionados, os itens a serem inspecionados, níveis de avaliação do estado (normal, atenção ou crítico) e respectivas definições para cada nível de avaliação.

Finalmente, para cada caso, estabelece-se a ação necessária a ser tomada pela equipe de conserva, seja de apenas acompanhamento, seja de realização de ações de conserva (com respectiva referência às TPU's correspondentes do DER), seja de providências para informar a Seção de OAE's do DER através do SIGOA, para situações constatadas como críticas. As ações necessárias para a equipe de Conserva encontram-se na tabela a seguir.

Reitera-se, como premissa básica, que o objetivo da Conserva a ser realizada pelo SAC é a de manter todos os itens continuamente em **Níveis Normais**, dentro dos prazos de ação sugeridos no Item 5.

3.1. DIVISÃO 1 – SUPERESTRUTURA DA OBRA DE ARTE

3.1.1. Tabuleiro Face Superior da Obra de Arte

3.1.1.1.	LOCAL/ELEMENTO - Juntas (de encontro, interr	nediária e de dilatação)
ITEM A SE	R INSPECIONADO: Limpeza	
Normal	as juntas estão limpas e desobstruídas	Reinspecionar em 1 mês
Atenção	as juntas apresentam acúmulo de detritos, materiais sólidos e/ou vegetação, por falta de limpeza	Providenciar a limpeza - serviço tipo 1
Crítico	não se caracteriza situação crítica para limpeza	
ITEM A SE bordas	R INSPECIONADO: Abertura ao Longo do Comprimento	(Paralelismo) e/ou desnivelamento de
Normal	a abertura e o nivelamento são constantes ao longo de todo o comprimento	Reinspecionar em 1 mês
Atenção	há indícios de aberturas diferenciadas e/ou desnivelamento ao longo do comprimento	Comunicar SIGOA através da Ficha de Solicitação de Inspeção Extraordinária
Crítico	há evidências nítidas de aberturas diferenciadas e/ou desnivelamento ao longo do comprimento	Comunicar SIGOA através da Ficha de Solicitação de Inspeção Extraordinária
ITEM A SE Preenchim	R INSPECIONADO: Estado dos Elementos Componentes ento, etc)	s (Cantoneiras, Bordas, Material de
Normal	não existem elementos componentes deteriorados	Reinspecionar em 1 mês
Atenção	existem elementos componentes deteriorados, que podem ser substituídos ou reparados	Fazer manutenção do elemento conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas Serviços tipo 2 ou 11
Crítico	junta totalmente danificada, sem possibilidade de reparo	Comunicar SIGOA através da Ficha de Solicitação de Inspeção Extraordinária



CÓDIGO RT-CT0205072-000.000-000-C09/037

EMISSÃO NOVEMBRO / 2020

9 de 32

REV.

EMITENTE

ITEM A SE	R INSPECIONADO: Ondulações	
Normal	não existem ondulações	Reinspecionar em 1 mês
Atenção	existem ondulações	Executar reparos em pavimento flexível / rígido conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas serviço tipo 2
Crítico	existem ondulações que comprometem a pista, os guarda-rodas e/ou a drenagem	Executar reparos em pavimento flexível / rígido conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas serviço tipo 2
ITEM A SE	R INSPECIONADO : Deterioração	
Normal	não existem cavidades e/ou indícios de deterioração	Reinspecionar em 1 mês
Atenção	existem pequenas cavidades e/ou indícios de deterioração	Executar reparos em pavimento flexível / rígido conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas serviço tipo 2
Crítico	o pavimento necessita ser refeito, tal a quantidade de cavidades e o estado de deterioração	Executar reparos em pavimento flexível / rígido conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas serviço tipo 2
Degraus na	as Extremidades elou nas Juntas	2 .
Normal	não existem ou são desprezíveis os desníveis	Reinspecionar em 1 mês
Atenção	existem desníveis, que podem ser minimizados com reparos	Executar reparos em pavimento flexível / rígido conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas serviço tipo 2
Crítico	degraus consideráveis que podem provocar acidentes	Executar reparos em pavimento flexível / rígido conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas serviço tipo 2
3.1.1.3.	LOCAL/ELEMENTO - Passeios	
ITEM A SE	R INSPECIONADO: Limpeza e crescimento de vegetação	
Normal	os passeios estão limpos, sem vegetação	Reinspecionar em 1 mês



CÓDIGO RT-CT0205072-000.000-000-C09/037 EMISSÃO FOLHA

maubertec

NOVEMBRO / 2020

10 de 32

EMITENTE

DOCUMENTO TÉCNICO

Atenção	apresenta acúmulo de detritos, materiais ou vegetação.	Providenciar limpeza serviço tipo 3
Crítico	não se caracteriza situação crítica para limpeza	
ITEM A SE	R INSPECIONADO: Trincas, buracos, placas soltas ou qu	ebradas
Normal	Não apresentam trincas visíveis, buracos, placas soltas ou quebradas	Reinspecionar em 1 mês
Atenção	Apresentam pontos localizados com trincas, buracos, placas soltas ou quebradas	Executar reparos superficiais conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas serviço tipo 4
Crítico	Apresentam problemas generalizados de trincas, buracos, placas soltas ou quebradas	Comunicar SIGOA através da Ficha de Solicitação de Inspeção Extraordinária
ITEM A SE	R INSPECIONADO: Estado do Concreto	
Normal	as peças, não apresentam concreto deteriorado e nem armaduras expostas	Reinspecionar em 1 mês
Atenção	apresentam concreto deteriorado sem armadura exposta	Executar reparos superficiais conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas serviço tipo 4
Crítico	apresentam concreto deteriorado com presença de armaduras expostas ou corroídas	Comunicar SIGOA através da Ficha de Solicitação de Inspeção Extraordinária
3.1.1.4.	LOCAL/ELEMENTO - Guarda Corpo / Defensa Me	tálica
ITEM A SE	R INSPECIONADO: Alinhamento (Vertical e Longitudinal)	e Falta de Elementos
Normal	não há desvios de verticalidade, desalinhamento longitudinal ou falta de elementos	Reinspecionar em 1 mês
Atenção	existem desvios de elementos, porém podem ser recuperados. Não há falta de elementos	Fazer reparos Serviço tipo 5
Crítico	existem desvios e/ou falta de elementos provocados por	Fazer substituição do elemento conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar
	acidentes, que justificam a sua substituição	ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas Serviço tipo 6
ITEM A SE		ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas
<i>ITEM A SE</i> Normal	acidentes, que justificam a sua substituição	ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas
Normal	acidentes, que justificam a sua substituição R INSPECIONADO: Estado dos Elementos Metálicos não há falta e nem falhas na pintura de proteção,	ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas Serviço tipo 6
Normal Atenção	acidentes, que justificam a sua substituição R INSPECIONADO: Estado dos Elementos Metálicos não há falta e nem falhas na pintura de proteção, indícios de corrosão, nem falhas de fixação há pontos ou pequenas áreas com corrosão superficial, falta ou falhas na pintura de proteção e falhas nas	ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas Serviço tipo 6 Reinspecionar em 1 mês Fazer reparos Serviço tipo 5 Fazer substituição do elemento
Normal Atenção Crítico	acidentes, que justificam a sua substituição R INSPECIONADO: Estado dos Elementos Metálicos não há falta e nem falhas na pintura de proteção, indícios de corrosão, nem falhas de fixação há pontos ou pequenas áreas com corrosão superficial, falta ou falhas na pintura de proteção e falhas nas fixações dos elementos sem pintura de proteção, corroídos, com fixação	ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas Serviço tipo 6 Reinspecionar em 1 mês Fazer reparos Serviço tipo 5 Fazer substituição do elemento conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas
Normal Atenção Crítico	acidentes, que justificam a sua substituição R INSPECIONADO: Estado dos Elementos Metálicos não há falta e nem falhas na pintura de proteção, indícios de corrosão, nem falhas de fixação há pontos ou pequenas áreas com corrosão superficial, falta ou falhas na pintura de proteção e falhas nas fixações dos elementos sem pintura de proteção, corroídos, com fixação comprometida e/ou deformados por impacto	ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas Serviço tipo 6 Reinspecionar em 1 mês Fazer reparos Serviço tipo 5 Fazer substituição do elemento conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas



DOCUMENTO TÉCNICO

CÓDIGO RT-CT0205072-000.000-000-C09/037 EMISSÃO FOLHA

11 de 32

NOVEMBRO / 2020 EMITENTE

maubertec

		I laubei lec
Atenção	apresentam concreto deteriorado sem deixar armadura exposta	Deverão ser feitos reparos superficiais do elemento conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas- Serviço tipo 7
Crítico	apresentam concreto deteriorado com presença de armaduras expostas	Comunicar SIGOA através da Ficha de Solicitação de Inspeção Extraordinária
3.1.1.5.	LOCAL/ELEMENTO - Guarda Rodas	
ITEM A SE	R INSPECIONADO: Alinhamento Longitudinal e Estado	
Normal	alinhado, sem sinais de deterioração	Reinspecionar em 1 mês
Atenção	apresenta pequenos desalinhamentos e/ou início de deterioração que, se no momento não comprometem sua funcionalidade, poderão vir a comprometer com o agravamento dos mesmos	Deverão ser feitos reparos superficiais do elemento conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas Serviço tipo 7
Crítico	apresenta desalinhamentos acentuados ou abruptos e acentuados desgastes, com exposição de amaduras, fissuras muito abertas e frequentes ou outras anomalias que comprometem a funcionalidade	Comunicar SIGOA através da Ficha de Solicitação de Inspeção Extraordinária
3.1.1.6.	LOCAL/ELEMENTO - Barreira de Segurança	
ITEM A SE	R INSPECIONADO: Alinhamento (Vertical e Longitudinal)	e Falta de Elementos
Normal	não há desvios de verticalidade, desalinhamento longitudinal ou falta de elementos	Reinspecionar em 1 mês
Atenção	existem desvios de elementos, porém podem ser recuperados. Não há falta de elementos	Deverão ser feitos reparos superficiais do elemento conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas - Serviço tipo 6
Crítico	existem desvios e/ou falta de elementos provocados por acidentes, que justificam a sua substituição	Fazer substituições- do elemento conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas Serviço tipo 8
ITEM A SE	R INSPECIONADO: Estado dos Elementos Metálicos	
Normal	não há falta e nem falhas na pintura de proteção, indícios de corrosão, nem falhas de fixação	Reinspecionar em 1 mês
Atenção	há pontos ou pequenas áreas com corrosão superficial, falta ou falhas na pintura de proteção e falhas nas fixações dos elementos	Fazer reparos Serviço tipo 5
Crítico	sem pintura de proteção, corroídos, com fixação comprometida e/ou deformados por impacto	Fazer substituições-dos elementos conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas Serviço tipo 6



CÓDIGO RT-CT0205072-000.000-000-C09/037

EMISSÃO NOVEMBRO / 2020

12 de 32

REV.

EMITENTE

DOCUMENTO TÉCNICO

maubertec

Normal	ER INSPECIONADO: Estado de Faixas Delineadoras e Dispexiste sinalização, a mesma é adequada e está clara e visível	Reinspecionar em 1 mês
3.1.1.8.	LOCAL/ELEMENTO - Sinalização Horizontal	positivos Poflotoros
Crítico	apesar de já ter sido reparado, há recorrência de indícios de empoçamento de água	Comunicar SIGOA através da Ficha de Solicitação de Inspeção Extraordinária
Atenção	existem indícios de empoçamento de água depressões, cavidades, deterioração do pavimento)	Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas Serviço tipo 11
		Deverão ser feitos reparos-do elemento conforme serviços proposto na Tabela de Serviços de Conserva
Normal	não existem indícios de empoçamento de água	Reinspecionar em 1 mês
ITEM A SI	ER INSPECIONADO: Indícios de Empoçamento	Solicitação de Inspeção Extraordinária
Crítico	elementos rompidos sem causa conhecida	Serviço tipo 10 Comunicar SIGOA através da Ficha d
Atenção	existem elementos rompidos ou danificados	Fazer recuperação do elemento conforme serviços propostos na Tabe de Serviços de Conserva Comunica ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas
Normal	nenhum caso de elementos rompidos	Reinspecionar em 1 mês
ITEM A SI	ER INSPECIONADO: Rompimentos de Elementos	
Crítico	inoperante, apesar de estar sendo limpa regularmente	Comunicar SIGOA através da Ficha de Solicitação de Inspeção Extraordinária
Atenção	drenagem parcial ou totalmente obstruída por falta de limpeza	Fazer limpeza conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas Serviço tipo 9
Normal	drenagem não obstruída, isenta de detritos	Reinspecionar em 1 mês
ITEM A SI	ER INSPECIONADO: Limpeza	
3.1.1.7.	LOCAL/ELEMENTO - Sistema de Drenagem da P	ista
Crítico	apresentam concreto deteriorado com presença de armaduras expostas	Comunicar SIGOA através da Ficha d Solicitação de Inspeção Extraordinária
Atenção	apresentam concreto deteriorado sem deixar armadura exposta	Deverão ser feitos reparos superficiais do elemento conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas - Serviço tipo 7
Normal	as peças, em todas as faces e extensão, não apresentam concreto deteriorado e nem armaduras expostas	Reinspecionar em 1 mês
<u></u> 0.	ER INSPECIONADO: Estado dos Elementos de Concreto	



С

SECRETARIA DOS TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CÓDIGO RT-CT0205072-000.000-000-C09/037 EMISSÃO FOLHA

NOVEMBRO / 2020 EMITENTE

maubertec

13 de 32

DOCUMENTO TÉCNICO

Atenção	existe sinalização porém a mesma necessita de manutenção e/ou complementação	Fazer manutenção do elemento conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas Serviço tipo 12
Crítico	não existe sinalização	Comunicar ao setor técnico responsável da Regional
	-	

3.1.1.9. LOCAL/ELEMENTO - Sinalização Vertical

ITEM A SER INSPECIONADO: Estado das Placas e do Balizamento Refletivo		
Normal	existe sinalização e a mesma está visível, legível e adequada	Reinspecionar em 1 mês
Atenção	existe sinalização, porém a mesma necessita de manutenção e/ou complementação	Fazer manutenção do elemento conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas Serviço tipo 13
Crítico	não existe sinalização	Comunicar ao setor técnico responsável da Regional

3.1.1.10. LOCAL/ELEMENTO - Iluminação

ITEM A SER INSPECIONADO: Estado de Lâmpadas e Postes		
Normal	a iluminação não é necessária ou a mesma existe, as lâmpadas estão boas e os postes intactos	Reinspecionar em 1 mês
Atenção	existe iluminação, porém existem lâmpadas queimadas ou faltantes e postes danificados	Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas
Crítico	a iluminação é necessária e não existe	Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas

3.1.1.11. LOCAL/ELEMENTO - Utilidades Públicas

ITEM A SER INSPECIONADO: Estado dos Elementos e das FixaçõesNormalnão há elementos deterioradosReinspecionar em 1 mêsAtençãoexistem indícios de deterioração nos elementos ou fixaçõesAcionar o órgão responsávelCríticoDeterioração avançada nos elementos ou fixaçõesAcionar o órgão responsável

3.1.2. Tabuleiro Face Inferior

3.1.2.1.	LOCAL/ELEMENTO - Juntas (encontro, intermediária e dilatação)	
ITEM A SE	R INSPECIONADO: Limpeza	
Normal	as juntas estão limpas e desobstruídas	Reinspecionar em 1 mês
Atenção	as juntas apresentam acúmulo de detritos, materiais sólidos e/ou vegetação, por falta de limpeza	Providenciar a limpeza Serviço tipo 1
Crítico	não se caracteriza situação crítica para limpeza	



CÓDIGO RT-CT0205072-000.000-000-C09/037 PAREV.

EMISSÃO FOLHA

NOVEMBRO / 2020 14 de 32

maubertec

EMITENTE

DOCUMENTO TÉCNICO

bordas	R INSPECIONADO: Abertura ao Longo do Comprimento	(
Normal	a abertura e o nivelamento são constantes ao longo de todo o comprimento	Reinspecionar em 1 mês
Atenção	há indícios de aberturas diferenciadas e/ou desnivelamento ao longo do comprimento	Comunicar SIGOA através da Ficha de Solicitação de Inspeção Extraordinária
Crítico	há evidências nítidas de aberturas diferenciadas e/ou desnivelamento ao longo do comprimento	Comunicar SIGOA através da Ficha de Solicitação de Inspeção Extraordinária
ITEM A SE	R INSPECIONADO: Estado dos Elementos Componentes	
Preenchim	ento, etc)	
Normal	não existem elementos componentes deteriorados	Reinspecionar em 1 mês
		_ , ~ , ,

Normal	não existem elementos componentes deteriorados	Reinspecionar em 1 mês
Atenção	existem elementos componentes deteriorados, que podem ser substituídos ou reparados	Fazer manutenção do elemento conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas Serviços tipo 2 ou 11
Crítico	junta totalmente danificada, sem possibilidade de reparo	Comunicar SIGOA através da Ficha de Solicitação de Inspeção Extraordinária

3.2. DIVISÃO 2 - MESOESTRUTURA

3.2.1. LOCAL/ELEMENTO - Aparelhos de Apoio		
ITEM A SER INSPECIONADO: Existência e Limpeza		
Normal	existem e se apresentam limpos e livres	Reinspecionar em 1 mês
Atenção	existem, porém apresentam sinais de umidade, falta de limpeza e/ou indícios de bloqueamento	Providenciar limpeza Serviço tipo 14
Crítico	Não foi possível visualização por total obstrução	Comunicar SIGOA através da Ficha de Solicitação de Inspeção Extraordinária

3.3. DIVISÃO 3 - INFRAESTRUTURA

ITEM A SER INSPECIONADO: Limpeza		
Normal	o terreno encontra-se limpo, com vegetação rasteira e poucos detritos	Reinspecionar em 1 mês
Atenção	o terreno encontra-se tomado por vegetação densa, entulhos e/ou detritos acumulados	Providenciar limpeza-conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas - Serviço tipo 15



CÓDIGO
RT-CT0205072-000.000-000-C09/037

EMISSÃO
NOVEMBRO / 2020
REV.
A
FOLHA
15 de 32

EMITENTE

pocumento técnico maubertec

ITEM A SE Obra	R INSPECIONADO: Desmoronamentos; Existência de Tocas de	Animais; Descolamento junto à
Normal	o terreno, protegido ou não, apresenta-se estável, sem sinais de erosão ou outras anomalias típicas	Reinspecionar em 1 mês
Atenção	há sinais de anomalias localizadas (pequenas erosões, escorregamentos, trincas no solo, etc.) que se não tiverem seu progresso impedido, podem comprometer a estabilidade dos mesmos	Deverão ser feitos reparos conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas Serviço tipo 16
Crítico	o terreno já se encontra em estado avançado de deterioração, apresentando uma ou mais anomalias acentuadas	Comunicar SIGOA através da Ficha de Solicitação de Inspeção Extraordinária

3.4. DIVISÃO 4 - ENCONTROS

3.4.1. Subdivisão 4.1 - Estruturas de Terra dos Encontros

3.4.1.1. Talude

3.4.1.1.1.	LOCAL/ELEMENTO – Drenagem	
ITEM A SER INSPECIONADO: Eficiência e Limpeza		
Normal	a drenagem é eficiente, está desobstruída e isenta de detritos	Reinspecionar em 1 mês
Atenção	a drenagem é aparentemente eficiente, porém está parcial ou totalmente obstruída por falta de limpeza	Providenciar a limpeza conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas Serviço tipo 15
Crítico	a drenagem é inoperante, apesar de estar sendo limpa regularmente	Comunicar SIGOA através da Ficha de Solicitação de Inspeção Extraordinária
ITEM A SE	R INSPECIONADO: Rompimento de Elementos	
Normal	nenhum caso de elemento rompido	Reinspecionar em 1 mês
Atenção	existem casos de elementos rompidos	Devem ser reparados-conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas Serviço tipo 10
Crítico	há elementos rompidos que comprometem a operacionalidade da drenagem, provocados por causas desconhecidas	Comunicar SIGOA através da Ficha de Solicitação de Inspeção Extraordinária



Crítico

SECRETARIA DOS TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CÓDIGO RT-CT0205072-000.000-000-C09/037

maubertec

EMISSÃO NOVEMBRO / 2020

огна 16 de 32

Ficha de Solicitação de Inspeção

Extraordinária

REV

Α

EMITENTE

DOCUMENTO TÉCNICO

3.4.1.1.2. LOCAL/ELEMENTO - Proteção do Talude ITEM A SER INSPECIONADO: Limpeza e Estado a proteção dos taludes não apresenta sinais de falhas ou Normal Reinspecionar em 1 mês deterioração e encontra-se limpa Providenciar a limpeza-conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva. apresenta falhas localizadas, alguns sinais de deterioração Comunicar ao setor técnico Atenção e/ou também alguns pontos com entulhos, ervas daninhas, responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas --- Serviço tipo 15 Providenciar a limpeza e reparos-conforme serviços propostos na Tabela de Serviços há falta ou falhas generalizadas na proteção dos taludes, de Conserva. - Comunicar ao Crítico acúmulo de entulhos e/ou existência generalizada de ervas setor técnico responsável da daninhas, animais predadores, etc. Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas --- Serviço tipo 15 3.4.1.1.3. LOCAL/ELEMENTO - Terreno do entorno da OAE ITEM A SER INSPECIONADO: Limpeza o terreno encontra-se limpo, vegetação rasteira e poucos Normal Reinspecionar em 1 mês detritos Providenciar a limpeza-conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva. o terreno encontra-se tomado por vegetação densa, entulhos Comunicar ao setor técnico Atenção e/ou detritos acumulados responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas -- Serviço tipo 15 Crítico não se caracteriza situação crítica para limpeza ITENS A SEREM INSPECIONADOS: Estado (Erosão; Carreamento do Solo; Trincas no Solo; Escorregamentos; Desmoronamentos; Existência de Tocas de Animais; Descolamento junto à Obra) o terreno, protegido ou não, apresenta-se estável, sem sinais Normal Reinspecionar em 1 mês de erosão ou outras anomalias típicas Devem ser reparados-conforme serviços propostos na Tabela de há sinais de anomalias localizadas (pequenas erosões, Serviços de Conserva. escorregamentos, trincas no solo, etc.) que, se não tiverem Comunicar ao setor técnico Atenção seu progresso impedido, podem comprometer a estabilidade responsável da Regional que dos mesmos avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas --- Serviço tipo 16 Comunicar SIGOA através da

o terreno já se encontra em estado avançado de deterioração,

apresentando uma ou mais anomalias acentuadas



 CÓDIGO
 RT-CT0205072-000.000-000-C09/037
 REV.

 EMISSÃO
 FOLHA

 NOVEMBRO / 2020
 17 de 32

EMITENTE

pocumento técnico maubertec

3.4.1.2. Aterro de Aproximação

3.4.1.2.1.	LOCAL/ELEMENTO - Drenagem	
ITEM A SEI	R INSPECIONADO: Eficiência e Limpeza	
Normal	a drenagem é eficiente, está desobstruída e isenta de detritos	Reinspecionar em 1 mês
Atenção	a drenagem é aparentemente eficiente, porém está parcial ou totalmente obstruída por falta de limpeza	Providenciar a limpeza conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas Serviço tipo 15
Crítico	a drenagem é inoperante, apesar de estar sendo limpa regularmente	Comunicar SIGOA através da Ficha de Solicitação de Inspeção Extraordinária
ITEM A SEI	R INSPECIONADO: Rompimento de Elementos	
Normal	nenhum caso de elemento rompido	Reinspecionar em 1 mês
Atenção	existem casos de elementos rompidos	Devem ser reparados-conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas Serviço tipo 10
Crítico	há elementos rompidos que comprometem a operacionalidade da drenagem, provocados por causas desconhecidas	Comunicar SIGOA através da Ficha de Solicitação de Inspeção Extraordinária
3.4.1.2.2.	LOCAL/ELEMENTO - Proteção do Aterro	
ITEM A SEI	R INSPECIONADO: Limpeza e Estado	
Normal	a proteção dos taludes não apresenta sinais de falhas ou deterioração e encontra-se limpa	Reinspecionar em 1 mês
Atenção	apresenta falhas localizadas, alguns sinais de deterioração e/ou também alguns pontos com entulhos, ervas daninhas, etc.	Providenciar a limpeza-conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas Serviço tipo 15
Crítico	há falta ou falhas generalizadas na proteção dos taludes, acúmulo de entulhos e/ou existência generalizada de ervas daninhas, animais predadores, etc.	Providenciar a limpeza e reparos-conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas Serviço tipo 15
3.4.1.2.3.	LOCAL/ELEMENTO - Terreno do entorno	
ITEM A SEI	R INSPECIONADO: Limpeza	
Normal	o terreno encontra-se limpo, com vegetação rasteira e poucos detritos	Reinspecionar em 1 mês



 CÓDIGO
 REV.

 RT-CT0205072-000.000-000-C09/037
 A

 EMISSÃO
 FOLHA

 NOVEMBRO / 2020
 18 de 32

maubertec

EMITENTE

DOCUMENTO TÉCNICO

Atenção	o terreno encontra-se tomado por vegetação densa, entulhos e/ou detritos acumulados	Providenciar a limpeza-conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas Serviço tipo 15	
Crítico	não se caracteriza situação crítica para limpeza		
ITENS A SEREM INSPECIONADOS: Estado (Erosão; Carreamento do Solo; Trincas no Solo;			
Escorregame	entos; Desmoronamentos; Existência de Tocas de Animais; D	Pescolamento junto à Obra)	
Normal	o terreno, protegido ou não, apresenta-se estável, sem sinais de erosão ou outras anomalias típicas	Reinspecionar em 1 mês	
Atenção	há sinais de anomalias localizadas (pequenas erosões, escorregamentos, trincas no solo, etc.) que, se não tiverem seu progresso impedido, podem comprometer a estabilidade dos mesmos	Devem ser reparados-conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas Serviço tipo 16	
Crítico	o terreno já se encontra em estado avançado de deterioração, apresentando uma ou mais anomalias acentuadas	Comunicar SIGOA através da Ficha de Solicitação de Inspeção Extraordinária	

3.4.1.3. Contenção (Terra Armada, Gabião, etc)

3.4.1.3.1. LOCAL/ELEMENTO - Drenagem do Sistema de Contenção				
ITEM A SE	ITEM A SER INSPECIONADO: Eficiência e Limpeza			
Normal Atenção	a drenagem é eficiente, está desobstruída e isenta de detritos a drenagem é aparentemente eficiente, porém está parcial ou totalmente obstruída por falta de limpeza	Reinspecionar em 1 mês Providenciar a limpeza-conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas - Serviço tipo 15		
Crítico	a drenagem é inoperante, apesar de estar sendo limpa regularmente	Comunicar SIGOA através da Ficha de Solicitação de Inspeção Extraordinária		
ITEM A SE	R INSPECIONADO: Rompimento de Elementos			
Normal	nenhum caso de elemento rompido	Reinspecionar em 1 mês		
Atenção	existem casos de elementos rompidos	Devem ser reparados-conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas Serviço tipo 10		
Crítico	há elementos rompidos que comprometem a operacionalidade da drenagem, provocados por causas desconhecidas	Comunicar SIGOA através da Ficha de Solicitação de Inspeção Extraordinária		



CÓDIGO RT-CT0205072-000.000-000-C09/037

EMISSÃO NOVEMBRO / 2020

19 de 32

REV.

EMITENTE

DOCUMENTO TÉCNICO

maubertec

3.4.1.3.2. LOCAL/ELEMENTO - Proteção do Sistema de Contenção			
ITEM A SE	R INSPECIONADO: Limpeza e Estado		
Normal	a proteção dos taludes não apresenta sinais de falhas ou deterioração e encontra-se limpa	Reinspecionar em 1 mês	
Atenção	apresenta falhas localizadas, alguns sinais de deterioração e/ou também alguns pontos com entulhos, ervas daninhas, etc.	Providenciar a limpeza-conformo serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas - Serviço tipo 15	
Crítico	há falta ou falhas generalizadas na proteção dos taludes, acúmulo de entulhos e/ou existência generalizada de ervas daninhas, animais predadores, etc.	Providenciar a limpeza e reparos-conforme serviços propostos na Tabela de Serviço de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas Serviço tipo 15	
3.4.1.3.3.	LOCAL/ELEMENTO - Terreno do Sistema de Contençã	ăo	
ITEM A SE	R INSPECIONADO: Limpeza		
Normal	o terreno encontra-se limpo, com vegetação rasteira e poucos detritos	Reinspecionar em 1 mês	
Atenção	o terreno encontra-se tomado por vegetação densa, entulhos e/ou detritos acumulados	Providenciar a limpeza-conforr serviços propostos na Tabela o Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas - Serviço tipo 15	
Crítico	não se caracteriza situação crítica para limpeza		
	EREM INSPECIONADOS: Estado (Erosão; Carreamento do Solo mentos; Desmoronamentos; Existência de Tocas de Animais; L		
Normal	o terreno, protegido ou não, apresenta-se estável, sem sinais de erosão ou outras anomalias típicas	Reinspecionar em 1 mês	
Atenção	há sinais de anomalias localizadas (pequenas erosões, escorregamentos, trincas no solo, etc.) que, se não tiverem seu progresso impedido, podem comprometer a estabilidade dos mesmos	Devem ser reparados conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas - Serviço tipo 16	
Crítico	o terreno já se encontra em estado avançado de deterioração, apresentando uma ou mais anomalias acentuadas	Comunicar SIGOA através da Ficha de Solicitação de Inspeçã Extraordinária	



 CÓDIGO
 REV.

 RT-CT0205072-000.000-000-C09/037
 A

 EMISSÃO
 FOLHA

 NOVEMBRO / 2020
 20 de 32

maubertec

EMITENTE

DOCUMENTO TÉCNICO

3.4.2. Subdivisão 4.2 - Estruturas de Concreto dos Encontros

3.4.2.1. Muros de Ala dos Encontros

3.4.2.1.1.	LOCAL/ELEMENTO - Drenagem			
ITEM A SER INSPECIONADO: Limpeza				
Normal Atenção	desobstruída e isenta de indícios de deposição de detritos parcial ou totalmente obstruída por falta de limpeza	Reinspecionar em 1 mês Providenciar a limpeza conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas		
Crítico	inoperante, por obstrução, apesar de estar sendo limpa regularmente	- Serviço tipo 15 Comunicar SIGOA através da Ficha de Solicitação de Inspeção Extraordinária		
Normal	R INSPECIONADO: Rompimento de Elementos nenhum caso de elemento rompido	Reinspecionar em 1 mês		
Atenção	existem casos de elementos rompidos	Devem ser reparados-conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas Serviço tipo 10		
Crítico	há elementos rompidos que comprometem a operacionalidade da drenagem, provocados por causas desconhecidas	Comunicar SIGOA através da Ficha de Solicitação de Inspeção Extraordinária		

3.4.2.2. Cortinas dos Encontros

ITEM A SE	R INSPECIONADO: Limpeza	
Normal	desobstruída e isenta de indícios de deposição de detritos	Reinspecionar em 1 mês
Atenção	parcial ou totalmente obstruída por falta de limpeza	Providenciar a limpeza conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas Serviço tipo 10
Crítico	inoperante, por obstrução, apesar de estar sendo limpa regularmente	Comunicar SIGOA através da Ficha de Solicitação de Inspeção Extraordinária
ITEM A SE	R INSPECIONADO: Rompimento de Elementos	



 CÓDIGO
 REV.

 RT-CT0205072-000.000-000-C09/037
 A

 EMISSÃO
 FOLHA

 NOVEMBRO / 2020
 21 de 32

maubertec

EMITENTE

DOCUMENTO TÉCNICO

Atenção	existem casos de elementos rompidos	Devem ser reparados-conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas Serviço tipo 10
Crítico	há elementos rompidos que comprometem a operacionalidade da drenagem, provocados por causas desconhecidas	Comunicar SIGOA através da Ficha de Solicitação de Inspeção Extraordinária

3.4.3. Subdivisão 4.3 - Acessos ao Tabuleiro

ITEM A SE	R INSPECIONADO : Ondulações	
Normal	não existem ondulações	Reinspecionar em 1 mês
Atenção	existem ondulações	Executar reparos em pavimento flexível / rígido conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas Serviço Tipo 11
Crítico	existem ondulações que comprometem a pista, os guarda-rodas e/ou a drenagem	Executar reparos em pavimento flexível / rígido conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas Serviço Tipo 11
	R INSPECIONADO : Deterioração	
Normal	não existem cavidades e/ou indícios de deterioração	Reinspecionar em 1 mês
Atenção	existem pequenas cavidades e/ou indícios de deterioração	Executar reparos em pavimento flexível / rígido conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas Serviço Tipo 11
Crítico	o pavimento necessita ser refeito, tal a quantidade de cavidades e o estado de deterioração	Executar reparos em pavimento flexível / rígido conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas Serviço Tipo 11
Degraus na	as Extremidades elou nas Juntas	, - F
Normal	não existem ou são desprezíveis os desníveis	Reinspecionar em 1 mês



CÓDIGO
RT-CT0205072-000.000-000-C09/037

EMISSÃO
NOVEMBRO / 2020
POLHA
22 de 32

EMITENTE

Atenção	existem desníveis, que podem ser minimizados com reparos	Executar reparos em pavimento flexível / rígido conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas Serviço Tipo 11
Crítico	degraus consideráveis que podem provocar acidentes	Executar reparos em pavimento flexível / rígido conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas Serviço Tipo 11
3.4.3.2.	LOCAL/ELEMENTO - Passeios	
ITEM A SE	R INSPECIONADO : Limpeza	
Normal	os passeios estão limpos	Reinspecionar em 1 mês
Atenção	apresenta acúmulo de detritos, materiais ou vegetação.	Providenciar limpeza Serviço Tipo 3
Crítico	não se caracteriza situação crítica para limpeza	
ITEM A SE	R INSPECIONADO: Trincas, buracos, placas soltas ou qu	ıebradas
Normal	Não apresentam trincas visíveis, buracos, placas soltas ou quebradas	Reinspecionar em 1 mês
Atenção	Apresentam pontos localizados com trincas, buracos, placas soltas ou quebradas	Executar reparos superficiais conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas Serviço Tipo 4
Crítico	Apresentam problemas generalizados de trincas, buracos, placas soltas ou quebradas	Comunicar SIGOA através da Ficha de Solicitação de Inspeção Extraordinária
ITEM A SE	R INSPECIONADO: Estado do Concreto	
Normal	as peças, não apresentam concreto deteriorado e nem armaduras expostas	
Atenção	apresentam concreto deteriorado sem armadura exposta	Executar reparos superficiais conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas Serviço Tipo 4
Crítico	apresentam concreto deteriorado com presença de armaduras expostas ou corroídas	Comunicar SIGOA através da Ficha de Solicitação de Inspeção Extraordinária
3.4.3.3.	LOCAL/ELEMENTO - Guarda Corpo / Defensa N	Metálica
ITEM A SE	R INSPECIONADO : Alinhamento (Vertical e Longitudinal	l) e Falta de Elementos
Normal	não há desvios de verticalidade, desalinhamento longitudinal ou falta de elementos	Reinspecionar em 1 mês
	existem desvios de elementos, porém podem ser	



Normal

SECRETARIA DOS TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CÓDIGO RT-CT0205072-000.000-000-C09/037

maubertec

Reinspecionar em 1 mês

EMISSÃO NOVEMBRO / 2020

LHA 23 de 32

REV

Α

EMITENTE

DOCUMENTO TÉCNICO

Fazer substituição do elemento conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva. - Comunicar existem desvios e/ou falta de elementos provocados por Crítico ao setor técnico responsável da acidentes, que justificam a sua substituição Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas ---Serviço Tipo 6 ITEM A SER INSPECIONADO: Estado dos Elementos Metálicos não há falta e nem falhas na pintura de proteção, Normal Reinspecionar em 1 mês indícios de corrosão, nem falhas de fixação há pontos ou pequenas áreas com corrosão superficial, falta ou falhas na pintura de proteção e falhas nas Atenção Fazer reparos--- Serviço Tipo 5 fixações dos elementos Fazer substituição do elemento conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva. - Comunicar sem pintura de proteção, corroídos, com fixação Crítico ao setor técnico responsável da comprometida e/ou deformados por impacto Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas ---Serviço Tipo 6 ITEM A SER INSPECIONADO: Estado dos Elementos de Concreto as peças, não apresentam concreto deteriorado e nem Normal Reinspecionar em 1 mês armaduras expostas Deverão ser feitos reparos superficiais do elemento conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de apresentam concreto deteriorado sem deixar armadura Conserva. - Comunicar ao setor Atenção exposta técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas- Serviço Tipo 8 apresentam concreto deteriorado com presença de Comunicar SIGOA através da Ficha de Crítico armaduras expostas Solicitação de Inspeção Extraordinária LOCAL/ELEMENTO - Guarda Rodas 3.4.3.4. ITEM A SER INSPECIONADO: Alinhamento Longitudinal e Estado Normal alinhado, sem sinais de deterioração Reinspecionar em 1 mês Deverão ser feitos reparos superficiais do elemento conforme serviços apresenta pequenos desalinhamentos e/ou início de propostos na Tabela de Serviços de deterioração que, se no momento não comprometem Atenção Conserva. - Comunicar ao setor sua funcionalidade, poderão vir a comprometer com o técnico responsável da Regional que agravamento dos mesmos avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas Serviço Tipo 8 apresenta desalinhamentos acentuados ou abruptos e acentuados desgastes, com exposição de amaduras, Comunicar SIGOA através da Ficha de Crítico fissuras muito abertas e frequentes ou outras anomalias Solicitação de Inspeção Extraordinária que comprometem a funcionalidade 3.4.3.5. LOCAL/ELEMENTO - Barreira de Segurança ITEM A SER INSPECIONADO: Alinhamento (Vertical e Longitudinal) e Falta de Elementos

não há desvios de verticalidade, desalinhamento

longitudinal ou falta de elementos



CÓDIGO RT-CT0205072-000.000-000-C09/037 EMISSÃO FOLHA

24 de 32

NOVEMBRO / 2020

EMITENTE

Atenção	existem desvios de elementos, porém podem ser recuperados. Não há falta de elementos	Deverão ser feitos reparos superficiais do elemento conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas - Serviço Tipo 6
Crítico	existem desvios e/ou falta de elementos provocados por acidentes, que justificam a sua substituição	Fazer substituições- do elemento conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas Serviço Tipo 8
IIEM A SE	R INSPECIONADO: Estado dos Elementos Metálicos	
Normal	não há falta e nem falhas na pintura de proteção, indícios de corrosão, nem falhas de fixação	Reinspecionar em 1 mês
Atenção	há pontos ou pequenas áreas com corrosão superficial, falta ou falhas na pintura de proteção e falhas nas fixações dos elementos	Fazer reparos Serviço Tipo 5
Crítico	sem pintura de proteção, corroídos, com fixação comprometida e/ou deformados por impacto	Fazer substituições-dos elementos conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas
		Serviço Tipo 6
ITEM A SE	R INSPECIONADO: Estado dos Elementos de Concreto	Serviço Tipo 6
ITEM A SE	as peças, em todas as faces e extensão, não apresentam concreto deteriorado e nem armaduras	Reinspecionar em 1 mês
	as peças, em todas as faces e extensão, não apresentam concreto deteriorado e nem armaduras expostas apresentam concreto deteriorado sem deixar armadura exposta	Reinspecionar em 1 mês
Normal	as peças, em todas as faces e extensão, não apresentam concreto deteriorado e nem armaduras expostas apresentam concreto deteriorado sem deixar armadura	Reinspecionar em 1 mês Deverão ser feitos reparos superficiais do elemento conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas - Serviço Tipo 8
Normal Atenção	as peças, em todas as faces e extensão, não apresentam concreto deteriorado e nem armaduras expostas apresentam concreto deteriorado sem deixar armadura exposta apresentam concreto deteriorado com presença de	Reinspecionar em 1 mês Deverão ser feitos reparos superficiais do elemento conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas - Serviço Tipo 8 Comunicar SIGOA através da Ficha de Solicitação de Inspeção Extraordinária
Atenção Crítico 3.4.3.6.	as peças, em todas as faces e extensão, não apresentam concreto deteriorado e nem armaduras expostas apresentam concreto deteriorado sem deixar armadura exposta apresentam concreto deteriorado com presença de armaduras expostas	Reinspecionar em 1 mês Deverão ser feitos reparos superficiais do elemento conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas - Serviço Tipo 8 Comunicar SIGOA através da Ficha de Solicitação de Inspeção Extraordinária
Atenção Crítico 3.4.3.6.	as peças, em todas as faces e extensão, não apresentam concreto deteriorado e nem armaduras expostas apresentam concreto deteriorado sem deixar armadura exposta apresentam concreto deteriorado com presença de armaduras expostas LOCAL/ELEMENTO - Sistema de Drenagem da l	Reinspecionar em 1 mês Deverão ser feitos reparos superficiais do elemento conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas - Serviço Tipo 8 Comunicar SIGOA através da Ficha de Solicitação de Inspeção Extraordinária
Atenção Crítico 3.4.3.6. ITEM A SE	as peças, em todas as faces e extensão, não apresentam concreto deteriorado e nem armaduras expostas apresentam concreto deteriorado sem deixar armadura exposta apresentam concreto deteriorado com presença de armaduras expostas LOCAL/ELEMENTO - Sistema de Drenagem da IR INSPECIONADO: Limpeza	Reinspecionar em 1 mês Deverão ser feitos reparos superficiais do elemento conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas - Serviço Tipo 8 Comunicar SIGOA através da Ficha de Solicitação de Inspeção Extraordinária
Atenção Crítico 3.4.3.6. ITEM A SE	as peças, em todas as faces e extensão, não apresentam concreto deteriorado e nem armaduras expostas apresentam concreto deteriorado sem deixar armadura exposta apresentam concreto deteriorado com presença de armaduras expostas LOCAL/ELEMENTO - Sistema de Drenagem da la RINSPECIONADO: Limpeza drenagem não obstruída, isenta de detritos drenagem parcial ou totalmente obstruída por falta de	Reinspecionar em 1 mês Deverão ser feitos reparos superficiais do elemento conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas - Serviço Tipo 8 Comunicar SIGOA através da Ficha de Solicitação de Inspeção Extraordinária Pista Reinspecionar em 1 mês Fazer limpeza conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a
Atenção Crítico 3.4.3.6. ITEM A SE Normal Atenção Crítico	as peças, em todas as faces e extensão, não apresentam concreto deteriorado e nem armaduras expostas apresentam concreto deteriorado sem deixar armadura exposta apresentam concreto deteriorado com presença de armaduras expostas LOCAL/ELEMENTO - Sistema de Drenagem da la drenagem não obstruída, isenta de detritos drenagem parcial ou totalmente obstruída por falta de limpeza	Reinspecionar em 1 mês Deverão ser feitos reparos superficiais do elemento conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas - Serviço Tipo 8 Comunicar SIGOA através da Ficha de Solicitação de Inspeção Extraordinária Pista Reinspecionar em 1 mês Fazer limpeza conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas Serviço Tipo 9 Comunicar SIGOA através da Ficha de



CÓDIGO
RT-CT0205072-000.000-000-C09/037

EMISSÃO
NOVEMBRO / 2020
REV.
FOLHA
25 de 32

EMITENTE

Atenção	existem elementos rompidos ou danificados	Fazer recuperação do elemento conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas Serviço Tipo 10
Crítico	elementos rompidos sem causa conhecida	Comunicar SIGOA através da Ficha de Solicitação de Inspeção Extraordinária
ITEM A SE	R INSPECIONADO: Indícios de Empoçamento	
Normal	não existem indícios de empoçamento de água	Reinspecionar em 1 mês
Atenção	existem indícios de empoçamento de água depressões, cavidades, deterioração do pavimento)	Deverão ser feitos reparos-do elemento conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas Serviço Tipo 11
Crítico	apesar de já ter sido reparado, há recorrência de	Comunicar SIGOA através da Ficha de
	indícios de empoçamento de água	Solicitação de Inspeção Extraordinária
3.4.3.7.	LOCAL/ELEMENTO - Sinalização Horizontal	
ITEM A SE	R INSPECIONADO: Estado de Faixas Delineadoras e Dis	positivos Refletores
Normal	existe sinalização, a mesma é adequada e está clara e visível	Reinspecionar em 1 mês
Atenção	existe sinalização porém a mesma necessita de manutenção e/ou complementação	Fazer manutenção do elemento conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas Serviço Tipo 12
Crítico	não existe sinalização	Comunicar ao setor técnico responsável da Regional
3.4.3.8.	LOCAL/ELEMENTO - Sinalização Vertical	
ITEM A SE	R INSPECIONADO: Estado das Placas e do Balizamento	Refletivo
Normal	existe sinalização e a mesma está visível, legível e	
inuillal	adequada	Reinspecionar em 1 mês
Atenção	existe sinalização, porém a mesma necessita de manutenção e/ou complementação	Fazer manutenção do elemento conforme serviços propostos na Tabela de Serviços de Conserva Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas Serviço Tipo 13
Crítico	não existe sinalização	Comunicar ao setor técnico responsável da Regional
	:	
3.4.3.9.	LOCAL/ELEMENTO - Iluminação	
	LOCAL/ELEMENTO - Iluminação R INSPECIONADO: Estado de Lâmpadas e Postes	



CÓDIGO REV. RT-CT0205072-000.000-000-C09/037 EMISSÃO

maubertec

NOVEMBRO / 2020 26 de 32

EMITENTE

DOCUMENTO TÉCNICO

Atenção	existe iluminação, porém existem lâmpadas queimadas ou faltantes e postes danificados	Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas
Crítico	a iluminação é necessária e não existe	Comunicar ao setor técnico responsável da Regional que avaliará as ações mais adequadas a serem realizadas

	:	realizadas	
3.4.3.10.	LOCAL/ELEMENTO - Utilidades Públicas		
ITEM A SER INSPECIONADO: Estado dos Elementos e das Fixações			
Normal	não há elementos deteriorados	Reinspecionar em 1 mês	
Atenção	existem indícios de deterioração nos elementos ou fixações	Acionar o órgão responsável	
Crítico	Deterioração avançada nos elementos ou fixações	Acionar o órgão responsável	



 CÓDIGO
 REV.

 RT-CT0205072-000.000-000-C09/037
 A

 EMISSÃO
 FOLHA

 NOVEMBRO / 2020
 27 de 32

maubertec

EMITENTE

DOCUMENTO TÉCNICO

4. RELAÇÃO DE TPU'S CORRESPONDENTES A CADA ITEM ESPECIFICADO NA TABELA DE SERVIÇOS

Na tabela do item anterior, foram indicados os itens de TPU's do DER correspondentes a cada ação de conserva estabelecida. A seguir é apresentada a relação dos códigos de TPU's para estas ações.

Serviços de Conserva - Base: TPU DER (não desonerados)					
Código do Subitem	Descrição	Unidade	Serviços tipo		
	Drenagem				
37.01.04	Limpeza de drenagem da plataforma	m			
37.01.09	Limpeza de bueiros - diâmetro 1,0 <d<=1,20m< td=""><td>m</td><td>SERVIÇO TIPO 9</td></d<=1,20m<>	m	SERVIÇO TIPO 9		
37.01.10	Limpeza de galeria	m			
27.01.02	Demolição de concreto simples	m3			
37.04.62	Canaleta de concreto 40cm	m			
37.04.63	Canaleta de concreto 60cm	m			
37.04.64	Canaleta de concreto 80cm	m			
	Limpeza e manutenção de drenos (buzinote)	unid	SERVIÇO TIPO 10		
	Prolongamento de drenos (buzinote)	unid.			
	Instalação de drenos (buzinote)	unid.			
	Limpeza e manutenção de pingadeiras	ml			
	Instalação de pingadeiras	ml			
	Sinalização Vertical				
37.01.16	Limpeza de placa	m2			
37.05.26	Retirada de placa de solo em suporte de madeira ou metálico	m2			
37.05.27	Retirada de placa aérea	m2			
37.05.28	Colocação de placa em suporte de madeira ou metálico - solo	m2	SERVIÇO TIPO 13		
37.05.30	Fornecimento e transporte de placa de aço GT+GT	m2			
37.05.31	Fornecimento e transporte de placa mod. alumínio GT+GT	m2			



CÓDIGO RT-CT0205072-000.000-000-C09/037

EMISSÃO NOVEMBRO / 2020

28 de 32

REV.

EMITENTE

Serviços de Conserva - Base: TPU DER (não desonerados)			
Código do Subitem	Descrição	Unidade	Serviços tipo
	Sinalização Horizontal		
37.01.17	Limpeza tacha refletiva mono/bidirecional	unid.	
37.05.10.01	Tacha refletiva monodirecional tipo III ou IV ABNT (vidro ou prismática)	unid.	
37.05.11.01	Tacha refletiva bidirecional tipo III ou ABNT (vidro ou prismática)	unid.	
37.05.12	Tachão monodirecional refletiva de vidro	unid.	
37.05.14	Mini tachão monodirecional refl. Vidro	unid.	
37.05.15	Mini tachão bidirecional refl. Vidro	unid.	
37.05.16	Tacha monodirecional refletivo plástico	unid.	SERVIÇO TIPO 12
37.05.17	Tacha bidirecional refletivo plástico	unid.	
37.05.20	Sinalização horizontal acrílica base de água	m2	
37.05.20.01	Sinalização horizontal tinta p/ pouco tráfego	m2	
37.05.20.02	Renovação de tinta resina acrilica / vinilica	m2	
37.05.20.03	Renovação material termoplástico aspersão	m2	
37.05.20.04	Renovação material termoplástico extrusão	m2	
37.05.21	Sinalização horizontal acrílica base de água c/visibe.	m2	
	Taludes		
37.02.13	Limp. terreno s/ destocamento de árvore	m2	SERVIÇO TIPO 15
37.06.03	Roçada manual	há	
37.06.04	Roçada mecanizada	há	
37.06.05	Capina manual	há	
37.06.06	Capina química	há	
22.01.06	Raspagem do terreno	m2	



CÓDIGO RT-CT0205072-000.000-000-C09/037

EMISSÃO NOVEMBRO / 2020

29 de 32

REV.

EMITENTE

Serviços de Conserva - Base: TPU DER (não desonerados)				
Código do Subitem	Descrição	Unidade	Serviços tipo	
24.02.01	Escavação manual para obras s/ explosivo	m3		
37.02.14.01	Escavação e carga de material de 1ª/2ª categoria	m3		
22.04.02	Retaludamento manual	m3		
26.15.01	Enrocamento de pedra arrumada	m3		
26.15.02	Enrocamento de pedra jogada	m3		
26.15.03	Enrocamento de pedra arrumada e rejuntda	m3		
24.01.01	Aterro de Acesso	m3		
25.01.02	Aterro solo com 3% de cimento em usina	m3		
25.01.03	Aterro solo com 3% de cimento c/pulve.	m3		
25.01.03.05	Aterro solo com 6% de cimento c/pulve.	m3		
22.04.01	Compactação de aterro maior / igual 95% OS	m3	SERVIÇO TIPO 16	
25.11.04	Gabião tipo caixa, zinco-alumínio, NBR 8964, altura 50cm	m3	SERVIÇO TIPO 10	
25.11.05.01	Gabião tipo colchão, zinco-alumínio, NBR 8964, espes. 17cm	m2		
25.11.06.01	Gabião tipo colchão, zinco-alumínio, NBR 8964, espes. 23cm	m2		
25.11.07.01	Gabião tipo colchão, zinco-alumínio, NBR 8964, espes. 30cm	m2		
25.11.08.01	Gabião tipo colchão, zinco-alumínio, NBR 8964, espes. 17cm - tela PVC	m2		
25.11.09.01	Gabião tipo colchão, zinco-alumínio, NBR 8964, espes. 23cm - tela Z-ALU. PVC	m2		
25.11.10.01	Gabião tipo colchão, zinco-alumínio, NBR 8964, espes. 30cm - tela PVC	m2		
	Guarda Corpo			
37.04.01	Reparo de guarda corpo metálico	m	SERVIÇO TIPO 5	
21.08.08	Demolição e retirada de guarda corpo	m3	CEDVICO TIDO 9	
28.06.02	G.C. intransponível Tipo II - Des 5307	m	SERVIÇO TIPO 8	



CÓDIGO RT-CT0205072-000.000-000-C09/037

EMISSÃO NOVEMBRO / 2020

30 de 32

REV.

EMITENTE

Serviços de Conserva - Base: TPU DER (não desonerados)			
Código do Subitem	Descrição	Unidade	Serviços tipo
	Barreira Rígida / Defensa Metálic	a	
37.02.07	Remoção manual de barreira	m3	
37.02.08	Remoção mecanizada de barreira	m3	
37.05.07	Substituição de defensa semi-maleável	m	
37.05.08	Defensa semi-maleável simples -fornecimento	m	SERVIÇO TIPO 6
37.05.09	Defensa semi-maleável simples -instalação	m	
28.06.04.02	Barreira de segurança para OAE conf. PP-DE- C01/293	m	
	Pavimento Flexível		
37.03.01	Remendo pre-misturado a quente	m3	
37.03.02	Remendo pre-misturado a frio	m3	
37.03.03	Reparo emergencial de pavimento - Tapa buraco	m3	
37.03.03.01	Reparo emergencial de pavimento - Tapa buraco com cbuq e equip. c/ silo móvel térmico	m3	SERVIÇO TIPO 11
37.03.05	Selagem de trinca	litro	
37.03.05.02	Selagem de trinca com mástique asfáltico	litro	
37.03.12	Imprimadura betuminosa ligante	m2	
37.03.15	Camada de rolamento CBUQ 0- panos s/dop	m3	
	Pavimento Rígido		
37.03.03	Reparo emergencial de pavimento - Tapa buraco	m3	
37.03.03.01	Reparo emergencial de pavimento - Tapa buraco com cbuq e equip. c/ silo móvel térmico	m3	
37.03.05	Selagem de trinca	litro	
37.03.05.02	Selagem de trinca com mástique asfáltico	litro	SERVIÇO TIPO 2
27.01.03	Demolição de concreto armado	m3	SERVIÇO III O Z
23.11.09	Pavimento de concreto sobre obra de arte especial - manual	m3	
23.11.10	Pavimento de concreto sobre obra de arte especial - mecânico (PP-DE-POD/010)	m3	



CÓDIGO RT-CT0205072-000.000-000-C09/037

EMISSÃO NOVEMBRO / 2020

31 de 32

REV.

EMITENTE

Serviços de Conserva - Base: TPU DER (não desonerados)			
Código do Subitem	Descrição	Unidade	Serviços tipo
	Passeio		
27.01.02	Demolição de concreto simples	m3	
24.10.02	Calçamento concreto FCK 15 MPA	m3	SERVIÇO TIPO 4
	Reparo localizado em piso de concreto	m2	
	Juntas		
	Limpeza e desobstrução de juntas	ml	SERVIÇO TIPO 1
	Serviços Gerais de Limpeza		
26.04. 05	Andaime de madeira	m3	
26.04.06	Andaime tubular	m3	
	Varrição de sarjetas e passeio	m2	SERVIÇO TIPO 3
	Lavagem com equipamento de alta pressão	m2	
	Limpeza e desobstrução de aparelhos de apoio	uinid	SERVIÇO TIPO 14
	Reparos superficiais em Concreto		
27.02.02	Jateamento de Concreto com água	m2	SERVIÇO TIPO 7
27.01.01	Remoção Manual de Concreto segregado	m3	
27.02.01	Apicoamento manual	m2	
27.11.06	Argamassa de cimento com polímero incorporado	m3	
27.02.08	Limpeza manual com escova de aço para aço	m2	



 CÓDIGO
 REV.

 RT-CT0205072-000.000-000-C09/037
 A

 EMISSÃO
 FOLHA

 NOVEMBRO / 2020
 32 de 32

maubertec

EMITENTE

DOCUMENTO TÉCNICO

5. PRAZOS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVA

Sugere-se que os prazos a serem adotados para providencias quanto às ações de conserva demandadas pelas informações das inspeções mensais da equipe de conserva sejam aqueles sugeridos no *Item 4.3.2.2.3 - Definição das Ações e Prazos para a Correção de Não-Conformidades - Tabela 11 do Manual de Conservação Rodoviária do DNIT*, documento aqui utilizado como referência (vide Item 2.2 deste Manual).