液氯(氯气)泄漏事故现场处置程序

(1) 防护:

氯气(液氯)属剧毒品,根据划定的危险区域,确定相应的防护设施。

(2) 询情:

- ①遇险人员情况。
- ②氯气储量、泄漏量、泄漏时间、部位、形式、扩散范围。
- ③周边单位、居民、地形等情况。
- ④消防设施、工艺措施。
- ⑤到场人员与企业消防、安全管理部门处置意见。
 - (3) 侦检:
- ①搜寻遇险人员。
- ②测定氯气浓度、扩散范围及周边污染情况;检查泄漏气体水溶液漫流范围(是否进入下水道或周边沟渠、水体等)。
 - ③风向、风速等气象数据。
- ④设施、建(构)筑物情况,可能因氯气腐蚀或助燃引发次生事故的各种危险源(包括容器、燃料、可燃固体在内的可能发生剧烈反应或爆炸的设施或物料)。
 - ⑤确认可用消防设施位置、选择抢险位置、路线(上风方向)。
 - (4) 警戒、疏散:
- ①根据询情、侦检情况确定现场警戒区域,发现泄漏,现场立即至少隔离 200 米,下风向撤离至少 500 米,如果是储罐、槽车或 氯瓶大量泄漏,立即隔离至少 800 米以上,上风或侧风方向合理设

置出入口,严格控制各区域进出人员、车辆、物资,并进行安全检查、逐一登记。

- ②按警戒区域划分设立警戒标志,根据所划分的区域做好相关 防护,同时防止灼伤或冻伤,重点要避免人员进入低洼处或密闭空 间内(如污水沟、下水道等)。
- ③疏散警戒区域内与抢险救援无关的人员,动员警戒区域边沿人员作好疏散准备,以便根据动态检测结果,适时调整警戒范围和人员疏散范围。

(5) 救生:

- ①采取正确的救助方式,将所有遇险人员移至上风或侧上风方向安全区域。
 - ②对救出人员进行登记、标识和现场急救。
 - ③将需要救治人员交医疗救护部门救治。
 - (6) 控险:
 - ①防止爆炸:
- a. 储存液氯的钢瓶、储罐均为压力容器,处置过程要防止压力容器发生爆炸,避免高压水枪直接喷射或外力导致钢瓶碰撞或滚动。
- b. 如果液氯储罐可能存在有三氯化氮,要防止震动,以免三氯化氮发生爆炸。
 - c. 清除泄漏源区域的可燃、易燃物质。
 - ②稀释降毒:
- a. 以泄漏点为中心,在储罐、容器的四周设置水幕或喷雾水枪喷射雾状水进行稀释降毒,防止气体扩散。

- b. 严密监视并控制液氯流淌、扩散范围, 防止氯气(比空气重) 或水溶物进入下水道或井口, 避免灾情扩大。
- c. 化学中和:储罐、容器壁发生小量泄漏,可在消防车水罐中加入碳酸氢钠、氢氧化钙等碱性物质向罐体、容器喷射,以减轻危害。也可将泄漏的氯气导入碳酸氢钠等碱性溶液中,加入等容量的次氯酸钠进行中和,形成无危害或微毒废水。
- d. 浸泡水解: 体积较小的液氯钢瓶发生损坏或废旧钢瓶发生泄漏,又无法制止外泄时,可将钢瓶浸入氢氧化钙等碱性溶液中进行中和,也可将钢瓶浸入水中稀释降毒,做好后续处理工作。

③实施堵漏:

- a. 生产装置或管道发生泄漏、阀门尚未损坏时,可协助技术人员或在技术人员指导下,使用喷雾水枪掩护,关闭阀门,制止泄漏。
- b. 罐体、管道、阀门、法兰泄漏,采取相应的堵漏方法实施堵漏。
- ④快速输转:不能有效堵漏时,应控制减少泄漏量,采取倒罐、惰性气体置换、压力差倒罐等方法将其导入其他容器或储罐;或转移较危险的瓶、罐脱离危险区域。
- ⑤限制人数:应严格控制进入抢险区内实施抢险作业的人员数量。
 - (7) 洗消、清理:
- ①在警戒区边沿(危险区与安全区交界处)设立洗消站,选用相应的洗消药剂。
- ②对进出抢险区域的人员、设施进行洗消,洗消污水的排放必须经过环保监测部门的检测,防止造成二次污染。

- a. 化学消毒法: 用碳酸氢钠、氢氧化钙、氨水等碱性溶液喷洒 在染毒区域或受污染物体表面,进行化学中和,形成无毒或低毒物 质。
- b. 物理消毒法: 用吸附垫、活性炭等具有吸附能力的物质, 吸 附回收后转移处理。
- ③用喷雾水、蒸气或惰性气体清扫现场内事故罐、管道等工艺设施,然后用大量直流水清扫现场,特别是低洼、沟渠等处,确保不留残氯(液)。
 - ④清点人员、车辆及器材。
- ⑤撤除警戒,做好移交,安全撤离。