قواتين المحول احادي الطور

نسبة التحويل:

$$m = \frac{I_{1cc}}{I_{2cc}}$$
 (الفراغ) $m = \frac{N_2}{N_1} = \frac{U_{20}}{U_1}$ (الفراغ)

الاستطاعة الظاهرية:

$$S_n = U_{2n}.I_{2n} = U_{1n}.I_{1n}$$

$$e(t) = -N \frac{d\emptyset}{dt}$$
: القوة المحركة الكهربانية المتحرضة المحركة الكهربانية المتحرضة

ومنه القيمة الفعالة (المنتجة) لـ e(t) هي:

$$E_1 = 4.44 N_1 f \widehat{B} S$$

N1: عدد لفات الاولى (لفة)

(tesla سين (تسلا القيمة العظمى للحقل المغناطيسي (تسلا \hat{B}

f: التواتر (Hz)

S تمثل مساحة مقطع الدارة المغناطسية (m²)

♦ الاختبار في الفراغ: يسمح بحساب: P₁₀=P_{fer} (تمثل الضياع في الحديد)

$$\cos arphi_{10} = rac{P_{10}}{U_1 I_{10}}$$
 (معامل الاستطاعة في الفراغ)

♦ الاختبار في القصر: يسمح بحساب ضياع جول (Pj=Picc)

$$(|I_2|I_{2CC})$$
من اجل $P_j = P_{1cc} = R_1 I_{1cc}^2 + R_2 I_{2cc}^2 = R_P I_{1cc}^2 = R_S I_{2cc}^2$

$$Z_S = rac{U_{1cc} m}{I_{2cc}}$$
 الوحدة $X_S = \sqrt{{Z_S}^2 - {R_S}^2}$

 $R_S = \frac{P_{1cc}}{I_{2cc}^2} : \underline{\underline{\underline{\underline{\underline{L}}}}}$

المقادير المرجعة:

$$\left\{ egin{align*} R_S = R_2 + R_1 m^2 \ X_S = X_2 + X_1 m^2 \end{array}
ight. \ \left\{ egin{align*} R_P = R_1 + rac{R_2}{m^2} \ X_P = X_1 + rac{X_2}{m^2} \end{array}
ight. \end{array}
ight.$$

 $\Delta U_2 = U_{20} - U_2 = (R_S \cos \varphi_2 + X_S \sin \varphi_2)I_2$ الهبوط في التوتر:

 $\Delta U_2 = R_S I_2$:من اجل حمولة مقاومية (ϕ_2 =0) نتحصل على

$$(P_{fer}=P_j)$$
 يكون المردود اعظمى من اجل $\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{U_2 \, I_2 \, \cos \varphi_2}{P_2 + P_{fer} + P_j}$ يكون المردود اعظمى من اجل