

Guide til vurdering af skader

MgO-PLADER

MgO-pladerne bliver introduceret til den danske byggebranche i 2010 som en let, håndterbar og billig vindplade. Vindpladerne er anvendt som vindspærre i byggerier med let bagvæg. Formuren kan være tegl eller lettere byggematerialer som eternit, stål, træ, etc. Pladerne er brugt ved almindelige enfamiliehuse, men især i større projekter med rækkehuse, klyngehuse og lignende.

I 2015 ophører anvendelsen af pladerne, da det har vist sig, at de udover at bremse vinden også suger fugt. Problematikkerne er bl.a.:

- Plader indeholder MgO (magnesiumoxid) og MgCl₂ (magnesiumchlorid), som er fugtsugende.
- Bindemidlet mellem pladens materialer er ikke fugtstabilt.
- Pladerne kan indeholde store mængder af frit MgCl₂, som optager vand fra luften ved tilstrækkeligt høj relativ fugtighed.

På grund af disse egenskaber opfugtes pladerne af udeluften i ventilationsspalten, og når pladen er vandmættet, drypper det saltholdige vand ned bag klimaskærmen. Facaden bliver dermed opfugtet indefra med stor risiko for, at omkringliggende konstruktioner opfugtes og beskadiges.

Vurdering af skader

??

 Hvis der er usikkerhed om årsag og risiko og der vurderes at være skader, der skal undersøges nærmere.

RØD

• Der er fugtskader og risiko for udvikling og følgeskader.

GUL

Ingen

GRÅ

Ingen



Skalmure, der som følge af "svedende MgO-plader" bliver opfugtet indefra.



Misfarvning af puds, som er udført på MgO-plade.



Saltholdigt vand fra MgO-plader har medført korrosion på inddækning omkring vindue.



Sokkel, der er opfugtet af vand, der siver ud af facaden fra ydersiden af den vindtætte MgO-plade.

