S2260 Cold & Hot Test Setup Guide For IST internal use only

Hugo Tsai/Steven Wu 2021/12/03



N

Table of Contents

- 1. 事前準備與說明
- 2. 如何拆裝 HBA Card & Cable
- 3. 如何進行測試
- 4. 機台燈號說明
- 5. 聯絡資訊



事前準備與說明


- ·大箱内為待測物,共3台S2260
- ·另有電源轉板、電源線、USB to LAN 和 RJ45 各一組





事前準備與說明

•測試流程:



·將 HBA Card and Cable 拆出放入 Chamber, 低溫 (-40°C) 加壓 24 hr 後取出裝回系統測試; 之後再拆出 HBA Card and Cable, 改在高溫 (70°C) 做相同測試 [HBA Riser 不用測試]





- 轉鬆手旋螺絲, 打開上蓋
- 移除硬碟全部硬碟共 11 顆






- ・將固定柱拉起後
- 再向後拉出硬碟即可移除







- 移除所有硬碟之後
- ·拆除所有 SATA Connector 螺絲
- ・毎個 Connector 有兩顆






- · 拔掉其餘 HBA Connector,鬆開上層的兩個固定螺絲
- 將上層往機台正面方向拉出後, 向上移除上層








• 轉鬆手旋螺絲,拆除前方擋板





· 拆下 HBA Card





如何拆除 HBA - Tips #1


- ・HBA Cable 上每個 SATA Connector 有標示編號
- •機構上也有印對應的編號,可以確認安裝是否正確





如何拆除 HBA - Tips #2


- · HBA Cable 上每個 Power Connector 有標示編號
- •機構上也有印對應的編號,可以確認安裝是否正確







・上電開機






- ・連線機台
- 透過 USB to LAN (1/2)







- ・連線機台
- ・透過 USB to LAN (2/2)
- 三台待測物電腦名稱為
- Hu5/Hu6/Hu7 (貼於待測物前方)
- ・使用者名稱為 administrator
- ・電腦密碼為 p@ssw0rd






· 執行測試 (1/4)





• 執行測試 (2/4)






• 執行測試 (3/4)






• 執行測試 (4/4)






•確認測試結果 (1/3)





•確認測試結果 (2/3)





•確認測試結果 (3/3)


```
Run-Quickstress - Notepad
File Edit Format View Help
[6/7/2021 8:16:49 PM]
                       [Run-QuickStress called]
       + Called At line:1 char:37
       + Called As '...\WcsTest\Scripts\wcsScripts.ps1;Run-Ouickstress -TimeinMin 720 -Nonet -Nofpga'
       + Called With Inputs: TimeInMin='720' NoNetwork='True' NoFpga='True'
[6/7/2021 8:16:49 PM]
                        Starting Run-IOmeter -Time 720 -LogDirectory C:\WcsTest\Results\Run-QuickStress\2021.06.07 20.16.49 -Full:False -
[6/7/2021 8:16:49 PM]
                        Starting Prime95 -Time 720 -LogDirectory C:\WcsTest\Results\Run-OuickStress\2021.06.07 20.16.49 -NoWait
[6/7/2021 8:16:53 PM]
                        Waiting 720 minutes for stress to complete
[6/8/2021 8:17:23 AM]
                       [Verify-QuickStress called]
       + Called At C:\WcsTest\Scripts\Library\StressLibrary.ps1:5689 char:24
       + Called As '$ErrorCount += Verify-QuickStress -LogDirectory $LogDirectory -NoDisks:$NoDisks -DiskSpeed:$DiskSpeed -RunAsChild'
       + Called With Inputs: LogDirectory='C:\WcsTest\Results\Run-QuickStress\2021.06.07 20.16.49' NoDisks='False' DiskSpeed='False' Ru
                                                                     出現此訊息則為 Pass
[6/8/2021 8:17:24 AM]
                        Prime95 passed
[6/8/2021 8:17:25 AM]
                        IOmeter passed
                                                                   若有 Fail 請參考下一章節
                       TEST PASSED!! (SIGNATURE) TEST PASSED!!
[6/8/2021 8:17:25 AM]
```

Windows (CRLF)

Ln 1, Col 1




- 備份測試記錄檔 (1/3)
- 路徑内找到測試開始時間的資料夾






• 備份測試記錄檔 (2/3)



- 備份測試記錄檔 (3/3)
- ・桌面的 SDR.txt







機台燈號說明

• 當機台正常開機時, 燈號如圖







判斷機台狀況

- 若機台有問題, 請蒐集以下資訊傳給窗口供判斷
- · 1. 第 31 頁中所提及,Fail 當次的資料夾 (整個壓縮即可)
- · 2. 第 35 頁中所提及,POST CODE 與 CPLD 的燈號照片
- · 3. 第 35 頁中所提及,BMC 燈號的影片
- · 若無法開機, 則跳過第 1 項, 提供照片與影片即可
- · 拍照時請盡量靠近 LED, 避免光量太強影響判斷





聯絡資訊

- · 若在架設過程中有任何疑問,或在執行時發生未在文件中闡述到的狀況,請立即告知下列同仁以便釐清或排除問題:
- Project Leader: 黃彥霖 / Edward Huang
 - Edward_YL_Huang@wiwynn.com / 0972-905-302
- Engineer: 吳穎儒 / Steven Wu
 - Steven_YJ_Wu@wiwynn.com / 0920-617-528
- Engineer: 蔡昇峰 / Hugo Tsai
 - Hugo_SF_Tsai@wiwynn.com / 0921-958-752





Thanks!