## 1 Objeto

Este procedimiento describe el montaje del husillo en los centros de mecanizado CNC-07 y CNC-08 de la Línea 2.

## 2 Alcance y referencias

Aplica a Mantenimiento y Calidad. Referencias: PNT-005 (calibración), PNT-009 (verificación de par), DRW-CNC07-SP (plano del husillo).

## 3 Seguridad

Antes de intervenir, aplicar PNT-021 (bloqueo y etiquetado).
Usar guantes y gafas. Retirar refrigerante de la zona de trabajo.

## 4 Montaje

4.1 Limpiar el cono del husillo y comprobar que no presenta golpes.

**4.2 Tuerca del husillo**
Apretar la tuerca del husillo a 40 Nm en dos pasadas en cruz (20 Nm / 40 Nm) con la llave dinamométrica TW-03.

4.3 Verificar el juego axial con reloj comparador (máx. 0,01 mm).

## 5 Verificación

Registrar el par aplicado y el juego axial en el formulario F-007.

Repetir la verificación tras 8 horas de funcionamiento (PNT-009).

## 6 Registros

F-007 Registro de intervención de mantenimiento.

## 7 Responsabilidades

Técnico de mantenimiento: ejecuta. Calidad: revisa y archiva.

## 8 Historial de revisiones

rev.1 2021-04-02 Edición inicial.

rev.2 2023-06-02 Nuevo útil de montaje.

rev.3 2025-03-12 Par de apriete actualizado a 40 Nm.

## 9 Anexos

Anexo A: secuencia de apriete en cruz (ver plano DRW-CNC07-SP).