

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	DA2 组件包装作业指导书		作业序号
	WI SOP DA2-001	PA261	组件包装	页码	1/1	版本	1.1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: <i>Step 2016-3-23</i>	确认人: <i>Denis Nancy</i>	制定人: <i>WSTH</i>		1

作业内容

1. 确认 PA261 的组件正确, 无物料漏装。(如图一所示)

2. 准备 22 的内外箱, NV10 Bezel 刀卡, 隔板, PE 自封袋等物料。(详见物料描述清单)

3. 将 PA261 按照如图二所示的方式装入 PE 袋, 如三所示的方式放入 22 的内箱中。

4. 确认 PA261 无漏装后, 将其与 22 的外箱配合后, 并打包装带待出货。(如图四所示)

5. 物料号及描述如下:

注意: 将 6PCS PA261 装入 1 个 PE 袋, 折叠好。再装入单元格中。

受控文件

P/N	描述	数量
PA261	DA2 组件	432
59-081296-01	591*461*220mm 22 的内箱	1
59-081297-01	610*502*220mm 22 的外箱	1
59-221734-01	573*419mm 隔板	4
59-222408-01	416*60mm 短刀卡 (NV10 Bezel 刀卡)	21
59-222409-01	565*60mm 长刀卡 (NV10 Bezel 刀卡)	12
7G-004-450B	透明 PE 自封袋 160*228*0.06mm+10mm	72

图一, PA261

图二, 将 6PCS PA261 如图装入气泡袋, 并折叠好。再装入单元格中。(每个单元格装入 1 袋)

品质检查

P6

自检:

1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。

2. 确认每箱的 PA261 无漏装, 多装等不良。

互检:

1. 确认 PA261 的物料无漏装。

2. 确认 PA261 的物料符合对应 PA261 BOM 的清单。

使用工具

打带机

作业信息

作业工时: s/pcs

作业产量: pcs/h

图三, 将 PA261 按照每层 144PCS, 每箱 3 层的方式进行包装, 同时在底层和每层的顶部放一块隔板, 共 4 块隔板。

图四, 确认 PA261 无漏装后, 将 22 的内箱与外箱配合, 并打包装带, 待出货。