

作业内容

1. 确认 PA3160 的组件正确，无物料漏装。（如图一所示）

2. 准备 26 的内外箱、NV10 刀卡、隔板、气泡袋等物料。（详见物料描述清单）

3. 将 PA3160 组件如图分别装入两个气泡袋中折叠好，并用透明胶粘住，再装入单元格中。（每个单元格装 1PCS PA3160 组件）。（如图二所示）

4. 将 PA3160 按照每个单元格 1PCS，每层 48PCS, 每箱两层共 96PCS 进行包装，同时在顶部及每层的顶部放入一块隔板，共 3 块隔板。（如图三所示）

5. 确认 PA3160 无漏装后，将 26 内箱与外箱配合后，并打包装带待出货。（如图四所示）

6. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA3160	Note Float PCB 板组件	96
59-081678-01	591*461*260mm 26 的内箱	1
59-081679-01	610*502*260mm 26 的外箱	1
59-222410-01	416*120mm 短刀卡 (NV10 刀卡、需改裁)	26
59-222411-01	572*120mm 长刀卡 (NV10 刀卡、需改裁)	6
59-221734-01	573*419mm 隔板	3
59-222920-01	中气泡袋 185*167mm	96
59-222819-01	125*180mm 小气泡袋	48 (分切 48*2=96)



图一，确认 PA3160 的组件正确，无物料漏装。



图二，将 PA3160 组件如图分别装入两个气泡袋中折叠好，并用透明胶粘住，再装入单元格中。（每个单元格装 1PCS PA3160 组件）

品质检查

- 自检:

1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。

2. 确认每箱的 PA3160 无漏装，多装等不良。
- 互检:

1. 确认 PA3160 的物料无漏装。

2. 确认 PA3160 的物料符合对应 PA3160 BOM 的清单。

使用工具

小透明胶及贴胶座
打带机



备注：此工位必须佩戴静电环操

作业信息

作业工时: s/pcs
作业产量: pcs/h



图三，将 PA3160 按照每个单元格 1PCS，每层 48PCS, 每箱两层共 96PCS 进行包装，同时在顶部及每层的顶部放入一块隔板，共 3 块隔板。



图四，确认 PA3160 无漏装后，将 26 的内箱与外箱配合后，并打包装带待出货。