
Übung 4 – Aktor

1. Das Bild zeigt schematisch einen Torquemotor mit Last. Legt man die Ankerspannung ua an den Motor, so erhält man die Maschengleichung bei einem Umlauf zu.



induzierte Spannung ui der Winkelgeschwindigkeit
$$u_i(t) = K_c\omega(t)$$
 (2)

Das Motormoment MT ist dem Strom ia proportional:
$$M_T(t) = K_c \cdot i_a(t)$$
 (3)

für das antreibende Moment M:
$$M(t) = M_T(t) - M_Z(t)$$
 (4)

Die Winkelbeschleunigung
$$\omega$$
' über das
$$\frac{d\omega(t)}{dt} = \frac{M(t)}{J}$$
 (5)

Die Änderung der Achsenposition
$$\theta$$
 über der Zeit ergibt die Winkelgeschwindigkeit ω :
$$\frac{d\theta(t)}{dt} = \omega(t) \tag{6}$$

Die konstanten Werte des Modells :
$$R = 0.05 \ \Omega$$

$$L = 2.5 \cdot 10^{-3} \ H$$
 Die Anfangswerte der Integratoren = 0
$$K_c = 4.13 \ V \ s$$

$$J = 200 \ Nm \ s^2$$

Geben Sie in der Simulation einen Sprung auf die Ankerspannung von 0 auf 1 Volt und dem Störmomentes Mz von 0 auf 10 Nm zum Zeitpunkt t=0,


- a) Erstellen Sie ein SIMULINK Modell, Simulieren Sie das Motormoment Mτ, ia(t), die Winkelgeschwindigkeit ω(t), und Drehwinkel θ(t), so wie θ-ω Trajektorie Diagramm.
- b) Stellen Sie die Zustandsraumdarstellung des Systems mit den Zustandsvariablen $i_a(t)$, $\omega(t)$, und $\theta(t)$ auf. Mit A, B, C und D Matrizen simulieren Sie die Variable wie Aufgabe a).


Musterlösungen Übung 4 – Aktor

1. a)


Setzt man die Gleichung (2) in (1) und die Gleichungen (3) u. (4) in (5) ein, so erhält man

$$\begin{array}{lcl} \frac{di_a(t)}{dt} & = & \frac{1}{L}(u_a(t)-i_a(t)R-K_c\omega(t)) \\ \frac{d\omega(t)}{dt} & = & \frac{1}{J}(K_c\cdot i_a(t)-M_Z(t)) \end{array}$$






- plot(MT_w_theta(:,3), MT_w_theta(:,2));
 axis([-0.2 1 0 0.25]);
- » Grid on;
- » xlabel('Drehwinkel');
- » ylabel('Drehwinkelgeschwindigkeit');
 - > title('w theta Diagramm');



b) Die Zustandsgrößen: $[x_1 x_2 x_3]^T = [i_a, \omega \theta]^T$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{cases} = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & -\frac{Kc}{L} & 0 \\ \frac{Kc}{J} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{cases} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{cases} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{J} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{cases} u_a \\ Mz \end{cases}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}; D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$



R = 0.05; % Ohm L = 2.5*10^(-3); % H Kc = 4.13; % V s J = 200; % Nm s^2
$$\begin{split} A = & [-R/L - Kc/L \ 0; \ Kc/J \ 0 \ 0; \ 0 \ 1 \ 0]; \\ B = & [1/L \ 0; \ 0 \ -1/J; \ 0 \ 0]; \\ C = & [1 \ 0 \ 0; \ 0 \ 1 \ 0; \ 0 \ 0 \ 1]; \\ D = & [0 \ 0; \ 0 \ 0; \ 0 \ 0]; \end{split}$$