LABORATUVAR 5 · HOLEMASTER 1030 MC PLUS

5 SBOM / CVE / Patch

Çıktı: Vulnerability Decision

Ad Soyad Muhammed Fatih Saltan **Grup** 230541052 **Tarih** 23/10/2026

Kavram: SBOM = yazılım malzeme listesi · **CVE** = açığın kayıt no'su · **CVSS** = ciddiyet (0–10). Bir CVE sizi etkiler mi? Üç şart: bileşen **var**, sürüm **etkileniyor**, açık **ulaşılabilir**.

Verilen zafiyet kaydı

Bileşen	Component X (PLC firmware kütüphanesi)
Sürüm	2.4
CVE	CVE-XXXX-XXXX
Önem	Critical (CVSS 9.8)
Yama	Mevcut

Not: Holemaster 1030 MC Plus için gerçek bir SBOM/CVE bilgisi yoktur; cevaplar föydeki verilen kayda göre, makinenin varsayılan mimarisiyle verilmiştir.

Görev — karar akışı

1. Bu CVE sizi gerçekten etkiliyor mu? (üç şartı kontrol edin)

   (a) Bileşen var mı? Holemaster'ın SBOM'unda Component X var mı — SBOM'u üreticiden isterim; elde yoksa cevap "bilinmiyor"dur, "etkilenmiyor" değil. (b) Sürüm etkileniyor mu? Makinedeki sürüm 2.4 ve CVE'nin etkilenen aralığında mı. (c) Açık ulaşılabilir mi? Makine ayrı bölümde ve internete kapalıysa ulaşılması zordur; uzak servis veya USB yolu açıksa ulaşılabilir. Üçü de evetse gerçekten etkiler.

2. Üretimi hemen durdurur musunuz? Neden / neden değil?

   Hayır, hemen durdurmam. Önce ulaşılabilirliği kapatırım (uzak servisi kapat, USB'yi kısıtla, ağ kuralı koy). Üç şart sağlanıyor ve sömürü belirtisi varsa makineyi kontrollü şekilde durdururum. CVSS 9.8 tek başına durdurma sebebi değildir; bağlam belirler.

3. Yamayı doğrudan mı uygularsınız, önce test mi? Nerede test?

   Önce test. Mümkünse aynı sürümlü test makinesinde veya üreticinin onayladığı ortamda; yoksa üreticiyle planlı bakım penceresinde ve yedek alındıktan sonra uygularım. Üretimdeki makineye doğrudan yama yapılmaz.

4. Bu yama bir safety validation etkiliyor mu? Nasıl anlarsınız?

   Yama emniyet rölesi/PLC yazılımına, sürücü STO'ya veya kapı/E-stop sinyallerini işleyen CNC yazılımına dokunuyorsa safety validation'ı etkiler. Anlamak için üreticinin sürüm notu ve değişiklik etki analizi istenir; yama sonrası E-stop, kapı kilidi ve STO fonksiyon testi yapılır.

5. Yama mümkün değilse compensating control (telafi edici önlem) ne olur?

   Makineyi ağdan ayırırım, uzak servisi kapatırım, güvenlik duvarında ilgili portu engellerim, USB kullanımını kısıtlarım, izleme ve kaydı açarım; üreticiden yama tarihini alıp geçici önlem için sorumlu ve bitiş tarihi belirlerim.

Bu föyün çıktısı **Vulnerability Decision** → Evidence Pack **EP 09 · 10 · 11** başlığına oturur.