ТЕХНОЛОГИЯ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Литье – процесс получения заготовок заливкой расплавленного металла в форму. Доля литых заготовок в конструкциях машин составляет от 20 до 90% по массе. Литейные формы бывают:

- 1) одноразовые (основа кварцевый песок), многоразовые (постоянные), полупостоянные (используются несколько раз).
- 2) неразъемные, разъемные (с вертикальной и горизонтальной плоскостью разъема).

Наименование способа литья определяется видом литейной формы или способом заполнения формы

Большая часть отливок получается литьем в *песчаные* формы. Специальные способы литья иногда могут значительно повышать его стоимость, позволяют получать отливки повышенного качества с минимальным объемом механической обработки. Общий объем литых заготовок специальными способами в машиностроении не превышает 15%.

С п е ц и а л ь н ы е методы литья: в оболочковые формы; по выплавляемым моделям; в кокиль (постоянные металлические формы); под давлением; центробежное; электрошлаковое.

33. ЛИТЕЙНЫЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ

Жидкотекучесть - способность сплава заполнять форму.




Рис. 60. Спиральная технологическая проба на жидкотекучесть

Жидкотекучесть сплавов оценивается путем заливки специальных технологических проб (отливки в виде прутков, прямых и спиральных пластин). Так, например, в случае спиральной пробы по ГОСТ 16438—70 жидкотекучесть сплава определяют по длине (в сантиметрах) спиралевидного прутка, образующегося в процессе перемещения расплава по каналам технологической пробы (рис. 60). Применяют песчаную или металлическую форму (кокиль).

Усадка – уменьшение объема и линейных размеров отливки при ее формировании, охлаждении с температуры заливки до температуры окружающей среды (0,5-2,5%). Изменение объема сплава характеризуется наружной усадкой, усадочной раковиной (результата нескомпенсированной объемной усадки) и пористостью (образование пустот из-за отсутствия подпитки жидким сплавом).

Трещиноустойчивость. Трещины бывают горячие, возникающие в интервале температур затвердевания сплава **за счет усадки**, и **холодные**, **как результат высоких внутренних напряжений в отливках**. Газонасыщение литейных сплавов возможно за счет попадания газов из атмосферы и из шихтовых материалов (при плавке), а также в процессе взаимодействия расплава с формой.

Ликвация. Зональная ликвация зависит как от химического состава, так и от скорости кристаллизации: чем больше размеры, тем больше ликвация.

Дендритную ликвацию устраняют отжигом отливок. Зональная ликвация устраняется выравниванием толщин стенок отливок, применением рассредоточенного подвода металла к отливке, изготовлением отливок литьем в кокиль и другими способами.

Линейная усадка и жидкотекучесть некоторых литейных сплавов Таблица 20

Марка сплава	i	<i>t,</i> °C	Усадка,	Жидкотекучесть	
	плавления	заливки	%	СМ	
МЛ2	645	760	1,5	50	
АК7ч	635	730	1,2	40	
АК9ч	610	730	0,9	75	
БрОФ10-1	1030	1100	1,3	40	
Cm3	1460	1600	1,8	10	
C420	1200	1300	0,7	180	




Рис. 59. Схема образования усадочной раковины (а) и усадочной пористости (б): 1 –корка твердого металла; 2 – новый твердый слой; 3 – усадочная раковина, 4 –жидкая фаза, 5 – ячейки; 6 – небольшие усадочные раковины




Рис. 60. Способы предупреждения усадочных раковин и пористости 1 — прибыль; 2 — усадочная раковина; 3 — прибыль; 4 — наружные холодильники; 5 — внутренние холодильники

Образование отливки в литейной форме

Скорость затвердевания по сечению отливок неравномерна: максимальна у поверхности. С увеличением числа зародышей кристаллов, уменьшается их рост, и повышаются механические свойства. Поэтому у поверхности отливок твердость максимальна, в средней части стенки — минимальна. Необходимо, чтобы в отливках затвердевание происходило снизу вверх, вследствие чего усадочная раковина и ликвирующие включения переместились в верхнюю часть, где находится прибыль.

Отливки изготавливают: 74% - из серого чугуна; 21% - из стали; 3% - из ковкого чугуна; 2% - из цветных металлов.

34. КЛАССИФИКАЦИЯ И МАРКИРОВКА ЧУГУНОВ

В зависимости от состояния углерода (формы, величины и расположения графических включений) чугуны бывают: белые, серые, ковкие и высокопрочные.




Рис. 61. Различные формы графита в чугуне (шлифы не травлены): а—пластинчатый (серый чугун); б— хлопьевидный (ковкий чугун); в — шаровидный (высокопрочный чугун)

Механические свойства и рекомендуемый химический состав Таблица 21 серого чугуна с пластинчатым графитом (ГОСТ 1412—85)

Марка чугуна	C	одержан масс.дол	Механические свойства				
	С	Si	Mn	P S		σв,	НВ
				не (более	МПа	
C410	3,5-3,7	2,2-2,6	0,5-0,8	0,3	0,15	98	143-229
C420	3,3-3,5	1,4-2,4	0,7-1,0	0,2	0,15	196	170-241
C430	3,0-3,2	1,3-1,9	0,7-1,0	0,2	0,12	294	181-255
СЧ45	2,2-2,4	2,5-2,9	0,2-0,4	0,02	0,02	441	229-289

СЕРЫЙ ЧУГУН. В сером чугуне **углерод** находится в свободном состоянии **в** виде <u>пластинчатого</u> графита. Он обладает высокой жидкотекучестью и малой усадкой (1,3%). Отливки из него качественные, без трещин, раковин и пористостей получаются всеми способами литья, кроме литья под давлением. Изготавливают из него детали, как правило, простой формы (минимальная толщина стенки 3-4мм). Существуют 9 марок Сч (10...45), например, Сч 15, где 15 кг/мм² - предел прочности при растяжении.

КОВКИЙ ЧУГУН получают из белого путем длительного нагрева при высоких температурах (отжиг, томление). Углерод в виде хлопьев. Обладает высокими литейными свойствами, высокой стойкостью против коррозии, дешевле стали, минимальная толщина 5-50мм. Кч 30-6, где 6% - относительное удлинение. Кч 35-8.

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН получается из серого добавлением (модифицированием — созданием дополнительных центров кристаллизации и графитизации) магния, церия и др. Углерод в виде сферы. Жидкотекучесть как у серого чугуна, усадка — 1,7%, поэтому отливки имеют усадочные дефекты и требуют направленную кристаллизацию путем создания прибыли. Минимальная толщина стенки 3-5мм, обладают антифрикционными свойствами. Выплавляют всеми способами, изготавливают коленчатые валы, поршни, шестерни и т.п. Вч 45.

Механические свойства ковких чугунов(ГОСТ 1215—79)Таблица22

Чугун	$\sigma_{\!\scriptscriptstyle \sf B,\; M\Pi a}$	δ, %	НВ
Кч30-6	300	6	100-163
Кч37-12	370	12	110-163
КЧ60-3	600	3	200-269
Кч80-1,5	800	1,5	270-320

Механические свойства и РЕКОМЕНДУЕМЫЙ химический Таблица 23 состав высокопрочного чугуна

000.02	55.00	Konpo									
Марка	Содержание элементов, %, масс. доля (остальное Fe)							Механические свойства			
_		C		Macc. _Z	Si	andrioc 1		Прочие	6 -	СВОИСТВа	
чугуна						N /	•	σ в,	IID	\$ 0/	
	Толщина стенок отливки, мм					Mn	элементы	МΠа	HB	δ, %	
	До 50	Св.50	Св.100	До 50	Св.50	Св.100					
		до 100			до 100						
ВЧ35	3,3-3,8	3,0-3,5	2,7-3,2	1,9-2,9	1,3-1,7	0,8-1,5	0,2-0,6	0,05Cr	343	140-170	22
ВЧ45	3,3-3,8	3,0-3,5	2,7-3,3	1,9-2,9	1,3-1,7	0,5-1,5	0,3-0,7	0,10Cr	441	140-225	10
ВЧ60	3,2-3,6	3,0-3,3	_	2,4-2,6	2,4-2,8	-	0,4-0,7	0,15Cr;	588	192-270	3
								0,30Cu			
								0,40Ni			
ВЧ80	3,2-3,6	-	-	2,6-2,9	-	-	0,4-0,7	0,15Cr;	784	248-351	2
								0,60Cu			
								0,60Ni			
ВЧ100	3,2-3,6	-	-	3,0-3,8	-	-	0,4-0,7	0,15Cr;	980	270-360	2
								0,60Cu			
								0,80Ni			

БЕЛЫЙ ЧУГУН. Углерод содержится в виде цементита Fe_3C —очень твердого и хрупкого вещества.

Отпивки из стали. Углеродистые литейные стали (0,12 – 0,6% углерода) обладают усадкой до 2,5% и характеризуются образованием трещин. Из углеродистых сталей делают корпуса, станины и т.п. Из легированных – лопатки, турбины. 40Л; 15Х25ТЛ.

Отпивки из цветных металлов. Лучшие отливки из алюминиевых сплавов – силуминов (усадка 0,8- 1,1%).70-80% отливают в постоянные формы. Лучшие медные сплавы – оловянистые бронзы (усадка 1,4-1,6%), безоловянистые бронзы –

усадка 1,6-2,4%. *Латуни* имеют удовлетворительную жидкотекучесть и высокую усадку (1,6-2,2%)

Особенности литья титановых сплавов:

1.заливка форм осуществляется в вакууме; 2. использование высокоогнеупорных материалов для форм (80% отливок из керамических форм).

35.ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ОТЛИВОК




Рис. 62. Нетехнологичные (1) и технологичные (2) конструкции бобышек, ребер, фланцев отверстий в отливках




Рис. 63. Конструкции нетехнологичных (а, в) и технологичных (б, г) литых деталей: 1 – жеребейка



б

Рис. 64. Влияние конструктивных уклонов на упрощение технологического процесса изготовления отливок (а, в – нетехнологично, б, в – технологично)




Рис.65. Примеры улучшения технологичности литых деталей




Рис. 66. Устройство пазов и узких полостей в конструкциях литых деталей: а.в – нетехнологично, б,г - технологично




Рис. 67. Конструкции литых деталей, обеспечивающих одновременное (a) и направленное (б) затвердевание отливок: 1 - прибыль; 2 — отливка

Отливки, затвердевающие одновременно, должны иметь равномерную толщину стенок с плавными переходами (рис. 67, *a*). Принцип одновременного затвердевания применяют при конструировании мелких и средних тонкостенных отливок из чугуна и других сплавов. При направленном затвердевании (рис. 67, *б*) верхние сечения отливок питаются от прибылей. Принцип направленного затвердевания применяют при конструировании литых деталей с повышенными требованиями к герметичности отливок.




Рис. 68. Нетехнологичные (а, в) и технологичные (б, г) конструкции литых деталей




Рис. 69. Конструкции отливок: а - рациональные; б — нерациональные




Рис. 70. Рекомендуемые переходы от одной стенки к другой в литых деталях: a) A/a<1,75; б) A/a>1,75

При разработке отливок необходимо стремиться (рис.62-70):

к равностенности (рис.62, 70);

к тонкостенности;

- к плавным переходам, радиусам скруглений в местах сопряжений и в острых углах для избегания трещин(рис.70);
- к уклонам (рис.64, 65, 66) на необрабатываемых поверхностях, перпендикулярных плоскостям разъема (рис. 64);
- к изготовлению отверстий и окон при литье (при этом длина меньше трех диаметров);
 - к ребрам жесткости с углами 10-36°, с высотой не более пяти толщин;
- к высоте бобышек и приливов не более толщины основной стенки на 2-4мм (рис.62);

к методу "световых теней" (рис.69),

к уменьшению количества стержней (рис.63, 68).

На конструкцию детали с точки зрения технологичности влияет:

материал, толщина стенки, размеры, тип производства, метод литья, возможность автоматизации.




Рис. 71 Общая технологическая схема изготовления отливок ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОТЛИВОК В ПЕСЧАНО-ГЛИНИСТЫХ ФОРМАХ

Сущность способа заключается в заливке жидкого сплава в песчаную форму, полость которой имеет конфигурацию отливки.

В зависимости от вида сплава, массы и габаритов отливки, а также от типа производства применяют сырые, сухие или подсушенные песчаноглинистые формы.

36.УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ФОРМЫ




Рис.72 Литейная форма и ее элементы:

а — литейная форма; б — тройник; в — стержень; г — модель; д — стержневой ящик; е — отливка с литниковой системой: 1 - стержень, 2,6 — нижняя и верхняя полуформы, 3, 5 — опоки, 4 — металлические штыри, 7 — модель, 8 —12 — литниковая система

Литейная песчаная форма является разъемной и, как правило, **состоит из двух полуформ**. Внутри формы располагают рабочую полость, получаемую с помощью модели. **Модель копирует отливку, но отличается от нее увеличенными размерами на усадку.** (Отливка больше детали на величину припусков для дальнейшей механической обработки). Две полуформы необходимы для извлечения из формы модели (моделей) после уплотнения формовочной смеси, а также для размещения в плоскости разъема каналов литниковой системы. **Формовочная смесь уплотняется в специальных металлических рамках – опоках** (алюминиевые сплавы, сталь, чугун). **Бывают и безопочные формы.**

Для получения в отливке отверстий и внутренних полостей применяют литейные песчаные стержни, которые изготавливают отдельно от полуформ (из стержневой смеси), высушивают или отверждают химическим способом и вставляют в форму при ее сборке.

Наружные очертания рабочей полости определяются конфигурацией модели, а внутренние – конфигурацией литейных стержней.

Для установки и фиксации в форме стержни снабжают специальными опорными элементами, называемыми **знаками**.




Рис.73. Схема литниковой системы

1 — литниковая чаша; 2 — стояк; 3 — зумф; 4 — дроссель; 5 — шлакоуловитель; 6 — питатели; 7 - отливка

Форма заполняется расплавленным металлом **через** систему каналов, называемую **литниковой системой**. Она включает (рис.74):




Рис.74. Способы подвода расплавленного металла в полость литейной формы: а – верхний; б – нижний; в – боковой

литниковую чашу 4 (располагают либо в верхней части полуформы, либо изготавливают отдельно и устанавливают на форму сверху),


стояк 3,

зумпф (углубление со сферической поверхностью предотвращает размыв формы при изменении направления движения металла),

шлакоуловитель 2 для подвода жидкого металла к питателям, а также улавливание частичек шлака и неметаллических включений,

питатели 1,

выпоры 6 - вертикальные каналы в верхней части рабочей полости для отвода воздуха из формы в момент заливки;






Рис. 75. Устройство песчаной литейной формы (эскиз):
1 - полуформа нижняя, 2 - полуформа верхняя, 3 - плоскость разъема формы, 4 - опока нижняя, 5 - опока верхняя, 6 - штырь центрирующий, 7 - груз, 8 - вентиляционный накол, 9 - литниковая чаша, 10 - стояк, 11 - шлакоуловитель, 12 - зумпф, 13 – питатель




Рис. 76. Примеры использования прибыли при литье сплавов с большой усадкой (сталь, цветные сплавы): а) Типы прибылей (1 - отливка, 2 - прибыль открытая, 3 -прибыль боковая закрытая, 4 - прибыль закрытая, 5 - прибыль с атмосферным давлением, 6 - усадочная раковина, 7 - песчаный стержень); б) Отливка «Втулка» с массивной ребордой (1 - отливка, 2 - выпор, 3 - прибыль открытая)

коллектор 7 - распределительный канал для направления расплава к различным частям отливки. Его располагают горизонтально по разъему формы. Он всегда должен быть заполнен расплавленным металлом.

прибыли (рис. 76) — специальные полости, расширяющиеся кверху, в которых заливаемый металл затвердевает позднее, чем в отливке, поэтому усадочная раковина переходит в прибыль (для предотвращения усадочных раковин в массивных частях отливок), и другие элементы.

Литниковые системы бывают: верхние(рис.74, а), **нижние** (сифоны) (рис.74,б), **боковые** (рис.74, в), **ярусные** (этажные), **дождевые**.

Для отвода газов от отливки в верхней и нижней полуформах создают дополнительную систему вентиляции – путем накалывания вентиляционных каналов (наколов).

Технологическая оснастка

Приспособления, применяемые при литье, называют литейной оснасткой. Она включает опоки, подмодельные плиты с моделями (полумоделями), стержневые ящики. Модели бывают: неразъемные, разъемные, с отъемными частями. Они изготавливаются из дерева (единичное и мелкосерийное производство), чугуна, алюминиевых сплавов, пластмасс (серийное массовое производство). С торцов модели делают знаки для закрепления стержней готовой формы.

При изготовлении формы модель свободно устанавливается (ручная формовка) или жестко закрепляется (машинная формовка) на подмодельной плите (по материалу бывают деревянные и металлические). Кроме модели на ней устанавливаются и необходимые модели элементов литниковой системы.

Стержневой ящик служит для изготовления стержней и бывает: цельный, разъемный, вытряхной, а также может быть одноместным и многоместным.