

MELSEC System Q

Motion Controller

Installationsbeschreibung

MT Developer

Art.-Nr.: 147250 030331 Version B

Zu dieser Installationsbeschreibung

Die in diesem Handbuch vorliegenden Texte, Abbildungen, Diagramme und Beispiele dienen ausschließlich der Erläuterung zur Installation, Bedienung und Betrieb des Programmier-Software-Paketes MT Developer.

Sollten sich Fragen bezüglich Programmierung und Betrieb des in diesem Handbuch beschriebenen Geräts ergeben, zögern Sie nicht, Ihr zuständiges Verkaufsbüro oder einen Ihrer Vertriebspartner (siehe Umschlagrückseite) zu kontaktieren.

Aktuelle Informationen sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen erhalten Sie über die Mitsubishi-Homepage unter www.mitsubishi-automation.de.

Die MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V behält sich vor, jederzeit technische Änderungen oder Änderungen dieses Handbuchs ohne besondere Hinweise vorzunehmen.

	Installationsbeschreibung Programmier-Software-Paket MT Developer Artikel-Nr.: 147250						
	Version		Änderungen/Ergänzungen/Korrekturen				
Α	10/02	pdp-dk	Erste Ausgabe				
В	· ' ·		Hinweise zum Betriebssystem Windows XP in Kap. 1.2 Neue Kapitel 3.6, 3.7 und 3.8 Hinweis in Kapitel 6.1 zu den Betriebsystemen Windows 2000 und Windows XP				

Inhalt

1	Einleitung						
1.1	Inhalt des Software-Paketes						
1.2	Systemanforderungen						
1.3	Verbindung mit der Motion-CPU 8						
2	Installation der Software						
2.1	Vorgehensweise bei der Installation						
3	Hinweise zum Betrieb der Software						
3.1	Online-Hilfe SW6RNC-GSVHELPE						
3.2	Betrieb unter Windows 98						
3.3	Gleichzeitiger Betrieb mit anderen Programmen						
	3.3.1 SW6RNC-GSVE und GX Developer						
	3.3.2 SW3RN-GSV□P und SW6RN-GSV□P						
	3.3.3 SW3RN-DOSCP und SW6RN-DOSCP						
3.4	Dokumentations-Software SW20RN-DOCPRNP14						
3.5	Kommunikations-Software SW6RN-SNETP						
3.6	Kommunikation über die USB-Schnittstelle unter Windows 2000						
3.7	Kommunikation über SSCNET unter Windows XP						
3.8	Kommunikation über die USB-Schnittstelle unter Windows XP						
4	Deinstallation						
4	Deinstallation						
7	Domotaliation						
5	Update von SW6RNC-GSVE						
5	Update von SW6RNC-GSVE						
6	SSCNET-Kommunikation						
6.1	Auswahl und Einstellung des SSCNET-Interface						
	6.1.1 Einstellungen für den PCMCIA-Adapter						
	6.1.2 Einstellungen für die ISA-Steckkarte						
6.2	Überprüfung der System-Ressourcen						
6.3	Schalter der ISA-Steckkarte A30BD-PCF						
	6.3.1 Belegter Adressbereich und Systemeinstellungen (SW4)28						

7	Fehlerd	liagnose und -beseitigung	
7.1	Allgeme	ine Fehler	29
	7.1.1	${\sf GSV13P, GSV22P\ oder\ DOSCP\ startet\ nicht\ oder\ wird\ abgebrochen\ .\ .}$	29
	7.1.2	SNETP kann nicht gestartet werden	29
	7.1.3	GX Developer kann nicht gestartet werden	29
	7.1.4	Mit DOSCP werden keine Daten erfasst	29
7.2	Kommu	nikationsfehler	30
	7.2.1	Fehler bei der Kommunikation über die RS232-Schnittstelle	30
	7.2.2	Fehler bei der Kommunikation über die USB-Schnittstelle	30
	7.2.3	Kommunikationsfehler bei den Programmen GSV13P oder GSV22P	30
	7.2.4	SSCNET-Kommunikationsfehler bei DOSCP	31

1 Einleitung

Dieses Handbuch beschreibt die Installation und die Handhabung des Programmier-Software-Paketes MT Developer. Ferner wird die Systemkonfiguration beschrieben und Sie erhalten Hinweise zur Fehlerbeseitigung, falls beim Betrieb von MT Developer Probleme auftreten.

Zur Programmierung der Bewegungsabläufe verweisen wir auf weitere Dokumentationen wie z. B. Motion-SFC-Anleitungen (Real- und Virtual-Modus).

1.1 Inhalt des Software-Paketes

MT Developer enthält alle Software-Komponenten, die zur Parametrierung, Programmierung, Inbetriebnahme und Wartung eines Q-Motion-Systems benötigt werden. Zusätzlich finden Sie auf der CD noch Handbücher zu den Q-Motion-Modulen und die Betriebssystem-Software für die jeweiligen Motion-CPUs.

Bei der Auswahl der Betriebssystem-Software ist die Art und der Umfang der zu steuernden Anlage entscheidend. Für Standard Förder- und Fertigungsanlagen wird die Software SV13 eingesetzt, während die Software SV22 mit virtueller mechanischer Systemumgebung zur Lösung komplexer Steuerungsaufgaben, wie z. B. die Programmierung und Synchronisation einer "Königswelle", verwendet wird.

Bestandteile des S MT Developer	Software-Paketes	Beschreibung	
Software für Programmierung, Inbetriebnahme, Wartung und Dokumentation	SW6RNC-GSVE	Die Software SW6RNC-GSVE besteht wiederum aus mehreren Software-Elementen, die auf der nächsten Seite beschrieben sind.	
Hilfe-Dateien	SW6RNC-GSVHELPE	Online-Hilfe-Dateien zu den in SW6RNC-GSVE enthaltenen Programmen	
	SW6RN-SV13QD	8-Achsen-Betriebssystem für Q172CPUN ohne virtuellen Synchronbetrieb	
Betriebssysteme	SW6RN-SV13QB	32-Achsen-Betriebssystem für Q173CPUN ohne virtuellen Synchronbetrieb	
für Motion-CPUs	SW6RN-SV22QC	8-Achsen-Betriebssystem für Q172CPUN mit virtuellem Synchron- betrieb	
	SW6RN-SV22QA	32-Achsen-Betriebssystem für Q173CPUN mit virtuellem Synchronbetrieb	
	Programmieranleitung		
	Bedienungsanleitung	Ausführliche Anleitung zum Q-Motion-System	
Dokumentation	Kurzanleitungen	Installationsbeschreibungen zu: Motion-CPU-Module Q172CPUN und Q173CPUN Q172LX (Eingangsmodul für externe Servosignale) Q172EX (Eingangsmodul für Absolutwert-Encoder) Q173PX (Eingangsmodul für Handrad/inkrementelle Encoder)	
	Acrobat Reader	Software zum Lesen der im PDF-Format gelieferten Anleitungen	

Die Software SW6RNC-GSVE besteht aus diesen Programmen:

Bestandteile der Software SW6RNC-GSVE		Beschreibung		
	Installation	Installation der Betriebssystem-Software		
		Vergleich der Betriebssystem-Software		
	Projektverwaltung	Erstellung von neuen Projekten, Bearbeiten und Lesen von ProjektenVerwalten von Anwenderdateien in Projektordnern		
	Systemeinstellungen	Einstellung der Systemkonfiguration (Motion-Module/Servoverstärker/Servomotor etc.) Einstellung der Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung		
	Servoeinstellungen	 Vorgabe von Servo-Parametern (mit ausführlicher Hilfe-Funktion) Einstellung der Endschalterausgabe (Die vom Weg abhängige Betätigung wird grafisch als Kurvenverlauf dargestellt.) 		
		 Eingabe und Änderung von Motion-SFC-Programmen, Parametrierung von Motion-SFC 		
SW6RN-GSV13P (für Motion-CPU-	Programmierung	Übersichtsdarstellung des Motion-SFC-Programms, Anzeige von Kommentaren, detaillierte Darstellung der Schritte		
Betriebssystem SV13)		Beobachten von Motion-SFC, Fehlersuchfunktionen für Motion-SFC		
SW6RN-GSV22P	Virtuelles Mechani- sches System	 Eingabe und Änderung des Programmes zur Unterstützung des mechanischen Systems 		
(für Motion-CPU- Betriebssystem SV22)	(nur bei SV22)	 Beobachten der Ausführung des Programmes zur Unterstützung des mechanischen Systems 		
	Kommunikation	 Konfiguration des SSCNET-Motion-Bus (RS232-Programmierung möglich) 		
		 Schreiben, Lesen und Vergleichen von Programmen und Parametern im Motion Controller 		
	Überwachen	Istwertanzeige, Status der Achsen, Fehlerspeicher Darstellung der Endschalter- und Servozustände		
	Testbetrieb	Inbetriebnahme und Diagnose des Servoantriebs		
		Tippbetrieb, Steuerung durch Handrad, Test der Nullpunkteinstellung, Programmtest		
		Teaching, Fehlerquittierung, Änderung von Istwerten		
	Datensicherung	Speicherung des Motion-Controller-Programms und der Parameter in eine Datei		
		Zurückschreiben der gesicherten Daten in den Motion Controller		
Software-Kurvenscheiben SW3RN-CAMP	Erstellung von Kurven- scheiben	 Vorgabe der Kurvenscheiben durch Auswahl des Typs und freier Konfiguration 		
SWSRN-CAMP	scheiben	Grafische Darstellung der Kurvenscheibe		
Software Digital-		Die Datenerfassung ist synchron mit dem Motion-Control-Zyklus.		
Oszilloskop SW6RN-DOSCP	Digital-Oszilloskop	 Anzeige von Kurvenformen oder der Messwerte, Speicher- und Druck- funktion 		
Software Kommunikation SW6RN-SNETP	Kommunikations-Setup	 Kommunikation-Task, Kommunikationsmanager, Verwaltung des gemeinsamen Speichers, Treiber für SSCNET-Kommunikation 		
EzSocket	API-Kommunikation	Zyklische Kommunikation, transiente Kommunikation und Kommunika- tion mit schneller Auffrischung werden unterstützt, Die API-Funktionen der Kommunikation sind kompatibel mit VC++ und VB.		
Software Dokumentation für Office 97 SW3RN-DOCPRNP	Drucken	Die Systemeinstellungen, Parameter und Programme werden in eine Word- oder Excel-Datei konvertiert und können anschließend gedruckt		
Software Dokumentation für Office 2000 SW20RN-DOCPRNP	Didokell	word- oder Excel-Datei konvertiert und konnen anschließend gedruckt werden.		

HINWEIS

Die beiden Programme SW3RN-DOCPRNP und SW20RN-DOCPRNP können nicht zusammen installiert werden.

1.2 Systemanforderungen

Zum Betrieb der Software wird ein Personal Computer mit Microsoft-Windows-Betriebssystem benötigt.

	Betriebssystem des Personal Computers			
Merkmal	Windows [®] NT 4.0 (ab Service Pack 2) Windows [®] 98	Windows [®] 2000 Professional	Windows® XP Professional oder Home Edition	
CPU	133 MHz Pentium oder höher	233 MHz Pentium II oder höher	450 MHz Pentium II oder höher	
Speicherkapazität	Mind. 32 MB	Mind. 64 MB	Mind. 192 MB	
Speicherkapazität der Festplatte Siehe folgende Tabelle				
Laufwerke	Ein CD-ROM-Laufwerk wird benötigt.			
Grafikkarte	Standard Grafikkarte mit einer Auflösung von 800 x 600 Pixel und mind. 256 Farben			

HINWEIS

Beim Betriebssystem Windows $^{\circledR}$ NT 4.0 kann die Motion-CPU nicht über die USB-Schnittstelle programmiert werden.


Der benötigte Speicherplatz auf der Festplatte hängt vom Umfang der installierten Software ab:

Software		Belegter Speicherplatz auf der Festplatte	
SW6RN-SV13		15 MB	
SW6RN-SV22		15 MB	
SW6RN-CAMP		1 MB	
SW6RN-DOSCP		3 MB	
SW6RN-SNETP	Standard	1,5 MB	
SWORN-SNETP	Alle Optionen angewählt	2 MB	
SW3RN-DOCPRNP		7 MB	
SW20RN-DOCPRNP		7 MB	
EzSocket		40 MB	
	SW6RN-GSV13	23 MB	
	SW6RN-GSV22	30 MB	
	SW3RN-CAMP	2 MB	
Hilfedateien in SW3RNC-GSVHELPE	SW6RN-DOSCP	2 MB	
	SW6RN-SNETP	1 MB	
	SW3RN-DOCPRNP	2 MB	
	SW20RN-DOCPRNP	2 MB	

1.3 Verbindung mit der Motion-CPU

Zur Programmierung einer Motion-CPU kann ein PC oder Notebook verwendet werden. Beim Anschluss des Programmiergerätes gibt es drei Möglichkeiten:

- RS232-Schnittstelle (Verbindung zwischen Programmiergerät und einer Motion-CPU)
- USB-Schnittstelle (Verbindung zwischen Programmiergerät und einer Motion-CPU)
- SSCNET-Schnittstelle (zusätzlicher SSCNET-Adapter im Notebook bzw. zusätzliche SSCNET-Steckkarte im PC erforderlich; Bei der Steckkarte können abhängig vom Betriebssystem des PC bis zu 8 Motion-CPUs angeschlossen werden.)



Bezeichnung	Тур	Beschreibung	Bemerkung
USB-Kabel	QC30-USB	Zu Verbindung der USB-Schnittstellen	Länge 3 m
RS232-Kabel	QC30R2	Zu Verbindung der RS232-Schnitt- stellen	Länge 3 m
ISA-SSCNET- Interface-Karte	A30BD-PCF	ISA-Bus-Karte zum Anschluss von bis zu 2 Motion-CPUs	Max. Anzahl Karten pro PC: Windows [®] NT: 4 Windows [®] 98: 1
interface-Karte		Zu Z Motion-CPOS	Nicht für Windows 2000 und Windows XP
PCMCIA-SSCNET- Adapter	A30CD-PCF	PCMCIA-Karte (Typ II) zum Anschluss einer Motion-CPU	Im Notebook kann nur ein Adapter installiert werden.
	Q170BDCBL03M		Länge 3 m
Anschlusskabel für ISA-Karte	Q170BDCBL05M	SSCNET-Kabel von der ISA-Karte A30BD-PCF zur Motion-CPU	Länge 5 m
107 Creatio	Q170BDCBL10M		Länge 10 m
	Q170CDCBL03M		Länge 3 m
Anschlusskabel für PCMCIA-Karte	Q170CDCBL05M	SSCNET-Kabel vom PCMCIA-Adapter A30CD-PCF zur Motion-CPU	Länge 5 m
	Q170CDCBL10M	1	Länge 10 m

HINWEIS

Deaktivieren Sie bei der Kommunikation mit einer Motion-CPU sämtliche Energiespareinstellungen wie z. B. das Umschalten in den Standby-Modus. Wenn diese Funktionen während der Kommunikation mit einer Motion-CPU verwendet werden, kann es zu Kommunikationsfehlern kommen.

Kommunikation über SSCNET

HINWEISE

Die ISA-SSCNET-Interface-Karte und der PCMCIA-SSCNET-Adapter können nicht zusammen in einem Gerät betrieben werden.

Im Fall, dass das Digital-Oszilloskop nicht korrekt arbeitet, prüfen Sie bei einem PC die Interrupt-Einstellungen und den ISA-Speicherbereich im BIOS.

Bei einem Notebook prüfen Sie bitte die Einstellungen des PC-Karten-Controllers im BIOS oder verwenden Sie die vom Hersteller des Notebooks mitgelieferte Software zur Freigabe von PC-Karten.

Installieren Sie bei einem Notebook mit dem Betriebssystem Windows 98 zuerst die Software SW6RN-SNETP und konfigurieren Sie die SSCNET-Treiber, bevor Sie den PCMCIA-SSCNET-Adapter installieren.

Im folgendem Fall kann es vorkommen, dass Windows NT/98 nach einem Neustart des Computers nicht anläuft oder nicht korrekt arbeitet:

- Es wurde über das SSCNET kommuniziert,
- dann wurde die SSCNET-Interface-Karte bzw. der SSCNET-Adapter entfernt,
- der SSCNET-Treiber ist aber noch aktiviert.

Wenn die SSCNET-Interface-Karte bzw. der SSCNET-Adapter aus dem Gerät entfernt werden, muss auch der SSCNET-Treiber deaktiviert werden.

Kommunikation über die USB-Schnittstelle

HINWEISE

Wenn während der Kommunikation mit einer Motion-CPU die USB-Verbindung unterbrochen und wieder hergestellt oder die Motion-CPU mehrmals ein- und ausgeschaltet oder zurückgesetzt wird, kann ein Kommunikationsfehler auftreten, den die Software nicht behehen kann

Stoppen Sie die Kommunikation mit der Motion-CPU ("Offline" schalten), bevor Sie das USB-Kabel abziehen, die Motion-CPU zurücksetzen oder die Motion-CPU ausschalten. Falls der Kommunikationsfehler weiterhin gemeldet wird, ziehen Sie das USB-Kabel ab, warten ca. 5 Sekunden und stellen dann die Verbindung wieder her. Beim ersten Verbindungsversuch wird evtl. wieder ein Fehler gemeldet, beim zweiten Versuch kommt aber meist die Verbindung zustande. Wenn diese Methode keinen Erfolg hat, muss der Computer neu gestartet werden.

Beim Betriebssystem Windows® NT 4.0 kann die Motion-CPU nicht über die USB-Schnittstelle programmiert werden.

Kommunikation über die RS232-Schnittstelle

HINWEIS

Wählen Sie bei der Kommunikation über die RS232-Schnittstelle eine niedrigere Übertragungsgeschwindigkeit, wenn Probleme beim Datenaustausch auftreten.

2 Installation der Software

HINWEISE

Falls der Installationsvorgang unterbrochen wird, weil auf dem Ziellaufwerk nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist, vergrößern Sie entweder den freien Speicherplatz auf diesem Laufwerk und betätigen dann das "Wiederholen"-Schaltfeld, um die Installation fortzusetzen oder Sie brechen die Installation ab und wählen ein anderes Ziellaufwerk mit mehr freiem Speicherplatz.

Deinstallieren und installieren Sie anschließend die Software neu, wenn die Installation fehlgeschlagen ist.

Verschiedene Versionen von SNETP und DOCPRNP können nicht auf einem Computer installiert und betrieben werden.

Deinstallieren Sie die alte Version, bevor Sie die Neue installieren.


Die Programme SW3RN-DOCPRNP und SW20RN-DOCPRNP können nicht zusammen installiert werden. Installieren Sie SW3RN-DOCPRNP, wenn Sie MS Office 97 (Word 97, Excel 97) verwenden und SW20RN-DOCPRNP, wenn Sie MS Office 2000 (Word 2000, Excel 2000) verwenden.

2.1 Vorgehensweise bei der Installation

- 1) Starten Sie Windows, falls erforderlich.
- ② Schließen Sie vor der Installation alle Windows-Programme.
- 3 Legen Sie die MT Developer-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.




4 Klicken Sie im Startmenü auf "Einstellungen" und anschließend auf "Systemsteuerung".




⑤ Das Fenster der Systemsteuerung wird geöffnet. Doppelklicken Sie auf "Software".




6 Klicken Sie auf "Installieren"




Klicken Sie auf "Weiter"



(8) Klicken Sie im angezeigtem Fenster auf "Durchsuchen".



 Öffnen Sie auf der MT Developer-CD im Verzeichnis "SW6RNC-GSVE" den Ord- ner der Software, die Sie installieren möchen, z. B. SW6RN-GSV22P. Im Ord- ner, der die Versionsnummer der Soft- ware trägt (z.B. 00B), finden Sie die "Disk1" mit dem Programm "Setup.exe".



(10) Im Fenster "Installationsprogramme ausführen" klicken Sie nun auf "Fertigstellen".




 Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogrammes.



(2) Bei der Installation von GSV13P, GSV22P und DOSCP erscheint zum Abschluss des Installationsvorganges der Hinweis, dass die Software SW6RN-SNETP ebenfalls installiert werden muss.





3 Hinweise zum Betrieb der Software

3.1 Online-Hilfe SW6RNC-GSVHELPE

Nach der Installation von SW6RNV-GSVHELPE erreichen Sie die Hilfe über das Hilfe-Menü in der jeweiligen Software.



3.2 Betrieb unter Windows 98

Farbdarstellung

Bei Windows 98 kann es vorkommen, dass die Farben der GSV-Anwendungen nicht korrekt dargestellt werden, wenn für die Grafikkarte die max. Hardware-Beschleunigung eingestellt ist. Ändern Sie in diesem Fall die Einstellung der Grafikkarte:

- ① Öffnen Sie das Fenster der Systemsteuerung (Startmenü ⇒ "Einstellungen" ⇒ "Systemsteuerung").
- ② Doppelklicken Sie auf "Anzeige".
- ③ In dem nun geöffneten Fenster wählen Sie "Einstellungen" und klicken auf "weitere Optionen".
- 4 Das Fenster mit den Eigenschaften der Grafikkarte wird geöffnet. Hier wählen Sie "Leistungsmerkmale".
- (5) Verringern Sie den Wert für die Hardware-Beschleunigung und klicken Sie auf "OK". Starten Sie anschließend den Computer neu.

Digital-Oszilloskop

Während der Erfassung von Daten mit dem Digital-Oszilloskop (Software SW6RN-DOSCP) über SSCNET können Fehler auftreten, wenn

- eine andere Anwendung gestartet wird,
- das Fenster der Programme SW6RN-GSV13P oder SW6RN-GSV22P geöffnet wird,
- Programme oder Parameter mit SW6RN-GSV13P oder SW6RN-GSV22P zur Motion-CPU übertragen oder aus der Motion-CPU gelesen werden.

Die Messfehler äußern sich in Verformungen der dargestellten Kurvenverläufe ("Spikes").

Schließen Sie alle anderen Anwendungen, wenn die Fehler auch auftreten, wenn die oben aufgeführten Aktionen nicht ausgeführt werden.

3.3 Gleichzeitiger Betrieb mit anderen Programmen

3.3.1 SW6RNC-GSVE und GX Developer

Mit GX Developer kann über die RS232- oder USB-Schnittstelle kommuniziert werden, während gleichzeitig mit SW6RN-SNETP und SW6RN-GSV13, SW6RN-GSV22P oder SW6RN-DOSCP über das SSCNET-Daten ausgetauscht werden. Halten Sie aber folgende Reihenfolge beim Starten und Beenden der Programme ein:

Reihenfolge beim Starten der Programme:

- SW6RN-SNETP
- ② SW6RN-GSV13, SW6RN-GSV22P, SW6RN-DOSCP, GX Developer

Reihenfolge beim Beenden der Programme:

- ① SW6RN-GSV13, SW6RN-GSV22P, SW6RN-DOSCP, GX Developer
- ② SW6RN-SNETP

Werden diese Reihenfolgen nicht beachtet, treten die folgenden Erscheinungen auf:

SW6RN-SNETP wird nach dem GX Developer gestartet Das VLINKS-Fenster wird nicht angezeigt, aber die Kommunikation über SSCNET wird fehlerfrei abgewickelt.

SW6RN-SNETP wird vor GX Developer beendet

Das VLINKS-Fenster wird weiter angezeigt, aber ausgeblendet, wenn GX Developer beendet wird. Schließen Sie das VLINKS-Fenster nicht manuell, weil es sonst beim nächstem Start von SW6RN-SNETP nicht geöffnet wird und dadurch keine SSCNET-Kommu-

nikation möglich ist.

GX Developer wird gestartet, nachdem SW6RN-SNETP beendet wurde Wenn die Fehlermeldung "Speicherzuweisung nicht möglich" angezeigt wird, beenden Sie GX Developer und starten das Programm anschließend erneut.

3.3.2 SW3RN-GSV□P und SW6RN-GSV□P

Die Programme für A-Motion-Controller (SW3RN-GSV13P und SW3RNGSV22P) und die Programme für die Motion-CPUs des System Q (SW6RN-GSV13P und SW6RNGSV22P) können nicht gleichzeitig ausgeführt werden.

3.3.3 SW3RN-DOSCP und SW6RN-DOSCP

Eine gleichzeitige Ausführung der Programme SW3RN-DOSCP und SW6RN-DOSCP ist nicht möglich.

Dokumentations-Software SW20RN-DOCPRNP 3.4

Die Software SW20RN-DOCPRNP kann nicht gestartet werden, wenn in Word 2000 oder Excel 2000 die Sicherheitsstufe "Hoch" gewählt ist.

Klicken Sie in Word und Excel jeweils auf "Extras" ⇒ "Makro" ⇒ "Sicherheit". Wählen Sie dann die Sicherheitsstufe "Mittel" oder "Niedrig".

3.5 Kommunikations-Software SW6RN-SNETP

HINWEIS

Die Kommunikations-Software für Motion-CPUs des System Q (SW6RN-SNETP) und die Software für die A-Motion-Controller SW3RN-SNETP können nicht gleichzeitig ausgeführt werden.

Ab der Version 00B kann die Software SW6RN-SNETP mit jeder Version von SW3RN-SNETP zusammen auf einer Festplatte installiert werden. Beachten Sie bei der Installation, der Deinstallation oder einem Update die folgenden Hinweise:

Kombination von SW6RN-SNETP (ab V. 00B) und SW3RN-SNETP (bis V. 00G)

Installation von SW3RN-SNETP auf eine Festplatte, die bereits SW6RN-SNETP enthält:

Stellen Sie nach der Installation von SW3RN-SNETP die Parameter für die Kommunikation neu ein.

- Deinstallation von SW3RN-SNETP von einer Festplatte, die SW6RN-SNETP enthält:
 Deinstallieren Sie SW6RN-SNETP, SW3RN-SNETP und die Treiber für die SSCNET-Kommunikation. Installieren Sie anschließend SW6RN-SNETP neu und parametrieren Sie die Treiber.
- Update von SW3RN-SNETP auf Version 00P oder h\u00f6her
 Deinstallieren Sie SW3RN-SNETP und die Treiber f\u00fcr die SSCNET-Kommunikation.
 Installieren Sie anschlie\u00dfend die neue Version von SW3RN-SNETP und parametrieren
 Sie die Treiber neu.

Kombination von SW6RN-SNETP (ab V. 00B) und SW3RN-SNETP (ab V. 00H)

Deinstallation von SW3RN-SNETP von einer Festplatte, die auch SW6RN-SNETP enthält

Deinstallieren Sie nur SW3RN-SNETP, aber nicht die Treiber für die SSCNET-Kommunikation.

Deinstallation von SW6RN-SNETP von einer Festplatte, die auch SW3RN-SNETP enthält

Deinstallieren Sie nur SW6RN-SNETP, aber nicht die Treiber für die SSCNET-Kommunikation.

Deinstallation von SW3RN-SNETP und SW6RN-SNETP

Deinstallieren Sie SW6RN-SNETP, SW3RN-SNETP und die Treiber für die SSCNET-Kommunikation.

Update von SW6RN-SNETP auf Version 00B oder höher

Deinstallieren Sie zuerst die alte Version des Programms, installieren Sie dann die neue Version und parametrieren Sie anschließend die Kommunikationstreiber neu.

3.6 Kommunikation über die USB-Schnittstelle unter Windows 2000

Bevor beim Betriebssystem Windows 2000 zum ersten Mal mit einer Q-Motion-CPU über die USB-Schnittstelle kommuniziert wird, muss der USB-Treiber installiert werden:



 Wenn der PC und die Motion-CPU mit einem USB-Kabel verbunden werden, erscheint diese Meldung. Klicken Sie auf "OK"



② Geben Sie den Pfad an, der die Datei "ECUsbd.sys" enthält und klicken Sie auf "OK".

(Die Datei "ECUsbd.sys" ist im Systemordner des Laufwerkes abgelegt, auf das Windows 2000 installiert wurde.

Beispiel:

Windows 2000 wurde auf Laufwerk C in den Ordner "WINNT" installiert. Die Datei "ECUsbd.sys" finden Sie im Pfad "C:\\WINNT\system32\drivers")



③ Wenn dieses Dialogfenster angezeigt wird, geben Sie den Pfad an, der die Datei "ECUsbd.inf" enthält und klicken Sie auf "OK".

(Die Datei "ECUsbd.inf" ist in dem Ordner abgelegt, der auch Windows 2000 enthält. Beispiel:

Windows 2000 wurde auf Laufwerk C in das Verzeichnis "WINNT" installiert. Die Datei "ECUsbd.inf" finden Sie im Pfad "C:\\WINNT\inf")

4 Die Installation des USB-Treibers ist abgeschlossen.

3.7 Kommunikation über SSCNET unter Windows XP

Bevor der PCMCIA-Adapter A30CD-PCF in einem Notebook-Computer mit dem Betriebssystem Windows XP zum ersten Mal zur Kommunikation verwendet wird, muss der Treiber für die SSCNET-Kommunikation installiert werden:



 Installieren Sie den PCMCIA-Adapter A30CD-PCF in das Notebook.
 Wählen Sie in dem Dialogfenster, das dann angezeigt wird, die automatische Installation und klicken Sie auf "Weiter".



② Die nebenstehende Meldung wird angezeigt. Klicken Sie auf "Installation fortsetzen".



③ Schließen Sie nach der erfolgreichen Installation den Hardware-Assistenten, indem Sie auf "Fertig stellen" klicken.

3.8 Kommunikation über die USB-Schnittstelle unter Windows XP

Beim Betriebssystem Windows XP muss der USB-Treiber installiert werden, bevor zum ersten Mal mit einer Q-Motion-CPU über die USB-Schnittstelle kommuniziert wird:




① Wenn der PC und die Motion-CPU mit einem USB-Kabel verbunden werden, erscheint dieses Fenster. Wählen Sie die automatische Installation und klicken Sie auf "Weiter".



② Die nebenstehende Meldung wird angezeigt. Klicken Sie auf "Installation fortsetzen".



③ Da keine CD-ROM benötigt wird, klicken Sie auf "OK".




④ Geben Sie den Pfad an, der die Datei "ECUsbd.sys" enthält und klicken Sie auf "OK".

(Die Datei "ECUsbd.sys" ist im Systemordner des Laufwerkes abgelegt, auf das Windows XP installiert wurde.

Beispiel:

Windows XP wurde auf Laufwerk C in das Verzeichnis "WINDOWS" installiert. Die Datei "ECUsbd.sys" finden Sie im Pfad "C:\\WINDOWS\system32\drivers")



⑤ Wenn dieses Dialogfenster angezeigt wird, geben Sie den Pfad an, der die Datei "ECUsbd.inf" enthält und klicken Sie auf "OK".

(Die Datei "ECUsbd.inf" ist in dem Ordner abgelegt, der auch Windows XP enthält. Beispiel:


Windows XP wurde auf Laufwerk C in das Verzeichnis "WINDOWS" installiert. Die Datei "ECUsbd.inf" finden Sie im Pfad "C:\\WINDOWS\inf")



Schließen Sie nach der erfolgreichen Installation den Hardware-Assistenten, indem Sie auf "Fertig stellen" klicken.

4 Deinstallation

Um Programme von der Festplatte Ihres Computers zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor:



① Klicken Sie im Startmenü auf "Einstellungen" und anschließend auf "Systemsteuerung".



② Das Fenster der Systemsteuerung wird geöffnet.

Doppelklicken Sie auf "Software".



③ Wählen Sie die Software aus, die Sie deinstallieren möchten und klicken Sie auf "Hinzufügen/Entfernen".

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

5 Update von SW6RNC-GSVE

Beachten Sie die folgenden Hinweise, wenn auf Ihrem Computer bereits die Version 00A von SW6RNC-GSVE installiert ist.

Wenn nur SW6RNC-GSVE installiert ist

Deinstallieren Sie vor einem Update von SW6RNC-GSVE die Programme

- SW6RN-GSV13P
- SW6RN-GSV22P
- SW3RN-CAMP
- SW3RN-DOCPRNP oder SW20RN-DOCPRNP
- SW3RN-DOSCP
- SW6RN-SNETP.

Installieren Sie dann die Programme

- SW6RN-GSV13P
- SW6RN-GSV22P
- SW3RN-CAMP
- SW3RN-DOCPRNP oder SW20RN-DOCPRNP
- SW6RN-DOSCP
- SW6RN-SNETP

und parametrieren Sie die Treiber für die SSCNET-Kommunikation.

Wenn SW6RNC-GSVE und SW3RNC-GSVE installiert sind

Sind auf dem Computer Programmpakete für A-Motion-Controller und für Q-Motion-Controller installiert, deinstallieren Sie vor einem Update von SW6RNC-GSVE die Programme

- SW6RN-GSV13P
- SW6RN-GSV22P
- SW3RN-CAMP
- SW3RN-DOCPRNP oder SW20RN-DOCPRNP
- SW6RN-SNETP.

HINWEIS

Deinstallieren Sie nicht SW3RN-DOSCP.

Installieren Sie dann die Programme

- SW6RN-GSV13P
- SW6RN-GSV22P
- SW3RN-CAMP
- SW3RN-DOCPRNP oder SW20RN-DOCPRNP
- SW6RN-DOSCP
- SW6RN-SNETP

und parametrieren Sie die Treiber für die SSCNET-Kommunikation.

6 SSCNET-Kommunikation


6.1 Auswahl und Einstellung des SSCNET-Interface

Zur Kommunikation mit der Motion-CPU über das SSCNET sind Einstellungen in der Software erforderlich.

HINWEIS

Falls in Ihrem Computer kein PCMCIA-Adapter und keine ISA-Karte installiert ist oder die SSCNET-Schnittstelle nicht benutzt wird, brauchen die Teiber für die SSCNET-Kommunikation nicht parametriert zu werden.

① Öffnen Sie das Fenster "SSCNET Communikation Driver Setup".





② Wählen Sie das von Ihnen verwendete SSCNET-Interface aus.

A30CD-PCF: PCMCIA-Adapter für


Notebook-Computer

A30BD-PCF: ISA-Steckkarte für PC

HINWEIS

Die ISA-Steckkarte A30BD-PCF kann bei den Betriebssystemen Windows 2000 und Windows XP nicht verwendet werden.

6.1.1 Einstellungen für den PCMCIA-Adapter




① Wählen Sie "A30CD-PCF". Bei Windows 98 sind keine weiteren Einstellungen nötig, klicken Sie auf "OK"


(weiter bei 4).

überprüfen können.

Bei Windows NT klicken Sie auf "Details"



③ Nur für Windows NT: Nachdem Sie auf "Details" geklickt haben, machen Sie die entsprechenden Eintragungen und klicken anschließend auf "OK". In Kap. 6.2 ist beschrieben, wie Sie die Ressourcen Ihres Computers



③ Nur für Windows NT: Das Auswahlfenster erscheint wieder. Klicken Sie auf "OK".



④ Nach der Auswahl des SSCNET-Interface unter Windows 98 bzw. nach der Eingabe der Details bei Windows NT haben Sie die Möglichkeit, den Computer neu zu starten.


Bei Windows NT klicken Sie auf "Ja", wenn das SSCNET-Interface bereits im Computer installiert ist. Wenn nicht, klicken Sie auf "Nein", fahren den Computer herunter, schalten ihn aus und installieren das SSCNET-Interface.

Bei **Windows 98** klicken Sie auf "Ja" und starten dadurch den Computer neu. Danach installieren Sie das SSCNET-Interface.

6.1.2 Einstellungen für die ISA-Steckkarte



① Wählen Sie "A30BD-PCF". Klicken Sie auf "Details".



② Geben Sie den Interrupt (IRQ-Level) und die Anfangsadresse des Speicherbereiches (Memory Base Adress) an. Wie Sie freie Interrupts und Speicherbereiche Ihres Computers finden, ist in Kap. 6.2 beschrieben.

Klicken Sie auf "OK".

HINWEIS

Auf der ISA-Steckkarte A30BD-PCF sind Schaltereinstellungen erforderlich (Kap. 6.3). Die Einstellung der Schalter muss mit den Software-Einstellungen übereinstimmen.



③ Das Auswahlfenster erscheint wieder. Klicken Sie auf "OK".



4 Nach der Auswahl des SSCNET-Interface haben Sie die Möglichkeit, den Computer neu zu starten.

Klicken Sie auf "Nein", fahren dann den Computer herunter, schalten die Netzspannung aus und prüfen die Schalterstellungen auf der ISA-Steckkarte.


Nach dem Wiedereinschalten ist der PC bereit zur Kommunikation über das SSCNET-Interface.


6.2 Überprüfung der System-Ressourcen

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie freie Interrupts, Arbeitsspeicherbereiche und E/A-Adressen Ihres Computers finden können.

Bei Windows NT

① Öffnen Sie das Fenster "Windows NT Diagnose".





② Klicken Sie auf "Ressourcen". Die belegten Interrupts (IRQ), E/A-Adressen (E/A oder I/O-Port) und Speicherbereiche (Arbeitsspeicher oder Memory) können angezeigt werden.


Bei Windows 98



 Klicken Sie auf "Arbeitsplatz" und betätigen Sie die rechte Maustaste. Das Pop-Up-Menü wird angezeigt. Klicken Sie auf "Eigenschaften".




② Das Fenster mit den System-Eigenschaften wird geöffnet. Klicken Sie auf "Geräte-Manager". Wählen Sie "Computer" und klicken Sie dann auf "Eigenschaften".



③ Im nun geöffneten Fenster mit den Computer-Eigenschaften werden die belegten Interrupts, E/A-Adressen und Speicherbereiche angezeigt.

6.3 Schalter der ISA-Steckkarte A30BD-PCF

Die in der Software vorgenommenen Einstellungen für die ISA-Steckkarte A30BD-PCF für Interrupt und Speicherbereich müssen mit den Schaltereinstellungen auf der Karte übereinstimmen.



Reset-Taster SW1

Bei der Betätigung des Tasters SW1 wird das SSCNET-Interface zurückgesetzt.

Interrupt-Einstellungen (SW2 und SW3)

SW2, SW3		Bedeutung	Voreinstel- lung	Bemerkung
	1	IRQ 10	OFF	
1 Z 3 4	2	IRQ 11	OFF	OFF: Interrupt gesperrt
	3	IRQ 12	OFF	ON: interrupt freigegeben
	4	IRQ 15	OFF	

HINWEISE

Die Einstellungen von SW2 und SW3 müssen gleich sein.

Schalten Sie jeweils nur einen Schalter von SW2 und SW3 auf ON.

Wählen Sie einen freien Interrupt, der nicht von anderen Geräten belegt ist (Kap. 6.2).

6.3.1 Belegter Adressbereich und Systemeinstellungen (SW4)

SW4		Bedeutung	Voreinstel- lung	Bemerkung
	1	Nicht benutzt	OFF	Lassen Sie diesen Schalter in der Stellung OFF.
	2	Kanal 1 (CON1) freigeben	OFF	Stellen Sie beide Schalter auf ON.
2 9	3	Kanal 2 (CON2) freigeben	OFF	Stellen Sie beide Schalter auf ON.
Ω	4	Belegter Adressbe- reich	OFF	
□ € €	5		OFF	In der folgenden Tabelle finden Sie nähere Angaben zu den Adressbereichen.
7 0	6		OFF	
6	7	Breite des ISA-Busses	OFF	OFF: 16 Bit ON: 8 bit
	8	Interruptsteuerung	OFF	Stellen Sie diesen Schalter auf ON.

Einstellung des Adressbereiches mit den Schaltern 4, 5 und 6 von SW4. Die ISA-Steckkarte belegt einen Bereich, der 16 kByte groß ist.

Schalter SW4			Belegter Bereich	Bereich für Kanal 1	Bereich für Kanal 2	
4	5	6	belegter bereich	(CON1)	(CON2)	
OFF	OFF	OFF	С0000н – С3FFFн	С0000н – С0FFFн	С1000н – С1FFFн	
OFF	OFF	ON	С4000н – С7FFFн	С4000н – С4FFFн	С5000н – С5FFFн	
OFF	ON	OFF	C8000н – CBFFFн	С8000н – С8FFFн	С9000н – С9FFFн	
OFF	ON	ON	CC000н – CFFFFн	CC000H – CCFFFH	CD000H – CDFFFH	
ON	OFF	OFF	D0000н – D3FFFн	D0000н – D0FFFн	D1000н – D1FFFн	
ON	OFF	ON	D4000н – D7FFFн	D4000н – D4FFFн	D5000н – D5FFFн	
ON	ON	OFF	D8000н – DBFFFн	D8000н – D8FFFн	D9000н – D9FFFн	
ON	ON	ON	DC000н – DFFFFн	DC000H – DCFFFH	DD000H – DDFFFH	

Angegeben ist jeweils die erste und letzte belegte Adresse.

7 Fehlerdiagnose und -beseitigung

7.1 Allgemeine Fehler

7.1.1 GSV13P, GSV22P oder DOSCP startet nicht oder wird abgebrochen

Fehlerbild	Ursache	Behebung	
Beim Start einer Anwendung erscheint die Fehlermeldung "Datei SSCPDR6.dll nicht vorhanden".			
Die Fehlermeldung "Run-time error 46, Datei SSCPDR6.dll nicht vor- handen" wird ausgegeben.	SNETP ist nicht installiert. Es ist eine Version von SNETP	Auch wenn keine Daten mit der Motion-CPU ausgetauscht werden, muss SNETP installiert werden.	
Wenn aus GSV13P oder GSV22P zu einer anderen Anwendung, für die eine Kommunikation mit der Motion-CPU notwendig ist, gewechselt werden soll, erfolgt kein Sprung. Eine Fehlermeldung wird nicht ausgegeben.	vorhanden, die nicht kompatibel zu den anderen Programmen ist.	Installieren Sie die Software SW6RN ab Version 00B.	

7.1.2 SNETP kann nicht gestartet werden

Fehlerbild	Ursache	Behebung
Beim Start von SNETP erscheint im Fenster des SSCNET-Kommunikationsmanagers die Meldung "Shared memory connection error" (Fehler beim Zugriff auf den gemeinsamen Speicher). Der Fehlercode 51 wird angezeigt.	Beim gleichzeitigen Betrieb von SW6RN-SNETP und GX Developer wurde SNETP vor GX Developer beendet und das VLINKS-Fenster manuell geschlossen.	Beenden Sie GX Developer und starten Sie dann SW6RN-SNETP. Beachten Sie auch die Hinweise in Kap. 3.3.1: "Gleichzeitiger Betrieb von SW6RN-SNETP und GX Devel- oper".
Beim Start von SNETP erscheint die Meldung "Not enough memory" (Zuwenig Speicher vorhanden).	Erst wurde SW6RN-SNETP (ab V. 00B) und dann SW3RN-SNETP (bis V. 00G) gestartet.	SW6RN-SNETP und SW3RN- SNETP können nicht gleichzeitig ausgeführt werden.

7.1.3 GX Developer kann nicht gestartet werden

Fehlerbild	Ursache	Behebung
Beim Start des GX Developers wird die Meldung "Can not allocate Share memory" (Speicherzuweisung nicht möglich) angezeigt.	GX Developer wurde gestartet, nachdem SNETP beendet wurde.	Beenden Sie GX Developer und starten Sie das Programm erneut. Beachten Sie auch die Hinweise in Kap. 3.3.1: "Gleichzeitiger Betrieb von SW6RN-SNETP und GX Devel- oper"

7.1.4 Mit DOSCP werden keine Daten erfasst

Fehlerbild	Ursache	Behebung
Mit dem Digital-Oszilloskop DOSCP können keine Daten erfasst werden.	 Die Schnittstelle für die SSCNET- Kommunikation ist nicht korrekt parametriert. Der Kanal ist OFFLINE. 	

7.2 Kommunikationsfehler

7.2.1 Fehler bei der Kommunikation über die RS232-Schnittstelle

Fehlerbild	Ursache	Behebung
Die Übertragungsgeschwindigkeit für die RS232-Schnittstelle lässt sich nicht ändern.	Die RS232-Schnittstelle wird von mehreren Anwendungen verwendet. Wenn in den einzelnen Anwendun- gen unterschiedliche Übertragungs- geschwindigkeiten eingestellt sind, ist die Einstellung der Anweisung gütlig, die zuerst gestartet wurde.	Wählen Sie bei GSV13P, GSV22P DOSCP und GX Developer dieselbe Übertragungsgeschwindigkeit, wenn zur Kommunikation dieselbe RS232- Schnittstelle verwendet wird. Stop- pen Sie die Kommunikation, bevor Sie die Übertragungsgeschwindig- keit ändern.

7.2.2 Fehler bei der Kommunikation über die USB-Schnittstelle

Fehlerbild	Ursache	Behebung
Währen der Kommunikation mit der Motion-CPU tritt ein Fehler auf. Danach wird der Datenaustausch nicht wieder aufgenommen.	 Das USB-Verbindung wurde während der Kommunikation unterbrochen. Die Motion-CPU wurde zurück- gesetzt. Die Spannungsversorgung der Motion-CPU wurde mehrmals hintereinander aus- und wieder eingeschaltet. 	Stoppen Sie die Kommunikation mit der Motion-CPU ("Offline" schalten), bevor Sie das USB-Kabel abziehen, die Motion-CPU zurücksetzen oder die Motion-CPU ausschalten. Falls der Kommunikationsfehler weiterhin gemeldet wird, ziehen Sie das USB-Kabel ab, warten ca. 5 Sekunden und stellen dann die Verbindung wieder her. Beim ersten Verbindungsversuch wird evtl. wieder ein Fehler gemeldet, beim zweiten Versuch kommt aber meist die Verbindung zustande. Wenn diese Methode keinen Erfolg hat, muss der PC neu gestartet werden.

7.2.3 Kommunikationsfehler bei den Programmen GSV13P oder GSV22P

Fehlerbild	Ursache	Behebung
Bei der Kommunikation über SSCNET wird der Fehlercode 10 ausgegeben.	Die Software SW3RN-SNETP wurde gestartet.	Beenden Sie SW3RN-SNETP und starten Sie SW6RN-SETNP.
Bei der Kommunikation über SSCNET wird der Fehlercode 255 ausgegeben.	 Die Einstellungen zur SSCNET- Kommunikation sind nicht korrekt. Die Schnittstelle für die SSCNET- Kommunikation ist nicht korrekt parametriert. 	 Überprüfen und ändern Sie ggf. die Einstellungen in den Programmen GSV13P bzw. GSV22P. Parametrieren Sie die SSCNET-Schnittstelle (siehe Kap. 6)

7.2.4 SSCNET-Kommunikationsfehler bei DOSCP

Fehlerbild	Ursache	Behebung
Fehlercode 10 wird ausgegeben.	Bei SW3RN-DOSCP: Die Software SW6RN-SNETP (ab V. 00B) wurde gestartet.	Beenden Sie SW6RN-SNETP und starten Sie SW3RN-SETNP.
	Bei SW6RN-DOSCP: Die Software SW3RN-SNETP wurde gestartet.	Beenden Sie SW3RN-SNETP und starten Sie SW6RN-SETNP.
Fehlercode 12 wird ausgegeben.	Die Schnittstelle für die SSCNET- Kommunikation ist nicht korrekt parametriert.	Parametrieren Sie die SSCNET- Schnittstelle (siehe Kap. 6).
Fehlercode 50 oder Fehlercode 51 wird angezeigt.	Bei SW3RN-DOSCP: SW3RN-SNETP wurde nicht gestartet.	Starten Sie SW3RN-SETNP.
	Bei SW6RN-DOSCP: SW6RN-SNETP (ab V. 00B) wurde nicht gestartet.	Starten Sie SW6RN-SETNP.
	Die Einstellungen zur Kommuni- kation sind nicht korrekt.	 Überprüfen und ändern Sie ggf. die Einstellungen in DOSCP.
Der Fehlercode 255 wird angezeigt.	SW3RN-DOSCP wird verwendet	_
	Eine ältere Version von SNETP ist installiert.	 Installieren Sie eine Version von SCNETP, die die Motion-CPUs Q172CPUN und Q173CPUN unterstützt.
	Es sind mehrere Versionen von SNETP installiert.	 Deinstallieren Sie alle Versionen von SNETP. Löschen Sie die Datein mittels des Explorers, wenn nach der Deinstallation noch Dateien vorhanden sind. Installieren Sie eine Version von SCNETP, die die Motion-CPUs Q172CPUN und Q173CPUN unterstützt.
	 SW3RN-SNETP und SW3RN- SNETP sind in einem PC instal- liert. 	 Deinstallieren Sie beide Pro- gramme und installieren Sie danach nur eines der Programme neu.
	Mehrere Betriebssysteme (Windows 98, Windows NT, Windows 2000 oder Windows XP) sind in einem PC installiert und in den Laufwerken ist SNETP	 Deinstallieren Sie alle Versionen von SNETP und installieren Sie in beiden Laufwerken dieselbe Ver- sion von SCNETP.
	mit verschiedenen Versionen vorhanden. • Mehrere Betriebssysteme (Windows 98, Windows NT, Windows 2000 oder Windows XP) sind in einem PC installiert und in den Laufwerken ist SW3RN-SNETP und SW6RN-SNETP installiert.	 Deinstallieren Sie alle Versionen von SNETP und installieren Sie in beiden Laufwerken dieselbe Ver- sion von SCNETP.



HEADQUARTERS

EUROPA

ITALIEN

SPANIEN

UK

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. German Branch Gothaer Straße 8 D-40880 Ratingen

Telefon: 021 02 / 486-0 Telefax: 021 02 / 4 86-1 12 E-Mail: megfamail@meg.mee.com

MITSUBISHI ELECTRIC FRANKREICH EUROPE B.V. French Branch 25, Boulevard des Bouvets **F-92741 Nanterre Cedex** Telefon: +33 1 55 68 55 68

Telefax: +33 1 55 68 56 85 E-Mail: factory.automation@fra.mee.com

MITSUBISHI ELECTRIC . EUROPE B.V Italian Branch Via Paracelso 12

I-20041 Agrate Brianza (MI) Telefon: +39 (0) 39 / 60 53 1 Telefax: +39 (0) 39 / 60 53 312 E-Mail: factory.automation@it.mee.com

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Spanish Branch Carretera de Rubí 76-80

E-08190 Sant Cugat del Vallés Telefon: +34 9 3 / 565 3131 Telefax: +34 9 3 / 589 2948

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. **UK Branch** Travellers Lane

GB-Hatfield Herts. AL10 8 XB Telefon: +44 (0) 1707 / 27 61 00 Telefax: +44 (0) 1707 / 27 86 95

MITSUBISHI ELECTRIC JAPAN **CORPORATION** Office Tower "Z" 14 F 8-12,1 chome, Harumi Chuo-Ku

Tokyo 104-6212 Telefon: +81 3 / 622 160 60 Telefax: +81 3 / 622 160 75

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION INC. 500 Corporate Woods Parkway

Vernon Hills, Illinois 60061 Telefon: +1 (0) 847 / 478 21 00 Telefax: +1 (0) 847 / 478 22 83

VERTRIEBSBÜROS DEUTSCHLAND

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V DGZ-Ring Nr. 7 D-13086 Berlin

Telefon: 030 / 471 05 32 Telefax: 030 / 471 54 71

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Revierstraße 5 **D-44379 Dortmund**

Telefon: 0231 / 96 70 41 0 Telefax: 0231 / 96 70 41 41

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

Brunnenweg 7 **D-64331 Weiterstadt** Telefon: 06150 / 13 99 0 Telefax: 06150 / 13 99 99

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

Kurze Straße 40 D-70794 Filderstadt Telefon: 0711 / 77 05 98 0 Telefax: 0711 / 77 05 98 79

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Am Söldnermoos 8

D-85399 Hallbergmoos Telefon: 0811 / 99 87 40 Telefax: 0811 / 99 87 410

EUROPÄISCHE VERTRETUNGEN

Getronics **BELGIEN** Industrial Automation B.V. Pontbeeklaan 43

B-1731 Asse-Zellik Telefon: +32 (0) 2 / 4 67 17 51 Telefax: +32 (0) 2 / 4 67 17 45

E-Mail: infoautomation@getronics.com TELECON CO. BULGARIEN 4, A. Ljapchev Blvd.

BG-1756 Sofia

Telefon: +359 (0) 2 / 97 44 05 8 Telefax: +359 (0) 2 / 97 44 06 1 E-Mail: -

louis poulsen DÄNEMARK industri & automation Geminivej 32

DK-2670 Greve Telefon: +45 (0) 43 / 95 95 95 Telefax: +45 (0) 43 / 95 95 91 E-Mail: lpia@lpmail.com

UTU Elektrotehnika AS Pärnu mnt. 160i

EE-11317 Tallinn Telefon: +372 (0) 6 / 51 72 80 Telefax: +372 (0) 6 / 51 72 88 E-Mail: utu@utu.ee

Provendor Oy Teljänkatu 8 Å 3 FIN-28130 Pori

Telefon: +358 (0) 2 / 522 3300 Telefax: +358 (0) 2 / 522 3322 E-Mail:

UTECO A.B.E.E. 5, Mavrogenous Str. **GR-18542 Piraeus** Telefon: +30 10 / 42 10 050

Telefax: +30 10 / 42 12 033 E-Mail:

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. – Irish Branch Westgate Business Park Ballymount

IRL-Dublin 24 Telefon: +353 (0) 1 / 419 88 00 Telefax: +353 (0) 1 / 419 88 90 E-Mail: sales.info@meir.mee.com

INEA CR d.o.o. KROATIEN Drvinje 63 HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 (0) 1/3667140 Telefax: +385 (0) 1/3667140 F-Mail: -MOLDAWIEN

Intehsis Srl Cuza-Voda 36/1-81 MD-2061 Chisinau

Telefon: +373 (0) 2 / 562 263 Telefax: +373 (0) 2 / 562 263 E-Mail: intehsis@mdl.net

NIEDERLANDE Getronics Industrial Automation B.V. Donauweg 2 B 1043 AJ Amsterdam

Telefon: +31 (0) 20 / 587 6700 Telefax: +31 (0) 20 / 587 6839 E-Mail: info.gia@getronics.com

EUROPÄISCHE VERTRETUNGEN

GEVA ÖSTERREICH Wiener Straße 89 A-2500 Baden

Telefon: +43 (0) 2252 / 85 55 20 Telefax: +43 (0) 2252 / 488 60 E-Mail: office@geva.at

MPL Technology Sp. z o.o. **POLEN** ul. Sliczna 36

PL-31-444 Kraków

Telefon: +48 (0) 12 / 632 28 85 Telefax: +48 (0) 12 / 632 47 82 E-Mail: krakow@mpl.pl

Sirius Trading & Services srl RUMÄNIEN Bd. Lacul Tei nr. 1 B

RO-72301 Bucuresti 2 Telefon: +40 (0) 21 / 201 7147 Telefax: +40 (0) 21 / 201 7148 E-Mail: sirius_t_s@fx.ro

ARATRON AB SCHWEDEN Box 20087

S-16102 Bromma

ESTLAND

FINNLAND

GRIFCHENI AND

IRLAND

Telefon: +46 (0) 8 / 40 41 600 Telefax: +46 (0) 8 / 98 42 81 E-Mail:

ECONOTEC AG SCHWFI7 Postfach 282 CH-8309 Nürensdorf

Telefon: +41 (0) 1 / 838 48 11 Telefax: +41 (0) 1 / 838 48 12 E-Mail: info@econotec.ch

SLOWENIEN INEA d.o.o. Stegne 11 SI-1000 Ljubljana

Telefon: +386 (0) 1- 513 8100 Telefax: +386 (0) 1- 513 8170 E-Mail: inea@inea.si

TSCHECHIEN AutoCont Control Systems s.r.o. Nemocnićni 12

CZ-70200 Ostrava 2 Telefon: +420 59 / 615 21 11 Telefax: +420 59 / 615 25 62

E-Mail: consys@autocont.cz TÜRKEI

Darülaceze Cad. No. 43 KAT. 2 **TR-80270 Okmeydani-Istanbul** Telefon: +90 (0) 212 / 320 1640 Telefax: +90 (0) 212 / 320 1649 E-Mail: gts@turk.net

UKRAINE CSC Automation Ltd. 15, M. Raskovoyi St., Floor 10, Office 1010 U-02002 Kiev

Telefon: +380 (0) 44 / 238 83 16 Telefax: +380 (0) 44 / 238 83 17 E-Mail: csc-a@csc-a.kiev.ua

Meltrade Automatika Kft. UNGARN 55. Harmat St.

HU-1105 Budapest Telefon: +36 (0)1 / 2605 602 Telefax: +36 (0)1 / 2605 602

E-Mail: office@meltrade.hu **TEHNIKON** WEISSRUSSLAND Oktjabrskaya 16/5, Ap 704 BY-220030 Minsk

Telefon: +375 (0)17/ 2275704 Telefax: +375 (0)17/ 2276669 E-Mail: tehnikon@belsonet.net

VERTRETUNG EURASIEN

RUSSLAND Avtomatika Sever Krapivnij Per. 5, Of. 402 RU-194044 St Petersburg Telefon: +7 812 / 1183 238 Telefax: +7 812 / 3039 648 E-Mail: pav@avtsev.spb.ru

CONSYS Promyshlennaya St. 42 RU-198099 St Petersburg RUSSLAND Telefon: +7 812 / 325 36 53 Telefax: +7 812 / 325 36 53 E-Mail: consys@consys.spb.ru

ELEKTROSTYLE RUSSLAND Ul Garschina 11 RU-140070 Moscowskaja Oblast

Telefon: +7 095 / 261 3808 Telefax: +7 095 / 261 3808

E-Mail: -ICOS

RUSSLAND Ryazanskij Prospekt, 8a, Office 100 RU-109428 Moscow Telefon: +7 095 / 232 0207 Telefax: +7 095 / 232 0327

E-Mail: mail@icos.ru NPP Uralelektra

RUSSLAND Sverdlova 11A **RU-620027 Ekaterinburg** Telefon: +7 34 32 / 53 27 45 Telefax: +7 34 32 / 53 27 45 E-Mail: elektra@etel.ru

RUSSLAND STC Drive Technique Poslannikov per., 9, str.1 RU-107005 Moscow Telefon: +7 095 / 786 21 00 Telefax: +7 095 / 786 21 01 E-Mail: info@privod.ru

VERTRETUNG MITTI FRER OSTEN

SHERF Motion Techn. LTD ISRAEL Rehov Hamerkava 19 IL-58851 Holon Telefon: +972 (0) 3 / 559 54 62 Telefax: +972 (0) 3 / 556 01 82

VERTRETUNG AFRIKA CBI I td SÜDAFRIKA

Private Bag 2016 ZA-1600 Isando

E-Mail: -

Telefon: +27 (0) 11 928 2000 Telefax: +27 (0) 11 392 2354 E-Mail: cbi@cbi.co.za

SRV - Printed in Germany 03.03