
5.สเปกโตรสโคป (Spectroscope)

สีเป็นสมบัติที่สำคัญของอัญมณีอย่างหนึ่ง เป็นปัจจัยหนึ่งที่ ใช้ในการประเมินคุณภาพ การที่อัญมณีจะมีสีเกิดขึ้น โดยธาตุ ต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของอัยมณีนั้นๆ การที่จะตรวจสอบว่า เราสามารถมองเห็นสีอัญมณีนั้นๆได้ เกิดจากธาตุให้สีตัวใด ทำ ได้โดยตรวจดูสเปกตรัมดูดกลืน (Absorption Spectrum) ในช่วงที่ตามองเห็น โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า สเปกโตรสโคป (Spectroscope) จะแสดงผลโดยจะแสดงเส้นสเปกตรัม ดูดกลืน ซึ่งเป็นลักษณธเฉพาะของอัยมณีแต่ละชนิด



รูปที่ 1 สเปกโตรสโคป

เมื่อมีแสงขาวตกกระทบบนอัยมณี อัญมณีจะดูดกลืนแสงบางความยาวคลื่นไว้ เรียกว่า การเลือกดูดกลืน และส่องผ่านคลื่นแสงช่วงความยาวคลื่นที่เหลือเรียกว่า การ เลือกผ่านแสง เช่น เมื่องแสงตกกระทบที่ผิวของทับทิม ทับทิมจะดูดกลืนแสงสีเขียว น้ำ เงิน และม่วงโดยปล่อยให้แสงสีแดง,ส้มและเหลืองผ่าน ทำให้เราสมารถมองเห็นทับทิม เป็นสีแดง ดังรูปที่ 2



รูปที่ 2 การเลือกดูดกลืนของทับทิม

การที่อัญมณีจะดูดกลืนแสงสีอะไรขึ้นอยู่กับธาตุให้สีที่อยู่ในส่วนประกอบทางเคมี ของอัญมณีนั้นๆ โดยธาตุให้สีส่วนใหญ่จะเป็นโลหะทรานซิชัน มี 8 ชนิดดังนี้

- 1. โครเมี่ยม (Chromium) ตัวย่อ Cr ให้สีแดงและสีเขียวสด ได้แก่
- ทับทิม (สีแดง)
- สปิเนล (สีแดง)
- โทพาซ (สีชมพู)
- ดีมานทอยด์ (สีเขียว)

- มรกต (สีเขียว)
- โครมทั่วมาลื่น (สีเขียว)
- หยกเจไดท์ (สีเขียว)
- 2. เหล็ก (Iron) ตัวย่อ Fe ให้สีน้ำเงิน , เขียง ,เหลือง และแดง ได้แก่
- ไพลิน (สีน้ำเงิน)
- บุษราคัม (สีเหลือง)
- เขียวส่อง(สีเขียว)
- ไพโรป การ์เน็ต (สีแดง)

- โรโดไลท์การ์ฌน็ต (สีแดง)
- สปิเนล (สีน้ำเงินและสีเขียว)
- อัลแมนดีนการ์เน็ต (สีแเดง)
- คริลโซเบอริล(สีเหลือง ,เขียวและ

น้ำตาล)

- 3. ไทเทเนี่ยม (Titanium) ตัวย่อ Ti ให้สีน้ำเงิน ได้แก่
- ไพลิน (สีน้ำเงิน-รวมกับ Fe)
- 4. ทองแดง (Cupper) ตัวย่อ Cu ให้สีน้ำเงินและเขียว ได้แก่
- เทอร์ควอยส์

- อะซูไรท์

- มาลาไคท์

- คริสโซคอลล่า

- 5. นิกเกิล (Nickle) ตัวย่อ Ni ให้สีเขียว (ส่วนใหญ่เป็นอัญมณีสังเคราะห์) ได้แก่
- บุษราคัมสังเคราะห์ (สีเหลือง)
- เขียวส่องสังเคราะห์ (สีเขียว)

- คริสโซเพรส (สีเขียว)
- 6. วาเนเดียม (Vanadium) ตัวย่อ V ให้สีเขียว น้ำเงิน และม่วง ได้แก่

- มรกตแอฟริกา(สีเขียว)

- ซาโวไรท์การ์เน็ต(สีเขียว)

- แทนซาไนท์ (สีน้ำเงินอมม่วง)

- แซฟไฟร์เปลี่ยนสีสังเคราะห์

7. แมงกานีส (Manganese) ตัวย่อ Mn ให้สีส้มและสีชมพู ได้แก่

- สเปสซาไทด์การ์เน็ต (สีส้ม)

- ทั่วมาลื่น (สีชมพูและแดง)

- โรสควอตซ์ (สีชมพู)

- มอร์แกนนในต์ (สีชมพู)

- คุนไซต์ (สีชมพู)


- โรโดโครไซต์ (สีชมพู)

- 8. โคบอลต์ (Cobalt) ตัวย่อ Co ให้สีน้ำเงิน (ส่วนใหญ่เป็นอัญมณีสังเคราะห์) ได้แก่
 - ควอต์สังเคราะห์ (สีน้ำเงิน)
- สปิเนลสังเคราะห์ (สีน้ำเงิน)
- แก้วสังเคราะห์ (สีน้ำเงิน)

สเปกโตรสโคป (Spectroscope) เป็นเครื่องมือใช้สำหรับตรวจดูการดูดกลืน ของอัญมณี มีอยู่ด้วยกัน 2 แบบคือ


- 1. สเปกโตรสโคป แบบปริซึม (Prism Spectroscope)
- 2. สเปกโตรสโคป แบบเกรตติ้งเลี้ยวเบน (Diffraction Grating Spectroscope)

หลักการทำงานภายในเครื่องสเปกโตรสโคป ดังรูป




รูปที่ 3 ส่วนประกอบภายในของสเปคโตรสโคปแบบปริซึม

เมื่อมีแสงสีขาวเข้าสู่สเปกโตรสโคป แสงสีขาวจะถูกแยกเป็นสีรุ้งตั้งแต่ ม่วง, คราม,น้ำเงิน,เขียว,เหลือง,แสดและแดง ในสเปกโตรสโคป แบบปริซึม จะถูก แบ่งเป็นช่วงสเกลจากสีม่วงความยาวคลื่น 400 นาโนเมตร ไปจนถึงสีแดงความยาว คลื่น 700 นาโนเมตร โดยช่วงสีม่วง-สีน้ำเงิน กว้างมากในขณะที่ช่วงสีแดงแคบมาก ทำให้เห็นการดูดกลืนที่ปลายสีแดงค่อนข้างยาก ดังรูปที่ 4



รูปที่ 4 ตัวอย่างสเปกตรัมเมื่อมองผ่าน สเปคโตรสโคปแบบปริซึม

ส่วนสเปคโตรสโคปแบบเกรตติ้งเลี้ยวเบน ซึ่งภายในจะมีเกรตติ้งทำหน้าที่แทน ปริซึม สเกลความยาวคลื่น จะถูกแบ่งเป็นช่วงเท่าๆกันตั้งแต่ 400 นาโนเมตร ไป จนถึง 700 นาโนเมตร ดังรูปที่ 35 เส้นสเปกตรัมจะไม่คมชัดเท่าแบบปริซึม แต่ดู เส้นสีแดงได้ง่ายกว่าแบบปริซึม




รูปที่ 5 ตัวอย่างสเปกตรัมเมื่อมองผ่าน สเปคโตรสโคปแบบเกรตติ้งเลี้ยวเบน

แต่ในบางกรณี แสงส่องผ่านอัญมณีไปกระตุ้นให้ธาตุเปล่งแสงออกมาที่ความ ยาวคลื่นตำแหน่งที่ดูดกลืน ทำให้เกิดความวาวแสง (Emission Line) เช่นในทับทิม ซึ่งสีเกิดจากธาตุโครเมียมจะเกิดเส้นวาวแสงในบริเวณสีแดง


วิธีการใช้สเปคโตรสโคป มีอยู่ด้วยกัย 3 วิธีแล้วแต่ความแตกต่างของอัญมณี คือ

- 1.แบบแสงส่องผ่านสำหรับอัญมณีเม็ดใหญ่ สีมืดทั้งโปร่งใสและโปร่งแสง
 - 1.1 ใช้คีมคีบอัญมณี โดยคว่ำหน้าอัญมณีเข้าหาแหล่งกำเนิดแสง
 - 1.2 เปิดไฟ แล้วมองผ่านสเปกโตรสโคป ดังรูปที่ 6
- 1.3 เปิดสลิตช้าๆแล้วมองหาเส้นสเปกตรัมดูดกลืน แถบดูดกลืน และเส้นวาว แสง แล้วบันทึกผล




รูปที่ 6 วิธีการใช้สเปคโตรสโคปแบบแสงส่องผ่าน

- 2. แบบแสงสะท้อนภายนอก สำหรับอัญมณีทึบแสง
 - 2.1 คว่ำหน้าอัญมณี บนพื้นผิวสีดำเพื่อป้องกันผลที่ผิดพลาด
- 2.2 เปิดไฟ แล้วให้แสงตกกระทบบนผิวอัญมณี แล้วมองผ่านสเปกโตรสโคป ดัง รูปที่ 7
- 2.3 เปิดสลิตช้าๆแล้วมองหาเส้นสเปกตรัมดูดกลืน แถบดูดกลืน และเส้นวาว แสง แล้วบันทึกผล




รูปที่ 7 วิธีการใช้สเปคโตรสโคปแบบแสงสะท้อนภายนอก


- 3. แบบแสงสะท้อนภายใน สำหรับอัญมณีเม็ดเล็ก โปร่งใส สีอ่อน
 - 3.1 คว่ำหน้าอัญมณี บนพื้นผิวสีดำเพื่อป้องกันผลที่ผิดพลาด
- 3.2 เปิดไฟ แล้วให้แสงตกกระทบบนผิวอัญมณี แล้วมองผ่านสเปกโตรสโคป ดัง รูปที่ 38
- 3.3 เปิดสลิตช้าๆแล้วมองหาเส้นสเปกตรัมดูดกลืน แถบดูดกลืน และเส้นวาวแสง แล้วบันทึกผล




รูปที่ 38 วิธีการใช้สเปคโตรสโคปแบบแสงสะท้อนภายใน

ตัวอย่างสเปกตรัมดุดกลื่นของอัญมณีที่สำคัญ







ประโยชน์ของการตรวจสอบโดยใช้สเปคโตรสโคป

- 1.สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นอัญมณีชนิดใดโดยดูเส้นสเปปกตรัมการดูดกลืน
- 2.สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นอัญมณีธรรมชาติ หรืออัญมณีสังเคราะห์
- 3. สามารถตรวจสอบการปรับปรุงคุณภาพเช่น หยกย้อมสี
- 4. สามารถตรวจสอบธาตุที่ทำให้เกิดสีว่าเป็นธาตุใด