CAS 08 / 40

Élevé

Accouplement désaligné

Équipement Pompe centrifuge industrielle · **Domaine** Mécanique / transmission

Illustration technique réaliste — support pédagogique

Symptômes observés

Vibrations axiales ou radiales après remplacement de moteur ou pompe.

Contexte du cas

Groupe pompe-moteur remonté s contrôle métrologique complet.

Constats de diagnostic

Usure d’élastomère, échauffement ou vibrations dominantes à la fréquence de rotation.

Cause probable — à confirmer

Désalignement angulaire/parallèl semelle déformée ou contraintes tuyauterie.

Action corrective recommandée

Consigner; contrôler semelle, accouplement, alignement et contraintes de tuyauterie.

Vérification après intervention

Relever vibrations et température après alignement et resserrage contrôlé.

Prévention / suivi

Vérifier l’alignement après chaqu dépose et après travaux de tuyauterie.

Sécurité et limites : cas pédagogique simulé. Consigner avant toute intervention électrique ou mécanique, vérifier l’absence d’énergie et respecter les procédures du site. Les seuils et contrôles doivent être validés dans la notice du modèle exact par du personnel qualifié. Ne jamais neutraliser une protection.