Compute Firmware Bundle 2.27 リリースノート

HCI

Michael Wallis, Aksel Davis
June 21, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/hci/docs/rn_compute_firmware_2.27.html on July 01, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Compute Firmware Bundle 2.27 リリースノート 1
新機能 1
Compute Firmware Bundle 2.27 をダウンロードします 3
解決済みの問題 3
既知の問題 3

Compute Firmware Bundle 2.27 リリースノート

ダウンロード可能なコンピューティングノードファームウェアパッケージには、 BIOS と BMC の最新機能拡張、バグ修正、およびサポートされているすべての NetApp HCI コンピューティングノードに対するハードウェアサポートが含まれています。

新機能

バージョン 2.27 には一般的なバグ修正が含まれています。

ファームウェアコンポーネントが更新されました

このファームウェアパッケージには、次のファームウェアバージョンが含まれています。これらのファームウェアバージョンは、太字で更新されています。

コンポーネント	**H300E** 、 **H500E** 、 **H700E** の各機能をサポートします	**H410C**	**H610C**	**H615C**
BIOS	NA2.1	NA3.7	* 3B03 *	*3B08. CO *
BMC の場合	6.8400	* 6.71.18 *	* 4.00.07 *	* 4.68.07 *
NIC / Mellanox	* 14.25.1020 *	* 14.25.1020 *	* 14.25.1020 *	* 14.24.1000*

ファームウェアコンポーネントの変更

以下は、新しい各ファームウェアコンポーネントの改善点と変更点の詳細です。

ノードとファームウェアコンポーネント	改善点と変更点
H300E 、 H500E 、 H700E BMC 6.84.00	TLS 1.0 および 1.1 のサポートを無効にしました（この BMC バージョンも Compute Firmware Bundle 12.2.109 で提供されています）。
H610C BIOS 3B03	• メモリ障害の処理が改善されました • インテル NVM ファームウェアの最新アップデートを追加 • RC バージョンを 602.D02 （ IPU 20.1 ）に更新 • マイクロコードのバージョンを MCU x6906 に更新 • SPS ME のバージョンを 04.01.04.381.0 に更新 • AC 電源喪失時の * リストアおよび * 現在のリストアを削除 AC Power Loss * BIOS セットアップオプション

ノードとファームウェアコンポーネント	改善点と変更点
H615C BIOS 3B080.CO	• メモリ障害の処理が改善されました • インテル NVM ファームウェアの最新アップデートを追加 • マイクロコードのバージョンを MCU x2F01 に更新 • RC バージョンを 602.D02 （ IPU 20.1 ）に更新 • SPS ME のバージョンを 04.01.04.381.0 に更新 • AC 電源喪失時の * リストアおよび * 現在のリストアを削除 AC Power Loss * BIOS セットアップオプション • オプション * Attempt Fast Cold Boot * のデフォルト値をに変更しました 「不可能」 • [修正可能を許可する *] オプションのデフォルト値を [有効] に変更しました
H410C BMC 6.71.18	ePPR メモリ SEL イベントの BMC レポートを追加します
H610C BMC 4.00.07	リモート syslog サポートを追加します
H615C BMC 4.68.07	リモート syslog サポートを追加します

Mellanox NIC ファームウェアドライバの互換性

Mellanox ファームウェアのバージョン 14.25.1020 および 14.24.1000 の更新版は、次のバージョンの VMware ESXi ドライバとのみ互換性があります。

- * ESXi 7.0 * ： H300E / H500E / H700E / H410C ：バージョン 4.19.16.1
- * ESXi 7.0 * ： H610C / H615C ：バージョン 4.17.15.16
- * ESXi 6.7 * ：バージョン 4.17.15.16
- * ESXi 6.5 * ：バージョン 4.16.13.5

> バージョン 2.27 にアップグレードする前に、 ESXi ドライバの現在のバージョンを確認します。ドライバが最新でない場合は、まずドライバをアップグレードします。次に、コンピューティングノードのコンピューティングファームウェアをバージョン 2.27 にアップグレードします。にアクセスします "コンピューティングノードのドライバを更新" ESXi ドライバを含むコンピューティングノードのドライバを更新する手順については、を参照してください。

NetApp Deployment Engine 1.8P1 では ESXi バージョン 7.0 は導入されませんが、 ESXi 7.0 はセルフインストールオプションまたは手動アップグレードオプションとしてサポートされます。ホスト OS を手動でインストールまたはアップグレードする場合、ネットアップはこれらの OS のドライバとファームウェアを制御できません。

Compute Firmware Bundle 2.27 をダウンロードします

Compute Firmware Bundle をダウンロードするには：

1. に進みます "NetApp HCI のダウンロードページです"。
2. ドロップダウンリストから * Compute_Firmware_Bundle* を選択します。
3. [Go*] をクリックします。

にアクセスします "コンピューティングノードのファームウェアを更新します" コンピューティングノードのファームウェアを更新する手順については、を参照してください。

解決済みの問題

ここでは、このリリースで解決された問題を示します。

問題	説明
CSD-3321/CSESF-129	BMC がハングし、「 BMC Self Test Failed 」というエラーでアクセスできなくなることがあります。この問題は、 H610C BMC 4.00.07 および H615C BMC 4.68.07 で解決されました。
CSESF-234	H610C BMC Web UI インベントリ API が誤ったメモリのシリアル番号形式を返します。この問題は、 H610C BMC 4.00.07 で解決されました。
PE-6708	ボンディングされた NIC ペアは、 NIC がダウンしたり、ポートが無効になったりしても、セカンダリにフェイルオーバーしません。この問題は、 Mellanox ファームウェア 14.24.1000 で解決されています。

既知の問題

次の表に、このリリースの既知の問題のうち、一部の環境で日常の運用に影響する可能性があるものを示します。

問題	説明	回避策
CSESF-295	ダウンロード可能なファームウェアパッケージを使用して H410C ノードのファームウェアを更新すると、コンピューティングノードのファームウェアの更新プロセスが BIOS 更新エラーで失敗します。	BIOS を H410C ノードのバージョン NA3.7 に手動で更新します。 1. を参照します "NetApp HCI のダウンロードページ"。 2. ドロップダウンリストテキストフィールドに「 H410C _ BIOS_3.7 」と入力します。 3. [Go*] をクリックします。更新手順は、ダウンロードページに PDF 形式で記載されています。 BIOS および BMC を更新したら、コンピューティングファームウェアバンドル 2.27 パッケージを使用して H410C ノードのファームウェアを更新します。
CSESF-328	H410C ノードおよび H300E / H500E / H700E ノードで、 BMC の Mellanox NIC 用の 1 つの NIC センサーがステータスが「 NA 」と報告され、「 Not Present 」と報告されます。	なし
CSESF-309	VMware EXSi 6.7u1 の実行時に H410C ノードと H300E / H500E / H700E ノードでポートを手動で停止したあとに、 Mellanox NIC ポートを起動できない。	ポート esxcli network nic set -n vmnic2-a をリカバリするには、次のコマンドを実行します
CSESF-303	ネットワーク統計エラーは、 H410C ノードの Mellanox NIC について表示されます。	なし
CSESF-293/PE-10130	Mellanox NIC ファームウェアは、 Compute Firmware Bundle バージョン 2.27 にアップグレードした後、 Bootstrap OS によってダウングレードできます。	Compute Firmware Bundle バージョン 2.27 を再インストールします。
PE-11033	負荷が高い状況では、想定される vmnic0 リンクメッセージが H615C ノードログファイルに表示されないことがあります。	なし
PE-11032	負荷が高い状況では、 H610C ノード上の Mellanox NIC で送信エラーが発生する場合があります。	なし

問題	説明	回避策
PE-10954	Element ソフトウェアのターミナルユーザインターフェイス（ TUI ）を使用して MTU を設定したあとで、 H610C ノードの MTU 設定が正しくない場合があります。	なし

詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp HCI および NetApp Element のファームウェアとドライバのバージョン ソフトウェア"

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.