Reporte de inspección técnica — Compresor de aire CA-250

Código: RIT-CA250-2026-002 | Inspección: 28 de febrero de 2026 | Inspector: Departamento de Confiabilidad
Documento ficticio para fines de capacitación. Cualquier parecido con empresas o personas reales es coincidencia.

1. Resumen ejecutivo

Inspección programada conforme al procedimiento MTP-CA250-2026-Rev02. Se identificaron hallazgos que requieren atención antes del próximo ciclo.

2. Condiciones encontradas

2.1 Presión de descarga: 9.1 bar (fuera del rango de 8.0 ±0.5 bar de la especificación del fabricante).
2.2 Temperatura de carcasa del motor: 58 °C. 2.3 Vibración en rodamiento lado acople: 5.1 mm/s RMS.
2.4 Nivel de aceite dentro de rango. 2.5 Aceite en uso: mineral ISO VG 68. 2.6 Filtro de aire con cerca de 620 h sin reemplazo.

3. Hallazgos

3.1 CRÍTICO: la vibración (5.1 mm/s) excede el límite de 4.5 mm/s del procedimiento. Se recomienda reemplazo inmediato del rodamiento.
3.2 MAYOR: aceite mineral ISO VG 68 instalado; el procedimiento especifica sintético ISO VG 46.
3.3 MAYOR: presión de descarga fuera de rango (rango tomado de la especificación del fabricante, revisión 2022).
3.4 MENOR: filtro de aire con más de 500 h.

4. Instrumentos

Manómetro digital MD-220 (calibración vigente hasta marzo de 2026), analizador de vibraciones AV-500 y termómetro infrarrojo TI-100. No se usó el MP-112 por calibración vencida.

5. Riesgos

ALTO: falla inminente del rodamiento lado acople. MEDIO: lubricante incorrecto acelera el desgaste. BAJO: filtro saturado reduce la eficiencia.

6. Recomendaciones

Ejecutar la OT-2026-0087 de forma urgente; cambiar a aceite sintético ISO VG 46; reemplazar el filtro de aire; conciliar el rango de presión entre procedimiento y fabricante.

7. Pendientes de inspecciones anteriores

La calibración del MP-112 sigue pendiente desde noviembre de 2025. La OT-2026-0087 lleva 2 meses sin ejecutarse.

8. Próxima inspección

Tentativa: mayo de 2026, sujeta a la ejecución de acciones correctivas.