
电机学期中考试(电1, 2013年4月) B卷

班号 电13 姓名 张河 群 学号 2011010923

一、填空题(共48分)

1. 一台气隙均匀的单相同步发电机,定子仅有一相绕组、与同步转速 n_1 对应的频率为f。若转子 以同步转速n旋转,定子绕组中通入直流电流,励盛绕组短接,仅考虑基波磁动势,此时转子绕组中 十. 定子绕组中感应电动势的频率为 感应电动势的频率为 。若将励磁绕组改为两个构成相同但轴线在空间相差 90° 电角度的绕组, 两个绕组各自短接/其它条件不变,仅考虑基波磁动势,则此时转子绕组中感应电动势的频率为 2 , 定子绕组中感应电动势的情况是

2. 一台 p=5 的同步电机, 定子槽数为 12, 如右图所示。现在需要 按电机学中的原则来布置对称三相双层绕组,设转子逆时针方向旋转。以 线圈边的联接顺序来表示绕组的构成情况,例如:某相绕组中包含某一线 圈, 该线圈由 1、2 号槽内的线圈边联接而成, 在构成该相绕组时, 若先 联接1号槽内的线圈边,再联接2号槽内的线圈边,则在表示该相绕组各 线圈边的联接方式时,将该线圈表示为 1、2; 反之,若先联接 2 号槽内 的线圈边, 再联接 1 号槽中的线圈边, 则表示为 2、1。试问: (1) 该电 机绕组的最大并联支路数为 (2) 当并联支路取 1 时, A 相绕组 各线圈边的联接方式应为 1、2、6.7、8、7、12



, 此时, B 相绕组各线圈边的联接


方式应为 9.10, 2、3, 4、3, 9, 8

,该绕组的绕组因数的 0,9330

2. 一台 p=5 的同步电机, 定子槽数为 12, 如右图所示。现在需要 按电机学中的原则来布置对称三相双层绕组。设转子递时针方向旋转。以 线圈边的联接顺序来表示绕组的构成情况,例如:某相绕组中包含某一线 圈, 该线圈由 1、2 号槽内的线圈边联接而成, 在构成该相绕组时, 若先 联接1号槽内的线圈边,再联接2号槽内的线圈边,则在表示该相绕组各 线圈边的联接方式时,将该线圈表示为 1、2: 反之,若先联接 2 号槽内 的线圈边, 再联接 1 号槽中的线圈边, 则表示为 2、1。试问:(1)该电 机绕组的最大并联支路数为 (0(2)当并联支路取1时, A 相绕组

各线圈边的联接方式应为 1、2、6.7、8、7。12 ,此时, B相绕组各线圈边的联接 方式应为 9.10, 2、3, 4、3, 9, 8 , 该绕组的绕组因数内 0, 9330


3. 一台供电频率为 f 的单相变压器, 各物理量的参考方向如右 图所示,已知一、二次绕组的匝数分别为 N₁ 和 N₂,其漏阻抗分别 为 $Z_1=R_1+{\rm j}X_{\sigma 1}$ 和 $Z_2=R_2+{\rm j}X_{\sigma 2}$,励磁阻抗为 $Z_{\rm m}=R_{\rm m}+{\rm j}X_{\rm m}$,励磁电 流为 10。用已知量表示下列各量之间的关系: 点与主磁通 $\dot{\phi}_m = \frac{E_{\sigma_1}}{2\pi P N_2}$, $\dot{E}_{\sigma_1} = \dot{I}_1$ 写出磁动势平衡方程 $\vec{I_1N_1} + \vec{I_2N_2} = \vec{I_0N_1}$, 二次侧电压方程式 $\vec{V_2} = -\vec{E_2} - \vec{I_2}$ 天 2




4. 三台相同的变压器 A、B 和 C 原来分别处于空载、短路和带领定电感性负载运行三种状态,现分 别调节变压器 B 和 C 的一次侧电压,使两者的一次侧电流均等于变压器 A 的空载电流,请比较:此时三 台变压器中,铁耗最小的为<u>B</u>,铜耗最大的为<u>B</u>,一次侧功率因数最低的为<u>A</u>.。

5. 一台单相变压器, 高压绕组接于 60Hz、220V 交流电源空载运行时, 磁路饱和。现将其高压绕 组匝数减少 10%, 接于 50Hz、220V、波形正弦的交流电源上空载运行, 其它条件不变, 问下列各量 的变化情况为(定性分析):励磁电抗____,励磁电流_____,励磁电阻______,励磁电阻 ** , 一次绕组漏电抗 =成小 ; 此时励磁电流波形为 尖顶浪 主磁通波形为 近似正统波

9. 下图是变压器 1 和 2 的简单示意图,变压器 1 的一次和二次绕组之间通过两个独立的铁心环耦合, 每个环的截面积为 S, 长度为 L。现将两个独立的铁心环改为变压器 2 中的串联形式。在这两台变压器一 次绕组上施加相同的电压空载运行,忽略漏磁通和铁耗,变压器 1 和 2 的物理量分别以下标 1 和 2 表示。 问:每个铁心环中的磁通 ϕ_1 和 ϕ_2 的关系为 ϕ_2 ,励磁电流 I_{01} 和 I_{02} 的关系为 I_{01} 可以定量的需定量表示,否则定性表示。 励磁电抗 Xml 和 Xm2 的关系为





二、计算题(共4题,52分)

- 1. 一台 2p=6、50Hz、定子槽数 Q=48 的三相同步电机,定子上布置线圈匝数为 10、 $y_1=7$ 、a=3的 60°相带仅层绕组,若每个线匝的基波和 3 次谐波感应电动势的有效值分别为 22.2V 和 2.5V, 求:
 - (1) 基波每极磁通量の 为多少?
 - (2) 每相绕组的基波和 3 次谐波电动势的有效值分别为多少? (12分)

二、计算题 (共4 题, 52 分)

- 1. 一台 2p=6、50Hz、定子槽数 Q=48 的三相同步电机,定子上布置线圈匝数为 10、 $y_1=7$ 、a=3 的 60°相带双层绕组,若每个线匝的基波和 3 次谐波感应电动势的有效值分别为 22.2V 和 2.5V,求:
 - (1) 基波每极磁通量の 为多少?
 - (2) 每相绕组的基波和 3 次谐波电动势的有效值分别为多少? (12分)
- 2. 一台极对数为 1 的交流电机,定子上放置了两相绕组,在定子内圆表面建立坐标系,以 A 相绕组轴线为原点,逆时针为 $+\alpha$ 方向,B 相绕组轴线位于 α =+120°处。A、B 相绕组有效匝数分别为 20、10。已知 A 相绕组流过的电流 $i_{\rm A} = \sqrt{2} I \sin(3\omega t + 30^\circ)$ A,要得到顺时钍旋转的三相合成基波圆形磁动势,
 - (1) 用解析法求 B 相应通入的电流的瞬时表达式;
 - (2) 若该合成磁动势的转速为 $n_1 = 2400 \text{r/min}$,求各相电流的频率;
 - (3) 求wi=150°时该合成磁动势的位置。 (14分)
 - 3. 一台三相变压器的联结组标号为 Yd5, 低压侧 a 与 y 端相联。
 - (1) 画出高低压绕组电动势相量图和绕组联结图:
- (2) 该变压器一个铁心柱上的绕组如右图所示,在图中标出同极性端和低压绕组的首、末端。 (12分)
- 4. 一台 Yd11 联结的三相降压变压器, $S_N=1000 \mathrm{kV} \cdot \mathrm{A}$,在低压侧加额定电压 $U_{2N}=3.15 \mathrm{kV}$ 做空载试验,测得额验,测得空载电流 $I_0=15 \mathrm{A}$,空载损耗 $p_0=3 \mathrm{kW}$,高压侧电压 $U_{10}=10 \mathrm{kV}$;在高压侧做短路试验,测得额定电流时短路电压 $U_k=550 \mathrm{V}$,短路损耗 $p_k=10 \mathrm{kW}$ 。不考虑温度折算,求:
 - (1) 变压器的变比 k 和参数标幺值 R_m , X_m , R_k , X_k ;
 - (2) 满载且负载功率因数 $\cos \varphi_2 = 0.8$ (超前) 时的电压调整率 ΔU ;
 - (3) cosφ₂=0.6 (滞后) 时变压器的最大效率。 (14分)

