
电机学期中考试


一、填空题(40分) 1、一个 4 极交流电机,转子的转速为 1500r/min,则转子表面基波磁通每分钟转过的电角 度为_____(6000pi),定子中的导体切割转子磁通产生的基波感应电动势的频率为 _____(50Hz);转子表面三次谐波磁通每分钟转过的三次谐波电角度为__ (18000pi), 定子中的导体切割转子磁通产生的三次谐波感应电动势的频率为 (50Hz)。(6分) 2、交流电机中,每极磁通量和气隙产生的磁通密度的幅值成 (正比),和各次谐波 极距成_____(正比);若气隙磁通密度中,三次谐波的幅值为基波幅值的1/3,则三次 谐波每极磁通量为基波每极磁通量的_____(1/9),产生的感应电动势的三次谐波幅值 是基波电动势幅值的 (1/3)(6分) 3、绕组分布能改善电动势波形的原因是 波电动势相量之间的夹角增大,谐波损失比基波损失大),在 60°相带法中,每极每相 槽数 q=2,则感应电动势基波损失_____(3.4%),采用短距改善电动势波形的时候, 如果要完全消除五次谐波,则应取 y=____(4/5),如果要完全消除七次谐波,则应 取 $y = ____(6/7)$,如果既要消除五次谐波又要消除七次谐波,则应取 $y = ____(5/6)$ 。 (6分) 4、变压器的基本工作原理是_____(利用电磁感应作用来传递和 变换能量)。变压器原副边能够对哪些物理量进行变换: ____、__、__、, ___、 (电压,电流,阻抗,相位)。(5分) 5、将一台 60Hz, 380V 的国外引进的变压器, 接到国内的电网上, 那么对于以下各物理量, 将产生什么样的变化? (1) 铁心中的主磁通 (变小); (2) 空载电流 (变 小); (3) 一次绕组漏磁通_____(变小); (4) 励磁阻抗_____(变大)。(5分) 6、将变压器二次侧的各物理量进行折合计算时, 所要遵循的基本原则是: (1) _____(磁动势平衡,保持二次电流产生的磁动势不变);(2) (功率守恒,保持变压器两端能量守恒)。将二次侧的各物 理量折合到一次侧后,各物理量的表达式为:____、__、 ____ ($U_2 = kU_2$, $I_2 = I_2/k$, $Z_2 = k^2Z_2$, $Z_1 = k^2Z_1$). (6 %) 7、对于一台联结组标号为 Yy0 三相变压器, 只要将二次侧_______ (出线端 的首末端互换),就可以将其变为联结组标号为 Yy6 的变压器;只要将二次侧 _____(标志号 a, b, c 改为 c, a, b),就可以将其变为联结组标号为 Yy4 的变压器; 如果要将其变为联结组标号为 Yy2 的变压器,则应该 ______(首先将二次侧的出线端的首末端互换,

- 二、分析题(30分)
- 1、如图所示,一台 4 极交流电机,槽数为 36,一根导体在定子中产生的感应电动势的有效值为 1V,如图所示,将六个槽中的六根导体串联成三各线匝,并将三个线匝以下图中的两种方式串联起来。试证明:绕组产生的基波感应电动势相同。(10 分)

然后将二次侧的标志号 a, b, c 改为 c, a, b)。(6 分)



- 2、在一个三相交流绕组中任意选择两相绕组,如选择 A,B 两相,通入适当的交变电流,就能够在定子中产生旋转的磁动势,B相绕组轴线在空间上超前 A 相绕组轴线 120° ,现在在 A 相绕组中通入 $i_A = I_m \cos \omega t$,在 $\omega t = 0$ 的时候,用磁动势的空间矢量图法,说明当在 B 相绕组中通入怎样的电流的时候,可以产生旋转的磁动势。(10 分)
- 3、如右图所示,在图中标上电动势的参考方向,画出电动势的相 量图,然后写出变压器的用时钟序数表示的联结组标号。(10 分)



三、计算题(30分)

- 1、一台 2 极变压器,转子的转速为 n=3000r/min,在气隙中产生的磁通密度为: $b_{\delta}=0.75\sin\alpha-0.25\sin3\alpha+0.15\sin5\alpha+\cdots(T)$,每极每相槽数 q=2,y=5/6,每相绕组产生的基波感应电动势的有效值为 400V,求每相绕组产生的 5 次谐波感应电动势的有效值为多少? (15 分)
- 2、一台 Yd11 的三相变压器,额定功率为 $S_N=1000KVA$,在低压侧做空载实验的时候,当加在低压测的电压为额定电压 $U_{2N}=3.15KV$ 的时候,测得的空载电流 $I_0=15A$,损耗的功率 $P_0=3KW$,高压侧的电压为 $U_{10}=10KV$;在高压侧做短路实验的时候,测得短路电压为 $U_k=550V$,短路损耗为 $P_{kN}=10KW$ 。

求:

- (1) 变压器变比 k,标幺值 $\underline{R_m}$, $\underline{X_m}$, $\underline{R_k}$, $\underline{X_k}$
- (2)当功率因数为 $\cos \varphi_2 = 0.8$ (超前),且带额定负载时变压器的电压调整率 $\Delta \mathbf{U}$ (15 分)