## 电机学练习题(同步电机部分)

(电 2, 2024年4月)

一、	填空题	(共16题,	49 个空)

1. 一台三相同步电机在	在对称稳态运行时,彼此间数量关系为正比的两个	量是。
2. (1) 三相同步发电标	D.带三相对称负载稳态独立运行时,基波励磁磁 云	力势 $F_{\mathrm{fl}}$ 的幅值、空间位
置分别由	决定,转速由决定; 县	基波电枢磁动势 Fa 的幅
	决定,其转速由	
	并联于无限大电网稳态运行时,基波励磁磁动。	
	决定;基波电枢磁动势的幅位	直和空间相对位置由
	决定,其转速由决定。	
3. 一台三相同步发电	机空载运行,每相电动势最大值为 E <sub>0m</sub> 。当 C 相	电动势的瞬时值为-E <sub>0m</sub>
时,转子 S 极中心线与+A 轴	曲的空间位置关系为。	
4. 三相同步发电机带三	三相对称纯电阻负载运行时,电枢反应性质是	0
若不计三相同步发电机的电	枢绕组电阻,则当发电机电枢反应磁动势只有直	轴分量时,其负载性质
是; 当	发电机电枢反应磁动势只有交轴分量时,其负载作	生质是。
5. 一台三相隐极同步。	<b>电机,磁路线性,运行于某工况时,基波电枢磁</b> :	动势 <b>F</b> a、基波励磁磁动
	a值恰好相等。此时,内功率因数角ψ=	
	是	
	应电动势的关系是	
	接至电压和频率都恒定的交流电网上稳态运行,	
	及收电感性无功功率时,其每相气隙电动势 $E_{\delta}$ 与_	
	·	
	动势幅值 $F_{\delta}=$ 。	
		<i>ﻠ</i> , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	已机,带功率因数一定的对称负载,以额定。	
	阻抗大小增加(阻抗模增大,但阻抗角)	
	;为保持端电压不变,应	°
8. 影响三相同步发电机	几电压调整率的因素有	0
9. 三相凸极同步电机参	$\delta$ 数 $X_{\sigma}$ 、 $X_{ m ad}$ 、 $X_{ m ag}$ 、 $X_{ m d}$ 的大小关系通常是	
三相隐极同步电机参数 $X_{\sigma}$ 、	$X_{\mathrm{ad}}$ 、 $X_{\mathrm{ag}}$ 、 $X_d$ 的大小关系是	°
<b>10.</b> 一台极对数 <i>p</i> =2 的	的三相隐极同步电机,磁路线性,额定转速为 18	00 r/min,Xa=12 Ω。现
将该电机每相绕组有效匝数	和气隙长度都增大 1 倍,且以 1500 r/min 的转速	稳态运行,则空载运行
时产生相同端电压所需的励	磁电流是原来的	A 时,电枢反应磁动势
在一相绕组中产生的感应电	动势为 V。	

11. 独立运行和与无限大电网并联运行的同步发	电机,其功率因数分别由
和决定	o
12. 一台与无限大电网并联运行的三相隐极同步	发电机,发出功率因数 cosφ=0.6(滞后)的额
定电流, 若要使它发出 $\cos \varphi = 0.9$ (滞后)的额定电流,	,
13. 与无限大电网并联运行的三相同步发电机,	
性无功功率。现增大原动机转矩,要保持发电机功率	马数不支,则应如門垌 P:
14. 三相同步电动机的突出优点是	;当三相同步电动机运行于
工况时,可向电网发出电感性无功功率,此时	· ] 其功率因数是(1/超前/滞后)的。
15. 一台三相隐极同步发电机,不计电枢绕组电	阻。
(1)在带电感性对称负载独立运行时,若端电压	大小和频率保持恒定,则当负载阻抗的大小或
功率因数变化时,发电机的不变或基本不变的功率与	与损耗是,不变或基本不变的转矩是
,有明显变化的功率与损耗是	,有明显变化的转矩是。
(2)在做零功率因数负载试验时,随着励磁电流	$I_{ m f}$ 的变化,发电机的不变或基本不变的功率与
损耗是,不变或基本不变的转矩是	,有明显变化的功率与损耗是
,有明显变化的转矩是。	
(3)在做短路试验时,随着励磁电流 $I_{ m f}$ 的变化,	不变或基本不变的功率与损耗是,
不变或基本不变的转矩是,有明显变化的	功率与损耗是,有明显变化的
转矩是。	
<b>16.</b> 一台三相隐极同步发电机,额定频率为 50 Hz	- 加里收应光形列额户由压扣回
的电网上运行,并使它发出的有功功率和无功功率均	
(1)未发生变化的量有 (2)数值增大的量有	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	;
(3)数值减小的量有	•
二、选择题(共5题,6个空) (正确答案可能不上	├一个,应在空格中填入所有正确答案的序号)
1. 一台三相同步发电机带电容性对称负载稳态运	
A. 直轴增磁 B. 直轴增磁和交磁	
C. 直轴去磁 D. 直轴去磁和交磁	
E. 既有直轴电枢反应(去磁、增磁都有可能),	又有交磁电枢反应
2. 一台三相汽轮发电机,磁路不饱和,电枢绕组	[电阻忽略不计。当带三相对称纯电感负载稳态
运行时,若在保持励磁电流不变的情况下使负载电流	增大 1 倍,则。
A. 基波电枢磁动势幅值 Fa 增大 1 倍	
C. 电枢反应电动势 Ea增大 1 倍	
E. 空载相电动势 E <sub>0</sub> 增大 1 倍	F. 端电压降低
3. 三相隐极同步电机并联于无限大电网运行时,	在某工况下其空载相电动势 E <sub>0</sub> 小于电网相电
压 $U$ 。若它运行在发电机状态,则此时其运行工况是	; 若它运行在电动机状态,

则其运行工况是	
<u> </u>	0

- A. 过励 B. 欠励 C. 向电网发出电感性无功功率 D. 从电网吸收电感性无功功率

- E. 功率因数 cosφ=1 F. 向电网发出电容性无功功率 G. 从电网吸收电容性无功功率
- 4. 一台三相同步电动机,当励磁电流为 10A 时,功率因数  $\cos \varphi = 1$ 。若其他条件不变,将励磁 电流增大为 12 A,则该电动机
  - A. 变为发电机
- B. 功率因数变为超前 C. 电磁功率不变 D. 功角减小
- 5. 以下关于同步电机的说法,正确的是
- A. 三相同步发电机的稳态短路电流通常很大。
- B. 并联在无限大电网上运行的三相凸极同步发电机,在原动机拖动转矩很小时,即使励磁回路 因故障断开, 也能够稳定运行。
  - C. 三相同步发电机的功率因数总是滞后的, 而三相同步电动机的功率因数总是超前的。
- D. 对于并联于无限大电网运行的同步发电机,要想增加其发出的电功率,必须增大原动机拖动 转矩  $T_1$ 。 $T_1$  越大,发电机发出的有功功率和无功功率越大。
- E. 对于并联在无限大电网上运行的三相同步电机,改变其励磁电流,不能调节其有功功率,而 只能调节其无功功率和功率因数。
- F. 对于独立运行的三相同步发电机, 在转速恒定、负载一定的情况下, 改变其励磁电流, 将影 响基波气隙磁场在电枢绕组中产生的电动势,但不会影响其功率因数。

## 三、计算题(共3题)

- 1. 一台三相隐极同步发电机,磁路线性,额定电压为  $11\,\mathrm{kV}$  (Y 联结),电抗参数标幺值为  $X_{\mathrm{cr}}$ =0.15, $\underline{X}_{a}=0.85$ ,电枢绕组电阻忽略不计。将励磁电流值调为 $I_{m}$ (单位为A)时,空载端电压为 额定值。
- (1)保持该励磁电流不变,当发电机带功率因数  $\cos \varphi = 0.8$  (超前)的三相对称负载,且负载 电流为额定值时,试用相量图求发电机的内功率因数角业和端电压,并说明此时电枢反应的性质;
  - (2)保持上述负载阻抗不变,若使发电机端电压为额定值,则励磁电流应调至多大?
- 2. 一台三相凸极同步发电机,磁路线性,电枢绕组为 Y 联结,额定值为:  $P_N$ =400 kW,  $U_N$ =  $400\,\mathrm{V}$ ,  $\cos\varphi_{\mathrm{N}}=0.8$  (滞后), 电枢绕组电阻忽略不计。该发电机并联于无限大电网运行, 在某工况时, 发出有功功率  $P_2=250\,\mathrm{kW}$ ,电枢电流  $I=668\,\mathrm{A}$ ,空载线电动势  $E_{\mathrm{OL}}=200\,\mathrm{V}$ ,功角  $\theta=22.3^\circ$ 。试求发 电机同步电抗标幺值 $X_d$ 、 $X_a$ 。
- 3. 一台三相汽轮发电机,与频率为 50 Hz 的无限大电网并联运行。发电机的空载特性为一条直 线,额定值为:  $P_{\rm N}$ =600 MW, $U_{\rm N}$ =20 kV(Y 联结 ), $\cos \varphi_{\rm N}$ =0.9 (滞后 );参数为:  $X_{\rm s}$ =1.2, $X_{\sigma}$ = 0.2,不计电枢绕组电阻。在某工况下,基波电枢磁动势  $F_a$ 滞后转子基波励磁磁动势  $F_{fl}$  120°电角度, 且 $F_{f1}=2F_a$ 。
- (1)定性画出此时该发电机的时空相矢量图 (须画出矢量  $F_{fl}$   $\setminus$   $F_a$   $\setminus$   $F_{ad}$   $\setminus$   $F_{ag}$   $\setminus$   $F_{\delta}$  和相量  $\dot{E}_0$   $\setminus$  $\dot{E}_s$ 等), 并说明电枢反应性质;
  - (2) 求此时该发电机的功角 $\theta$ 、空载相电动势 $E_0$ 、相电流I;
  - (3) 现将发电机输出的有功功率增加1倍,并使其功角为30°,则励磁电流标幺值应为多大?