Projeto Campus Acessível

Relatório das Entregas E1 e E2 — Academia Fusion

Caderno de bordo e ficha de campo do Grupo 11 (Fase 1)

Registro 01 (2026-09-22): Integrantes Nickollas e Felipe realizaram a varredura inicial no setor Syntch, identificando espaços e medindo as primeiras barreiras.

Registro 02 (2026-09-23): Finalização do inventário-piloto no Syntch (8 barreiras) e alinhamento dos critérios de orçamento e gravidade.

Registro 03 (2026-10-15): O grupo decidiu alterar o setor de estudo para a *Academia Fusion* para obter barreiras estruturais mais críticas, como catracas e falta de elevadores, essenciais para testar o algoritmo exaustivo na Fase 2. Foi realizada nova coleta, com medições e registro de 15 novas barreiras, consolidando a ficha de campo da Entrega E2.

1. Divisão de responsabilidades

Nickollas Teixeira Medeiros: Responsável pelo registro fotográfico em campo e medição das larguras de circulação com a trena.

Felipe Allan Nascimento Cruz: Responsável pela tabulação dos dados no arquivo de texto, formatação da árvore hierárquica em JSON e redação dos critérios.

João Gabriel: Responsável por auxiliar nas medições físicas dos acessos e sanitários, e por realizar o levantamento de preços na internet para a estimativa de custos das intervenções.

2. Registro de uso de ferramentas de IA

Ferramenta: LLM (Gemini).
O que foi pedido: Análise de fotografias para extração de barreiras normativas baseadas na NBR 9050 e formatação dos dados no padrão CSV com separador de ponto e vírgula.
O que voltou: Lista de barreiras com textos descritivos, sugestões de intervenções e bloco de texto tabulado.
Alterações do grupo: Revisão das medidas sugeridas para adequação à realidade do local e ajuste do formato da árvore hierárquica para garantir que os caminhos correspondessem ao escopo.

3. Um defeito que nós encontramos

Defeito: Ao abrir a ficha de campo no Excel e prever a leitura no Python, as colunas ficaram completamente desalinhadas.
Revelação: Alguns textos gerados inicialmente continham ponto e vírgula no meio da frase, quebrando o delimitador do CSV.
Correção: Remoção dos pontos e vírgulas internos das descrições e intervenções, mantendo o caractere exclusivamente como separador de colunas.

Ficha de campo — 15 barreiras identificadas

Código	Ambiente	Descrição	Medida	NBR 9050	Grav.	Custo	Intervenção	Coletado por
ACA-REC-01	Entrada	Catraca rotativa sem passagem alternativa lateral	0 cm	80	5	R$ 3.500,00	Instalação de cancela acessível	Nickollas
ACA-REC-02	Entrada	Balcão de atendimento com 110 cm sem trecho rebaixado	110 cm	90	4	R$ 1.200,00	Rebaixamento de trecho do balcão	Felipe
ACA-REC-03	Entrada	Tapete solto criando desnível no pavimento	2 cm	0.5	2	R$ 0,00	Fixação ou remoção do tapete	Felipe
ACA-REC-04	Entrada	Porta de vidro sem faixa de contraste visual	0 cm	1	3	R$ 150,00	Aplicação de faixas adesivas de sinalização	Nickollas
ACA-ESP-05	Área de Espera	Poltronas de espera sem braços de apoio lateral	0 cm	70	2	R$ 1.600,00	Substituição por poltronas com apoio	Nickollas
ACA-ESC-06	Escadaria Principal	Ausência de elevador ou rampa para o piso superior	0 m	1	5	R$ 45.000,00	Instalação de plataforma elevatória cabinada	Felipe
ACA-ESC-07	Escadaria Principal	Corrimão instalado apenas do lado direito da escada	0 cm	1	3	R$ 800,00	Instalação de corrimão no lado esquerdo	Nickollas
ACA-ESC-08	Escadaria Principal	Ausência de corrimão inferior a 70 cm de altura	92 cm	70	3	R$ 800,00	Instalação de barra dupla de corrimão	Nickollas
ACA-ESC-09	Escadaria Principal	Ausência de piso tátil de alerta nos degraus metálicos	0 cm	1	4	R$ 300,00	Instalação de piso tátil de alerta	Felipe
ACA-SAN-10	Lavatório	Lavatório em taça elevando o uso para 95 cm de altura	95 cm	80	4	R$ 600,00	Troca por lavatório embutido acessível	Felipe
ACA-SAN-11	Lavatório	Espelho suspenso por corda com base a 120 cm do chão	120 cm	90	3	R$ 100,00	Reposicionamento do espelho na parede	Felipe
ACA-SAN-12	Lavatório	Sifão metálico exposto sem proteção térmica	0 cm	1	4	R$ 150,00	Instalação de proteção no sifão	Nickollas
ACA-SAN-13	Lavatório	Corrente suspensa bloqueando a passagem de cadeiras de rodas	60 cm	90	4	R$ 0,00	Remoção da corrente limitadora	Felipe
ACA-SAN-14	Lavatório	Porta de fole que reduz o vão livre de passagem para 65 cm	65 cm	80	5	R$ 900,00	Substituição por porta de correr acessível	Nickollas
ACA-TRE-15	Musculação	Corredor entre as máquinas de perna com apenas 75 cm	75 cm	90	4	R$ 0,00	Reorganização do layout dos equipamentos	Felipe

Fonte dos dados: ficha de campo fornecida pelo Grupo 11. Valores de custo em reais; gravidade e referência normativa conforme a coleta.