CÓDIGO	CLASSE	MENSAGEM	POSSIVEL CAUSA	EFEITO POSSIVEL	SOLUÇÃO
00001	W	Partes da marcação estão além do campo de impressão	Usuário definiu as mensagens de marcação além do campo de impressão	Impressão incompleta	- Reduzir o tamanho a mensagem; - Aumentar o campo de impressão para o seu tamanho máximo;
0002	W	Impresão incompleta, movimento do produto foi muito rápido	Partes da mensagem não puderam ser impressas, pois o produto não estava na área de marcação; Geralmente a razão é que a impressão não foi executada rápida o suficiente. Também é possível que o atraso inicial tenha sido configurado muito curto, fazendo com que a impressão comesse atrasada. O atraso inicial tem de ser configurado de maneira que, no momento da ativação, nenhuma parte da marcação esteja dentro do campo de impressão.	Impressão incompleta. Isto se aplica para todas as impressões individuais para qual esta mensagem foi mostrada.	- Aumentar a distância do atraso incial. Geralmente isto requer ajuste no sensor; - Otimizar os parâmetros para que a impressão seja executada mais rapidamente; - Reduzir o tamanho da impressão para que possa ser executada mais rapidamente; - Selecionar uma fonte que seja otimizada para velocidade; - Se possível, aumentar a área da impressão através da seleção de objetos diferentes;
00003	W	AOS não enviou os dados depois do acionamento (>10ms)	Depois do acionamento, demorou mais de 10 ms para que o AOS mandasse os dados de impressão	Marcação defeituosa	Se caso este erro ocorrer em versões lançadas, tem de ser comunicado ao suporte técnico.
00004	W	Dados atrasados do AOS	Durante a impressão, levou mais de 500 µs antes que o AOS mandasse novos dados; Se o AOS não enviar os dados tão rápido quanto eles são impressos, pausas artificiais são adicionadas a impressão. Isto causa com que o laser desligue, mesmo dentro de um curso, e ligue novamente assim que os dados ficarem disponíveis. Para este processo são sados: Laser-On-Delay e Laser-Off-Delay.	Pode haver pequenas queimaduras durante o curso de impressão.	Aumentar os valores de atraso incial ou de atraso de acionamento. Assim, mais dados poderão ser procesados antes do momento da impressão.
00005	W	Perda de acionamento	Fila de acionamento congestionada. O novo acionamento foi rejeitado. Isto significa que os sinais de acionamento estão vindo mais rápidosque eles podem ser processados. A fila de acionamento é um "amortecimento" para os sinais de acionamento. Se estiver cheia e mais sinais chegam, este aviso é mostrado.	O produto que liberou o acionamento não está impresso. Isto vale para todos os produtos que ativarem esta mensagem.	- Como os sinais estão vindo mais rápido do que são processados, o tempo de impressão tem de ser diminuido; - Se o tempo de impressão não pode ser mais diminuido, a taxa de transferencia tem de ser diminuida; - ?
00006	W	Passo de índice selecionado incorretamente	Erro interno: Um passo de índice não inicializado foi selecionado. O sisema usará o passo de índice anterior.	Parâmetros não foram usados para impressão como configurados anteriormente.	Se caso este erro ocorrer em versões lançadas, tem de ser comunicado ao suporte técnico.
00007	W				Se caso este erro ocorrer em versões lançadas, tem de ser comunicado ao suporte técnico.
00008	W				Se caso este erro ocorrer em versões lançadas, tem de ser comunicado ao suporte técnico.
00100	0	Erro critico SP.	Erro interno fatal: uma interrupção não iniciada foi chamada,ou similar.	O sistema parou e precisa ser desligado.	Se caso este erro ocorrer em versões lançadas, tem de ser comunicado ao suporte técnico.
00101	0	Erro de *Stack* SP.	Erro interno fatal: excesso de *Stack* .	O sistema parou e precisa ser desligado.	Se caso este erro ocorrer em versões lançadas, tem de ser comunicado ao suporte técnico.
00102	2	SP recebeu um comando não identificado do AOS	Erro de comunicação interna no ACC; Na maioria dos casos, este erro indica um conflito de versões.	Possivelmente impressões incorretas	Checar versões, usar novo MMC se necessário.

CÓDIGO	CLASSE	MENSAGEM	POSSIVEL CAUSA	EFEITO POSSIVEL	SOLUÇÃO
00103	0	Erro de temporização SP	Erro interno fatal: temporização interna não foi alcançada.	Possivelmente impressões incorretas	Se caso este erro ocorrer em versões lançadas, tem de ser comunicado ao suporte técnico.
00104	2	AOS envia, repetidamente, dados com atraso	Durante uma impressão, o AOS necessário para mais de 20 vetores, são mais de 500 µs para enviar novos dados. A impressão é abortada. Verficar aviso W00004.	Impossivel imprimir	Modificar os parâmetros para que a impressão seja realizada mais devagar
00105	2	Impressão abortada, movimento do produto foi muito rápido	A impressão foi abortada porque mais de 50 vetores não puderam ser impressos pois o produto já saiu da área de impressão. Geralmente isto é causado por impressão lenta. Também é possivel que a distancia de incio seja muito curta fazendo que a impressão começe atrasada. A distância inicial tem de ser longa o sufuciente para que nenhuma parte da marcação esteja na área de impressão no momento do acionamento.	A impressão está incompleta. O sistema parou.	- Aumentar a distância inicial, geralmente feita movendo os sensores; - Otimizar os parâmetros para que a impressão seja feita mais rapidamente; - Reduzir a marcação para que seja impressa mais rapidamente. - Se possível, aumentar a área da impressão através da seleção de objetos diferentes; - Selecionar uma fonte que seja otimizada para velocidade;
00200	1	Laser não está pronto	- Cabo defeituoso de alimentação de tensão do laser; - O relé de alimentação de tensão do laser não ligou; - Não habilitado para RF PSU (50 W somente laser); - Cabo conector defeituoso entre o laser e o ACC.	Impossivel imprimir	Checar o LED "Laser Ready". Se estiver desligado depois de ter ligado o laser, então não tem alimntação de tensão. A causa pode ser um cabo quebrado ou um relé com defeito. - Checar o cabo e o relé, trocando-os se necessário. Se o LED estiver aceso, o cabo entre o laser e o ACC deve estar com defeito. - Checar o cabo, trocando-o se necessário. Sistema laser de 50 W: - Checar 48 VDC para RF PSU; - Checar sinal de ativação; - Checar RF PSU.
00201	1	Alimentação do Laser: Voltagem está muita alta ou muito baixa	Fonte de alimentação defeituosa ou opção de voltagem errada.	Impossivel imprimir	- Checar voltagem, ajustar opções se necessário (30 V para ACC3, 48 V para RF PSU) ou troca fonte de alimentação; - Se a voltagem estiver OK, checar os contatos na cabeça do laser.
00202	2	Laser superaquecido	- Ventilação insuficiente; - Cabos quebrados.	Impossivel imprimir	- Checar sistema de refrigeração; - Checar sinal do cabo entre o ACC e o laser/headswitches
00203	1	Origem do raio laser desconhecida	Registro incorreto na base de dados do sistema; OS envia ID do tipo de laser inválido.		
00204	2	Erro Geral	Defeito no circuito do RF ou Voltagem muito alta/baixa ou Superaquecimento (>60C°).	Desligamento interno da fonte do raio laser	

CÓDIGO	CLASSE	MENSAGEM	POSSIVEL CAUSA	EFEITO POSSIVEL	SOLUÇÃO
00205	1	Circuito de refrigeramento inteno: fluxo muito baixo	- Problemas dentro do circuito de refrigeramento do sistema; - Interruptor de fluxo de refrigerante defeituoso.	Superaquecimento do sistema	- Checar nível do refrigerante e operação da bomba. - Checar interruptor e cabos do fluxo de refrigerante; - Checar operação da caixa de fusiveis, interface do ACC e cabos para o ACC.
00206	1	Circuito RF: falha VSWR	- Incompatibilidade entre RF PSU e o tubo do laser; - Cabo RF ou tubo do laser defeituosos; - RF PSU defeituoso.	Potência no tubo do laser reduzida ou inesistente	- Checar cabo RF; - Checar operação do RF PSU; - Checar operação no tubo do laser; - Checar operação na caixa de interface e nos cabos do ACC.
00207	1	Circuito RF: supermodulação	- Erro no sistema de software; - RF PSU defeituoso; - Cabos defeituosos entre ACC, caixa de interface do ACC e RF PSU.	Saida intermitente no tubo	- Checar saida de modulação para RF PSU; - Checar cabos entre ACC e RF PSU; - Checar operação do RF PSU; - Checar operação da caixa de interface do ACC; - Checar operação do ACC.
00208	1	Circuito RF: Energia incorreta no RF PSU	- RF PSU defeituoso; - Caixa de interface do ACC defeituosa ou cabos defeituosos; - Sem ligação no JP1 na caixa de interface do ACC.	Baixa potência no tudo do laser	- Checar operação do RF PSU; - Checar operação da caixa de interface do ACC.
00209	1	Reflexão contraria	Caminho do raio fechado, luz do laser é refletida de volta para o laser.		
0020ª	1				
00210	0	LED da emissão do laser vermelho defeituosa	Erro no Hardware	Impossivel imprimir	Hardware precisa ser checado
00211	0	Elemento defeituoso no circuito de alimentação do laser	Erro no Hardware	Impossivel imprimir	Hardware precisa ser checado
00212	0				
00213	0				
09000	1	Cabeçote de marcação: Temperatura do grupo de montagem FM/MHI muito alta	A temperatura do FM ou placa MHI excedeu o valor máximo.	Possivelmente impressões incorretas	- Melhorar o resfriamento no cabeçote de impressão, limpar as aletas de refrigeração se necessário; - Aumentar a distância entre impressões, se possivel; - Checar operação da ventuinha interna.
09001	1	Cabeçote de marcação: Voltagem de alimentação muito baixa	A voltagem de alimentação do cabeçote de impressão está muito baixa (<16 V)	Possivelmente impressões incorretas	Checar a voltagem de alimentação no cabeçote de impressão, no módulo da fonte de alimentação na unidade de controle e no conector do cabeçote de impressão.
09002	2	Cabeçote de marcação: Sobreposição do espelho X	Por causa de um erro o espelho X foi levado a uma posição além da área máxima admissível.	Possivelmente impressões incorretas	- Checar espelho X; - Checar fiação no cabeçote de impressão.
09003	2	Cabeçote de marcação: Sobreposição do espelho Y	Por causa de um erro o espelho Y foi levado a uma posição além da área máxima admissível.	Possivelmente impressões incorretas	- Checar espelho Y; - Checar fiação no cabeçote de impressão.

CÓDIGO	CLASSE	MENSAGEM	POSSIVEL CAUSA	EFEITO POSSIVEL	SOLUÇÃO
09004	2	Cabeçote de marcação: Sobrecorrente do espelho X	O atual consumo do espelo X está muito alto.	Possivelmente impressões incorretas	- Checar espelho X; - Checar fiação no cabeçote de impressão.
09005	2	Cabeçote de marcação: Sobrecorrente do espelho Y	O atual consumo do espelo Y está muito alto.	Possivelmente impressões incorretas	- Checar espelho Y; - Checar fiação no cabeçote de impressão.
09006	1	Cabeçote de marcação: Nenhum espelho X conectado	O espelho X não está conectado corretamente a placa FM/MHI. O cabo pode estar solto ou quebrado.	Possivelmente impressões incorretas	Checar conexão entre o espelho X e a placa FM/MHI.
09007	1	Cabeçote de marcação: Nenhum espelho Y conectado	O espelho Y não está conectado corretamente a placa FM/MHI. O cabo pode estar solto ou quebrado.	Possivelmente impressões incorretas	Checar conexão entre o espelho Y e a placa FM/MHI.
09008	W	Partes da marcação não estão dentro da área de impressão do cabeçote de marcação	Partes da impressão estão fora da elipse que representa o campo de impressão maximo do cabeçote de marcação.	Possivelmente impressões incorretas	- Reduzir o tamanho da impressão; - Selecionar um objeto com comprimento focal maior; Reposicionar o template e garantir que todos os itens estejam dentro do campo de impressão.
09012	2	Erro de comunicação ACC -> FM/MHI: "Buracos" no fluxo de dados	Comunicação defeituosa entre ACC e FM/MHI	Possivelmente impressões incorretas	Checar a conexão entre ACC e o cabeçote de marcação (fibra optica ou conexão LVDS).
09016	W	Erro de comunicação ACC -> FM/MHI: Comunicação inadmissível	ACC enviou um comando para o cabeçote de marcação, oque não é admitido no modo atual.	Possivelmente impressões incorretas	Se caso este erro ocorrer em versões lançadas, tem de ser comunicado ao suporte técnico.
09017	W	Erro de comunicação ACC -> FM/MHI: Comando desconhecido	ACC enviou um comando desconhecido para o cabeçote de marcação	Possivelmente impressões incorretas	Se caso este erro ocorrer em versões lançadas, tem de ser comunicado ao suporte técnico.
09018	W	Erro de comunicação ACC -> FM/MHI: Erro de protocolo	ACC não se manteve no protocolo	Possivelmente impressões incorretas	Se caso este erro ocorrer em versões lançadas, tem de ser comunicado ao suporte técnico.
09021	1	Erro interno: Não pôde configurar o modo de controle do FM/MHI	O FM/MHI não pode trocar para o modo de controle. Isto indica um erro na comunicação entre o ACC e o FM/HMI	Possivelmente impressões incorretas	Checar conexão entre o ACC e o cabeçote de impressão
09022	1	Erro interno: Não pôde configurar o modo de configuração do FM/MHI	O FM/MHI não pode trocar para o modo de configuração. Isto indica um erro na comunicação entre o ACC e o FM/HMI	Possivelmente impressões incorretas	Checar conexão entre o ACC e o cabeçote de impressão ou MHI
09023	1	Erro interno: Não pôde configurar o modo de download do FM/MHI	O FM/MHI não pode trocar para o modo de donwload. Isto indica um erro na comunicação entre o ACC e o FM/HMI	Impossivel imprimir	Checar conexão entre o ACC e o cabeçote de impressão ou MHI
09100	2	Sem comunicação com o cabeçote de marcação	- Cabeçote de marcação não conectado; - Fonte de alimentação do cabeçote de marcação defeituosa; - Conexão entre o ACC e o FM/MHI defeituosa; - FM/MHI defeituoso	Impossivel imprimir	- Checar fonte de alimentação do cabeçote de marcação; - Checar conexão entre o ACC e o cabeçote de marcação ou o MHI
09101	1	Erro interno: Status de erro do FM/MHI não pode ser reiniciado	As bandeiras de erros do FM/MHI não podem ser reinicadas. Isto indica que existe um erro na comunicação entre o ACC e o FM/MHI	Impossivel imprimir	Checar conexão entre o ACC e o cabeçote de impressão ou MHI
09102	1	Comunicação com o cabeçote de marcação interrompida	Erro foram encontrados no ACC enquanto estava recebendo dados do FM/HMI. - Conexão defeituosa entre ACC e FM/MHI; - FM/MHI defeituoso.	Impossivel imprimir	Checar conexão entre o ACC e o cabeçote de impressão ou MHI
09103	1	Erro interno: FM/MHI não está no modo de configuração, comando não pôde ser executado	Vem tentando executar um comando no modo de controle que só pode ser executado no modo de configuração.	Possivelmente impressões incorretas	Se caso este erro ocorrer em versões lançadas, tem de ser comunicado ao suporte técnico.
09104	1	Nenhum dado recebido do cabeçote de marcação	O ACC, permanentemente ou temporariamente, não está recebendo dados do cabeçote de marcação, porque: - a comunicação com o cabeçote de marcação está separada; - a fonte de alimentação do cabeçote de marcação falhou.	Impossivel imprimir	- Checar conexão entre o ACC e o cabeçote de impressão ou MHI; - Checar fonte de alimentação do cabeçote de marcação.

CÓDIGO	CLASSE	MENSAGEM	POSSIVEL CAUSA	EFEITO POSSIVEL	SOLUÇÃO
10001	0	Nenhum dado pôde ser lido da base de dados do sistema	Conexão defeituosa entre o EEPROM e a base de dados do sistema	O sistema não está operacional	- Verificar se o EEPROM está inserido corretamente; - Checar conexão entre o ACC e o Painel-IO; - Verificar se o EEPROM do Painel-IO foi inserido corretamente.
10002	1	Backup da base de dados do sistema foi carregado!	Muitos registros sumiram da base de dados do sistema. Portanto, um backup da base de dados do sistema foi carregado.	Possivelmente as configurações do sistema estão incorretas	Checar registros da base de dados, corrigindo-os se necessário
10003	1	Não pôde transmitir (tudo) para o backup da base de dados do sistema.	Sem espaço suficiente no Cartão Multimidia.	Em caso de erro na base de dados do sistema, o backup não pode ser usado. Neste caso, o sistema não será mais operável.	Checar se tem espaço no Cartão Multimidia e reduzir a base de dados de aplicações se necessário. 1024 Bytes são requeridos.
10004	1	Não pôde escrever na base de dados do sistema.	Conexão defeituosa entre o EEPROM e a base de dados do sistema.	Os novos valores não puderam ser aplicados. A reinicialização do sistema pode falhar. Neste caso, o sistema não será mais operável. (Veja erro 0001)	Checar a integridade da base de dados do sistema e salvar todos os dados.
10005	0	Não pôde ler o backup da base de dados do sistema	O backup não foi gerado na inicialização anterior do sistema ou foi deletado.	O sistema não pode ser iniciado.	Cheque se há espaço na memoria do Cartão Multimídia
10006	1	Superabundância da base de dados do sistema	Por mudar ou adicionar um registro na base de dados do sistema, o tamanho admissível foi excedido.	Mudanças não foram aplicadas.	Encurte os registros de tamanho variavél e tente mudar novamente. As configurações a seguir podem ter um impacto no problema: SmartGraph, Configurações, dialogo "Configurações do Sistema". - nome no campo "Identificação"; - Sistema YAG: Número de dígitos depois do ponto decimal para fator de envelhecimento. SmartGraph, Configurações, dialogo "Cabeçote de Marcação" - Número de dígitos depois do ponto decimal no campo Posição de Montagem, Distância de Trabalho, Cabeçote de Marcação e Laser Piloto.
10007	0	Atualização do QMark falhou. Por favor, tente atualizar novamente.			
10008	0				
10101	2	Conflito de versões (comando não executado)	Um comando desconhecido foi enviado ao ACC pela interface de ethernet.	A comunicação de ethernet pode ter sido severamente perturbada,a mensagem aparece repetidamente.	Se a comunicação de ethernet foi severamente perturbada: separe a conexão e tente conectar novamente.
10102	2	Comando desconhecido <nome>	Um comando desconhecido foi enviado ao ACC pela interface de ethernet, o comando desconhecido é mostrado.	Nada.	Cheque o programa que está enviando o comando.
10103	2	Chave não encontrada na base de dados do sistema	O registro do banco de dados requerido pela ethernet não existe.	Nada.	Cheque o programa que está enviando o comando.
10104	2	Erro na escritura da base de dados	Erro na transmissão enquanto transmitia um objeto da base de dados pela ethernet, ou conflito de versões entre o objeto da base de dados e o AOS.	Um objeto da base de dados transmitido pela ethernet, não pode ser inserido na base de dados.	Repita a transferência, cheque a versão.

CÓDIGO	CLASSE	MENSAGEM	POSSIVEL CAUSA	EFEITO POSSIVEL	SOLUÇÃO
10105	2	Erro na leitura da base de dados.	O registro da base de dados requerido para a execução de um comando recebido pela ethernet está desaparecido.	Comando não executado.	Checar os registros da base de dados.
10106	2	O modelo não contem dados.	A informação do modelo foi requisitada pela ethernet. O correspondente modelo não contem dados.	Informação não enviada.	Cheque o modelo e salve-o.
10107	2	O modelo não existe.	A informação do modelo foi requisitada pela ethernet. O correspondente modelo não existe na base de dados da aplicação.	Informação não enviada.	Cheque o modelo e salve-o.
10108	2	Sem variáveis no modelo	As variáveis requisitadas pela ethernet não existem no modelo.	Dados não foram enviados.	Checar modelo.
10109	2	Formato inválido	nodekjFoi enviado pela ethernet um comando formatado com parametros faltantes ou incorretos.	A conexão com a ethernet pode ter sido severamente perturbada, a mensagem aparece repetidamente.	Corrija o formato do comando.
10111	2	Erros enquanto está salvando.	O cartão Multimídia está cheio, não inserido corretamente ou danificado.	Dados não podem ser salvos.	Cheque o cartão Multimídia.
10113	2	Este registro da base de dados não pode ser escluída, pois XX outros registros dependem dele.	Outros registros da base de dados dependem deste registro.	O registro não foi deletado.	Delete os registros de dependencia primeiro.
10114	2	Oobjeto trasmitido não pode ser salvo na base de dados. Por favor verfique se o sistema suporta o objeto.	Conflito de versão	O objeto não é salvo na base de dados.	Checar versão e fazer atualização, se necessário.
10115	2	Muitas variáveis usadas no modelo	Número de variváveis ou número de modelos muito alto.	O modelo não pode ser impresso.	Reduza o número de variáveis no porjeto.
10116	2	Erro enquanto estava lendo o território <nome>.	O cartão Multimídia no ACC não pode ser lido.	Impossivel imprimir	Checar cartão Multímidea.
10300	0	Dados para inicialização não puderam ser completamente lidos pela base de dados.	- Base de dados do sistema ou base de dados do cliente defeituosa; - Cartão Multimídia está cheio ou danificado.	O sistema não pode ser iniciado.	- Checar se o EEPROM foi inserido corretamente; - Checar conexão entre ACC e Painel-IO; - Checar se o EEPROM do Painel-IO foi inserido corretamente.
10301	2	O parametro configurado <nome> contem configurações inadimissiveis que são altomaticamente ajustadas antes da impressão.	A base de dados da aplicação pertence a um diferente sistema de laser.	O parâmetro configurado é ajustado automaticamente no sistema antes da impressão. Isto pode afetar a qualidade da impressão.	Para evitar o ajuste automático das configurações você pode mudar os parâmetros manualmente. Se você salvou o parâmetro correto, o erro não aparecerá novamente.
10302	1	Obturador não permanece aberto.	Obturador defeituoso.	Impossivel imprimir	Troque o obturador.
10303	0	Obturador não permanece fechado.	Obturador defeituoso.	Sistema tem de ser reiniciado.	Troque o obturador.
10304	W	Processo de impressão interrompido por bloqueio.			
10305	W	Interruptor chave foi aberto enquanto imprimia.			
10401	2	Modelo inválido: <nome>	O modelo selecionado para marcação é defeituoso ou não existe.	Impossivel imprimir	Checar o modelo e os parâmetros usados, registro do produto e (se existor) logos. Selecione o modelo novamente.
10402	2	Cabeçote de marcação não pode ser selecionado.	Para sistemas multi-cabeçotes: o interruptor do raio não reage corretamente.		Cheque o interruptor do raio.
10403	2	Entrada do acionador incorreta, CI-FAST-IN indisponível.	Acionador 2 ou acionador 3 foram selecionados no registro do produto. Para a entrada desses acionadores, é requerido a CI-FAST-IN, a qual não existe no sistema.	Impossivel imprimir	Selecione uma entrada diferente para o acionador ou instale uma CI-FAST-IN.
10404	2	Texto externo: <nome>: Valor pode ser impresso uma única vez.	Para um texto externo a propriedade "Prompt Once (erro)" foi configurada e ela tentou marcar um texto externo duas vezes com o mesmo valor.	A marcação não é realizada.	Mude os conteúdos do texto externo ou mude a propriedade "Prompt Once (erro)".
10405	2	Parametro FPS inválido carregado.	O parâmetro contem valores incorretos.	FPS não está funcionando, impossivel imprimir.	Se caso este erro ocorrer em versões lançadas, tem de ser comunicado ao suporte técnico.
10406	2	A entrada do acionador selecionada não existe.	Acionador 2 ou acionador 3 foram selecionados no registro do produto. Para o acionador 2 um CI-CAN-IO é requerida, a qual não existe no sistema. Acionador 3 não existe nesse sistema.	Impossivel imprimir	Selecione uma entrada diferente para o acionador ou instale uma CI-CAN-IO.

CÓDIGO	CLASSE	MENSAGEM	POSSIVEL CAUSA	EFEITO POSSIVEL	SOLUÇÃO
10407	2	O obturador do raio não abre.	O obturador do raio ficou preso ou não foi identificado.	Impossivel imprimir	- Cheque o obturador do raio; - Cheque o cabo do obturador; - Cheque as conexões plug-in no quadro.
10408	1	O obturador do raio não fecha.	O obturador do raio ficou preso ou não foi identificado.	Depois de uma impressão, a proxima marcação não pode ser iniciada sem a confirmação da mensagem de erro.	- Cheque o obturador do raio; - Cheque o cabo do obturador; - Cheque as conexões plug-in no quadro.
10409	2	Erro no sistema durante a preparação da impressão.	Erro interno durante a preparanção da impressão.	Impossivel imprimir	Se caso este erro ocorrer em versões lançadas, tem de ser comunicado ao suporte técnico.
10410	W	O parâmetro configurado para o modelo ativo foi ajustado para o sistema.	O parâmetro configurado para o modelo ativo contem configurações inadimissiveis para o laser. A base de dados da aplicação possivelmente pertence a um sistema de laser diferente.	O ajuste automático afeta a marcação e será assumido quando salvar a base de dados.	Quando a base de dados for salva, esta mensagem não aparecerá mais. Possivelmente as configurações relacionadas ao parametro configurado tem de ser modificado manualmente.
10411	W	Texto externo: <nome>: Valor pode ser impresso uma única vez.	Para um texto externo a propriedade "Prompt Once (advertência)" foi configurada e ela tentou marcar um texto externo duas vezes com o mesmo valor.		Mude os conteúdos do texto externo ou mude a propriedade "Prompt Once (advertência)".
10500	1	Não pode carregar a base de dados.	A base de dados da aplicação e o seu backup não podem ser carregados.	Impossivel imprimir	Um novo arquivo de base de dados deve ser escrito para o MMC.
10501	1	Backup da base de dados foi carregado.	A aplicação da base de dados está defeituosa.	Modificações foram perdidas.	Por favor, salve a base de dados.
10502	M	Mensagem do sistema: XX	Erro durante determinação do modelo atual ou suas variavéis. Provavelmente a base de dados não contem nenhum modelo.		Se a base de dados não contem modelo: crie e adicione um novo modelo e salve a base de dados.
10503	W	O formato da base de dados mudou. Por favor salve o sistema.	Uma base de dados antiga foi carregada por um novo AOS.	Nada.	Quando salvar a base de dados, ela será convertida automaticamente no novo formato. A mensagem de aviso não será mais mostrada. Depois da conversão, a base de dados não poderá ser lida por AOS de versões antigas.
10504	W	Nem todos os modelos previamente usados foram salvos.	Novos modelos foram adicionados e selecionados para marcação. Depois o sistema foi reinicado sem salvar as mudanças da base de dados.	Se o ultimo modelo de marcação não mais existir no sistema, o primeiro modelo da base de dados será selecionado automaticamente para impressão.	Salve a base de dados após criar ou importar novos modelos.
10505	W	O modelo usado anteriormente não foi salvo.	Um novo modelo foi adicionado a base de dados e selecionado para marcação. Depois o sistema foi reinicado sem salvar as mudanças da base de dados.	O ultimo modelo de marcação não existir no sistema, o primeiro modelo da base de dados será selecionado automaticamente para impressão.	Salve a base de dados após criar ou importar novos modelos.
10506	W	Valor inválido das horas absolutas de operação na SRAM.	A bateria que carrega o SRAM está acabando.	O valor das horas absolutas de operação correspondem ao valor da ultima incialização do sistema.	Cheque a bateria e reponha-a se precisar.
10507	0	Erro enquanto lia o arquivo objetivo.	- O arquivo objetivo não mais existe no diretório do Cartão Multimídia; - O Cartão Multimídia não foi inserido corretamente.	Sistema não está operavel.	Cheque o cartão Multimídia, se necessário reinstale o software no Cartão.
10508	0	Erro enquanto lia o arquivo laser.	- O arquivo laser não mais existe no diretório do Cartão Multimídia; - O Cartão Multimídia não foi inserido corretamente.	Sistema não está operavel.	Cheque o cartão Multimídia, se necessário reinstale o software no Cartão.

CÓDIGO	CLASSE	MENSAGEM	POSSIVEL CAUSA	EFEITO POSSIVEL	SOLUÇÃO
10509	0	Erro enquanto lia o arquivo cabeçote.	- O arquivo cabeçote não mais existe no diretório do Cartão Multimídia; - O Cartão Multimídia não foi inserido corretamente.	Sistema não está operavel.	Cheque o cartão Multimídia, se necessário reinstale o software no Cartão.
10510	0	Arquivo imagem FPGA indisponível.	O arquivo fpgaimgX.h está desaparecido no Cartão Multimídia.	O sistema não consegue trabalhar propriamente sem o arquivo imagem FPGA.	Cheque o conteúdo do Cartão Multimídia.
10511	0	Programa SP indisponível.	O arquivo smartspX.h está desaparecido no Cartão Multimídia.	O sistema não consegue trabalhar propriamente sem o programa SP.	Cheque o conteúdo do Cartão Multimídia.
10512	1	AllprintBasic: Erro na configuração de protocolo	A linha de comando AllprintBasic na base de dados AOS ("Configuração", "Entrada"), contem um erro de configuração no serial do protocolo.	O controle pela AllprintBasic (porta serial) não está funcionando.	Modifique as configurações de protocolo no PC com o AllprintBasic e importe denovo pelo SmartGraph para a base de dados do AOS. Depois, reinicie o AOS.
10513	1	AllprintBasic: Erro na configuração no serial da interface.	A linha de comando AllprintBasic na base de dados AOS ("Configuração", "Entrada"), contem um erro de configuração no serial da interface.	O controle pela AllprintBasic (porta serial) não está funcionando.	Modifique os parâmetros de interface no PC com o AllprintBasic e importe denovo pelo SmartGraph para a base de dados do AOS. Depois, reinicie o AOS.
10514	0	FM/MHI erro no download (<nome>)	Um programa teve de ser transmitido do MMC para o FM/MHI. No momento do download, um erro ocorreu.	Impressão não é mais possivel, pois o hardware FM/MHI não tem um programa para o posicionamento do espelho.	- Checar conexão entre ACC e FM/MHI; - Checar ACC; - Checar FM/MHI; - Reiniciar.
10515	0	FM/MHI download: Arquivo <nome> está faltando.	- O arquivo requerido não existe no Cartão Multimídia; - Conexão defeituosa entre o ACC e o Fm/MHI.	Sistema não pode ser configurado.	- Copie o arquivo faltante para o cartão Multimidia; - Checar conexão.
10516	0	O cabeçote de marcação não está conectado.	- Conexão defeituosa para o cabeçote de marcação; - Cabeçote de marcação não conectado	Impossivel imprimir	- Checar conexão entre ACC e FM/MHI; - Conecte o cabeçote de marcação.
10517	W	De acordo com a base de dados do sistema, nenhum cabeçote de marcação está conectado.	A base de dados do sistema contem a entrada "MARKING_HEAD_ATTACHED=0". Portanto, o cabeçote de marcação não está sendo endereçado.	Impossivel imprimir	Se voçê quer imprimir, um cabeçote de marcação deve estar conectado e a entrada na base de dados do sistema deve ser mudada para "MARKING_HEAD_ATTACHED=1". Por favor, chame o suporte tecnico.
10518	0	O parâmetro configurado <nome>, não corresponde ao tipo de laser. Por favor, troque esta entrada na base de dados.	A base de dados foi copiada para o MMC, porém não corresponde ao tipo de laser.	Impossivel imprimir	Copie uma base de dados usavel para o MCC ou crie uma base de dados usavel pelo SmartGraph offline. Adicione o parâmetro configurado que contenha o mesmo nome e transfira para o laser. Neste método, todos os parâmetros configurados da base de dados do laser precisarão ser substituidos.
10519	1	Por favor, selecione uma lente compatível com o cabeçote de marcação.			
10520	0	Um cabeçote de marcação foi identificado, oque não é adimitido para este tipo de laser.			
10550	1	AllprintBasic: Erro de sintaxe (linha: XX; coluna: XX)	A linha de comando do AllprintBasic na base de dados do AOS ("Configuração", "Entrada") contem um erro de sintaxe.	O controle pela AllprintBasic (porta serial) não está funcionando.	Teste a linha de comando no PC com o AllprintBasic, corrija-a e importe novamente via SmartGraph para a base dedados do AOS. Depois, reinicie o AOS.

CÓDIGO	CLASSE	MENSAGEM	POSSIVEL CAUSA	EFEITO POSSIVEL	SOLUÇÃO
10551	1	O modelo não contem a variável requsitada.	A variável a ser modificado na linha de comando do AllprintBasit não existe no modelo.	O controle pela AllprintBasic (porta serial) não está funcionando.	Cheque o respectivo modelo ou a linha de comando do AllprintBasic, modificando-os se necessário. Se a linha de comando for modificada, o AOC deve ser reiniciado.
10552	W	AllprintBasic - Caixa de Mensagem: \n\r <nome>	Está é uma mensagem regular,sem erro. A linha de comando do AllprintBasic acionou esta mensagem.	Nada.	Nada.
10553	1	Comando ilegal na linha de comando do AllprintBasic	Esta versão do AllprintBasic não suporta este comando.	O controle pela AllprintBasic (porta serial) não está funcionando.	Cheque a linha de comando e modifique se necessário. Se a linha de comando for modificada, reinicie o ACC.
10554	1	O comando "Erro" do AllprintBasic foi executado.	Dependendo do programa AllprintBasic.	Dependendo do programa AllprintBasic.	Dependendo do programa AllprintBasic.
10555	W	O comando "Aviso" do AllprintBasic foi executado.	Dependendo do programa AllprintBasic.	Dependendo do programa AllprintBasic.	Dependendo do programa AllprintBasic.
10601	2	Lista de modelo não selecionada.	A seleção de modelos externos falhou porque a lista de modelos não foi selecionada.	Impossivel imprimir	Crie e selecione uma lista de modelos usando o SmartGraph
10602	2	O modelo escolhido de número XX não pode ser aplicado a nenhum modelo.	A seleção de modelos externos falhou porque o número do modelo selecionado não pode ser aplicado a nenhum modelo da lista.	Impossivel imprimir	Checar lista de modelos.
10701	2	Sem memória. Não pode criar base de dados do objeto.	Erro interno ou base de dados muito grande.	Impossivel imprimir	Se não estiver mostrando a mensagem depois da reinicialização, pode existir um erro interno. Chame o suporte técnico. Se ainda estiver aparecendo a mensagem após a reinicialização, todos os elementos desnecessários deverão ser excluidos da base de dados.
10702	2	Erro de formato ao criar a base de dados de um objeto.	Conflito de versão entre base de dados do objeto e AOS.	Impossivel imprimir	Cheque as versões do SmartGraph e do QMark e atualize se necessário.
10800	0	DSP não envia telegramas.	O DPS foi inicializado incorretamente ou a conexão com o DPS está defeituosa.	O sistema não funciona.	Reinicie o sistema.
10811	0	Superabundância de carga no DSP	Erro de comunicação interna.	Impossivel imprimir	Se caso este erro ocorrer em versões lançadas, tem de ser comunicado ao suporte técnico.
10812	W	Telegrama inválido SmartSP 0x%X	Erro de comunicação interna.	Impossivel imprimir	Se caso este erro ocorrer em versões lançadas, tem de ser comunicado ao suporte técnico.
10813	2	Nenhum codificador conectado.	1) No registro do produto um codificador foi selecionado, porém, nenhum codificador está conectado. 2) No registro do produto um codificador foi selecionado, onde foi removido durante a operação.	Impossivel imprimir	Conecte o codificador ou não selecione um codificador no registro do produto.
10814	2	Nenhum detector de acionamento conectado.	1) No registro do produto um acionador externo foi selecionado, porém, nenhum acionador externo está conectado. 2) No registro do produto um acionador externo foi selecionado, onde foi removido durante a operação.	Impossivel imprimir	Conecte o detector de acionamento ou não selecione um acionador externo no registro do produto.
10899	W	Impressão incompleta, movimento do produto muito lento.			
10900	0	Erro CAN bus genérico (XX)	- Cabeamento defeituoso; - Forte fonte de interferência por perto; - Montagem defeituosa	O sistema não pode ser configurado.	- Cheque o cabeamento do CAN bus; - Eliminar a fonte da interferência; - Substituir montagens defeituosas.

CÓDIGO	CLASSE	MENSAGEM	POSSIVEL CAUSA	EFEITO POSSIVEL	SOLUÇÃO
10901	0	Um nó CAN (<nome>) realizou uma reinicialização inadmissível.	- O nó CAN bus é defeituoso; - Cabeamento defeituoso.	Impossivel imprimir	- Cheque o nó CAN bus; - Cheque o cabeamento do CAN bus.
10902	0	Perda de conexão com um nó CAN (<nome>).	- O nó CAN bus é defeituoso; - Cabeamento defeituoso.	Impossivel imprimir	- Cheque o nó CAN bus; - Cheque o cabeamento do CAN bus.
10903	0	Um nó CAN (<nome>) não pode ser inicializado.	- O nó CAN bus é defeituoso; - Cabeamento defeituoso.	O sistema não pode ser iniciado.	- Cheque o nó CAN bus; - Cheque o cabeamento do CAN bus.
10904	W	A interface do cliente (CI) não é fornecido com 24 V pelo cliente.	A fonte de energia da interface do cliente não está disponível ou foi desligada.	- Os sinais de saida da interface do cliente são inválidos; - Sinais de entrada da interface do cliente estão sendo ignorados.	Cheque se a energia está sendo fornecida entre os terminais X16.1 e X16.5 da interface do cliente no quadro do ACC. Para unidades equipadas com CAN-IO, conecte um terminal bus KL9110 pino 2 ou pino 6 para externo 24 V, e pino 3 ou pino 7 para externo GND.
10905	W	O CAN bus detectou um evento não implementado (<nome>)	Dependendo do evento a função que seria implementada no futuro foi usada (por exemplo: Terminal CI: Reservado).	Nada.	Se caso este erro ocorrer em versões lançadas, tem de ser comunicado ao suporte técnico.
10906	1	A interface do cliente (CI) indicou um erro do exaustor externo.	Exaustor externo defeituoso ou cabeamento incorreto do terminal CI.	Exaustor externo não funciona.	Reparar o exaustor externo ou conectar o terminal CI correspondente em 24 V.
10907	1	A interface do cliente (CI) indicou um erro externo.	Detecção de um erro externo ou cabeamento incorreto do terminal CI.	Dependendo do cliente ou terminal CI EXT_ERROR.	Remover o erro externo ou conectar o terminal CI correspondente em 24 V.
10908	W	STOP externo do CI.	A entrada STOP é abastecida constantemente com 0 V de modo que a entrada START não seja avaliada.	Impossivel imprimir	Conecte a entrada STOP em 24 V.
10909	0	Um nó CAN (<nome>) realizou uma mudança de estado inadmissível.	O nó correspondente provavelmente realizou uma reinicialização.	Todas as funções desse nó não estão mais disponíveis.	- Checar cabeamento do CAN bus; - Checar nó CAN.
10913	0	Arquivo (<nome>) está desaparecido.	O arquivo deveria estar no Cartão MultiMídia.	O sistema não pode ser iniciado.	Copie o arquivo desejado para o Cartão MultiMídia.
10914	0	Transmissão defeituosa para um nó (<nome>).	Cabeamento erroneo para o CAN bus.	Impossivel imprimir	Checar o cabeamento do CAN bus.
10915	0	Um nó CAN (<nome>) não responde depois do download ou da reinicialização do software.	- Conexões defeituosas; - Nó CAN defeituoso.	O sistema não pode ser iniciado.	- Checar cabeamento do CAN bus; - Checar nó CAN correspondente.
10916	0	Download defeituoso para o nó (<nome>).	- Cabeamento defeituoso do CAN bus; - O nó correspondente é defeituoso; - Programa requerido não está disponível no Cartão MultiMídia.	O sistema não pode ser iniciado.	- Checar cabeamento do CAN bus; - Checar nó CAN bus correspondente, se necessário atualize o MDB do nó CAN bus; - Transmita o programa faltante para o Cartão MultiMídia.
10917	0	Um nó CAN (<nome>), sinaliza um software inadequado.	- Cabeamento defeituoso do CAN bus; - O nó correspondente é defeituoso; - Programa requerido não está disponível no Cartão MultiMídia.	O sistema não pode ser iniciado.	- Checar cabeamento do CAN bus; - Checar nó CAN bus correspondente, se necessário atualize o MDB do nó CAN bus; - Transmita o programa faltante para o Cartão MultiMídia.
10918	0	Ocorreu um problema com o arquivo do driver RF.	O arquivo do driver RF no Cartão MultiMídia é defeituoso.	O sistema não pode ser iniciado.	Checar o arquivo do driver RF no Cartão MultiMídia.
10919	0	Um erro no driver impede que os acionamentos sejam transmitidos do CAN bus.	Erro interno.	O sistema não pode ser iniciado.	Se caso este erro ocorrer em versões lançadas, tem de ser comunicado ao suporte técnico.
10920	0	Um erro no driver impede o controle do LED de emissão vermelha.	Erro interno.	O sistema não pode ser iniciado.	Se caso este erro ocorrer em versões lançadas, tem de ser comunicado ao suporte técnico.

CÓDIGO	CLASSE	MENSAGEM	POSSIVEL CAUSA	EFEITO POSSIVEL	SOLUÇÃO
10921	0	Menos de duas entradas CI de terminais bus conectados.	Sem entradas suficientes existentes de terminais bus.	O sistema não pode ser iniciado.	Equipe o sistema com duas entradas de terminais bus.
10922	0	Menos de duas saídas CI de terminais bus conectados.	Sem saídas suficientes existentes de terminais bus.	O sistema não pode ser iniciado.	Equipe o sistema com duas saídas de terminais bus.
10923	0	Selecão de modelos externos requerem, pelo menos 4 entradas CI de terminais bus.	Para usar a seleção de template externo, pelo menos 4 entradas de terminais bus precisam estar disponíveis na interface do cliente.	A seleção de modelo externo não pode ser usada.	Adicione duas entradas de terminais bus.
10924	2	Certos dados da câmara da bomba (LHC) não podem ser determinados.	- Problemas de CAN bus. Os dados não estão sendo transmitido rápido o suficiente do LHC para o OS. - Conexão defeituosa entre o LHC e o quadro ID da câmara da bomba.	O envelhecimento do laser não está adaptado corretamente. Impossível imprimir.	- Checar CAN bus; - Checar conexão entre LHC e o quadro ID da câmara da bomba.
10925	W	O limite admissivel para a corrente maxima da câmara da bomba por tempo t=0 (nova parte) foi excedido. (XXmA)	Quadro ID da câmara da bomba no LHC está desapareido ou programado incorretamente.	O envelhecimento do laser não está adaptado corretamente.	Checar conexão entre LHC e o quadro ID da câmara da bomba
10926	2	Entrada <nome> está faltando na base de dados.	Base de dados defeituosa.	Impossivel imprimir	Complete ou troque a database.
10927	2	O valor da configuração <nome> do LPC não pode ser configurada ou lida.	Conexão interrompida para o LPC.	Impossivel imprimir	- Checar conexão para o LPC e reparar se necessário.
10928	2	O valor da configuração <nome> do LHC não pode ser configurada ou lida.	Conexão interrompida para o LHC.	Impossivel imprimir	- Checar conexão para o LHC e reparar se necessário.
10929	2	Erro de CAN bus: <nome>	Linha de CAN bus defeituosa.	Os componentes possivelmente não estão configurados completamente .	- Checar os cabos do CAN bus e suas conexões.
10930	W	Interface do cliente conectada é ignorada devido a uma entrada na base de dados.	Uma interface do cliente está conectada ao sistema. No entanto, na base de dados do sistema (CI_CAN_IO) foi definido que nenhuma interface do cliente é para ser usada.	A interface do cliente é ignorada completamente.	Se o sistema não requerir uma interface do cliente, ela deve ser removida. Se for requerida, a entrada CI_CAN_IO da base de dados tem de ser configurado para "1".
18000	W	Erro de comunicação PLC.	Comunicação defeituosa com o PLC quando o PLC está ocupado.	Novos scripts começados possivelmente não estão sendo executados corretamente.	Checar a disponibilidade do PLC antes de começar os scripts PICOLA.
18001	1	Script PICOLA interrompido, segue o despejo <nome>.	Erro no PLC.		Veja o manual do produto.
18002	1	Relatórios de erros do PLC, segue o despejo <nome>.	Erro no PLC quando o PLC não está ocupado.		Veja o manual do produto.
18003	W	Relatórios de avisos do PLC, segue o despejo <nome>.	Erro no PLC quando o PLC não está ocupado.		Veja o manual do produto.
18004	W	Scripts PICOLA retornou um código de saida			
18005	1	Script PICOLA interrompido, PLC reportou Erro de Limite de Referência da Posição, segue o despejo			
18006	1	Script PICOLA interrompido, PLC reportou Erro de Limite de Referência da Velocidade, segue o despejo			
18007	1	Script PICOLA interrompido, PLC reportou Erro de Limite de Referência da Aceleração, segue o despejo			
18008	1	Script PICOLA interrompido, PLC reportou Erro TestDrive1, segue o despejo			
18009	1	Script PICOLA interrompido, PLC reportou Erro TestDrive2, segue o despejo			
18010	1	Script PICOLA interrompido, PLC reportou Eixo Falhou em executar, segue o despejo			
18011	1	Script PICOLA interrompido, PLC reportou Falha de Comunicação, segue o despejo			
18012	1	Script PICOLA interrompido, PLC reportou Erro na Configuração de Parâmetros, segue o despejo			
18013	1	Script PICOLA interrompido, esperando um evento do PLC nos eixos desabilitados - checar cabos			
18014	1	Script PICOLA interrompido, PLC reportou um erro de curto-tempo			
18015	1	Script PICOLA interrompido, problema no armazenamento			

CÓDIGO	CLASSE	MENSAGEM	POSSIVEL CAUSA	EFEITO POSSIVEL	SOLUÇÃO
18016	1	Script PICOLA interrompido, operação WAIT esgotou o tempo			
18017	1	Script PICOLA interrompido, por favor cheque pela correção do script			
18018	1	Software PLC erro de conexão			
18019	1	PLC erro de conexão			
18020	1	Compilador PICOLA reportou um erro na linha			
18021	1	Incapaz de executar um procedimento de recuperação PLC			
18022	1	Incapaz de executar um script PICOLA, procedimento de recuperação está sendo executado			
18023	1	Botão de recuperação pressionado, execução de script interrompida			
18024	1	Script PICOLA interrompido, por favor cheque pela correção do script			
18201	W	Incapaz de atualizar o backup central do Qmark, a proteção foi desabilitada			
18202	W	Má configuração da proteção QMark, proteção foi desabilitada			
19201	W	Modelo <nome> não existe	O modelo não existe na base de dados.	Impossivel imprimir	Crie ou transmita o modelo correspondente.
19202	2	Modelo defeituoso: <nome>	O modelo selecionado para impressão é defeituoso ou não existe.	Impossivel imprimir	Checar o modelo e os parâmetros usados, registro do produto e (se existor) logos. Selecione o modelo novamente.
19203	2	Parâmetro configurado <nome> não existe	O parâmetro configurado para o modelo está desaparecido.	O modelo não pode ser impresso.	Indique um parâmetro existente configurado para o modelo ou adicione o parâmetro requerido para a base de dados.
19204	2	Registro do produto <nome> não existe.	O registro do produto requerido por um modelo está desaparecido.	O modelo não pode ser impresso.	Indique um registro de produto existente para o modelo ou adicione o registro do produto requerido a base de dados.
19205	2	Pelo menos um nível de indice não existe nas configurações do parâmetro.	O modelo usa um nível de indice o qual não existe nas configurações do parâmetro.	O modelo não pode ser impresso.	Adicione o nível de indice faltante nas configurações de parâmetro ou indique um nível de indice existente para todos os elementos relacionados ao modelo.
19210	2	A impressão direta não pode ser realizada.	Conexão defeituosa entre o PC e o ACC	A impressão direta não pode (ou apenas incompletamente) ser realizada.	Checar a conexão de ethernet entre o PC e o ACC.
19301	2	A sequencia de modelo não contem nenhum modelo	Sequencia de modelos não são suportados ainda.		
19302	2	O modelo <nome> da sequencia de modelos não existe.	Sequencia de modelos não são suportados ainda.		
19303	2	Os cabeçalhos <nome> dos modelos de uma sequencia de modelos devem ser identicos.	Sequencia de modelos não são suportados ainda.		
19304	2	Registro do produto do modelo de uma sequencia de modelos devem ser identicos.	Sequencia de modelos não são suportados ainda.		
19305	2	Registro do produto <nome> não existe.	Sequencia de modelos não são suportados ainda.		
19306	2	Modelo defeituoso na sequencia de modelos: <nome>	Sequencia de modelos não são suportados ainda.		
19307	1	O circuito para habilitação do laser externo foi aberto.	O circuito para habilitação do laser externo foi aberto, isso pode ter sido causado pela abertura de interruptores de emergencia.	O sistema permanece no estado "interruptor chave aberto" mesmo se o interruptor chave for desligado.	Feche o circuito para a habilitação do do laser externo.
19308	1	Não pode selecionar ponte do canhão.	Erro na comunicação do CAN.	Impossivel imprimir	Checar CAN bus.
19309	1	O relógio precisou ser reiniciado. Por favor, configure a hora.	O relógio parou e já foi reinicializado. A voltagem na bateria está muito baixa	O tempo de marcação não está correto.	- Configurar o tempo. - Se isso acontecer toda vez que for ligado, troque a bateria.

CÓDIGO	CLASSE	MENSAGEM	POSSIVEL CAUSA	EFEITO POSSIVEL	SOLUÇÃO
19310	W	Controle do laser conectado ao ActiveControl com verão XX. Versão XX equipada.	A versão do ActiveControl.dll instalada com o SmartGraph não pode ser conectado ao laser.	Sem conexão entre o SmartGraph e o laser.	Use o SmartGraph com o correspondente ActiveControl.dll ou instale o software esperando a versão do ActiveControl.dll para o laser.
19311	0	Placa de Extensão de Fibra Laser não foi detectado.	Nenhuma placa ou a placa errada conectada ao ACC.	Laser não liga.	Checar conexão para o FLEB.
19312	0	Superaquecimento da Fibra Laser	- Ventoinha defeituosa; - Fendas de ventilação entupidas.	O laser desliga sozinho.	Checar a refrigeração e a temperatura do ambiente.
19313	1	O interruptor de parada do laser foi pressionado.	O interruptor de parada do laser foi pressionado.	O sistema permanece no estado "interruptor chave aberto" mesmo se o interruptor chave for desligado.	Libere o interruptor de parada do laser.
19314	0	Placa de Extensão do Laser SL501 não pode ser identificado.	Nenhuma ou incorreta placa conectada ao ACC.	Laser não liga.	Checar conexão para o SLEB.
19413	1	O circuito de bloqueio foi aberto.	O circuito de bloqueio foi aberto.	O sistema permanece no estado "interruptor chave aberto" mesmo se o interruptor chave for desligado.	Feche o circuito de bloqueio.
19500	W	Aviso de manutenção geral.			
19501	0	Erro de manutenção geral			
19502	2	Erro no controle de sucção			
19503	W	O filtro está cheio			
19504	2	O filtro está cheio			
19505	W	O circuito de segurança está aberto			
19506	W	O interruptor chave do painel frontal está aberto.			
19507	W	O interruptor chave da interface do cliente (CI) está aberto.			
19508	W	O botão de parada do painel frontal foi pressionado			
19509	1	Conector de segurança tem um sinal em uma linha não usada			
19510	W	O interruptor chave está fechado. Não pode ser aberto via software.			
24200	W	LHC superaquecimento XX XX °C	A temperatura mensurada no quadro LHC excedeu o valor limite. (Este aviso é gerado a todo minuto em que a temperatura esteja muito alta).	Energia de saída reduzida	Cheque o sistema de refrigeração.
24201	1	Superaquecimento do interruptor Q.	- O interruptor de sobretemperatura do interruptor Q reagiu - O cabo que conecta o interruptor Q e o LHC é defeituoso.	Impossivel imprimir	- Cheque o sistema de refrigeração; - Cheque o cbo que conecta o interruptor Q e o LHC.
26100	0	LHC apresentou erros internos inesperados (ID XX[XX])	Erro no programa	Desconhecido	Se caso este erro ocorrer em versões lançadas, tem de ser comunicado ao suporte técnico.
29000	W	LHC detectou erro de comunicação	O LHC recebeu pelo CAN bus, comandos que continham parâmetros inadmissiveis; Conflito de versão entre o AOS e o LHC.	Certas funções do LHC não são realizadas (Ex: entrada da câmara da bomba, etc...)	Cheque as versões do LHC e do AOS.
29009	1	Erro no obturador do laser	- Obturador do laser defeituoso; - Cabo defeituoso entre o obturador do laser e o LHC.	Impossivel imprimir	Checar o obturador do laser e o cabo.
29010	1	Um serviço foi requisitado de um aparelho no LHC, o qual não foi conectado ou não está respondendo.	O LHC pode realizar alguamas ações, porem apenas se o aparelho correspondente estiver conectado. Ex: as horas de operação da câmara da bomba só pode ser reinicializada se o quadro de ID (LN-Câmara da bomba) estiver conectada.	Certas ações requisitadas do LHC não foram realizadas. (ex: histórico de entrada, ajustes de envelhecimento da câmara da bomba pode não estar funcioando).	Conecte o aparelho no LHC (conecte ou reinicie a placa de IC).
29011	1	Erro enquanto acessava o EEPROM do LHC.	Interferências EMC na área do LHC	O histórico e as horas de operação não são mantidos corretamente.	Remova as interferências EMC.

CÓDIGO	CLASSE	MENSAGEM	POSSIVEL CAUSA	EFEITO POSSIVEL	SOLUÇÃO
32300	1	Fonte de energia: Erro atual XX.XX A	A medida atual interna da fonte de energia detectou um desvio inadmissivel entre o valor atual e o de referência. Causas possíveis: Alltec DN-A fonte de energia: - Quando inicializa: circuito de saida interrompido - Durante operação: 1) circuito de saida interrompido durante operação - Durante operação: 2) Atualmente acima/abaixo do valor limite - Durante operação: 3) Malfuncionamento eletrico do cooler Alltec LN-A fonte de energia - Ainda não definido	O sistema não pode ser iniciado.	Cheque o cabeamento do circuito de saída por interrupções.
32001	0	Fonte de energia: Erro atual / Falha na fase	- Fonte de energia defeituosa; - Falha na fase na casa de alimentação; - Corrente muito alta/baixa; - Fase de voltagem caiu para baixo do valor limite; - Cabo quebrado; - Contato de resistencia nos terminais está muito alta (ex: isolamento do cabo muito apertado).	O sistema não pode ser iniciado.	- Cheque a casa de alimentação; - Cheque o cabeamento; - Troque a fonte de energia.
32302	0	Fonte de energia: Curto circuito no circuito da lampada XX.XX A	Antes da ignição da lâmpada acontece um curto circuito no circuito da lampada.	O sistema não pode ser iniciado.	Cheque a lampada, cheque o cabeamento da lampada. Toque a lampada se precisar.
33100	1	Fonte de energia: Falha na fase	- Fonte de energia defeituosa; - Falha na fase na casa de alimentação; - Corrente muito alta/baixa; - Fase de voltagem caiu para baixo do valor limite; - Cabo quebrado; - Contato de resistencia nos terminais está muito alta (ex: isolamento do cabo muito apertado).	O sistema não pode ser iniciado.	- Cheque a casa de alimentação; - Cheque o cabeamento; - Troque a fonte de energia.
33101	1	Fonte de energia: Voltagem do terminal inadmissivel XX.XX V	- Enquanto inicializa: Curto circuito na saida da fonte de energia. - Durante operação: 1) Câmara da bomba defeituosa; 2) Malfuncionamento eletrico do cooler.	O sistema não pode ser iniciado.	Cheque o cabeamento entre a fonte de energia e o diodo de curto circuito.
34200	1	Fonte de energia: Superaquecimento	A temperatura dentro do modulo da fonte de energia está muito alta.	O sistema não pode ser iniciado.	Checar sistema de refrigeração.
34201	1	Circuito de refrigeramento inteno: Temperatura acima/abaixo do valor limite.	- Circuito de refrigeramento interno defeituoso; - Possivelmente um resfriador externo conectado não tem poder de refrigeração suficiente; - Cabo quebrado na linha de sinal (X6.1)	O sistema não pode ser iniciado.	- Cheque o circuito de refrigeração interno; - Cheque os resfriadores externos; - Cheque os cabos.
34203	1	Driver RF: Erro de termperatura	- Sistema de refrigeração defeituoso; - Cabo quebrado entre o driver RF o LPC; -Driver RF defeituoso.	O sistema não pode ser iniciado.	- Cheque o sistema de refrigeração; - Cheque os cabos; - Troque o driver RF.
36100	0	LPC: Erro interno	Erro de software ou hardware interno.	O sistema não pode ser iniciado.	Se caso este erro ocorrer em versões lançadas, tem de ser comunicado ao suporte técnico.

CÓDIGO	CLASSE	MENSAGEM	POSSIVEL CAUSA	EFEITO POSSIVEL	SOLUÇÃO
39000	1	Fonte de energia: IGBTdefeituso	Tipo de aparelho: - Alltec LN-A fonte de energia Fonte do erro - Fonte de energia - Sinal interno do modulo IGBT Condição de erro - Nivel elevado em X3.20 (LPC, IN_NPN_9) por mais de 1 ms (somente se o interruptor chave estiver fechado) Possiveis causas - Erro do modulo IGBT - Erro do drvier IGBT Limite de valores - Nenhum.	O sistema não pode ser iniciado.	
39001	0	Fonte de energia: Lampada quebrada	- Lampada quebrada; - Cabeamento incorreto entre a fonte de energia e a lampada	O sistema não pode ser iniciado. Se o sistema de refrigeração for iniciado, água pode vazar para o cabeçote do laser.	- Cheque a lampada e troque-a se necessário; - Cheque o cabeamento.
39002	1	Fonte de energia: Lampada não acende	- Lampada defeituosa; - Fonte de energia defeituosa.	O sistema não pode ser iniciado.	- Troque lampada; - Troque a fonte de energia.
39003	0	Circuito de refrigeramento inteno: Bomba não está pronta para operação	- A bomba interna é defeituosa; - Erro no cabeamento	O sistema não pode ser iniciado.	- Cheque a bomba; - Cheque o cabeamento
39005	0	Circuito de refrigeramento inteno: Fluxo muito baixo XX.XX l/min	- Filtros contaminados; - Vazamento ou interrupção do circuito de refrigeração; - Bomba defeituosa; - Sensor de fluxo defeituoso; - Cabeamento defeituoso.	Agua de refrigeração pode vazar.	- Cheque os filtros e troque-os se necessário; - Cheque o circuito de refrigeração por vazamentos; - Cheque a bomba; - Cheque o sensor de fluxo; - Cheque o cabeamento.
39006	1	Fibra optica ACC - LPC: Interrupção	- Fibra optica não conectada ao ACC ou ao LPC; - Fibra optica defeituosa; - Erro no ACC.	O sistema não pode ser iniciado.	- Cheque a fibra optica; - Cheque o ACC.
39007	W	Circuito de refrigeramento inteno: Nivel de agua muito baixo	- Agua insuficiente no cirxuito de refrigeração interno; - Cabeamento incorreto.	O sistema de refrigeração pode falhar num futuro proximo.	- Cheque a agua de refrigeração; - Cheque o cabeamento
39008	1	Circuito de refrigeramento inteno: Fluxo muito alto XX.XX l/min	- Vazamento ou interrupção do circuito de refrigeração; - Sensor de fluxo defeituoso; - Cabeamento defeituoso.	Agua de refrigeração pode vazar. O sistema não pode ser iniciado.	- Cheque o circuito de refrigeração por vazamentos; - Cheque o sensor de fluxo; - Cheque o cabeamento.
39009	0	Driver RF: Erro VSWR	- Cabo defeituoso entre o driver RF e o interruptor-Q; - Cabo defeituoso entre o driver RF e o LPC; - Fonte de alimentação do RF está defeituosa.	O sistema não pode ser iniciado.	- Cheque o cabeamento; - Troque o driver RF.
39012	0	Fonte de energia: Erro generico	- A função de monitoramento interno da fonte de energia detectou um erro; - Alltec DN-A fonte de energia:		
39013	0				
39014	0				
39015	0				
39016	1				
39017	W				
39018	1				
39019	W				
55000	W				