

密级状态: 绝密( ) 秘密( ) 内部( ) 公开( √ )

# RK\_SDMMC/SDIO/eMMC 问题分析\_20140211

# (技术部, MID组)

文件状态:	当前版本:	V2.0
[]正在修改	作 者:	谢邦旺
[√] 正式发布	完成日期:	2014-02-08
	审核:	HWG, ZXZ
	完成日期:	2014-02-11

福州瑞芯微电子有限公司
Fuzhou Rockchips Semiconductor Co., Ltd (版本所有, 翻版必究)



# 版本历史

版本号	作者	修改日期	修改说明	备注
V1.0	谢邦旺	2013-07-12	SD 卡相应问题的简单分析	
V1.1	谢邦旺	2013-09-27	卡检测脚改为 GPIO, 如	
			RK3026/3028 项目	
V2.0	谢邦旺	2014-02-11	sd, sdio, emmc 配置方法	



# 目录

1	配置方法	去	3	
	1.1	Sd 卡 配置	3	
	1.2	wifi sdio 配置	3	
	1.3	eMMC 的配置	3	
	1.4	使用 mmc0 运行 sdio wifi 的 EVB	5	
	1.5	使用 mmc1 运行 sd 卡	5	
	1.6	只使用 SD 卡,不使用 sdio wifi	5	
2	常见问题案例分析:			
	2.1	RK3066 工程,经常发现机器睡眠唤醒后,SD 会被自动卸载	5	
	2.2	卡出现概率性不识别,或者卡出现操作异常等	7	
	2.3	卡出现不能操作,出现 IO 错误	8	
	2.4	没有出现 mass storage 的连接方式选项	8	
	2.5	识别 TF 卡失败,不能操作卡上内容	9	
	2.6	金士顿 16GTF 卡在休眠后,平板上不能正常播 TF 卡上的视频	9	
	2.7	TF 卡在内部读写很快,但在电脑上读写速度很慢	. 10	
	2.8	播放本机音乐时, 拔除 TF 卡, 音乐停止	. 11	
	2.9	RK3188 的机器上,有的 TF 卡不能认到	. 11	
	2.10	wifi 不能正常工作, sdio 报错。机器崩溃,不能跑起来	. 11	
	2.11	RK2926/RK3026/RK3028 项目中,卡检测发现异常	.12	



# 1 配置方法

# 1.1 Sd 卡 配置

配置在 ---> Device drivers

---> MMC/SD/SDIO card support

--->RK29 SDMMC0 controller support(sdmmc)

具体用到的 gpio 设置在文件 arch/arm/mach-xxx/board-xxx-sdmmc-config.c 中,主要有卡检测脚和电源脚:

#define RK29SDK\_SD\_CARD\_DETECT\_N RK30\_PIN3\_PB0 //According to your own project to set the value of card-detect-pin.

#define RK29SDK\_SD\_CARD\_INSERT\_LEVEL GPIO\_LOW // set the voltage of insert-card.

Please pay attention to the default setting.

#define RK29SDK\_SD\_CARD\_PWR\_EN RK30\_PIN3\_PA1

#define RK29SDK\_SD\_CARD\_PWR\_EN\_LEVEL GPIO\_LOW

### 1.2 wifi sdio 配置

配置在 --> Device drivers

---> MMC/SD/SDIO card support

--->RK29 SDMMC1 controller support(sdio)

具体用到的 gpio 设置在文件 arch/arm/mach-xxx/board-xxx-sdmmc-config.c 中

### 1.3 eMMC 的配置

取消 CONFIG\_EMMC\_RK

--> Device drivers

---> MMC/SD/SDIO card support

--->RK emmc controller suppport



### 选择上 CONFIG\_SDMMC2\_RK29

### --> Device drivers

### ---> MMC/SD/SDIO card support

--->RK29 SDMMC2 controller support(eMMC)

若您是新工程,需要检查下您的 board 文件是否有 eMMC 相关内容。具体可以参考文件 arch/arm/mach-rk3188/board-rk3188-sdk.c 中的下面一段内容:

<sup>/</sup> ************************************
******
st SDMMC devices, include the module of SD, MMC, and sdio.noted by xbw at 2012-03-05
****************************
*******
#ifdef CONFIG_SDMMC_RK29
#include "/mach-rk30/board-rk3168-tb-sdmmc-conifg.c" // 这一行,修改成自己工程的文件。
#include "/plat-rk/rk-sdmmc-ops.c"
#include "/plat-rk/rk-sdmmc-wifi.c"
#endif //endif#ifdef CONFIG_SDMMC_RK29
static int rk29_sdmmc0_cfg_gpio(void)
static int rk29_sdmmc1_cfg_gpio(void)
static int rk29_sdmmc2_cfg_gpio(void)
······································
*******
* the end of setting for SDMMC devices
*****************************
*******/

把该段代码,完全覆盖您 board 文件的内容,注意,与您的工程相比,唯一区别在这一行 #include "../mach-rk30/board-rk3168-tb-sdmmc-conifg.c" // 这一行,修改成自己工程的文件。



## 1.4 使用 mmc0 运行 sdio wifi 的 EVB

有的项目想用 mmc0(原来默认是用于 SD 卡)来运行 sdio, 比如运行 sdio wifi 的 EVB。那么选择上,

- --> Device drivers
  - ---> MMC/SD/SDIO card support
    - --->Switch the driver SDMMC0 for the debug of wifi\_develop\_board

# 1.5 使用 mmc1 运行 sd 卡

有的项目,想用 mmc1(原来默认是用于 wifi sdio)来运行 SD 卡那么选择上,

- --> Device drivers
  - ---> MMC/SD/SDIO card support
    - --->Switch the driver SDMMC1 for the debug of wifi\_develop\_board

# 1.6 只使用 SD 卡,不使用 sdio wifi

有的项目,只是用 mmc0, 而不用 mmc1。比如,不使用 sdio wifi, 而使用 usb wifi 那么,可以关闭 CONFIG\_SDMMC1\_RK29 。

# 2 常见问题案例分析:

# 2.1 RK3066 工程,经常发现机器睡眠唤醒后,SD 会被自动卸载

Log 如下:



```
<3>[ 776.683843] rk30-adc rk30-adc: adc is in suspend state
<6>[ 776.743679]
<6>[ 776.743683] **************
<6>[ 776.743687] rk29_sdmmc_interrupt:INT_CD=0x1, INT-En=1, hostState=0, present
01d=1 ==> New=0 . [sd_mmc]
<4>[ 776.763860] rknand_buffer_suspend nand flash nor ready , count = 0!!
<3>[ 776.783840] rk30-adc rk30-adc: adc is in suspend state
...
```

### 分析解答:

在 kernel/drivers/mmc/host/rk29 sdmmc.c 中,用下面两个函数替换你手上相应的两个函数

```
static int rk29 sdmmc sdcard suspend(struct rk29 sdmmc *host) {
 int ret = 0;
#if !defined(CONFIG_SDMMCO_RK29_SDCARD_DET_FROM_GPIO)
 rk29 sdmmc enable irg(host, false);
#if DRIVER SDMMC USE NEW IOMUX API
 //need not to change mode to gpio.
#else
 rk29 mux api set(host->det pin.iomux.name, host->det pin.iomux.fgpio);
#endif
 gpio_request(host->det_pin.io, "sd_detect");
 gpio direction output (host->det pin. io, GPIO HIGH);
 gpio_direction_input(host->det_pin.io);
 host->gpio_irq = gpio_to_irq(host->det_pin.io);
 ret = request irq(host->gpio irq, det keys isr,
                         (gpio_get_value(host->det_pin.io))?IRQF_TRIGGER_FALLING:
IRQF TRIGGER RISING,
                        "sd detect",
                        host):
enable irq wake(host->gpio irq);
#endif
 return ret;
static void rk29_sdmmc_sdcard_resume(struct rk29_sdmmc *host) {
#if !defined(CONFIG SDMMCO RK29 SDCARD DET FROM GPIO)
 disable irq wake(host->gpio irq);
 free_irq(host->gpio_irq, host);
 gpio_free(host->det_pin.io);
#if DRIVER SDMMC USE NEW IOMUX API
 iomux set (MMCO DETN);
```



```
#else
  rk29_mux_api_set(host->det_pin.iomux.name, host->det_pin.iomux.fmux);
#endif
  rk29_sdmmc_enable_irq(host, true);
#endif
}
```

# 2.2卡出现概率性不识别,或者卡出现操作异常等

### Log:

```
<6>[19283.116809] CPU1 is up
<6>[19283.117123] PM: early resume of devices complete after 0.298 msecs
<6>[19283.117374] input input0: wakeup: iokey[play]: report ev[116] state[1]
<6>[19283.117418] wakeup wake lock: event0-445
<6>[19283.117834] Switched to NOHz mode on CPU #1
<4>[19283.193944] sdmmc send cmd start.. 1569 set cmd(value=0x202000) register
timeout error!
                  [sd mmc]
<4>[19283. 193965]
<4>[19283.193969] drivers/mmc/host/rk29 sdmmc.c....1878.. control clock fail!!!
Enable=0, ret=0xb [sd mmc]
<4>[19283.193987] drivers/mmc/host/rk29_sdmmc.c..1976.. change division fail,
errorStep=0x9, ret=11 [sd mmc]
\langle 6 \rangle [19283.207892] result = 830, gBatteryData-\rangleadc val = 830
<6>[19283.217828] input input0: iokey[play]: report ev[116] state[0]
<4>[19283.444884] rk29_sdmmc_set_ios..2488...Waiting for SDMMCO controller to be IDLE
timeout. [sd mmc]
<4>[19283.708537] rk29 sdmmc set ios..2488...Waiting for SDMMCO controller to be IDLE
timeout. [sd mmc]
```

### 分析解答:

卡的电压有问题,请查卡的供电部分。

(1) 查卡硬件。 若是一张卡,请查卡本身。

若是一台机,请查卡座、本机。

若是所有机器,请查电路设计方面。

- (2) 若硬件无查出问题,重点查卡的供电 VCC\_SD 以及与上一级电源的情况。
- (3) 若平常卡无问题,那么重点围绕 resume 后,卡的电源与其他正常情况下电源有啥异常。 架着



示波器应该能看出。

### 2.3 卡出现不能操作,出现 IO 错误

#### Log:

```
<6>[64480.298604] rk29_sdmmc_interrupt:INT_CD=0x1, INT-En=1, hostState=0, present 01d=1
==> New=0 . [sd_mmc]
<6>[64482.295469] rk29_sdmmc_request: Refuse to run CMD13 due to the removal of card.
2==[sd_mmc]==
<3>[64482.295560] mmc_sd_detect(mmc0): Unable to re-detect card (-123)
<6>[64482.295701] mmc0: card 0007 removed
<6>[64482.339203] .428.. MMC0 receive the message sd-Unmounting from VOLD.[sd_mmc]
<6>[64482.339235] .445.. MMC0 receive the message Unmounting(waitTimes=1) from
VOLD.[sd_mmc]
<6>[64482.349684] rk29_sdmmc_request: Refuse to run CMD17 due to the removal of card.
2==[sd_mmc]==
<7>[64482.349742] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 40960
<6>[64482.351726] rk29_sdmmc_request: Refuse to run CMD17 due to the removal of card.
3==[sd_mmc]==
<7>[64482.351777] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 40961
```

### 分析解答:

出现 IO 错误,是因为卡被拔出。

若的确有去拔卡,那么后面的 IO 错误是正常。

若用户没有去拔卡,那么说明卡的检测脚有异常电压跳变。

请围绕卡检测脚, 查此时为什么卡的检测脚有跳变。

# 2.4 没有出现 mass storage 的连接方式选项

现象: 当插有 T 卡后,连接电脑,但是却没有出现 mass storage 的连接方式选择项,T 卡不能作为存储设备用。

### 分析解答:

当初设计代码的时候就是这样定义的:

1)合并分区,只能用 MTP, PTP, 不支持 UMS。接上 T 卡之后,用 MTP 照样可以操作 TF 卡,



只是 UMS 功能不能使用而已。

2)不合并分区支持 MTP 和 UMS。

这样定义也是为了更好的兼容谷歌原生的代码,暂时不会去改变这个已经定义的架构。

若实在不想这么默认用,可与 android 系统维护人员咨询,看是否支持修改上层。

# 2.5 识别 TF 卡失败,不能操作卡上内容

### Log:

```
[ 203.811963] mmc_sd_get_cid..726.. ====*Identify the card as SD, but OCR error, so fail to initialize. [mmc0]
[ 203.843876] rk29_sdmmc_command_complete..2967...CMD55, hoststate=1, errorTimes=1, errorStep=0x1e ! [sd_mmc]
[ 203.873910] rk29_sdmmc_command_complete..2967...CMD55, hoststate=1, errorTimes=1, errorStep=0x1e ! [sd_mmc]
[ 203.886022] mmc_sd_get_cid..726.. ====*Identify the card as SD, but OCR error, so fail to initialize. [mmc0]
```

### 分析解答:

是卡的电压有问题, 提示硬件信号不对。

请查卡的电源等相关硬件内容(当然,若是软件,那么就 PMU 模块的内容)。

# 2.6 金士顿 16GTF 卡在休眠后,平板上不能正常播 TF 卡上的视频

#### 描述:

MID 上不能正常播放 TF 卡上的视频

操作流程如下:

- (1)接入TF卡。
- (2)打开资源管理器,进入SD卡,打开一个视频文件,使用Gallery播放。
- (3)退出播放,等待进入休眠(休眠时间为2分钟)。
- (4)按 POWER 唤醒, 重复第 2 步操作, 视频不能完整播完。

sandisk 16G的 TF卡是正常的.



#### Log:

<4>[ 189.866136] rk29\_sdmmc\_command\_complete..2935...CMD18(arg=0x1a40ab0), hoststate=1,
errorTimes=1, errorStep=0x1e ! [sd\_mmc]
<4>[ 190.935148] mmc\_wait\_for\_req..267.. !!!!! wait for CMD18 timeout [mmc0]
<7>[ 190.941790] end\_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 27527856

### 分析解答:

从已有的 log 看, 你工程 resume 有问题。

估计是"按 POWER 唤醒"这步有问题。卡的电压不对,卡的 CMD 线被拉低。请围绕卡唤醒后,卡电压不对,这个时间点,查查相关硬件。

## 2.7 TF 卡在内部读写很快,但在电脑上读写速度很慢

### 描述:

#### android 4.2 rk2928

TF卡在平板内部读写速度还好,不过在电脑上读写就很慢,大概只有 2MB/S,还出现波动。在复制 400M 的文件时,明显响应很慢,很长时间才出现拷贝进度条。测试了一下,在读卡器上写入速度,大概约 8MB~9MB 左右,拷贝 400MB 的文件,大约 40 多秒。

### 分析解答:

这 个 测 试 跟 平 板 、 usb 线 、 PC 还 有 卡 本 身 四 个 方 面 有 关 。 可以自行,稍微排查下,排除外部因素。 如可以,用读卡器,比较对比下该卡的情况。

- 1)、卡本身就比较慢。 一般应该写速度是 13--15MB/s。
- 2)、你用读卡器测试时,看去结束,实际,还在 buffer 中(PC 的),并没真正到卡里,因此,实际去卸载读卡器会卡住很久不让退出的,因为还未写完。
- 3)、rk平台,一般写速度可达 3-7BM/s,因前面讲的几个因素而异。 你测到 2MB/s 基本还算正常;但 考 虑 到 卡 本 身 不 大 好 , 那 么 这 结 果 基 本 还 算 正 常 。 PAD 上拷贝,这时候,用的 buffer 是本机的(显然比 PC 小非常多)。自然速度就比读卡器小非常多。 因此,考虑到你的各种因素, 2MB/s 算"基本正常'。



## 2.8 播放本机音乐时,拔除 TF 卡,音乐停止

分析解答:

文件: src/com/android/music/MediaPlaybackService.java

若 想 拔 除 TF 卡 不 暂 停 播 放 , 可 屏 蔽 掉 下 面 这 句 : iFilter.addAction(Intent.ACTION\_MEDIA\_EJECT);

这句是 Google 原生的设定,去掉这个原始设定。

### 2.9 RK3188 的机器上,有的 TF 卡不能认到

#### Log:

```
<6>[ 1883.075617] \ mmc_attach_sd..1219.. ===== Begin to identify card as SD-card. [mmc0] <math display="inline"><4>[ 1885.071142] \ mmc_sd_get_cid..726.. ====*Identify the card as SD , but OCR error, so fail to initialize. [mmc0]
```

分析解答:

卡的电压有问题。

- 1、若是一两张卡,那么卡是否有问题?
- 2、若是一两台机,那么查机器卡座,卡线路是否有问题?
- 3、若是所有机器这样,那么查该项目电路设计,卡部分是否有不合理地方?

# 2.10 wifi 不能正常工作, sdio 报错。机器崩溃, 不能跑起来

### Log:

```
[ 40.280146] [<c09293a8>] (_raw_spin_lock_irqsave+0x2c/0xb8) from [<c046ba2c>] (try_to_wake_up+0x28/0x354) [ 40.289843] [<c046ba2c>] (try_to_wake_up+0x28/0x354) from [<c0775924>] (rk29_sdmmc_interrupt+0x140/0x488) [ 40.299457] [<c0775924>] (rk29_sdmmc_interrupt+0x140/0x488) from [<c04b1cb8>] (handle_irq_event_percpu+0x6c/0x2ac) [ 40.309846] [<c04b1cb8>] (handle_irq_event_percpu+0x6c/0x2ac) from [<c04b1f34>] (handle_irq_event+0x3c/0x5c)
```



分析解答:

这个一般是 sdio 的硬件未好。

- (1)硬件上, wifi 模组, 未焊接好, 或者接错线。
- 2) 软件上,要注意下 sdio 的 IO 口电压域问题。 注意 rk31sdk\_get\_sdio\_wifi\_voltage() 函数中,电压域设置,要与实际相同。

## 2.11 RK2926/RK3026/RK3028 项目中,卡检测发现异常

解答:由于这几个平台中,没有默认固定的卡检测脚和电源脚,各个项目有变化,需要根据您自己项目具体情况,自行修改。

(1) 具体可以参考 RK3026\_86V 项目的配置,实际设置值参考您项目的电路图。

在 board-xxx-sdmmc-config.c 中( 如: board-rk3026-86v-sdmmc-config.c)

#define RK29SDK\_SD\_CARD\_PWR\_EN INVALID\_GPIO//According to your own project to set the value of card power pin.

#define RK29SDK\_SD\_CARD\_PWR\_EN\_LEVEL GPIO\_LOW

#define RK29SDK\_SD\_CARD\_DETECT\_N RK30\_PIN2\_PA7 //According to your own project to set the value of card-detect-pin.

#define RK29SDK\_SD\_CARD\_INSERT\_LEVEL GPIO\_LOW

(2) 在 menuconfig 中, 配置上 CONFIG\_SDMMC0\_RK29\_SDCARD\_DET\_FROM\_GPIO 位置 Device drivers--> MMC/SD/SDIO card support-->[] use the gpio-interrupt to detect card.