

# Tutoriel de montage du prototype du robot IA WB55 (base aluminium)




# Tutoriel de montage du prototype du robot WB55 IA (base aluminium)

#### Plaque du bas :

- Perçage plaque de base en aluminium pour la mise en place des cartes L298, fourches optiques et des Time of Flight (ToF) du bas fixés sur le châssis.




- Perçage plaque de base en aluminium pour la mise en place des cartes L298, fourches optiques version sans les Time of Flight (ToF) du bas fixés sur le châssis.




- Fixer les 4 vis extérieures des cartes L298 (2 par carte), les têtes vers le haut.
- Montage des 4 moteurs
  - $\circ$  Souder les fils (env. 10cm) sur les moteurs.




o Monter les moteurs avec les cosses tournées vers l'intérieur.




- Montage des cartes L298.
- Brancher les moteurs.




- Tester le bon fonctionnement des cartes L298 et des moteurs.
  - o ENA = HIGH; IN1 = LOW et IN2 = HIGH => moteur AV = Avant
  - o ENA = HIGH; IN1 = HIGH et IN2 = LOW => moteur AV = Arrière
  - o ENB = HIGH; IN4 = LOW et IN3 = HIGH => moteur AR = Avant
  - o ENB = HIGH; IN4 = HIGH et IN3 = LOW => moteur AR = Arrière
- Montage des capteurs fourches optiques.
  - o Dessouder les connecteurs et les remonter à l'envers (VCC, GND, D0)
- Montage des cartes I2C I/O expander
- Câbler les alimentations :
  - o GND: (2 x L298) + (2 I2C I/O expander) + (4 Fourches optiques) + fil WB55
  - o + 9V : (2 x L298) + fil WB55
  - + 5V: (12C I/O expander avant) + (4 Fourches optiques)
  - + 3,3V : I2C I/O expander arrière



- Test des cartes I2C I/O expander : Test\_PCF8574AP\_RobotWB55.ino
  le moniteur série doit afficher : Init pcf8574 AP 1 ... OK | Init pcf8574 AP 2 ... OK
- Montage des 2 capteurs Time of Flight (TOF) bas.
  - Test des TOFs: Test\_2TOF\_PCF8574AP\_RobotWB55.ino
    => le moniteur série doit afficher: les adresses des composants I2C et les distances des TOFs
- Montage du pare choc.




- Montage du servomoteur S90, après avoir coupé le support arrière du servomoteur.
  - o Test du servomoteur : Test\_servo.ino => le servomoteur doit se déplacer de 0 à 180°.




- Montage du capteur US HC-SR04.
  - Test du capteur US: Test\_US.ino => le moniteur série doit afficher la distance de l'obstacle en cm.
- Câblage des connexions des commandes moteurs aux cartes L298 :
  - o L298 droite:
    - PCF8574 AP\_0 0 = IN4
    - PCF8574 AP\_0 1 = IN3
    - PCF8574 AP\_0 2 = IN2
    - PCF8574 AP\_0 3 = IN1
    - Fil Violet = ENA
    - Fil Bleu = ENB
- Câblage des Fourches optiques D0 :
  - o FO AVD = Fil Bleu
  - o FO ARD = Fil Violet
  - o FO AVG = Fil Vert
  - o FO ARG = Fil Gris
- Mise en place des 6 entretoises 30mm

- o L298 gauche:
  - PCF8574 AP\_0 4 = IN4
  - PCF8574 AP\_0 5 = IN3
  - PCF8574 AP\_0 6 = IN2
  - PCF8574 AP\_0 7 = IN1
  - Fil Blanc = ENA
  - Fil Gris = ENB

#### - Version avec 4 ToF




#### - Version avec 6 ToF




### Plaque du haut :

- Perçage plaque du haut en plexiglas ou acrylique noir pour la mise en place du boitier 6 piles AA
  1,5V
- Fraisage gorge avant pour le servomoteur.



- Montage du boitier 6 piles AA.
- Fixation des 5 supports de la carte WB55.



- Montage des 2 capteurs Time of Flight (ToF) hauts.
- Câblage des 2 ToF du haut.
- Câblage du capteur US.
- Fixation du capteur US sur le servomoteur.
- Câblage des différents éléments la carte WB55

0/1	ತ್ರಿಣಗಿ		Disponible	Dénomination arduino	Dénomination STMS2	Connecteur Arduino	Connecteur Morpho	Connecteur Morpho	Connecteur Arduino	Dénomination STM32	Dénomination arduino	Disponible		ಕ್ಷಣಗಿ	1/0
Out	ENB _AVG (G)	PWM			PB11		CN7-1	CN7-2		PB2		Х			
Int	BMPG (Bc)	Bumper			PC5		CN7-3	CN7-4		PE4			FO	FO_AVG (Vr)	Int
					VCC		CN7-5	CN7-6		5V_EXT					
					BOOTO		CN7-7	CN7-8		GND					
					NC		CN7-9	CN7-10	CN6-1	NC	NC				
					NC		CN7-11	CN7-12	CN6-2	IOREF	IOREF				
	X				PA13		CN7-13	CN7-14	CN6-3	NRST	NRST				
	X				PA14		CN7-15	CN7-16	CN6-4	3V3	3V3				
					NC		CN7-17	CN7-18	CN6-5	5V	5V				
					GND		CN7-19	CN7-20	CN6-6	GND	GND				
					NC		CN7-21	CN7-22	CN6-7	NC	GND			! CN7-22 NC	
					NC		CN7-23	CN7-24	CN6-8	VIN	VIN				
	X				PC14		CN7-25	CN7-26		NC					
	X				PC15		CN7-27	CN7-28	CN8-1	PC0	AO		12C SCL	12C3_SCL (Vr)	I2C
					OSC_IN		CN7-29	CN7-30	CN8-2	PC1	A1		12C SDA	12C3_SDA (J)	I2C
					OSC_OUT		CN7-31	CN7-32	CN8-3	PA1	A2		IKSO1A3	X	
					VBAT		CN7-33	CN7-34	CN8-4	PAO	A3		IKSO1A3	X	
					NC		CN7-35	CN7-36	CN8-5	PC3	A4		IKSO1A3	X	
					NC		CN7-37	CN7-38	CN8-6	PC2	A5		IKS01A3	X	

0/1	Usage		Disponible	Dénomination arduino	Déromination STM32	Connecteur Arduino	Connecteur Morpho	Connecteur Morpho	Connecteur Arduino	Dénomination STM32	Dénomination arduino	Disponible		ಷೆಜ್ಗ	1/0
					PC4	0	CN10-1	CN10-2		NC					
I2C	12C1_SCL	IKSO1A3		D15	PB8	CN5-1	CN10-3	CN10-4		PB4			Bumper	BMPD (G)	Int
I2C	I2C3_SDA	IKSO1A3		D14	PB9	CN5-2	CN10-5	CN10-6		PB7			FO	FO_AVD (BI)	Int
				AVDD	AV DD	CN5-3	CN10-7	CN10-8		5v_USB					
				GND	GND	CN5-4	CN10-9	CN10-10		NC					
	X	IKSO1A3		D13	PA5	CN5-5	CN10-11	CN10-12		NC					
	Х	IKSO1A3		D12	PA6	CN5-6	CN10-13	CN10-14		NC					
	X	IKSO1A3		D11	PA7	CN5-7	CN10-15	CN10-16		PB12			FO	FO_ARD (Vi)	Int
	X	IKSO1A3		D10	PA4	CN5-8	CN10-17	CN10-18		NC					
	X	IKSO1A3		D9	PA9	CN5-9	CN10-19	CN10-20		GND					
Out	StickLED	Stick 8 LED		D8	PC12	CN5-10	CN10-21	CN10-22		PBO			FO	FO_ARG (G)	Int
Int	PCF8574-2	PCF 8574		D7	PC13	CN9-1	CN10-23	CN10-24		PB1			Servo	Command (Vr)	Out
	X	IKSO1A3		D6	PA8	CN9-2	CN10-25	CN10-26		PB15			PWM	ENA_ARG (Bc)	Out
	Х	IKSO1A3		D5	PA15	CN9-3	CN10-27	CN10-28		PB14			PWM	ENA_AVD (Vi)	Out
	X	IKSO1A3		D4	PC10	CN9-4	CN10-29	CN10-30		PB13			PWM	ENB_ARD (BI)	Out
	X	IKSO1A3		DB	PA10	CN9-5	CN10-31	CN10-32		AGND					
	X	IKSO1A3		D2	PC6	CN9-6	CN10-33	CN10-34		PB6				X	
			x	D1	PA2	CN9-7	CN10-35	CN10-36		PDO		Х			
			х	D0	PA3	CN9-8	CN10-37	CN10-38		PD1			US	echo (BI)	In

- Test de fonctionnement de l'afficheur OLED
  - $\circ \quad \mathsf{Test\_OLED\_RobotWB55.ino}$
- Test de fonctionnement du Stick 8 LED RGB
  - o Test\_stick8LED\_Neopixel\_rainbow\_RobotWB55.ino

- Test de fonctionnement des moteurs et des Fourches Optiques
  - o Test\_Moteurs\_PCF8574AP\_FO\_OLED\_RobotWB55.ino
- Test de fonctionnement des BP et des Bumper
  - o Test\_BP\_Bumper\_OLED\_RobotWB55\_V2.ino
- Mise en place et câblage jack 5.5mm / 2.1mm pour alimentation 9V externe.




- Test des différentes fonctions du robot
  - o RobotWB55\_V2\_W1.ino




## **Annexes**

#### PCB carte IHM:



#### PCB carte I2C Avant:



### PCB carte I2C Arrière :

