一:填空题(共25分,除6题和10题以外,每空0.5分)
1. 异步电动机负载增大时,转速将,转子电流将,转子旋转磁场切割定子绕组的速度会。(增大、减少、不变)
2. 绕线式异步电动机转子回路串入电阻与不串电阻比较,带额定负载时,起动电流
3. 异步电动机的转差率为 0.03,则传递到转子的电磁功率 $P_{em}$ 有百分之为转子银耗,有百分之转变为机械功率。
4. 异步电动机的制动方法有:、、、,。
5. 某三相异步电动机的转子转速为 1450r/min,则气隙旋转磁场相对定子的转速
r/min,相对转子导体的转速为r/min。
6. 三相异步电动机的"异步"是指。(1分
7. 额定运行的异步电动机,电源电压下降时,电磁转矩,转差率,转速,定子电流。(增大、减小、不变)
8. 电动机分为三种工作制:、、、
。
10. 三相异步电动机过载能力 T 的定义是。(1分
11.对于电力拖动系统有无反馈可分为系统和系统,对于电源种类又可分为系统和系统和
12. 直流电机的励磁方式有、、、和和和和和
13.他励直流电动机的主要人为特性有、、、、三种
14.他励直流电动机的启动方式有
15. 直流电动机一般采用和
16. 在电枢回路中串电阻调速,理想空载转速,特性的斜率。
17. 直流电动机降压调速,理想空载转速(增大、减小、不变)
18. 当直流电机带恒转矩负载时,若为他励电动机,当电枢电压下降时,其转速,电枢电流。(增大、减小、不变)
19. 他励直流电动机的串电阻调速、降压调速和弱磁调速的调速方向分别是、、(向上、向下)
二: 选择题(共10分,每题1分)
1. 增大绕线式异步电动机转子回路的电阻, 其最大转矩( )。
A.变大 B.变小 C.不变
2. 一台三相异步电动机运行在 S=0.02 时,则由定子通过气隙传递给转子的功

A.2%是电磁功率 B.2%是机械功率
C.2%是机械损耗 D.2%是转子铜耗
3. 对于他励直流电动机,要求大范围内无极调速,采用()的方式为好。
$A$ 改变电枢电压 $U$ $B$ 改变励磁磁通 $\Phi$ $C$ 改变电枢回路电阻 $R$
4. 直流电动机起动电流很大的原因是
A 电枢内阻小 B 起动时反电动势为零 C 励磁磁场很大
5. 一台并励直流发电机, 若转速升高 20%, 则电势( )。
A.不变 B.升高 20%
C.升高大于 20% D.升高小于 20%
6. 并励直流电动机带恒转矩负载, 当在电枢回路中串接电阻时, 其( )。
A.电动机电枢电流不变,转速下降
B.电动机电枢电流不变,转速升高
C.电动机电枢电流减小,转速下降
D.电动机电枢电流减小,转速升高
7. 他励直流电动机改变电枢电压调速时, 其特点是( )。
A.理想空载转速不变,特性曲线变软
B.理想空载转速变化,特性曲线变软
C.理想空载转速变化,特性曲线斜率不变
D.理想空载转速不变,特性曲线斜率不变
8. 线绕式异步电动机在转子绕组中串变阻器起动,()。
A.起动电流减小,起动转矩减小
B.起动电流减小,起动转矩增大
C.起动电流增大,起动转矩减小
D.起动电流增大,起动转矩增大
9. 他励直流电动机的人为特性与固有特性相比,其理想空载转速和斜率均发生了变化,那么这条人为特性一定是:( ) A 串电阻的人为特性 B 降压的人为特性 C 弱磁的人为特性。
10.他励直流电动机串电阻启动和降压启动会使起动转矩 Ts( )
A. 增大、增大 B 增大、减小
C. 减小、减小 D.减小、增大.
三: 判断题(共10分, 每题1分) 大喵」收集整理并免费分享

率中有( )。

- 1. 一台并励直流电动机, 若改变电源极性, 则电机转向也改变。(×)
- 2. 直流电动机的人为特性都比固有特性软。( x )
- 3. 他励直流电动机的降压调速属于恒转矩调速方式,因此只能拖动恒转矩负载运行。(×)
- 4. 直流电动机可以直接起动。(×)
- 5. 若直流电机运行在电动机状态,则感应电动势大于其端电压。( × )
- 6. 三相异步电动机转子不动时,经由空气隙传递到转子侧的电磁功率全部转化为转子铜损耗。( √ )
- 7. 改变电流相序,可以改变三相旋转磁动势的转向。( √ )
- 8. 一台直流电机可以运行在发电机状态,也可以运行在电动机状态。( √ )
- 9. 异步电动机的最大转矩与转子电阻无关。( √ )
- 10. 异步电动机带恒转距负载运行时,如果电源电压下降,则当电动机稳定运行后,电动机的电磁转距不变。( √ )

## 四:问答题(共15分,每题3分)

- 1. 什么是电力拖动系统? 试说明电力拖动系统都由哪些部分组成。
- 答:由电动机作为原动机来拖动生产机械的系统为电力拖动系统。一般由电动机、生产机械的工作机构、 传动机构、 控制设备及电源几部分组成。
- 2. 判断直流电机运行状态的依据是什么?何时为发电机状态?何时为电动机状态?
- 答:由电动势平衡方程可知,当 Ea>U 为发电机运行状态,Ea<U 为电动机运行状态。
- 3. 电力拖动系统稳定运行的条件是什么?
- 答: 电动机的机械特性必须与负载转矩特性有交点,而且在交点处,满足  $\frac{dT_{em}}{dn}$
- 4. 何谓三相异步电动机的固有机械特性和人为机械特性?
- 答: 三相异步电动机的机械特性是指电动机的转速 n 与电磁转矩 T 之间的关系, 即 n=f (T)

固有机械特性是指电动机在额定电压和额定频率下,按规定的接线方式接线,定子和转 子不外接电阻或电抗时的机械特性。

人为机械特性是指人为地改变电源参数(电源电压、频率)或电动机的参数(定子电阻或电抗、转子电阻)而得到的机械特性。

5. 、什么是异步电动机的转差率?如何根据转差率来判断异步电机的运行状态?

答: 异步电机转差率 s 是指旋转磁场转速  $n_1$  与转子转速 n 之间的转速差  $(n_1-n)$  与旋转磁场转速  $n_1$  的比率,即 。


当 n<sub>1</sub>>n>0,转差率 1>s>0 时,为电动机运行状态;

当  $n_i < n < \infty$ ,  $0 > s > -\infty$  时为发电机运行状态;

当 n<0, +∞>s>1 时为电磁制动运行状态。

## 五:分析题(共10分,每题5分)

1. 试比较他励和并励直流发电机的外特性有何不同?并说明影响曲线形状的因素。




影响他励直流发电机外特性的因素有:


- (1)、随着电枢电流的增加,电枢电阻上的压降增大,使电压下降。
- (2)、随着电枢电流的增加,去磁电枢反应作用加大,使磁通减小,电压进一步下降。 影响并励直流发电机外特性的因素有:
- (1)、随着电枢电流的增加,电枢电阻上的压降增大,使电压下降。
- (2)、随着电枢电流的增加,去磁电枢反应作用加大,使磁通减小,电压下降。
- (3)、由于电压下降,使励磁电流下降,磁通减小,电压进一步下降。
- 2. 异步电动机带额定负载运行时,如果负载转矩不变,当电源电压降低时,电动机的 Tm、Ts、 $I_1$ 、 $I_2$ 、和 n 如何变化?为什么?

## 六:作图题(共10分,每题5分)

1. 下图是他励直流电动机的固有机械特性图,试在此图上画出串电阻、降压、弱磁后对固有机械特性图的影响。资料由公众号【工大喵】收集整理并免费分享



2. 他励直流电动机拖动位能性负载,开始运行在正向电动状态,突然采用能耗制动,试大概 画出从能耗制动过程到能耗制动运行的机械特性图。并在图上指出哪部分是能耗制动过程和 能耗制动运行状态。



## 七: 计算题

1. 他励直流电动机的  $U_N$  = 220V ,  $I_N$  = 207. 5A ,,Ra =0.067  $\Omega$  。试问: ( 1 ) 直接起动时的起动电流是额定电流的多少倍? ( 2 ) 如限制起动电流为 1.5 IN ,电枢回路应串入多大的电阻?

解: 
$$I_{st} = \frac{U_N}{R_a} = \frac{220}{0.067} = 3283.6$$

$$\frac{I_{st}}{I_N} = \frac{3283.6}{207.5} = 15.8 \stackrel{\triangle}{\Box}$$

$$R_{s} = \frac{U_{N}}{1.5I_{N}} - R_{a} = \frac{220}{1.5 \times 207.5} - 0.067 = 0.64Ω$$
 次料由公式5×207.5 证 ) 收集整理并免费分享

2. 、一台三相绕线异步电动机, $P_{N}=75KW$ , $n_{N}=720r/min$ , $\lambda_{T}=2.4$ ,求: (1) 临界转差率 Sm 和最大转矩 Tm。

解: 电动机的额定转矩
$$T_N = 9550 \frac{P_N}{n_N} = 9550 \times \frac{75}{720} = 994.79Nm$$

最大转矩
$$T_m = \lambda_T T_N = 2.4 \times 994.79 = 2387.50Nm$$

额定转差率 
$$s = \frac{n_1 - n_N}{n_1} = \frac{750 - 720}{750} = 0.04$$

临界转差率
$$s_m = s_N(\lambda_T + \sqrt{{\lambda_T}^2 - 1}) = 0.04(2.4 + \sqrt{2.4^2 - 1}) = 0.183$$

实用机械特性表达式
$$T_{em} = \frac{2T_m}{\frac{s}{s_m} + \frac{s_m}{s}} = \frac{2 \times 2387.50}{0.183}$$