該当シークエンス	エラー項目	該当エラー	それに対する例外処理	検証方法
CWダウンリンク	け	西無線 CW TX	周波数設定?	RXPIC※①と同様
OBCからの割り込み		7.00	7.704,940-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-	
OBCからのコマンド	C (1,2,3,4,6)	OBC→TX UARTerror	基本、次のトライに期待。 ・10byte来ない。割り込み後、中でコマンド受信を待機し続ける→TXのmain文のWDTがリセットをかける。 ・10byte受け取ったが、ノイズが乗りおかしい→crcチェックで破棄・ ・OBCから誤ったコマンドが送られてくる→swtich 文のdefaultに入る	※6 ・①t/g以外の文字で割り込みを発生させ模 擬的に停止。②1文字目はt/gであったが後 半途中で停止、の2パターンをFT23でPCから割り込み。WDTでリセットがかかるかチェック。 →ちゃんとリセットかかる。確認終了。 ・creの数字を敢えて変なものにする ・存在しないコマンドを送信
OBCからのコマンド	V)	TXØWDT	・WDTの電源がoffになっていて、立ち往生時 に、リセットがかからない→WDT POWER HIGHを定期的に行う? ・WDTの電源はonだが、パルスpin不良によ り、リセットがかかり続ける	井手さんのnew割り込み関数で、立ち往生時は、すぐbreakできる※5
OBCからのコマンド	え	ビット反転	CRCチェックではじかれる→OBC通常溶断の み	 CRC機能チェック
OBCからのコマンド	き	マルチプレクサ	・OBCが生きていて、OBCからTXPICへのコマンドが、通らなかった場合、通常溶断のみになってしまうけど、大丈夫?(要検討) EPSが切れていたら、溶断の電源が入らな	OBCは意図的に、RXPICのioピンを切るんだっけ? ーi2cエラーが出たら、CIBの冗長ルート2溶 断を意図的に行うために、ioピンを切る。
OBCからのコマンド	4	EPSオフ(OBCオフ、西無線オフ)	い。→諦める?1日1回のEPSリセットで復活を 期待	①EPSの生死判断。RXPIC※2と同様 ②EPS定期リセット。RXPIC※3と同様
溶断中	かっ	TX 溶断SW	1日1回のEPSリセットで復活することを期待	RXPIC※3と同様
溶断中	6	TX再起動	TXが落ちれば溶断PINもlowになる?(要確認)次のトライに期待※6	ピンをhighにした状態で、電源を切り、溶断ピンがlowになるか確認 ・CIBがリセットかかるとTX冗長溶断用の溶断ピンはlowになった。TXPICが再起動してしまっても、HIGHになりっぱなしにはならないから大丈夫。
RXからのコマンド1byte受信	k)	TXØWDT	上と同様	※5と同様
RXからのコマンド1byte受信		RX→TX UARTerror	上と同様	※6と同様
	D		上に門塚	WOCIMIN.
RXからのコマンド1byte受信	D 6	TX再起動	コマンド破棄される。残りのbyteもt/gチェック ではじかれる。	コマンド送信中に再起動。はじかれた。確認 済み。
RXからのコマンド1byte受信	6	TX再起動	ではじかれる。 10byte送られず、割り込み関数内で立ち往生するが、WDTでリセットかかりループ抜け出す 次のトライに期待	済み。
RXからのコマンド1byte受信 RXからのコマンド1byte受信	6 5	TX再起動 RX再起動	ではじかれる。 10byte送られず、割り込み関数内で立ち往生 するが、WDTでリセットかかりループ抜け出 す	済み。 抜け出した。確認ずみ。
RXからのコマンド1byte受信 RXからのコマンド1byte受信 溶断ステータス読み込み	6 5 6	TX再起動 RX再起動 TX再起動	ではじかれる。 10byte送られず、割り込み関数内で立ち往生するが、WDTでリセットかかりループ抜け出す 次のトライに期待 ・Main eepeomエラーで0xFFが帰ってきた場合は、sub eepromを読みに行く・立ち往生し	済み。 抜け出した。確認ずみ。
RXからのコマンド1byte受信 RXからのコマンド1byte受信 RXからのコマンド1byte受信 溶断ステータス読み込み 溶断ステータス読み込み	6 5 6 E	TX再起動 RX再起動 TX再起動 TX→EEPROM I2Cerror	ではじかれる。 10byte送られず、割り込み関数内で立ち往生するが、WDTでリセットかかりループ抜け出す 大のトライに期待 ・Main eepeomエラーで0xFFが帰ってきた場合は、sub eepromを読みに行く・立ち往生したらWDTでリセット。次のトライに期待	済み。 抜け出した。確認ずみ。 ーーー RXPICと同じ。プログラム更新まだ。
RXからのコマンド1byte受信 RXからのコマンド1byte受信 溶断ステータス読み込み 溶断ステータス読み込み 溶断ステータス読み込み	6 5 6 E	TX再起動 RX再起動 TX再起動 TX→EEPROM 12Cerror TXのWDT	ではじかれる。 10byte送られず、割り込み関数内で立ち往生するが、WDTでリセットかかりループ抜け出す 大のトライに期待 ・Main eepeomエラーで0xFFが帰ってきた場合は、sub eepromを読みに行く・立ち往生したらWDTでリセット。次のトライに期待 上と同様	済み。 抜け出した。確認ずみ。 ーーー RXPICと同じ。プログラム更新まだ。 RXPIC※4と同じ。
RXからのコマンド1byte受信 RXからのコマンド1byte受信 溶断ステータス読み込み 溶断ステータス読み込み 溶断ステータス読み込み 溶断中 溶断中	6 5 6 E い カ	TX再起動 RX再起動 TX再起動 TX→EEPROM 12Cerror TXのWDT TX 溶断SW	ではじかれる。 10byte送られず、割り込み関数内で立ち往生するが、WDTでリセットかかりループ抜け出す 次のトライに期待 ・Main eepeomエラーで0xFFが帰ってきた場合は、sub eepromを読みに行く・立ち往生したらWDTでリセット。次のトライに期待 上と同様 上と同様	済み。 抜け出した。確認ずみ。 ーーー RXPICと同じ。プログラム更新まだ。 RXPIC※4と同じ。 RXPIC※3と同じ
RXからのコマンド1byte受信 RXからのコマンド1byte受信 溶断ステータス読み込み 溶断ステータス読み込み 溶断ステータス読み込み 溶断中 溶断中	6 5 6 E い か 6	TX再起動 RX再起動 TX再起動 TX→EEPROM I2Cerror TXのWDT TX 溶断SW TX再起動	ではじかれる。 10byte送られず、割り込み関数内で立ち往生するが、WDTでリセットかかりループ抜け出す 次のトライに期待 ・Main eepeomエラーで0xFFが帰ってきた場合は、sub eepromを読みに行く・立ち往生したらWDTでリセット。次のトライに期待 上と同様 上と同様 ※6と同じ	済み。 抜け出した。確認ずみ。 ーーー RXPICと同じ。プログラム更新まだ。 RXPIC※4と同じ。 RXPIC※3と同じ ※6と同じ
RXからのコマンド1byte受信 RXからのコマンド1byte受信 溶断ステータス読み込み 溶断ステータス読み込み 溶断ステータス読み込み 溶断中 溶断中	6 5 6 E い カ	TX再起動 RX再起動 TX再起動 TX→EEPROM 12Cerror TXのWDT TX 溶断SW	ではじかれる。 10byte送られず、割り込み関数内で立ち往生するが、WDTでリセットかかりループ抜け出す 、次のトライに期待 ・Main eepeomエラーで0xFFが帰ってきた場合は、sub eepromを読みに行く・立ち往生したらWDTでリセット。次のトライに期待 上と同様 上と同様 ※6と同じ	済み。 抜け出した。確認ずみ。 ーーー RXPICと同じ。プログラム更新まだ。 RXPIC※4と同じ。 RXPIC※3と同じ
RXからのコマンド1byte受信 RXからのコマンド1byte受信 溶断ステータス読み込み 溶断ステータス読み込み 溶断ステータス読み込み 溶断中 溶断中	6 5 6 E い か 6	TX再起動 RX再起動 TX再起動 TX→EEPROM I2Cerror TXのWDT TX 溶断SW TX再起動	ではじかれる。 10byte送られず、割り込み関数内で立ち往生するが、WDTでリセットかかりループ抜け出す 次のトライに期待 ・Main eepeomエラーで0xFFが帰ってきた場合は、sub eepromを読みに行く・立ち往生したらWDTでリセット。次のトライに期待 上と同様 上と同様 ※6と同じ	済み。 抜け出した。確認ずみ。 ーーー RXPICと同じ。プログラム更新まだ。 RXPIC※4と同じ。 RXPIC※3と同じ ※6と同じ
RXからのコマンド1byte受信 RXからのコマンド1byte受信 溶断ステータス読み込み 溶断ステータス読み込み 溶断ステータス読み込み 溶断中 溶断中 タウンリンク データダウンリンク開始	6 5 6 E い か 6	TX再起動 RX再起動 TX再起動 TX→EEPROM I2Cerror TXのWDT TX 溶断SW TX再起動 西無線再起動	ではじかれる。 10byte送られず、割り込み関数内で立ち往生するが、WDTでリセットかかりループ抜け出す 次のトライに期待 ・Main eepeomエラーで0xFFが帰ってきた場合は、sub eepromを読みに行く・立ち往生したらWDTでリセット。次のトライに期待 上と同様 上と同様 ※6と同じ RXが周波数設定を定期的に行っている EPS5VBUSの電圧を常に監視。EPS offと判断したら、西無線をsub powerに切り替え、周波数設定を再度行い、CWダウンリンク再開 問題なし	済み。 抜け出した。確認ずみ。 ーーー RXPICと同じ。プログラム更新まだ。 RXPIC※4と同じ。 RXPIC※3と同じ ※6と同じ RXPIC※1と同じ
RXからのコマンド1byte受信 RXからのコマンド1byte受信 溶断ステータス読み込み 溶断ステータス読み込み 溶断ステータス読み込み 溶断中 溶断中 アータダウンリンク開始 データダウンリンク開始	6 5 6 E い か 6	TX再起動 RX再起動 TX再起動 TX→EEPROM I2Cerror TXのWDT TX 溶断SW TX再起動 西無線再起動 西無線オフ	ではじかれる。 10byte送られず、割り込み関数内で立ち往生するが、WDTでリセットかかりループ抜け出す 次のトライに期待 ・Main eepeomエラーで0xFFが帰ってきた場合は、sub eepromを読みに行く・立ち往生したらWDTでリセット。次のトライに期待上と同様 上と同様 上と同様 ※6と同じ RXが周波数設定を定期的に行っている EPS5VBUSの電圧を常に監視。EPS ofと判断したら、西無線をsub powerに切り替え、周波数設定を再度行い、CWダウンリンク再開 問題なし EPSリセット、RXPIC周波数設定を定期的に行っているので、復活を待つ。	済み。 抜け出した。確認ずみ。 ーーー RXPICと同じ。プログラム更新まだ。 RXPIC※4と同じ。 RXPIC※3と同じ ※6と同じ RXPIC※1と同じ
RXからのコマンド1byte受信 RXからのコマンド1byte受信 溶断ステータス読み込み 溶断ステータス読み込み 溶断ステータス読み込み 溶断中 溶断中 アータダウンリンク開始 データダウンリンク開始 データダウンリンク開始	6 5 6 E い か 6	TX再起動 RX再起動 TX再起動 TX→EEPROM 12Cerror TXのWDT TX 溶断SW TX再起動 西無線再起動 西無線オフ TX再起動	ではじかれる。 10byte送られず、割り込み関数内で立ち往生するが、WDTでリセットかかりループ抜け出す 水のトライに期待 ・Main eepeomエラーで0xFFが帰ってきた場合は、sub eepromを読みに行く・立ち往生したらWDTでリセット。次のトライに期待 上と同様 上と同様 ※6と同じ RXが周波数設定を定期的に行っている EPSSVBUSの電圧を常に監視。EPS offと判断したら、西無線をsub powerに切り替え、周波数設定を再度行い、CWダウンリンク再開 問題なし EPSリセット、RXPIC周波数設定を定期的に	済み。 抜け出した。確認ずみ。 ーーー RXPICと同じ。プログラム更新まだ。 RXPIC※4と同じ。 RXPIC※3と同じ ※6と同じ RXPIC※1と同じ