

Universidade Federal do Pará Campus Universitário de Tucuruí Faculdade de Engenharia Elétrica Disciplina de Laboratório de controle - 2023.2

Turma: T03

Coordenador: Cleison Silva

Alunos:


Andrez Muller Miranda Barreto Matrícula: 201833940007

Oséias Dias de Farias Matrícula: 201733940002

Thalia Damasceno Barroso Matrícula: 201633940040

Projeto de controladores P e PI para Planta (Motor Gerador) de primeira ordem em torno de um ponto de operação

Figura 1 - Bancada Motor/Gerador.




Fonte - Autor.

Sistema de Controle em Malha Fechada

O diagrama de blocos abaixo, ilustra o esquema básico de sistemas de controle em malha fechada com realimentação negativa. No esquema, destaca-se 4 sinais principais: o sinal de referência r(t), o sinal de erro de controle e(t), o sinal de controle u(t) e o sinal de saída y(t).

Tem-se também, dois sistemas em destaque, o **processo**, representando a dinâmica a ser controlada e o **controlador**.

Nesse experimento, o objetivo é realizar o projeto, simulação e implementação dos controladores Proporcional (P) e e Proporcional-Integral (PI) para a bancada Motor-gerador.



Projeto Controlador Proporcional

Considera-se que o processo a ser controlado pode ser aproximado por uma sistema de primeira ordem. Ainda que saibamos que a bancada é formada de pelo menos três dinâmicas de primeira ordem em cascata (Motor + Gerador + Filtro RC).

A Função de Transferência de Malha Aberta ("Processo") do sistema Motor-Gerador sendo de primeira ordem:

$$G(s) = \frac{K_m}{\tau s + 1} \tag{1}$$

Admita que $G_c(s)$ representa a função de transferência do controlador. Em malha fechada, representado por, H(s), é

$$H(s) = \frac{G_c(s)G(s)}{1 + G_c(s)G(s)} \tag{2}$$

Considerando $G_c(s)=K_p$, a Função de Transferência de Malha Fechada, com controlador proporcional, é:

$$H(s) = \frac{K_p G(s)}{1 + K_p G(s)} \tag{3}$$

Substituindo G(s) em H(s), ou seja, (1) em (2):

$$H(s) = rac{rac{K_p K_m}{1 + K_p K_m}}{rac{ au}{1 + K_p K_m} s + 1}$$
 (4)

Observa-se que, tanto o ganho quanto a constante de tempo do sistema em malha fechada são funções do ganho proporcional do controlador. Isso permite projetar o ganho do controlador (K_p) de tal forma que o sistema em MF responda a fim de atender critérios de desempenho especificados.

A biblioteca em python de sistemas de controle pode ser acessa aqui!

Por exemplo, é possível projetar o ganho do controlador (K_p) com o objetivo de tornar a resposta do sistema em MF "mais" rápida. No entanto, considere as seguintes observações:

- 1. Resposta mais rápida, implica que a constante de tempo do sistema em MF deve ser menor do que a constante de tempo em MA. O quanto menor ?
 - *Deve ser menor levando em consideração o que se deseja, ou seja é o projetista quem define, no entanto, deve-se levar em consideração que sistemas reais saturam, logo, haverá um limite para o quanto menor será aconstante de tempo em Malha Fechada em relação ao Malha Aberta.*
- 2. O K_p também altera o ganho DC do sistema em MF.
 - *Sim, isso pode ser observado pela equação (4), em que o ganho em MF é depedente do ganho do controlador assim como sua constante de tempo au.*
- 3. O controlador proporcional não altera o tipo do sistema. Se o sistema em MA for do tipo 0, o sistema em malha fechada com controlador proporcional permanence sendo do tipo ZERO. Explique.
 - *O controlador Proporcional não possui polos ou zeros, assim sendo, o sistema não se modifica em relação a sua estrutura.*
- 4. O erro em regime permanente para sistema do Tipo 0, com controlador proporcional, é não nulo. Explique.
 - *Sistemas tipo 0 tem por característica possuir erro não nulo em regime permanente, é como explicado no item anterior, o controlador proporcional não afeta a estrutura da planta, sendo assim, o erro do sistema com o controlador Proporcional nunca será nulo *

Para fins de simulação, vamos considerar os seguintes parâmetros para o sistema em MA: $K_m=0.2$ e au=0.3.

Desse forma, vamos adotar como especificações de desempenho de MF, os seguintes critérios:

1. Constante de tempo de MF ser 70% da constante de malha aberta.

$$au_{MF}=0,7 au$$

Substituindo em (4), tem-se:

$$\frac{7}{10} = \frac{1}{1 + K_p K_m}$$

$$K_p = rac{\left(rac{10}{7} - 1
ight)}{K_m} = 2.1428$$

Ganho DC do sistema em Malha fechada com controlador proporcional

Ganho DC: =
$$\frac{K_p K_m}{1 + K_p K_m}$$


$$\frac{7}{10} = \frac{0.090833}{1 + K_p \cdot 0.18666}$$

Ganho Proporcional: 2.296000367360059

Ganho DC: 0.3


Simulação do Sistema em Malha Fechada

Dados do ensaio



Sistema em Malha Aberta:

Sistema em Malha Fechada:



Exercício de Fixação

Analise a resposta do sistema em malha fechada com o controlador proporcionale responda:

A resposta do sistema em malha fechada é mais rápida do que a resposta em malha aberta?
 Explique.

Sim, já que o ganho do controlador Proporcional influencia tanto o ganho do sistema em malha fehcada quanto a constante de tempo em malha fechada, isso é observado na equação (4).

2. A medida que o ganho K_p assume valores elevados, o polo de malha fechada se afasta do eixo imaginário, no plano complexo. Verdadeiro ou Falso? Explique.

Sim, ao analisar o LGR do sistema, podemos observar que o polo em malha fechda pode assumir valores desde o polo em malha aberta até $-\infty$.

3. O erro em regime permanente está elevado. Sem substituir o tipo de controlador, o que poderia ser alterado (e como) a fim de reduzir o erro em regime permanente? Explique quais conseguências são esperadas com essa medida.

Usando o controlador Propocional, pode-se alterar, aumentando, o valor do ganho do controlador para a fim de reduzir o erro em regime do sistema

Sinal de Controle

Em simulação, pode-se admitir valores elevados para o ganho do controlador, com a finalidade de reduzir o erro em regime permanente. No entanto, quanto maior o valor de K_p , maior será a magnitude do sinal de controle.

Deve-se lembrar que a bancada é alimentada por uma fonte de tensão finita. Logo a magnitude do sinal de controle não deve ser superior a tensão de alimentação da bancada Motor-Gerador.


Para simular o sistema em MF e obter na saída o sinal de controle, deve-se criar um sistema com essa finalidade.

A função feedback (sys1, sys2, sign = -1) admite:

- 1. O sys1 função de transferencia de Malha Direta;
- 2. O sys2 função de transferencia de Realimentação;
- 3. O *sign* sinal da realimentação, para controle deve ser *sign* = -1.

Sendo assim, faz-se:

- 1. $\mathit{sys1}$ igual a $G_c(s)$
- 2. sys2 igual a G(s)



Lugar Geométrico das Raízes - LGR

Considere G(s) a função de transferência de malha direta em cascata com o controlador K, com realimentação unitária e negativa. Em malha fechada, tem-se:

$$H(s) = rac{KG(s)}{1 + KG(s)}$$


O LGR corresponde a todos os pontos no plano complexo que as raízes do polinômio do denominador de H(s) pode assumir quando o ganho K varia de zero a infinito. Sendo assim, tem-se:

$$1 + KG(s) = 0. (A)$$

Para valores de K positivos, a equação (A) impõe duas restrições sobre o LGR, são elas:

1.
$$\angle G(s) = (2\ell+1)180^0$$
, para $\ell=0,\pm 1,\pm 2,\dots$

2. O ganho
$$K=rac{1}{|G(s)|}$$



Projeto do Controlador Pl

Função de Transferência de malha aberta:

$$G(s) = \frac{K_m}{\tau s + 1} = \frac{Kb}{s + b} \tag{A}$$

Em que,
$$K=K_m$$
 e $b=rac{1}{ au}$

Função de Transferência de Controlador PI:

$$G_c(s) = \frac{K_c(s+a)}{s} \tag{B}$$

Em malha fechada:

$$H(s) = \frac{G_c(s)G(s)}{1 + G_c(s)G(s)}$$
(C)

Substituindo (A) e (B) e (C), tem-se

$$rac{K_c(s+a)}{s}rac{Kb}{s+b} \ 1+rac{K_c(s+a)}{s}rac{Kb}{s+b}$$

Resulta em,

$$H(s) = \frac{K_c K b(s+a)}{s(s+b) + K_c K b(s+a)}$$

$$H(s) = \frac{K_c K b(s+a)}{s^2 + (b+K_c K b)s + K_c K ba}$$
(D)

Com o controlador PI na malha, o tipo do sistema passa a ser Tipo 1 (erro em regime permanente nulo para entrada degrau).

Os parâmetros K e b são conhecidos a partir do modelo do sistema em malha aberta.

Um abordagem para o projeto do controlador PI consiste em comparar a função de transferência em (D) com uma função de transferência padronizada de referência.

$$H_{ref}(s) = rac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$
 (E)

em que os polos são parametrizados por ζ e ω_n .

Assim, as especificações de desempenho do sistema em malha fechada podem ser traduzidas em valores de ζ e ω_n . Tal que,

1. Ultrapassagem percentual (%UP):

$$\%UP = 100 imes e^{\dfrac{-\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \zeta = \dfrac{-\ln(\%UP/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%UP/100)}}$$

2. Instante de pico:

$$T_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

em que $\omega_d=\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$.

3. **Tempo de assentamento**: Instante em que a resposta do sistema alcança e permanence dentro da faixa de 2% em torno do valor de regime permanente.

$$T_s = rac{4}{\sigma}$$

Para o critério de 1%, considere,

$$T_s = rac{4,6}{\sigma}$$

em que $\sigma=\zeta\omega_n$.

1. **Tempo de subida**: tempo necessário para que a forma de onda vá de 0.1 a 0.9 do valor final.

$$T_r pprox rac{1,8}{\omega_n}$$

A Figura (retirado do Frankin and Powell) ilustra a reposta de um sistema de segunda ordem subamortecido. Com destaque para as especificações de desempenho.





Figura 3.22 Definição do tempo de subida t_r , tempo de acomodação t_s e sobressinal M_p .

Plano Complexo, com destque para a localização de um par de polos complexos conjugados, parametrizados por ζ e ω_n .




Fator de amortecimento: 0.6901067305598217 Frequencia natural: 10.53855432887542

Ganho do Controlador PI:


1.8675535786992399

Zero do PI:

28.72750603460205



Polos de MF: [-7.4235+7.42574224j -7.4235-7.42574224j]



Freq Natural:
[10.5 10.5]
Fator de Amortecimento:
[0.707 0.707]

Função de Transferência:

dt = 0.02

$$rac{U(z)}{E(z)} = rac{b_0 z + b_1}{z - 1} rac{z^{-1}}{z^{-1}}$$

Equação de Diferenças:

$$u(k) = u(k-1) + b_0 e(k) + b_1 e(k-1)$$
 $u(k) = u(k-1) + 2,404 e(k) - 1,331 e(k-1)$

16.828

24.339

31.85

39.361

46.87199999999999

54.38299999999999

61.89399999999984

69.4049999999997

76.9159999999997

84.42699999999996

91.9379999999996

99.4489999999996

106.9599999999995

114.47099999999995

121.9819999999994

129.4929999999994 137.0039999999993

144.51499999999993

152.02599999999993

159.53699999999992

Conclusão

Portanto, foi possível projetar os controladores Proporcional e Proporcional Integral para a planta identificada, além disso, plotou-se os gráficos do sinal de saída e de controle para ambos os controladores, a resposta do sistema em malha fechada para o controlador Proporcional manteve as caracteristicas do sistema, alterando apenas a constante de tempo e o ganho, sem zerar o erro em regime permanente, já a resposta do controlador PI zerou o erro em regime pernamente além de alterar o K e O τ do sistema.