# Sikkerhetsinformasjon



Les alle anvisningene, for å kunne arbeide farefritt og sikkert med måleverktøyet. Gjør aldri varselskilt på måleverktøyet uleselig. TA GODT VARE PÅ DISSE AN-VISNINGENE.

- ▶ OBS! Hvis det brukes andre betjenings- eller justeringsinnretninger enn de vi har angitt her eller det utføres andre bruksmetoder, kan dette føre til en farlig stråle-eksponering.
- Måleverktøyet leveres med et advarselsskilt på tysk (på bildet av måleverktøyet på bildesiden er dette merket med nummer 13).



- Lim en norsk etikett over dette tyske advarselsskiltet før du tar apparatet i bruk for første gang.
- ▶ Rett aldri laserstrålen mot personer eller dyr og se ikke selv inn i laserstrålen, heller ikke fra en stor avstand. Dette måleverktøyet lager laserstråling i laserklasse 2 jf. EN 60825-1. Du kan ufrivillig blende andre personer.
- Bruk laserbrillene aldri som beskyttelsesbriller. Laser-brillene er til bedre registrering av laserstrålen, men den beskytter ikke mot laserstrålingen.
- Bruk laserbrillene aldri som solbriller eller i trafikken. Laser-brillene gir ingen fullstendig UV-beskyttelse og reduserer fargeregistreringen.
- Måleverktøyet skal alltid kun repareres av kvalifisert fagpersonale og kun med originale reservedeler. Slik opprettholdes måleverktøyets sikkerhet.
- La aldri barn bruke laser-måleverktøyet uten oppsyn. De kan ufrivillig blende andre personer.

# **Funksjonsbeskrivelse**

grett ut utbrettssiden med bildet av måleverktøyet, og la denne siden være utbrettet mens du leser bruksanvisningen.

# Formålsmessig bruk

Måleverktøyet er beregnet til måling av distanser, lengder, høyder, avstander og til beregning av flater og volumer. Måleverktøyet er egnet til oppmålinger både innendørs og utendørs på bygninger.

## Illustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for bildet av måleverktøyet på illustrasjonssiden.

- 1 Slettetast «C»
- 2 Minne-subtraksjonstast «M-»
- 3 Minne-addisjonstast «M+»
- 4 Tast for lengdemåling
- 5 Tast for flatemåling
- 6 Display
- 7 Opprettingshjelp
- 8 Tast for måling
- 9 Tast for volummåling
- 10 Minneaktiverings-tast «M=»
- 11 Tast for kontinuerlig måling
- 12 På-/av-tast
- 13 Laser-advarselsskilt
- 14 Låsing av batteriromdekselet
- 15 Deksel til batterirom
- 16 Utgang laserstråling
- 17 Mottakerlinse
- 18 Serienummer
- 19 Laserbriller\*
- 20 Laser-måltavle\*
- 21 Beskyttelsesveske

#### Visningselementer

- a Batteri-indikator
- **b** Temperaturindikator
- c Måleverdi/resultat
- d Målenhet
- Referansenivå for målingen
- f Laser innkoblet
- 9 Enkeltmåleverdi (ved lengdemåling: resultat)
- h Målefunksioner
  - Lengdemåling
- --- Kontinuerlig måling
- ☐ Flatemåling
- ← Volummåling
- Lagring av måleverdier

<sup>\*</sup>Illustrert eller beskrevet tilbehør inngår ikke i standard-leveransen.

## Tekniske data

Digital laser-avstandsmåler	PLR 30
Produktnummer	3 603 K16 000
Måleområde <sup>A)</sup>	0,2 30 m
Målenøyaktighet (typisk)	± <b>2,0 m</b> m <sup>B)</sup>
Måletid (typisk)	<0,5 s
Minste indikatorenhet	1 mm
Driftstemperatur	~10 °C +50 °C <sup>C</sup>
Lagertemperatur	-20 °C +70 °C
Relativ luftfuktighet max.	90 %
Laserklasse	2
Lasertype	650 nm, <1 mW
Diameter laserstråle (ved 25 °C) ca.	
- på 10 m avstand	6 mm
– på 30 m avstand	<b>20 m</b> m
Batterier	4 x 1,5 V LR03 (AAA)
Oppladbare batterier	4 x 1,2 V KR03 (AAA)
Batterilevetid ca.	
<ul> <li>Enkeltmålinger</li> </ul>	<b>300</b> 00
<ul> <li>Kontinuerlig måling</li> </ul>	5 h
Automatisk utkobling etter ca.	i
- Laser	<b>20</b> s
<ul> <li>– Måleverktøy (uten måling)</li> </ul>	5 min
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01/2003	<b>0,18</b> kg
Mål	66 x 110 x 34 mm
Beskyttelsestype (unntatt batterirom)	IP 44 (sprutsikker)
AND THE STATE OF T	and an mallata anarflata

A) Rekkevidden blir større, jo bedre laserlyset reflekteres av målets overflate (strøende, ikke speilende) og jo lysere laserpunktet er i forhold til omgivelseslyset (innendørs rom, skumring).

Ved ugunstige vilkår (f. eks. måling utendørs med sterk sol) kan det være nødvendig | å bruke en måltavle.

B) +0,05 % ved ugunstige vilkår som f.eks. sterk sol

C) I funksjonen for kontinuerlig måling er den maksimale driftstemperaturen +40 °C.

Legg merke til produktnummeret på typeskiltet til måleverktøyet ditt, handelsbetegnelsene til de enkelte måleverktøyene kan variere.

Serienummeret 18 på typeskiltet er til en entydig identifisering av måleverktøyet.

# Montering

# Innsetting/utskifting av batterier

Bruk kun alkali-mangan-batterier eller oppladbare batterier.

Med 1,2-V-battericeller er færre målinger mulig enn med 1,5-V-batterier.

Til åpning av batteriromdekselet **15** trykker du låsen **14** i pilretning og tar av batteriromdekselet. Sett inn medleverte batterier. Pass på korrekt poling som vist på innersiden av batterirommet.

Når batterisymbolet 

vises for første gang på displayet, er minst 100 målinger fremdeles mulig. Når batterisymbolet blinker, må du skifte ut batteriene, målinger er ikke lenger mulig.

skift alltid ut alle batteriene på samme tid. Bruk kun batterier fra en produent og med samme kapasitet.

Ta batteriene ut av måleverktøyet, når du ikke bruker det over lengre tid. Batteriene kan korrodere ved lengre tids lagring og lades ut automatisk.

# Bruk

## **Igangsetting**

- ▶ Beskytt måleverktøyet mot fuktighet og direkte solstråling.
- Ikke utsett måleverktøyet for ekstreme temperaturer eller temperatursvingninger.

#### Jnn-/utkobling

Til **innkobling** av måleverktøyet trykker du på på-/av-tasten **12** eller måletasten **8.** Ved innkobling av måleverktøyet kobles ikke laserstrålen inn.

Til utkobling av måleverktøyet trykker du på på-/av-tasten 12.

Etter ca. 5 min uten utførelse av en måling kobles måleverktøyet automatisk ut for å skåne batteriene.

Hvis en måleverdi er lagret, blir den stående ved en automatisk utkobling. Etter ny innkobling av måleverktøyet anvises «M» på displayet.

#### Maling

Måleverktøy har forskjellige målefunksjoner som du kan velge med å trykke på den aktuelle funksjonstasten (se «Målefunksjoner»). Etter innkoblingen þefinner måleapparatet seg i lengdemålings-funksjonen.

Hvis du har valgt målefunksjonen, påfølger alle ytterligere skritt ved å trykke tasten for måling 8.

Alle måleverdier gjelder fra bakkanten på måleverktøyet (symbol **e** på displayet). Legg måleverktøyet derfor ved alle målinger med bakkanten mot **en**sket målelinje (f. eks. veggen).

**Merk:** Ved måling fra smale gjenstander eller kanter må du passe på at måleverktøyet virkelig ligger mot bakkanten (som vist på bilde A ①), og ikke med utsparingen mellom bakkantene (som vist på bilde A ②). Kun ved måling fra bakkanten (bilde A ①) kan det fremstilles korrekte måleverdier.

Trykk tasten for måling 8 til innkobling av laserstrålen.

Rett aldri laserstrålen mot personer eller dyr og se ikke selv inn i laserstrålen, heller ikke fra en stor avstand.

Rett laserstrålen mot målflaten. Trykk tasten for måling 8 en gang til til utløsing av målingen.

I funksjonen for kontinuerlig måling begynner målingen allerede etter første bykking på måle-tasten 8.


Måleverdien vises etter 0,5 til 4 s. Målingens varighet er avhengig av avstanden, lysforholdene og refleksjonsegenskapene til målflaten. Slutten på målingen anvises med et lydsignal. Etter målingen kobles laserstrålen automatisk ut.

Hvis det ikke utføres en måling ca. 20 s etter siktingen, kobles laserstrålen automatisk ut for å skåne batteriene.

## Målefunksjoner

### Lengdemåling

Til lengdemålinger trykker du på tasten **4**. På displayet vises meldingen  $f_{Or}$  lengdemåling — .



Trykk en gang på måletasten **8** til sikting og en gang til til måling.

Måleverdien anvises nede på displayet.

### Flatemåling



Mål deretter lengde og bredde etter hverandre som for en lengdemåling. Mellom de to målingene forblir laserstrålen innkoblet.

Når den andre målingen er avsluttet regnes flaten automatisk ut og anvises. Den siste enkeltmåleverdien står nede på displayet, sluttresultatet står oppe.

#### Volummåling

Til volummålinger trykker du på tasten **9**. På displayet vises meldingen for volummåling 🗇.



Deretter måles lengde, bredde og høyde etter hverandre som ved en lengdemåling. Mellom de tre målingene forblir laserstrålen innkoblet.

Når den tredje målingen er avsluttet regnes volumet automatisk ut og anvises. Den siste enkeltmåleverdien står nede på displayet, sluttresultatet står oppe.

### Kontinuerlig måling (se bilde B)

Kontinuerlig måling er til overføring av mål, f.eks. fra byggeplaner. Ved en kontinuerlig måling kan måleverktøyet beveges i forhold til målet og måleverdien aktualiseres da ca. hvert 0,5 sek. Du kan for eksempel gå bort fra en vegg til ønsket avstand, den aktuelle avstanden kan alltid avleses.



Trykk måle-tasten 8 til utløsing av målingen. Beveg måleapparatet helt til ønsket avstandsverdi anvises i nede på displayet.

Ved å trykke på måletasten **8** avbrytes den kontinuerlige målingen. Den aktuelle måleverdien anvises i displayet. Ved å trykke på måletasten **8** en gang til startes den kontinuerlige målingen igjen.

Den kontinuerlige målingen kobles automatisk ut etter 5 min. Den siste måleverdien blir stående på displayet. Hvis du vil avslutte den kontinuerlige målingen tidligere kan du skifte målefunksjonen ved å trykke tasten 4, 5 eller 9.

## Sletting av måleverdier

Ved å trykke på slettetasten 1 kan du slette den siste enkeltmåleverdien alle målefunksjonene. Ved flere gangers trykking på tasten slettes enkeltmåleverdiene i omvendt rekkefølge.

# Minnefunksjoner

Ved utkobling av måleverktøyet opprettholdes verdien i minnet.

### Lagring/addering av måleverdier



Trykk minne-addisjonstasten 3 for å lagre den aktuelle måleverdien – avhengig av den aktuelle målefunksjonen er det en lengde-, flate- eller volumverdi. Når en verdi ble lagret, vises en «M», på displayet «+» bak blinker kort.

Hvis det allerede finnes en verdi i minnet, adderes den nye verdien til minneinnholdet, men kun hvis måleenhetene stemmer overens.


Hvis det f. eks. befinner seg en flateverdi i minnet, og den aktuelle måleverdien er en volumverdi, kan addisjonen ikke utføres. På displayet blinker kort **«ERROR»**.

#### Subtrahering av måleverdier

Trykk på minne-subtraksjonstasten 2 for å trekke den aktuelle måleverdien av fra minneverdien. Når en verdi ble subtrahert, vises en «M» på displayet, «-» bak blinker kort.

Hvis det allerede er lagret en verdi, kan den nye verdien kun trekkes av fra minneinnholdet hvis måleenhetene stemmer overens (se «Lagring/addering av måleverdier»).

#### Anvisning av minneverdien



Trykk på minne-tasten 10 for å anvise verdien i minnet. På displayet vises «M=». Når minneinnholdet «M=» anvises på displayet, kan du fordoble den ved å trykke på minne-addisjonstasten 3 hhv. nullstille den ved å trykke på minne-subtraksjonstasten 2.

## Sletting av minnet

Til sletting av minneinnholdet trykker du først på minne-tasten 10 slik at "M="» vises på displayet. Deretter trykker du på slettetasten 1; på displayet vises ingen "M" lenger.

# Arbeidshenvisninger

Mottakerlinsen 17 og laserutgangen 16 må ikke være tildekket under målingen.

Måleverktøyet må ikke beveges i løpet av en måling (med unntak av funksjonen for kontinuerlig måling). Legg derfor måleverktøyet helst mot eller på målepunktene.

Målingen utføres i midtpunktet til laserstrålen, også når det siktes på skrå mot måleflatene.

Måleområdet er avhengig av lysforholdene og refleksjonsegenskapene til målflaten. For å kunne se laserstrålen bedre ved utendørs arbeid og i sterk sol bør du bruke laser-beskyttelsesbrillene 19 og laser-måltavlen 20 (tilbehør), eller skygg for målflaten.

Ved måling mot transparente overflater (f.eks. glass, vann) eller speilende overflater kan det oppstå feilmålinger. På samme måte kan porøse eller strukturerte overflater, luftsjikt med forskjellige temperaturer eller indirekte nottatte refleksjoner ha innflytelse på måleverdien. Disse effektene har fysikalske årsaker og kan derfor ikke utelukkes av måleverktøyet.

<sup>1 609 929</sup> J82 · 6.6.07

## Sikting med opprettingshjelp (se bilde C)

Med en opprettingshjelp **7** kan sikting over større avstander forenkles. Se da langs opprettingshjelpen på oversiden av måleverktøyet. Laserstrålen går parallelt langs denne siktlinjen.

# Feil - Årsaker og utbedring

Årsak	Utbedring
Temperaturanvisningen b blinker,	måling er ikke mulig
Måleverktøyet er utenfor en driftstem- peratur på – 10 °C til +50 °C (i funksjonen for kontinuerlig måling opp til +40 °C).	Vent til måleverktøyet har nådd driftstemperaturen
Batteri-melding a vises	
Batterispenningen reduseres (måling er fremdeles mulig)	Utskifting av batterier
Batteri-melding a blinker, måling	er ikke mulig
For liten batterispenning	Utskifting av batterier
Meldingene «ERROR» og «»	på displayet
Vinkelen mellom laserstråle og mål er for spiss.	Øk vinkelen mellom laserstråle og mål
Målflaten reflekterer for sterkt (f.eks. speil) hhv. for svakt (f.eks. sort stoff) eller omgivelseslyset er for sterkt.	Bruk en laser-måltavle <b>20</b> (tilbe- hør)
Laserstråleutgangen 16 hhv. mottaker- linsen 17 er dugget (f. eks. på grunn av hurtig temperaturskifte).	Tørk laserutgangen 16 hhv. mot- takerlinsen 17 tørr med en myk klut
Meldingen «ERROR» blinker oppe	på displayet
Addisjon/subtraksjon av måleverdier med forskjellige målenheter	Det må kun adderes/subtraheres måleverdier med samme målen- heter
Måleresultatet er upålitelig	
Målflaten er ikke entydig (f.eks. vann, glass).	Dekk til målflaten
Laserutgangen 16 hhv. mottakerlinsen 17 er tildekket.	Hold laserutgangen 16 hhv. mot- takerlinsen 17 fri



Måleverktøyet overvåker den korrekte funksjonen ved hver måling. Hvis en defekt finnes, blinker kun symbolet ved siden av på displayet. I dette tilfellet – eller hvis de ovennevnte tiltakene ikke kunne fjerne en feil – må du levere måleverktøyet inn til et Bosch-serviceverksted via forhandleren

## Presisjonskontroll av måleverktøyet

Du kan kontrollere måleverktøyets nøyaktighet på følgende måte:

- Velg en målestrekning på ca. 1 til 10 m (f.eks. rombredde, døråpning) som ikke forandrer seg og som du kjenner den nøyaktige lengden på.
- · Mål denne strekningen 10 ganger etter hverandre.

Målefeilen må være maks. ±4 mm. Protokoller målingene slik at nøyaktigheten kan sammenlignes på et senere tidspunkt.

# service og vedlikehold

## vedlikehold og rengjøring

Måleverktøyet må kun lagres og transporteres i medlevert beskyttelses-

Hold måleverktøyet alltid rent.

Dypp aldri måleverktøyet i vann eller andre væsker.

Tørk smussen av med en fuktig, myk klut. Ikke bruk rengjørings- eller løsemidler.

Stell spesielt mottakerlinsen 17 med samme omhu som briller eller linsen til et fotoapparat skal behandles med.

Hvis måleverktøyet til tross for omhyggelige produksjons- og kontrollmetoder en gang skulle svikte, må reparasjonen utføres av et autorisert serviceverksted for Bosch-elektroverktøy.

Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på måleverktøyets typeskilt.

Send måleverktøyet inn til reparasjon i beskyttelsesvesken 21.

## Tilbehør/reservedeler

Section 2				
Laserbriller 19	2	607	990	031
Laser-måltavle 20	2	607	001	391
Beskyttelsesveske 21	1 (	609	203	U02
Deksel til batterirom 15	1 (	609	203	U03

# Kundeservice og kunderådgivning

Kundeservice hjelper deg ved spørsmål om reparasjon og vedlikehold av produktet ditt og reservedelene. Deltegninger og informasjoner om reservedeler finner du også under: www.bosch-pt.com

Bosch-kunderådgiver-teamet er gjerne til hjelp ved spørsmål om kjøp, bruk og innstilling av produkter og tilbehør.

#### Norsk

Robert Bosch A/S Trollaasveien 8 Postboks 10 1414 Trollaasen Tel. Kundekonsulent: +47 (6681) 70 00 Fax: +47 (6681) 70 97

# Deponering

Måleverktøy, tilbehør og embalfasje må feveres inn til miljøvennlig gjenvinning.

## Kun for EU-land:



Ikke kast måleverktøy i vanlig søppel!

Jf. det europeiske direktivet 2002/96/EF vedr. gamle elektriske og elektroniske apparater og tilpassingen til nasjonale lover må gammelt måleverktøy som ikke lenger kan brukes samles inn og leveres inn til en miljøvennlig resirkulering.

## Batterier/oppladbare batterier:

lkke kast batterier i vanlig søppel, ild eller vann. Batterier skal samles inn, resirkuleres eller deponeres på en miljøvennlig måte.

## Kun for EU-land:

Defekte eller oppbrukte batterier må resirkuleres iht. direktiv 91/157/EØF.

#### Rett til endringer forbeholdes.

1 **609** 929 J82 • 6.6.07

Norsk | 99